
IM90 Xi / IM100 Xi




www.spitpaslode.com

NEVER STOP BUILDING






014749








IM90Xi
Ø = 2.5 > 3.1 mm
L = 50 > 90 mm (Smooth & Ring)
RounDrive®
34°

IM100Xi
Ø = 2.8 > 3.4 mm
L = 63 mm Ring
98 mm Uniloc
100 mm Smooth
RounDrive®
34°



























	15 min.	2 500 max.
	60 min.	10 000 max.
	90 min.	13 000 max.




25%	50%	75%	100%
○	○	○	●
○	○	●	●
○	●	●	●
●	●	●	●

0 → 300
○
○
○
●





014749







-15°C ≤ T ≤ +49°C	IM90Xi / IM100Xi	: 1 000 /hour
	IM90Xi	: 4 000 /day
	IM100Xi	: 3 000 /day

















>50°
014749



BANG!
OK



BANG!


p2
p3
p7



BANG!



p2
p3
p7
p8-9


BANG!


p7
p4
p8-9








X4
115521






014749



CLEANING KIT 013314



x1 x2 x1

SCAN ME




























































RESET







>10s

Resting position / Ruheposition / Position de repos / Ruststand / Posición de descanso / Posizione di riposo / Posição de descanso / Pozycja spoczynku / Klidová poloha / Nyugalmi állapot / Положение в нерабочем состоянии / Θέση αδράνειας / Hvilestilling / Viloläge / Hvileposisjon / Lepoasento / Položaj mirovanja / Pokojová poloha / Položaj mirovanja/ وضعْ الْسكـون / Ramybės padėtis / Ooteasend / Miera stāvoklis / Hvíldarstaða



Notes














IM90Xi
Ø = 2.5 > 3.1 mm
L = 50 > 90 mm (Smooth & Ring)
RounDrive®
34°

IM100Xi
Ø = 2.8 > 3.4 mm
L = 63 mm Ring
98 mm Uniloc
100 mm Smooth
RounDrive®
34°























Paslode®

Route de Lyon F-26500
Bourg-lès-Valence
France

019690-2
03/26