

EN 420:2003+A1:2009


BRUKSANVISNING
KATEGORI II
 SE FRAMSIDAN FÖR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION
 SV

Carefully read these instructions before using this product.

Läs dessa instruktioner noggrannt innan du använder produkten.

WARNING! Den här produkten har designats för att ge sådant skydd som specificeras i enlighet med EU 2016/425. Kom dock ihåg att ingen PPE-produkt kan ge fullständig skydd och försiktighet måste alltid iakttagas vid riskfyllda situationer. Skyddsnivåerna gäller för användning av produkt och kan påverkas av den påfrestning de utsätts för under användning t.ex. nötning, höga/låga temperaturer, degradation etc. Använd inte handskar nära rörliga maskindelar p.g.a risk för inthäkning. Om handsen består av flera lager material gäller skyddsnivåerna i EN

Om handskens inte är väntat kan den förlora sina isolerande egenskaper om den blir vit. EN 511:2006 Bilaga B, Tabell B1 visar olika parametrar att ta hänsyn till. Studier har visat på samband mellan dessa parametrar och den grad av isolering som behövs för att skydda mot kyla. Tabellen i bilaga B1 EN 342:2000, visar exempel på sådana data. För EN 388:2016 gäller resultaten för materialen i hop eller det högsta värdet. På grund av reducerad skär i samband med skärbenäddstestet är couppe-testresultatet endast indicativt, medan TDM-skärtestet är ett testresultat som ordinarie användare ska ta hänsyn till.

vänds som referens. En 16350:2014 Personen som bär de antistatiska skyddshandskarna ska vara ordentligt jordad, till exempel genom att bär lämpliga skor. Antistatiska skyddshandskar får inte packas upp, öppnas, justeras eller avlägsnas i brandfarliga eller explosiva atmosfärer eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen. Skyddshandskarnas elektrostatiske egenskaper kan påverkas negativt av åldrande, slitage, föroreningar och skador, och kanske inte räcker till i syreberika brandfarliga atmosfärer där ytterligare riskbedömningar är nödvändiga.

STORLEK OCH PASSFORM: Handskarna följer kraven i EN 420:2003

uppgift om smidig (taktiska egenskaper) vilket mått på säkerhet i 5 år
 1. Hållbarhet: Välläst storlek för utgåva optimalt skäl och funktion
FÖRVARING OCH TRANSPORT: Förvaras helst torrt och mörkt
 i originalförpackning vid +10 - 30°C. **HÅLLBARHET:** Egenskaper hos materialet som används i den här produkten gör att produkten
 livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer,
 bland annat lagringsförhållanden och användning. **INSPEKTION FÖRE
 ANVÄNDNING:** Inspektera produkten innan användning. **RENGÖRING:**
 Använd inga kemikalier eller vissa föremål vid rengöring. **AVFALL:**
 Enligt lokalare regler och rutiner. **ALLERGIER:** Produkten kan innehålla
 ämnen som för vissa personer kan bidra till allergisk reaktion. Om
 överkänslighet skulle utlösa användning av produkten. Kontakta Elendals

for ytterligare information.

	BRUKSANVISNING KATEGORI II SE FORSIDE FOR PRODUKTSPEISFIKK INFORMASJON	NO
---	--	------------------

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfältig durchlesen!

Les anvisningene nøye før du bruker dette produktet.

ADVARSEL! Dette produktet er laget for å gi beskyttelse som spesifisert i EU 2016/425 med de detaljerte resultatene som beskrives nedenfor. Men husk at ingen PPE-artikkel kan gi full beskyttelse og at det alltid må utvises forsiktighet ved eksposering for farlige kjemikalier eller i andre hærisk situasjoner. Beskyttelsefaktor er på et nytt og ubrukt produkt, kan påvirkes underbruk og slitasje før høy temperatur og degradering. Ikke bruk disse hanskene nær elementer som beveger seg eller maskiner som har ubeskyttede deler. Om hanskene består av flere materialer, gjelder verdien i EN 581:2006 samtlige materialer sammen. Man må vurdere den maksimale eksponeringsrisikoen ved valg av egnet hanske. Hus den ikke er vantsett, kan

Tabell B1 viser ulike parametre som bør tas hensyn til. Studier har vist sammenheng mellom disse parametrene og graden av isolering som trengs for å beskytte mot kulde. Tabellen i bilag B1 (EN 342:2004) viser eksempler på slike data. For EN 388:2016 gjelder resultatet for materiale sammen eller det sterkeste materiale. Når det gjelder sløvetthet under skjærteststanden, er testmaskinresultatene bare indicative, mens TDM-skjærteststanden er referanse ytelses resultat. EN 16350:2014 Personen som bruker de elektrostatisk dissipative handlene, skal være godt jordet. For eksempel, å bruke beskyttelseslinse

Passform og størrelse: Alle størrelser er i henhold til kravene i EN 420:2003 til komfort, passform og bevegelighed, hvis ikke andet er forkåret på forsiden. Bruk bare produkter i rigtig størrelse. Produktet som

enten er for løse eller for stramme hemmer bevegelsene og gir ikke best mulig beskyttelse. **LAGRING OG TRANSPORT:** Bær lagres tørt og mørkt i originalemballasjen, mellom +10° - +30°C. **HOLDBARHET:** Egenskaper til materialene som brukes i dette produktet betyr at levetiden til produktet ikke kan fastsettes, da det vil avhenge av mange faktorer, slik som oppbevaringsforhold, bruk, osv. **KONTROLL FOR BRUK:** Hvis produktet blir skadet gir det IKKE optimal beskyttelse og må derfor kastes. Bruk aldri et skadet produkt. **RENGØRING:** Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gjenstander for å rengjøre hanskene. **AVFALL:** I henhold til

komponenter som potensielt kan gi en allergisk reaksjon. Skal ikke brukes ved tegn på hypersensitivitet, det kan være behov for særskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er i tvil, kontakt Ejendals.

