



Před použitím tohoto produktu si pozorně přečtěte tyto pokyny.

**VYSVĚTLENÍ POKYTOGRAMŮ**  
O = Podmíněný úroveň výkonnosti pro dané jednotlivé nebezpečí  
X = Někdy podrobeno testu nebo je testovací metoda nevhodná pro návrh nebo materiálu rukavice

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**  
X = [www.jendat.com/conformity](#)

**OPACHNÉ RUKAVICE CHYBNÝ VÝBĚR MECHANICKÝCH RIZIKŮ**  
Úroveň ochrany jsou měřeny v přední části dlaně rukavice.

**EN 388:2016**  
A. Odolnost vůči oděru, Min. O, Max. 4  
B. Odolnost vůči škrábání, Min. O, Max. 5  
C. Odolnost vůči přetržení, Min. O, Max. 4  
D. Odolnost vůči propíchnutí, Min. O, Max. 4  
E. Odolnost vůči prasklinám, Min. O, Max. F  
F. Ochrana proti nárazům, P=úspěch

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**OCHRANÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY**  
Zkouška odolnosti proti: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**OCHRANÉ RUKAVICE – OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY**  
Zkouška odolnosti proti: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Konvexitativní chlazení, Min. O, Max. 4  
B. Kontaktizace, Min. O, Max. 4  
C. Průnik vody (Sešlápní) 1 (úspěch)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**OCHRANÉ RUKAVICE –ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual dado  
X = No sometido a la prueba o dado método de prueba no adecuado para el diseño o material del guante

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS**  
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

**EN 388:2016**  
A. Resistencia a la abrasión Min. O, Max. 4  
B. Resistencia a los cortes por hoja, Min. O, Max. 5  
C. Resistencia al desgarro Min. O, Max. 4  
D. Resistencia a la punción Min. O, Max. 4  
E. Resistencia a los cortes TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protección frente a impactos, P= Aprobado

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual dado  
X = No sometido a la prueba o dado método de prueba no adecuado para el diseño o material del guante

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS**  
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

**EN 388:2016**  
A. Resistencia a la abrasión Min. O, Max. 4  
B. Resistencia a los cortes por hoja, Min. O, Max. 5  
C. Resistencia al desgarro Min. O, Max. 4  
D. Resistencia a la punción Min. O, Max. 4  
E. Resistencia a los cortes TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protección frente a impactos, P= Aprobado

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = al di sotto del livello minimo di prestazioni per il pericolo individuale di danno  
X = Non sottoposto alla prova o al metodo di prova adatto per la progettazione o materiale del guanto

**DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI**  
I livelli di protezione sono misurati nella zona del palmo del guanto.

**EN 388:2016**  
A. Resistenza all'abrasione, Min. O, Max. 4  
B. Resistenza al taglio da lama, Min. O, Max. 5  
C. Resistenza allo strappo, Min. O, Max. 4  
D. Resistenza alla perforazione, Min. O, Max. 4  
E. Resistenza al taglio da lama TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protezione da impatto, P=Approvato

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = Al di sotto del livello minimo di prestazioni per il pericolo individuale di danno  
X = Non sottoposto alla prova o al metodo di prova adatto per la progettazione o materiale del guanto

**DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI**  
I livelli di protezione sono misurati nella zona del palmo del guanto.

**EN 388:2016**  
A. Resistenza all'abrasione, Min. O, Max. 4  
B. Resistenza al taglio da lama, Min. O, Max. 5  
C. Resistenza allo strappo, Min. O, Max. 4  
D. Resistenza alla perforazione, Min. O, Max. 4  
E. Resistenza al taglio da lama TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protezione da impatto, P=Approvato

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = Al di sotto del livello minimo di prestazioni per il pericolo individuale di danno  
X = Non sottoposto alla prova o al metodo di prova adatto per la progettazione o materiale del guanto

**DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI**  
I livelli di protezione sono misurati nella zona del palmo del guanto.

**EN 388:2016**  
A. Resistenza all'abrasione, Min. O, Max. 4  
B. Resistenza al taglio da lama, Min. O, Max. 5  
C. Resistenza allo strappo, Min. O, Max. 4  
D. Resistenza alla perforazione, Min. O, Max. 4  
E. Resistenza al taglio da lama TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protezione da impatto, P=Approvato

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = Al di sotto del livello minimo di prestazioni per il pericolo individuale di danno  
X = Non sottoposto alla prova o al metodo di prova adatto per la progettazione o materiale del guanto

**DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI**  
I livelli di protezione sono misurati nella zona del palmo del guanto.

**EN 388:2016**  
A. Resistenza all'abrasione, Min. O, Max. 4  
B. Resistenza al taglio da lama, Min. O, Max. 5  
C. Resistenza allo strappo, Min. O, Max. 4  
D. Resistenza alla perforazione, Min. O, Max. 4  
E. Resistenza al taglio da lama TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protezione da impatto, P=Approvato

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = Al di sotto del livello minimo di prestazioni per il pericolo individuale di danno  
X = Non sottoposto alla prova o al metodo di prova adatto per la progettazione o materiale del guanto

**DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI**  
I livelli di protezione sono misurati nella zona del palmo del guanto.

**EN 388:2016**  
A. Resistenza all'abrasione, Min. O, Max. 4  
B. Resistenza al taglio da lama, Min. O, Max. 5  
C. Resistenza allo strappo, Min. O, Max. 4  
D. Resistenza alla perforazione, Min. O, Max. 4  
E. Resistenza al taglio da lama TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protezione da impatto, P=Approvato

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией

**ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ**  
O = индекс минимального уровня стойчивости к данному риску  
X = модель не проверялась для теста или метода тестирования не пригоден для данной модели

**ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**EN 388:2016**  
**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ**  
Уровень ЭФФЕКТИВНОСТИ измеряется в области ладонной части перчатки.

**AB CDEF**  
A. Стойчивость к истиранию, Min. O, Max. 4  
B. Стойчивость к порезам, Min. O, Max. 5  
C. Стойчивость к разрыву, Min. O, Max. 4  
D. Стойчивость к проколам TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
E. Стойчивость к ударным воздействиям, P=Успех

**EN 420: 2003**  
**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**  
Тест на подвижность пальцев: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**  
Тест на подвижность пальцев: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Конвективный холод, Min. O, Max. 4  
B. Контактный холод, Min. O, Max. 4  
C. Проникновение воды (о погружении) 1 (успех)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**PROTECTIVE GLOVES – ELECTROSTATIC PROPERTIES**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = Índice mínimo de resistencia a este riesgo  
X = Modelo no sometido a prueba o método de prueba no adecuado para el diseño o material de la guante

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS**  
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

**EN 388:2016**  
A. Resistencia a la abrasión Min. O, Max. 4  
B. Resistencia a los cortes por hoja, Min. O, Max. 5  
C. Resistencia al desgarro Min. O, Max. 4  
D. Resistencia a la punción Min. O, Max. 4  
E. Resistencia a los cortes TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protección frente a impactos, P= Aprobado

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = Índice mínimo de resistencia a este riesgo  
X = Modelo no sometido a prueba o método de prueba no adecuado para el diseño o material de la guante

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS**  
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

**EN 388:2016**  
A. Resistencia a la abrasión Min. O, Max. 4  
B. Resistencia a los cortes por hoja, Min. O, Max. 5  
C. Resistencia al desgarro Min. O, Max. 4  
D. Resistencia a la punción Min. O, Max. 4  
E. Resistencia a los cortes TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protección frente a impactos, P= Aprobado

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = Índice mínimo de resistencia a este riesgo  
X = Modelo no sometido a prueba o método de prueba no adecuado para el diseño o material de la guante

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS**  
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

**EN 388:2016**  
A. Resistencia a la abrasión Min. O, Max. 4  
B. Resistencia a los cortes por hoja, Min. O, Max. 5  
C. Resistencia al desgarro Min. O, Max. 4  
D. Resistencia a la punción Min. O, Max. 4  
E. Resistencia a los cortes TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protección frente a impactos, P= Aprobado

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = Índice mínimo de resistencia a este riesgo  
X = Modelo no sometido a prueba o método de prueba no adecuado para el diseño o material de la guante

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS**  
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

**EN 388:2016**  
A. Resistencia a la abrasión Min. O, Max. 4  
B. Resistencia a los cortes por hoja, Min. O, Max. 5  
C. Resistencia al desgarro Min. O, Max. 4  
D. Resistencia a la punción Min. O, Max. 4  
E. Resistencia a los cortes TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protección frente a impactos, P= Aprobado

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = Índice mínimo de resistencia a este riesgo  
X = Modelo no sometido a prueba o método de prueba no adecuado para el diseño o material de la guante

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS**  
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

**EN 388:2016**  
A. Resistencia a la abrasión Min. O, Max. 4  
B. Resistencia a los cortes por hoja, Min. O, Max. 5  
C. Resistencia al desgarro Min. O, Max. 4  
D. Resistencia a la punción Min. O, Max. 4  
E. Resistencia a los cortes TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protección frente a impactos, P= Aprobado

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = Índice mínimo de resistencia a este riesgo  
X = Modelo no sometido a prueba o método de prueba no adecuado para el diseño o material de la guante

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS**  
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

**EN 388:2016**  
A. Resistencia a la abrasión Min. O, Max. 4  
B. Resistencia a los cortes por hoja, Min. O, Max. 5  
C. Resistencia al desgarro Min. O, Max. 4  
D. Resistencia a la punción Min. O, Max. 4  
E. Resistencia a los cortes TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protección frente a impactos, P= Aprobado

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – PROPIEDADES ELECTROESTÁTICAS**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = Índice mínimo de resistencia a este riesgo  
X = Modelo no sometido a prueba o método de prueba no adecuado para el diseño o material de la guante

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS**  
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

**EN 388:2016**  
A. Resistencia a la abrasión Min. O, Max. 4  
B. Resistencia a los cortes por hoja, Min. O, Max. 5  
C. Resistencia al desgarro Min. O, Max. 4  
D. Resistencia a la punción Min. O, Max. 4  
E. Resistencia a los cortes TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protección frente a impactos, P= Aprobado

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTES DE PROTECCIÓN – REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE PRUEBA**  
Prueba de destreza diestra: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Frío conectivo Min. O, Max. 4  
B. Frío por contacto Min. O, Max. 4  
C. Penetración de agua (o suspensión) 1 (aprobado)

**ABC**

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

**EXPLICATION DES PICTOGRAMMES**  
O = sous le niveau de performance minimal pour le risque individuel donné  
X = non-testés ou méthode d'essai non adaptée au type de gant/matériau

**DECLARATION DE CONFORMITE**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANQUES**  
Les niveaux de protection sont mesurés au niveau de la paume du gant.

**EN 388:2016**  
A. Résistance à l'abrasion, Min. O, Max. 4  
B. Résistance à la coupe, Min. O, Max. 5  
C. Résistance à la déchirure, Min. O, Max. 4  
D. Résistance à la perforation, Min. O, Max. 4  
E. Résistance aux coupures TDM (EN ISO 5997), Min. A, Max. F  
F. Protection contre les chocs, P = validé

**AB CDEF**

**EN 420: 2003**  
**GUANTS DE PROTECTION – EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI**  
Test de mobilité des doigts: Min. 1, Max. 5

**EN 420: 2003**  
**GUANTS DE PROTECTION – EXIGENCES GENERALES ET METHODES D'ESSAI**  
Test de mobilité des doigts: Min. 1, Max. 5

**EN 1511:2006**  
A. Convection convective, Min. O, Max. 4  
B. Contact, Min. O, Max. 4  
C. Infiltration de l'eau (Ouchage) 1 (Réussite)

**ABC**

**EN 16350:2014**  
**PROTECTIVE GLOVES – ELECTROSTATIC PROPERTIES**

**INSTRUKCIJE DOLGO**  
**CATEGORIA II**  
CONSULE LA PRIMA PAGINA PER OTTENERE INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.

**EXPLICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS**  
O = bajo el nivel de rendimiento mínimo para el riesgo individual dado  
X = no sometidos o método de ensayo no adecuado al tipo de guante/material

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
[www.jendat.com/conformity](#)

**GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MECÁNICOS**  
Los niveles de protección se miden en la zona de la palma del guante.

**EN 388:2016**  
A. Resistencia a la abrasión

