

Kuulonsuojainten huoltaminen?

Kuulonsuojaimien tiivisterenkaat kuluvat ajan myötä. Tarkista ne säännöllisesti ja varmista, ettei niissä ole merkkejä vaurioista. Jotta varmistetaan suojainten puhtaus ja turvallinen suojaus, on hygieniasarjat tarkistettava ja vaihdettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina, kun ne kovettuvat, halkeilevat tai eivät enää tiivistä. Likaantunut ja kulunut hygieniasarja voi vaikuttaa merkittävästi tarvittavan suojaustason saavuttamiseen.



Hygieniasarja sisältää tiivisterenkaan ja vaimennusmateriaalin.

Peltor Clean hygieniasuoja on erinomainen tapa pitää kuulonsuojain puhtaana esimerkiksi silloin, kun suojaimella on useita käyttäjiä. Löydät sen tuotenumeroilla **HY100A**.



Kuulonsuojain	Hygieniasarja
WorkTunes Pro FM-radio	HY220
ProTac III, ProTac III Slim	HY220
DAB+ FM radio	HY82
vanha FM Radio	HY81
vanha Radio XP	HY81
Alert	HY79, HY81
WS Alert XP	HY81
WS ALERT XPI	HY82
WS Workstyle	HY68 SV
LiteCom, LiteCom Plus, WS LiteCom	HY79
WS ProTac XP	HY79
WS Headset XP	HY79
WS SportTac, WS SportTac Light	HY68 SV
SportTac	HY21
PELTOR X1	HYX1
PELTOR X2	HYX2
PELTOR X3	HYX3
PELTOR X4	HYX4
PELTOR X5	HYX5
Optime I	HY51
Optime II	HY52
Optime III	HY54
H31	HY52
Peltor KID	HY51
Bull's Eye I	HY51, HY51 GN
Bull's Eye II	HY52
Bull's Eye III	HY54 GN
Push To Listen MT155H530	HY53 PTL
Hitsauskuulonsuojain H505B	HY505