



EM111 Asennus- ja käyttöohjeet

Suomi

*Yksivaihe energiamittari (45 A) suoraan kytkentää
Modbus, pulssi tai M-Bus liitännällä*

Koodi 8021548

Yleisvaroitukset



VAARA: Jännitteisiä osia. Sydänkohtaus, palo- tai muut vammat mahdollisia. Irrota jännitesyöttö ja kuorma ennen mittarin asennusta. Suojaa liittimet kansilla.

Energiamittarin saavat asentaa vain ammattitaitoiset sähköalan henkilöt.



Nämä ohjeet ovat olennainen osa tuotetta. Niitä tulisi katsoa kaikissa asennukseen ja käyttöön liittyvissä tilanteissa. Ne tulisi pitää helposti käyttäjien saatavana, puhtaassa paikassa ja hyväkuntoisina.


Kuvaus

Mittari mittaa pätö- ja loisenergiaa, summaten ("*helppo kytkentä*" tila käytössä) tai erottaen tuodun energian viedystä energiasta. Se hallinnoi kahta energiatariffia digitaalitulon kautta tai Modbus-komennolla. Se voidaan varustaa pulssilähdöllä, RS485 Modbus portilla tai M-Bus portilla mittaustietojen siirtämiseksi. Mittari asennetaan DIN-kiskoon ja se tarvitsee 1 DIN-moduulipaikan. Mittarissa on taustavalaistu LCD näyttö herkällä kosketusnäppäimistöllä sivujen selaamiseen ja parametrien asetukseen.

Koodiavain (mittarin puoli)

EM111-DIN	AVx	1	X	a 1	X
Malli	AV8: 230 V ac, 5 (45) A suora kytkentä AV7: 120 V ac, 5 (45) A, suora kytkentä	Yksivaihe virta- järjestelmä, 2-johtiminen	Oma jännitelähde (mitatan jännit- teen kautta)	Lähdön tyyppi: O1: pulssi S1: Modbus RS485 portti M1: M-Bus portti	Ei lisättyjä optioita

Tuote




Kuva 1


Alue	Kuvaus
A	Virran ja kommunikoinnin kytkentäliittimet.
B	Taustavalaistu LCD näyttö herkällä kosketusnäytöalueilla.
C	Malli, ominaisuuksien yhteenvetö ja sarjanumero.
D	LED: <ul style="list-style-type: none">– vilkkuva punainen LED: 1 pulssi = 1 Wh.– oranssi palaa: energia negatiivinen. Valvonta toimii vain, jos tuotu ja viety energia mitataan erikseen (Measure = b).- Tiivistettävät liittimien päät- Päiden tiivisteet erillisessä pakkauksessa.

Kytkenät


Kytkentäkaaviot




Kuva 2




Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5



Kuva 6

Kuva

Kuvaus

Kuva 2 Yksivaihejärjestelmä, 315 mA sulake (F).

Kuva 3 Digitaalitulo. Avoin kosketin = tariffi 1, suljettu kosketin = tariffi 2.

Pulssilähtö (kaksi mahdollista kytkentää)

Vdc: ulkoinen jännite (suora virta)

Kuva 4 **Out:** lähtökosketin (PNP transistori avoin kollektori)

GND: lähtökoskettimen maadoitus (PNP transistori avoin kollektori)

Avoin kollektorilähde: kuormaresistanssi (R_c) on suunniteltava niin, että suljetun koskettimen virta on $< 100 \text{ mA}$ ($V_{on} = 1 \text{ V DC}$). DC jännite (V_{off}) on oltava $\leq 80 \text{ V}$.


RS485 Modbus isäntäkoneella

Kuva 5 Huomautus: lisälaitteet RS485:llä kytetään rinnan. Sarjalähtö pitää vain päättää verkon viimeisessä laitteessa kytkemällä liittimet **A+** ja **T**. Käytä signaalin välivahvistinta yli 1000 m kytkentäetäisyysillä tai verkoissa joissa on yli 160 laitetta.

Kuva 6 M-Bus isäntäkoneella


Mittarin käyttö

Valikot




Kuva 7


Komennot




Kuva 8



Kuva 9



Kuva 10



Kuva 11

Valikoissa liikkuminen


HUOMAUTUS: 120 s käytämättömyyden jälkeen näytetään kotisivuksi (**HoME**) asetettu mittaussivu ja komento toimii vain kahdesti painettaessa.

1. painalluksen jälkeen syttyy näytön taustavalo.

Toimenpide	Komento
Katso seuraavaa sivua	Kuva 8
Katso edellistä sivua	Kuva 9
Aava parametrivalikko	Kuva 10
Poistu parametrivalikosta	Kuva 10 (sivun loppu)
Aava informaatiovalikko	Kuva 11
Poistu informaatiovalikosta	Kuva 11

Alue	Toiminto
	Mittausvalikko. Mittaukset näytetään oletuksena, kun laite kytetään päälle.
A	Sivuilla näkyy mittausyksikkö.
B	Parametrivalikko. Parametrien asetussivut. Tarvitsee kirjautumissalasanan.
C	Informaatiovalikko. Sivulta näkyvät informaatio ja parametrien asetus ilman salasanan syöttämistä.

Parametrin asetus




Kuva 12

Esimerkki: kuinka asetetaan **P int=24**.

HUOMAUTUS: ensimmäinen näytetty arvo on nykyinen arvo. Asetukset otetaan käyttöön, kun arvo on vahvistettu. Asetettu arvo on alueen ulkopuolella, jos **Error** näkyy. Jos arvoa ei muokata 120 sekuntiin, näytetään otsikkosivu (**P int** kuvassa). Toisen 120 s jälkeen palataan alkusivuksi asetetulle mittaussivulle.

Mittausvalikko



Kuva 13

HUOMAUTUS *: näytetään vain, jos täyden näytön tila on asetettu (**Mode = Full**).

Valikossa liikkuaksesi katso "**Komentoja**" sivulta 3.

Sivu	Kuvaus
00	Kotisivu. Tuodon pätöenergian kokonaismäärä. Jos "helppo kytkentä" on käytössä (Measure = A), se ilmaisee tuodon pätöenergian kokonaismäärän suuntaa huomioimatta.
01	Vain, jos tuotu ja viety energia mitataan erikseen (Measure = b). Viedyn pätöenergian kokonaismäärä.
02	Pätöteho
03	Jännite
04	Virta
05	Tehokerroin (L = induktiivinen, C = kapasitiivinen)
06	Taajuus
07	Kotisivu. Tuodon loisenergian kokonaismäärä. Jos "helppo kytkentä" on käytössä (Measure = A), se ilmaisee loisenergian kokonaismäärän suuntaa huomioimatta.
08	Vain, jos tuotu ja viety energia mitataan erikseen (Measure = b). Viedyn loisenergian kokonaismäärä.
09	Loisteho
10	Pyydetty keskiteho (d = vaatimus) asetetulle väliajalle laskettuna. Arvo säilyy samana koko väliajalle.
11	Se on = ensimmäisen käynnistysvälialan ajan.
12	Maksimi pyydetty teho (Pd = Huippuvaatimus) joka on saavutettu viimeisen nollauksen jälkeen.
13	Tuotu pätöenergia tariffilla 1. tar 1 näytetään 5 s kuluttua ja jäädä näkyviin 2 s ajaksi. Näytetään, jos tariffin hallinta on käytössä (Tariff = on).
14	Tuotu pätöenergia tariffilla 2. tar 2 näytetään 5 s kuluttua ja jäädä näkyviin 2 s ajaksi. Näytetään, jos tariffin hallinta on käytössä (Tariff = on).


Mittausvirheet

Jos mitattu signaali ylittää mittarille hyväksytty rajat, erityisviesti tulee näkyviin:

- **EEE** vilkkuu: mitattu arvo on rajojen ulkopuolella
- **EEE** näkyy: mittaus riippuu arvosta joka on rajojen ulkopuolella

HUOM.: pätö- ja loisenergiamittausten näytetään, mutta ne eivät muutu.

Parametrivalikko



Kuva 14

HUOMAUTUS *: arvojen asetussivu avautuu automaattisesti 3 s kuluttua.

Valikossa liikuaksesi, katso "**Komennot**" sivulta 3. Oletusarvot ovat alleviivattu taulukkoon.

Jaetut sivut

Sivu	Kuvaus	Arvot
PASS	Syötä nykyinen salasana	Nykyinen salasana.
nPASS	Muuta salasana	Neljä numeroa (0000–9999)
MEASurE	Mittauksen tyyppi	A: <i>helpo</i> kytkeytyä, mittaa kokonaisenergiaa suuntaa huomioimatta/ b mittaa erikseen tuodun ja viedyn energian.
P int	Keskitehon laskentaväli (minuutteja)	1–30
ModE	Näytön tila	Full : täydellinen tila / Easy : alennettu tila. Näkymättömät mittaukset lähetetään silti sarjaportin kautta.
tArIFF	Tariffin hallinta	On : käytössä / Off : poissa käytöstä
rESET	Salli energiatariffi, maks. pyydetty teho, osapäätöenergian ja osaloisenergian nollaus (viimeiset kaksi lähetetään vain sarjaportin kautta).	No : poista nollaus / Yes : salli nollaus
End	Palaa alkumittaussivulle.	-

S1 versiolle ominaiset sivut

Sivu	Kuvaus	Arvot
AddrESS	Modbus osoite	<u>1-247</u>
bAUd	Tiedonsiirtonopeus (kbps)	<u>9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 115.2</u>
PArITY	Pariteetti	<u>Even/ No</u>
STOP bit	Vain, jos ei pariteettia. Pys.bitti.	<u>1/ 2</u>


O1 versiolle ominaiset sivut

Sivu	Kuvaus	Arvot
PULSE	Pulssiaika (päällä, ms)	<u>30/ 100</u>
PulrAtE	Pulssimääärä. 100 pulssia/kWh kerrannaiset.	30 ms: 100-3000 (<u>1000</u>) 100 ms: 100- <u>1000</u>

M1 versiolle ominaiset sivut

Sivu	Kuvaus	Arvot
Pr I Add	M-Bus ensisijainen osoite	<u>1-250</u>
bAUd	Tiedonsiirtonopeus (kbps)	<u>0.3/ 2.4/ 9.6</u>

Informaatiovalikko



Kuva 15

Valikossa liikkuaksesi, katso "**Komennot**" sivulta 3.

Jaetut sivut

HUOMAUTUS: arvo vuorottelee automaattisesti 2 s välein sivun otsikon kanssa.

Sivu	Kuvaus
YEAr	Valmistusvuosi
SErIAL	Sarjanumero, vastaa etupaneeliin leimattua ilman alkukirjainta 'K'
rEv.	Laiteohjelmiston versio – A.XX: – A = pulssilähtö, B = Modbus sarjalähtö C = M-Bus sarjalähtö – XX = peräkkäinen versionumero (eli: 00, 01, 02)
MEASurE	Mittauksen tyyppi
P int	Pyydetty keskitehon laskentaväli
ModE	Näyttötila
tArIFF	Sallii tariffin hallinnan ja minkä tahansa nykyisen tariffin

S1 versiolle ominaiset sivut

Sivu	Kuvaus
AddrESS	Modbus osoite, 01 oletuksena.
bAUD	Tiedonsiirtonopeus
PARITY	Pariteetti ja mikä tahansa pysäytysbitti.

O1 versiolle ominaiset sivut

Sivu	Kuvaus
PULSE	Pulssin kesto ja määrä

M1 versiolle ominaiset sivut

Sivu	Kuvaus
Pr I Add	M-Bus ensisijainen osoite
SEC Add	M-Bus toissijainen osoite, yksiselitteinen ja asetetaan tuotannossa.
bAUD	Tiedonsiirtonopeus

Ominaisuudet

Sähköiset tekniset tiedot

Syöttöjännite	Oma jänn. lähte (mit. jänn. kautta)
Kulutus	≤ 1 W, ≤ 8 VA
Perusvirta	5 A
Maksimi virta (jatkuva)	45 A
Minimi virta	0.25 A
Käynnistysvirta	0.02 A
Toimintajännite	AV7: 120 V ac, -30% ... +30% AV8: 230 V ac, -30% ... +20%
Taajuus	45–65 Hz
Tarkkuusluokka	Pätöenergia: – Luokka 1 (EN62053-21) – Luokka B (EN50470-3) Loisenergia: – Luokka 2 (EN62053-23)

Ympäristö tekniset tiedot

Toiminta- lämpötila	-25 ... +55 °C
Varastointi- lämpötila	-30 ... +80 °C

Lähdon tekniset tiedot

Pulssilähtö	1000 pulssia/kWh. Suhteessa mitattuun pätöenergiaan (EN62052-31)
Modbus RS485 portti lähtö	Modbus RTU protokolla
M-Bus portti lähtö	M-Bus protokolla, (EN13757-1)


HUOM.: Katso lähtöparametrien asettaminen
"Parametrivalikosta" sivulta 6.

LED tekniset tiedot

Pulssi- määrä	1000 pulssia/kWh (EN50470-3, EN62052-11)
Kesto	90 ms
Väri	Punainen ja oranssi

Yleiset tekniset tiedot

Liittimet	1, 2, N: pinta-ala 2.5-6 mm², kiristysmomentti 1.1 Nm 3-8: p-ala 1.5 mm², kirist. mom. 0.4 Nm
Suojaus- luokka	Edestä IP51, liittimet: IP20
Mitat	Katso kuva 16



Kuva 16

Puhdistus

Puhdista laitteen näyttö hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä hankaavia aineita tai liuottimia.

Huolto ja takuu

Jos laite ei toimi, vikaantuu tai haluat tietoja takuusta, ota yhteys CARLO GAVAZZIIN.

Yhdenmukaisuus

HUOMAUTUS: ajantasainen informaatio www.gavazziautomation.com.



2006/95/EC (Matalajännite)
2004/108/EC (Sähkömagneettinen yhteensovivuus)

EN 61010-1
EN 61000 6-1, 6-3
IEC 60417-5172
IEC 60664
IP51

EM111
Asennus- ja käyttöohjeet | 8021548
COPYRIGHT ©2014

Lataa PDF: www.productselection.net



CARLO GAVAZZI Controls SpA

via Safforze, 8
32100 Belluno (BL) Italy

www.gavazziautomation.com
info@gavazzi-automation.com
info: +39 0437 355811
fax: +39 0437 35588