

FXA



501472681 / WFI-1170

Instruction manual

Käyttöohje

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Руководство пользователя

Kasutusjuhend

Instrukcijas

Instaliavimo instrukcijos

GB pg4-9

FI pg10-15

SE pg16-21

NO pg22-27

RU pg28-33

EE pg34-39

LV pg40-45

LT pg46-51

FXA

- GB **1/2" impact wrench (rocking dog)**
Instruction manual
- FI **1/2" mutterinväännin (epäkesko)**
Käyttöohje
- SE **1/2" slående mutterdragare (kammekanism)**
Bruksanvisning
- NO **1/2" slagmuttertrekker (eksentermekanisme)**
Bruksanvisning
- RU **1/2" ударный гайковерт (эксцентриковый)**
Руководство пользователя
- EE **1/2" suruõhu löökmutterikeeraja (ekstsentrlik)**
Kasutusjuhend
- LV **1/2" trieciena uzgriežņu atslēga (ekscentra)**
Instrukcijas
- LT **1/2" smūginis veržliaraktis (ekscentrinis)**
Instaliavimo instrukcijos



(GB)

Description of Symbols

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Conforms to relevant legislation and safety standards



Read instruction Manual.



Wear hearing protection.



Wear eye protection.

(FI)

Merkkien selitykset

Laitteesi arvokilvessä voidaan esittää symboleja. Nämä antavat tärkeätä tietoa tuotteesta tai ohjeita sen käytöstä.



Vastaa sovellettavia lakiä ja turvallisuusvaatimuksia.



Lue käyttöohje.



Käytä kuulosuojaimia.



Käytä suojalaseja.

(SE)

Symbolbeskrivning

Märkskylten på maskinen kan innehålla symboler. Dessa visar viktig information om produkten eller instruktioner om dess användning.



Följer relevant lagstiftning och säkerhetsstandarder.



Läs bruksanvisningen.



Använd hörselskydd.



Använd ögonskydd.

(NO)

Beskrivelse av symboler

Merkeplaten på verktøyet ditt kan ha symboler. Disse gir viktig informasjon om produktet eller om bruken av det.



Overholder relevant lovgivning og sikkerhetsstandarder.



Les bruksanvisningen.



Bruk hørselvern.



Bruk øyebeskyttelse.

RU

Описание символов

На фирменной табличке Вашего инструмента могут присутствовать символы. Они представляют собой важную информацию об изделии или инструкции по его использованию.

 Отвечает требованиям соответствующего законодательства и стандартам безопасности.

 Прочтите руководство пользователя.

 Носите защитные очки.

 Необходимо надеть средства для защиты органов слуха.

EE

Sümbolite kirjeldus

Tööriistale kinnitatud andmesildil võib olla sümboleid. Need näitavad olulist infot toote või selle kasutamise kohta.

 Vastab asjakohastele õigusaktidele ja ohutusnõuetele.

 Lugea kasutusjuhendit.  Kasutada kuulmekaitsevahendeid.

 Kanda kaitseprille.

LV

Simbolu apraksts

Instrumenta tehnisko datu plāksnītē var būt norādīti simboli. Tie sniedz svarīgu informāciju par izstrādājumu vai lietošanas norādījumus.

 Atbilst attiecīgajiem tiesību aktu drošības standartiem.

 Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu  Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.

 Izmantojet acu aizsarglīdzekļus.

LT

Simbolių reikšmės


Prietaiso vardiniai parametrai lentelėje gali būti nurodyti simboliai. Joje yra svarbi informacija apie produktą ir jo naudojimo nurodymai.

 Atitinka galiojančius teisės aktus ir saugos standartus.

 Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu  Naudokite ausų apsaugą.

 Naudokite akių apsaugą.

FXA



Description of Symbols

The rating plate on your tool may show symbols. These represent important information about the product or instructions on its use.



Wear hearing protection.
Wear eye protection.
Wear breathing protection.
Wear head protection.



Wear hand protection.



Read instruction Manual.



DO NOT use with compressed gas cylinders!



Conforms to relevant legislation and safety standards



Environmental Protection

Air tools must not be disposed of with household waste. Air tools may contain traces of tool oil and other lubricants and so must be recycled accordingly

Release torque max.	340 Nm
Working range (max. thread size)	M14
Permissible working pressure max.	6.3 bar
Idle speed	7500 min ⁻¹
Sound power level LWA	98 dB(A)
Sound pressure level LPA	87 dB(A)
Vibration a _w	3.3 m/s ²
Square drive	1/2 inch
Air consumption	140 l/min.
Recommended hose diameter internal	Ø 10 mm
Weight	1. 9 kg

Noise and Vibration

- Sound and vibration levels in the specification are determined according to ISO 28927-3. The figures given can be used to compare similar tools tested to this standard. These figures may be used to assess exposure to noise and vibration levels.
- The figures represent normal use for the tool in normal working condition. A poorly maintained, incorrectly assembled or misused tool may produce increased levels of noise and vibration. The total working period that you can operate this tool must factor in periods where the tool is idle or switched off. Allow frequent rest breaks when operating this tool.
- It is in the interest of users to maximise their safety using the correct safety equipment, like ear defenders that protect against loud or repetitive noise, and anti-vibration gloves that minimise vibration. Do not operate the tool with your hands below a normal comfortable temperature, as vibration will have a greater effect.

Sound

- The noise directive was introduced to protect against the risk to health and safety arising or likely to arise from exposure to noise and risk of hearing. The Directive can be used to define noise exposure and the physical parameters, such as peak sound pressure and daily and weekly exposure level. Particular attention should be taken to exposure level and duration.

Vibration

- The European Physical Agents (Vibration) Directive 2002/44/EC was introduced to control the exposure of vibration at work. The Directive enables users of tools to make informed decisions on the amount of time spent working. Those who regularly operate high vibration equipment over a sustained period of time are at a higher risk of health problems. ISO 28927-3 measures vibration in three directions which is known as til axial or vector sum measurement. When operating high vibration equipment, ensure not to exceed exposure levels.

General Safety Warnings

- For multiple hazards, read and understand the safety instructions before installing, operating, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool. Failure to do so can result in serious bodily injury.
- Only qualified and trained operators should install, adjust, or use this tool.
- Do not modify this tool. Modifications can reduce the effectiveness of safety measures and increase the risks to the operator.
- Do not discard the safety instructions; give them to the operator.
- Do not use this tool if it has been damaged.
- Tools shall be inspected periodically to verify that the ratings and markings required by this part of ISO 11149 are legibly marked on the tool. The employer/user should contact the manufacturer to obtain replacement marking labels when necessary.

WARNING: This appliance is not intended for use by persons (including children with reduced physical or mental capabilities or lack of experience or knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety). Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Projectile Hazards

- Be aware that failure of the workpiece or accessories, or even of the inserted tool itself, can generate high-velocity projectiles.
- Always wear impact-resistant eye protection during operation of this tool. The grade of protection required should be assessed for each use.
- For overhead work, wear a safety helmet.
- The risks to others should also be assessed at this time.
- Ensure that the workpiece is securely fixed.

Entanglement Hazards

- Choking, scalping and/or lacerations can occur if loose clothing, personal jewellery, neck wear, hair or gloves are not kept away from the tool and its accessories

Operating Hazards

- Use of the tool can expose the operator's hands to hazards, including cuts, abrasions and heat
- Wear suitable gloves to protect hands
- Operators and maintenance personnel should be physically able to handle the bulk, weight and power of the tool
- Hold the tool correctly, be ready to counteract normal or sudden movements and have both hands available
- Maintain a balanced body position and secure footing
- Release the start and stop device in the case of an interruption of the energy supply
- Use only lubricants recommended by the manufacturer
- Personal protective safety glasses should be used; suitable gloves and protective clothing are recommended
- Avoid direct contact with moving parts in order to prevent pinching or cutting of hands or other body parts.
- Wear suitable gloves to protect hands
- There is a risk of electrostatic discharge if used on plastic and other non-conductive materials

Repetitive Motions Hazards

- When using this tool to perform work-related activities, the operator can experience discomfort in the hands, arms, shoulders, neck or other parts of the body
- While using this tool, the operator should adopt a comfortable posture whilst maintaining secure footing and avoiding awkward or off-balance postures. The operator should change posture during extended tasks; this can help avoid discomfort and fatigue
- If the operator experiences symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensations or stiffness, these warning signs should not be ignored. The operator should inform the employer and consult a qualified health professional

Accessory Hazards

- Disconnect the tool from the energy supply before fitting or changing the inserted tool or accessory
- Avoid direct contact with the inserted tool during and after use, as it can be hot or sharp
- Use only sizes and types of accessories and consumables that are recommended by the manufacturer of this tool; do not use other types or sizes of accessories or consumables

Workplace Hazards

- Slips, trips and falls are major causes of workplace injury. Be aware of slippery surfaces caused by use of the tool and also of trip hazards caused by the air line or hydraulic hose
- This tool is not intended for use in potentially explosive atmospheres and is not insulated against contact with electric power

Dust and Fume Hazards

- Dust and fumes generated when using this tool can cause ill health (for example cancer, birth defects, asthma and/or dermatitis); risk assessment and implementation of appropriate controls for these hazards are essential
- Risk assessment should include dust created by the use of the tool and the potential for disturbing existing dust
- Direct the exhaust so as to minimise disturbance of dust in a dust-filled environment
- Where dust or fumes are created, the priority should be to control them at the point of emission
- Select, maintain and replace the consumable/inserted tool as recommended in the instruction handbook, to prevent an unnecessary increase in dust or fumes

- Use respiratory protection in accordance with employer's instructions and as required by occupational health and safety regulations

Noise Hazards

- Exposure to high noise levels can cause permanent, disabling hearing loss and other problems, such as tinnitus (ringing), buzzing, whistling or humming in the ears. Therefore, risk assessment and implementation of appropriate controls for these hazards are essential
- Appropriate controls to reduce the risk can include actions such as damping materials to prevent workpieces from 'ringing'
- Use hearing protection in accordance with employer's instructions and as required by occupational health and safety regulations
- Operate and maintain this tool as recommended in the instruction handbook, to prevent an unnecessary increase in the noise level
- Select, maintain and replace the consumable/inserted tool as recommended in the instruction handbook, to prevent an unnecessary increase in noise
- If the tool has a silencer, always ensure it is in place and in good working order when the tool is being operated

Vibration Hazards

This information shall draw attention to vibration hazards that have not been eliminated by design and construction and remain as residual vibration risks. It shall enable employers to identify the circumstances in which the operator is likely to be at risk from vibration exposure if the vibration-emission value obtained using ISO 28927-3 does not adequately represent the vibration emission in the intended uses (and foreseeable misuses) of the machine; additional information and/or warnings shall be supplied to enable the risks arising from vibration to be assessed and managed.

- Exposure to vibration can cause disabling damage to the nerves and blood supply of the hands and arms
- Wear warm clothing when working in cold conditions and keep your hands warm and dry
- If you experience numbness, tingling, pain or whitening of the skin in your fingers or hands, stop using the machine, inform your employer and consult a physician
- Operate and maintain the sander or polisher as recommended in the instruction handbook, to prevent an unnecessary increase in vibration levels
- Hold the tool with a light but safe grip, taking account of the required hand reaction forces, because the risk from vibration is generally greater when the grip force is higher

Additional Safety Instructions for Pneumatic Power Tools

- Air under pressure can cause severe injury.
- Always shut off air supply, drain hose of air pressure and disconnect tool from air supply when not in use, before changing accessories or when making repairs.
- Never direct air at yourself or anyone else.
- Whipping hoses can cause severe injury. Always check for damaged or loose hoses and fittings.
- Whenever universal twist couplings (claw couplings) are used, lock pins should be installed and whipcheck safety cables should be used to safeguard against possible hose-to-tool or hose-to-hose connection failure.
- Do not exceed the maximum air pressure stated on the tool.
- Never carry an air tool by the hose.

Product Familiarisation

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | 1/4" Square Drive |
| 2 | Trigger |
| 3 | Air/Torque Control Dial 5 |

Intended Use

- Air driven impact wrench, for use with standard 1/2" sockets to loosen and tighten nuts and bolts.

Note: This device is not a torque wrench. Always torque nuts/bolts with a calibrated torque wrench.

Unpacking Your Tool

- Carefully unpack and inspect your tool. Fully familiarise yourself with all its features and functions
- Ensure that all parts of the tool are present and in good condition. If any parts are missing or damaged, have such parts replaced before attempting to use this tool


Before Use

Fitting the quick connector

Note: This tool is supplied with two different male airline quick connectors:

FD-4 – commonly used in Europe


EN-6 – mainly used in the UK



- Please choose the connector that is compatible with the airline system you are using, and install as outlined below:

 1. Apply some PTFE tape (not included) to the screw threads of the Quick Connector (3). This will help to maintain an air-tight seal
 2. Remove the protective plug from the air inlet
 3. Using a spanner (not included) screw the quick connector into the air inlet located at the base of the handle
 4. Connect to airline, pressurise carefully and carry out a leak check (e.g. by spraying small amounts of soapy water on to the outside of the connectors)
 5. Air lines fitted with matching female quick connectors will now be a push fit to the tool

Air supply connection



- This tool should be connected to a clean, dry air supply with inline filter and water separator
- Do not allow supply pressure to exceed the maximum stated (see "Specifications")
- Ensure that water is drained from air system daily
- Ensure that all parts of the system (hoses, couplers, etc.) are correctly rated for the air pressure to be used

Setting tool power

- The tool speed can be adjusted by pressing and turning the Air/Torque Control Dial (4):

'1' = minimum, '4' = maximum

Forward and reverse

This tool features a forward/reverse function. Select the desired direction by pushing the Forward/Reverse Switch (2). The letters 'F' and 'R' marked on the tool indicate the switch position for forward and reverse:

- Bar exposed above trigger = 'F' – forward (clockwise rotation)
- Bar exposed at rear of tool = 'R' – reverse (anticlockwise rotation)

Note: The terms "forward" and "reverse" refer to right hand threads.
Installing a socket

WARNING: Always disconnect the tool from the air supply before attaching or removing sockets.

1. Push a suitable socket firmly over the locking ring on to the 1/2" Square Drive (1)
2. Ensure the locking ring engages and the socket is firmly attached by trying to pull it off the drive

Note: Firmly pull the socket off the drive to remove.

Operation

Loosening a nut or bolt

1. Place the socket over the nut
2. Hold the tool firmly by the handle. Your thumb should wrap around the handle and your fingers should sit on the Trigger (5)
3. Brace the machine with your other hand on the back of the tool to control torque reaction
4. Press the Forward/Reverse Switch (2) inwards until it protrudes out the back of the housing
5. Press the trigger to start the tool
6. When the nut or bolt starts moving, release the trigger to stop the tool and remove the socket from the nut or bolt. Remove the nut from the socket if needed

Note: DO NOT allow the ratchet to run in 'idle rotation' for an extended period of time. This will shorten its life.

WARNING: If the tool cannot loosen the nut, DO NOT raise the outlet pressure of the air compressor. Use a manual spanner instead to loosen the nut or bolt.

Tightening a nut or bolt

1. Check the torque setting and ensure the nut or bolt can withstand the torque selected
2. Tighten the nut or bolt as far as possible by hand
3. Place the socket over the nut
4. Hold the tool firmly by the handle. Your thumb should wrap around the handle and your fingers should sit on the Trigger (5)
5. Brace the machine with your other hand on the back of the tool to control torque reaction
6. Press the Forward/Reverse Switch (2) inwards until it protrudes out the front of the housing
7. Press the trigger to start the tool
8. When the nut has been tightened, remove the tool and socket

WARNING: DO NOT over-tighten. You should use a calibrated torque wrench to torque the nut to the correct value after using the impact wrench.

WARNING: NEVER increase the air pressure above the maximum operating pressure stated in 'Specifications' if the tool stalls while tightening or the torque produced is insufficient.

WARNING: Be aware that air tools may hold residual pressure after use. Always bleed air pressure from the tool after shutting off air supply.

Maintenance

WARNING: Always disconnect from the air supply and depressurise before cleaning or carrying out any maintenance.

Cleaning

- Keep your tool clean at all times. Dirt and dust will cause internal parts to wear quickly and shorten the machine's service life. Clean the body of your machine with a soft brush, or dry cloth.

IMPORTANT: There is very little that can go wrong with your air tool and it should be noted that when an air tool fails to work it is generally because the internal workings have corroded due to dirty, wet air and failure to follow the instructions given below.

Daily maintenance procedure: Disconnect from the air supply, pour the equivalent of a tablespoon of oil into the air intake. Connect tool to the air supply and run motor briefly (e.g. 2-4 seconds) at low speed to distribute the oil.

Once a week: Disconnect tool from the air supply. Remove the hex screw to open the Oil Point (8) marked 'OIL' and pour in a few drops of air tool oil. Replace the hex screw and tighten to seal the oil point. Connect tool to the air supply and run motor briefly (e.g. 2-4 seconds) at low speed to distribute the oil.

- If the machine is in constant use or used for long periods at a time, a combined filter/lubricator must be fitted. There must be an air filter fitted at all times.
- Use air tool oil. DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES USE NORMAL ENGINE OIL.
- Failure to comply with the operating and maintenance instructions may invalidate the guarantee.

Storage

- Store this tool carefully in a secure, dry place out of the reach of children.

Disposal


- As with other power tools, air tools should not be disposed of with household waste.
- Air tools may contain traces of tool oil and other lubricants and so must be recycled accordingly.
- Contact your local waste disposal authority for information on the correct way to dispose of power tools.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Tool operating slowly	Pressure incorrect	Set the correct air pressure according to the specification
	Dirt within the mechanism	Pour oil into air inlet as per maintenance instructions
	Air blockage	Operate tool in short bursts to clear blockage
	Air leak	Check all fittings and hose for air leaks and correct issue by retightening, using PTFE tape or replacing
	Blockage in garnet mesh filter	Remove quick connector and clean mesh filter
Tool seized	Dirt or rust in mechanism	Try 'Tool operating slowly' solutions
	Dirt or rust in mechanism	Tap tool gently with a soft mallet
	Dirt or rust in mechanism	Free mechanism by rotating drive manually when disconnected from air line
Normal no load speed but tool slows down under load	Worn motor or clutch parts	Contact an authorised Silverline service centre
	Motor or clutch sticking	Pour oil into air inlet as per maintenance instructions and operate tool in short bursts to lubricate and free up
Tool will not stop after trigger is fully released	Throttle valve O-ring or valve seat damaged	Have the tool repaired at an authorised Silverline service centre

(FI)

FXA



Merkkien selitykset

Laitteeseen arvokilvenssa voidaan esittää symboleja. Nämä antavat tärkeitä tietoa tuotteesta tai ohjeita sen käytöstä.



- Käytä kauko-ohjainta.
- Käytä suojapinseiä.
- Käytä hengityssuoja-aittaa.
- Käytä suoja-öpäitä.



- Käytä suojelekaineita.



- Lue käyttöohje.



- ÄLÄ kytke työkalua paineakaasupulloon.



- Vastaava sovellettavia laakeja ja turvallisuusvaatimuksia.



- Paineilmatyökaluja ei saa hajuttaa takausjätteen mukana. Paineilmatyökaluvissa voi olla työkalujen tai muiden voiteluaineiden jäänteitä, joten ne on kierrättettävä asianmukaisesti.

Irrotusmomentti korkeintaan	340 Nm
Käyttöala (suurin kierrekoko)	M14
Sallitu käyttöpaine korkeintaan	6.3 bar
Joutokäytinopeus	7500 min ⁻¹
Aänitehotaso LWA	98 dB(A)
Äänenpainetaso LPA	87 dB(A)
Tärinä a_w	3.3 m/s ²
Neliökara	1/2"
Ilmankulutus	140 l/min.
Suositeltu letun sisähalkaisija	Ø 10 mm
Paino	1.9 kg

Tärinä ja melu

Melu- ja tärinätasot erittelyssä on määritetty ISO 28927-3:n mukaan. Annottuja lukuja voidaan käyttää verrattaessa keskenään samanlaista tämän standardin mukaan testattuja työkaluja. Nämä arvoja voidaan käyttää melulle ja tärinälle astutumisen arviointiin.

- Arvot perustuvat työkalun tavaramaiseen käytöön tavarinomaisessa olosuhteessa. Puitteellisesti huollettu, vähän koottu tai värimäinen käytetty työkalu voi aiheuttaa enemmän melua ja tärinää. Laitteen yhtäjaksoisen käytöllä aikana taita on kytkettävä salamointileistä pölyä pöältä. Pöly usein taukoja työkalua käytessäsi.
- Käytäjän omien estuna riittävästi varmistettava oma turvallisuusosa käytävällä asiamuodissa suojailetafelta, kuten kauko-ohjaimia, joita surjauvet koivat ja joista tulossa melulta, sekä tärinätä suojeleva käsineistö, joka vähentää tärinää. Älä käytä työkalua kasille mäellätyvällä lämpövälillä metallimassassa lampitilassa, sillä siihen tärinä valkuuttaa voimakkaanmin.

Aani

- Meludirektiivin tarkoituksena on suojaata terveyteen ja turvallisuuteen liittyviltä vaarilta, joita aiheutuu tai todennäköisesti aiheutuu melulle astutumisesta ja sen vaarallisuudesta kuollelle. Direktiivin avulla voidaan määritellä melulle astutumisen sekä fyysiset rajojat, kuten saneripaineen yläraja ja päävirtauksen sekä vinkkutaisen astutumisen rajaat. Erityistä huomiota onkin annettava astutumisen taseon sekä keston.

Tärinä

- Työntekijöiden tärinätaloustumisen rajattamista koskeva Euroopan direktiivin 2002/41/EY tarkoituksena on saada tärinille astutumista työssä. Direktiivin avulla työkalujen käytäjät voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, miten pitkään he käyttävät työkalua. Huomattava tärinää aiheuttava laiteita saatannollisesti ja pitkä aikaa kerailevana käyttävät henkilöt ovat suuremmassa vaarassa astutus terveyteen liittyvillä ongelmilla. Standardi ISO 28927-3 määrittelee kolmessa eri suunnassa menetelmällä, joka tunnetaan kolmen akselin tai tekijöinä summan perustuvana mittauksena. Huomattava tärinää aiheuttava laiteita käytetessä on varmistettava, että astutumisrajoja ei ylitätä.

Yleiset turvallisuusvaroitukset

- Lue ja varmista, että ymmärrät seuraavat turvallisuusvaroitukset tiettyyn työkaluun määritettyyn aikaiseen käytöön ja korjaamiseen, lisävarusteiden vaihtamiseen tai työkalun läheisyyteen työskentelytöihin. Nämä ohjeet voidaan muuttua jatkanneen tai johtaa vaativia lisävarotoimenpiteitä.
- Varmista, että perehtyy laitteeseen käytäjäksi: varoit aikaisempi käyttäjä ja pölytä aikaisempi työkalu.
- Älä muokkaa työkalua. Muokkaukset voivat heikentää turvallisuuden varmistavien toimintojen tehoa ja lisätä käytäjän kohdistuvia riskejä.
- Älä heitä turvallisuusvaroja pois – anna ne laitteeseen käytäjölle.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut.
- Työkalut on tarkastavaa salamointileistä, jotta voidaan varmistaa sitä, että standardin ISO 11148 mukaiset luokitusmerkit ovat kohdistuvia työkalusta. Työntekijöille tulee käyttää ja ottaa yhteyttä valmistajan puuttuvien merkinnojen tilanteeksi tarvittaessa.

VAROITUS: Täta laitetta ei voida käyttää henkilöt, joilla on rajatuut fyysiset, aistiiliset tai henkiset kyyti (mm. lapsi) tai joilla on purtuu kokemus ja totuus, ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö ole antanut heille laitteen käytöä koskevaa opustusta tai käyttoohjeita. Lapset on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Iskeytymisvaarat

- Muista ettiä työkalutöihin kappaleen tai lievurusteidien tai jopa työkalun vaurioitumisen käytön aikana voi seada esineet iskeytymään suurella nopeudella.
- Käytä aina iskunkorkeavaria suojailevaa työkalua käytettäessä. Tervitavat suojailevastet ovat arvioitavat aina ennen työkalun käytöä.
- Käytä suoja-kyppärää työkalua pään yläpuolella käytettäessä.
- Myös muuhin henkilöihin kohdistuvat riskit on arvioitava tassaa valheessa.
- Varmista, että työstötövä kappale on kinnitetty asianmukaisesti paikalleen.

Kiinni juuttumiseen liittyvät vaarat

- Mikäli väljä vaatteita, koruja, huiveja, hiusia tai käsineitä ei pidetä poissa työkalusta ja lisävarusteista, seurauksena voi olla tukehtuminen, päähanan irtoaminen ja/tai haavoja.

Käytöön liittyvät vaarat

- Käytäjän kadel astiutuvat vaaroille, kuten haavoille, hieertymille ja lammille työkalua käytettäessä.
- Käytyä sopivaa käsineitä käsien suojaamiseen.
- Käydään ja pitkäaikainen työntekijöiden on kytettävä käsittelymisen painavia ja terhekkäitä työkaluja.
- Pitele työkalua oikein ja ole valmis reagoimaan tavarammeisien tai yllättäviin liikkuihin ja käytä molempia käsia.
- Säilytä tasapaino ja seisoo tukevasti molemmilla jalilla.
- Vapeauta käynnytystykin, mikäli syöttö keskeytyy.
- Käytä ainoastaan valmistajan suositusten mukaisesti.
- Omin suojalaseja on käytettävä ja sopivina käsineiden sekä suojaavatkoilun käytöstä suosittelaan.
- Vältä koskemasta suoraan liikkuvien osien käsien tai muiden rajojen liikkuvien osien väliin jäämisen ja haavojen välttämiseksi.
- Käytä sopivaa käsineitä käsien suojaamiseen.
- Laitteeseen liittyvät staattisten sähköpurauskaiden vaara silloin, kun sitä käytetään muovilta tai muiten sähköka johtamattomien materiaalien käsittelyyn.

Monionkseen liikkeeseen liittyvät vaarat

- Työkalua käytettäessä työkalun käytäjän kadel, käsivarret, hartialt ja muut varrat olват väsyä.
- Työkalua käytettäessä on välttämällä mukava työsantti ja käytäjän on seisoitettava tukevasti kandella jalalla ja välttettävä vaarallisia, horjumisen mahdollistavia asentoja. Käytäjän on vähentettävä asentoja työskennellessä - se voi auttaa välttämään epäperillitykän tunteen ja väsymyksen.
- Mikäli käytäjä tuntee olosaista huonoksi tai tunteen kipua tai sarkyä, rajaat puittuvat, rajoissa tai muulla tuntuu syökömistä tai polttavasta tunnista tai jääkykyttä, oireisiin on reagoitava. Käytäjän on ilmoitettava asesta työnantajalle ja ottaa yhteyttä patevaan terveydenhuollon ammattilaiseen.

Lisävarusteisiin liittyvät vaarat

- Irrota työkalu virtalähteestä ennen työkalun tai lisävarusteiden esentämistä tai vaihtamista.
- Vältä Valtakoskettamasta suoraan työkalun kärkeä käytön aikana ja sen jälkeen, koska se voi olla kuuma tai terävä.
- Käyta ainoastaan koottaan ja tyyppilaan sopivaa lisävarusteita ja tarvikkeita, joita työkalun valmistaja suosittelee - eikä käytä mitään suosituksista poikkeavaa lisävarusteita tai tarvikkeita.

Työtiloihin liittyvät vaarat

- Liukastuminen, kompaustuminen ja puttamisen ovat suurimpia työpalkkaannettomuuksien aiheuttajia. Vario työkalun käytön aikana saamia liukkaita pintoja ja varo myös kompaustumasta ilmanlaskun tai paineilmaleikkuun.
- Työkalua ei ole tarokettu idäytettäväksi räjähyshenkisissä tiloissa eikä sitä ole suojutu sähköllä.

Pölyn ja höyryn liittyvät vaarat

- Työkalun käytön aikana muodostuvat höyryt ja pölyt voivat vaikuttaa hartialleiseksi terveyteen (esimerkiksi syöpä, synnynäiset kehityshäiriöt, astma ja/tai ihotulehdukset). Naihin varoithin liittyvät riskit on eriottava ja tervitavat toimenpiteiden on ryhdyttävä.
- Riskien arvioinnissa on huomioidava työkalun aiheuttama pöly sekä jo olemassa olevan pölyn liikkuminen.
- Kohdista ilman poistoaukko sitten, että se lennataan mahdollisimman vähän pölyä pölylesessä ympäristössä työskennellessä.
- Pöly ja höyryn muodostumiseen on puuttuvata silloin, kun työskennellään tiloissa, joissa niitä ilmenee.
- Valitse, käytä ja valibä tarvikkeita/lisävarusteita ohjeikirjan suositusten mukaisesti tarpeettoman pölyn ja höyryn välttämiseksi.

- Käytä rienglyttäjäpistettä ja ohjeiden mukaisesti ja työturvallisuusmääritelmän edellytyksillä tavalla.

Melun liittyvät vaarat

- Melulle astutuminen voi aiheuttaa pöyystä kuollein heikentymistä sekä muita ongelmia, kuten kervian romista (korvissa kuoliin seini, hymy, vihelys ja humperi). Roiden avointi ja asannukkabalin telmeripöylin ryhmittyminen näiden vaarojen välttämiseksi on edottaman tarkeinta.
- Asannukkaiset toimenpiteet voivat olla esimerkiksi äänenvaimentamiseen liittyvät toimenpiteitä, joita vähentävät työstettyistä koppeleiden peräsin olevan lämmön.
- Käytä kuulosuojaamia työntekijöiden ohjeiden mukaisesti ja työturvallisuusmääritelmällä tavalla.
- Käytä ja huola työkalua ongelmien suojausten mukaisesti ilialisen melun välttämiseksi.
- Valitse, käytä ja valibä tarvikkeita/lisävarusteita ohjeikirjan suositusten mukaisesti tarpeettoman melun välttämiseksi.
- Jos työkalussa on äänenvaimennin, varmista, että se on aina paikallaan ja asianmukaisessa kunnossa työkalua käytettäessä.

Tänään liittyvät vaarat

- Tässä lehdessä käsitetään seitsen tänään liittyvää varoja, jotka on oltava esillä alueella ja/vaihtoehtoisesti työntekijät voivat tunnistaa osoitteet, joissa ilmetee käytäjälle todennäköisesti alueella olevat. Mikäli standardi ISO 20273:n mukaista saatut tänän kokevat arvoelle välttävä käytäjän koulutuskeskus "ja oletetaan kytköön käsiksen välttämiseen käytössä". Imeressä laitteen tietelästä tänään ilmetetään jo mieli virranneita on arvioitava, tarvitar liittyvien mietintöiden ja muiden jo mitä varten.

- Tänänille astutuminen voi vahingoittaa hermoja ja käsien sekä kasivarsien verenkiertoa.
- Pukeudu lampimästi - kylmissä olosuhteissa työskenneltäessä ja pida käsierä lampimina ja kuvina.
- Jos tuntuu katoava, tunnet pistelyä tai kipua tai sormien tai käsien iho kalpeenne, lopetta laitteen käytön ja ilmoita asiasta työnantajalle ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- Käytä ja huola liiomakonetta tai kihlottajaa ohjeikirjan suositusten mukaisesti ilialisen tänän välttämiseksi.
- Pitele työkalus kevyesti, mutta kuitenkin turvalisesti ja huomioiden samalla kihlän kohdistuvaa voimaa, koska tänän todennäköisyyksä on yleensä suurempi silloin, kun puristusvoima kasvaa.

Paineilmatyökalujen muut turvallisuusohjeet

- Paineilma voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.
- Sulje aina ilmansyöttö, poista paine letkusta ja irrota työkalu ilmansyöttöä silloin, kun sitä ei käytetä, ennen lisävarusteiden vaihtamista tai lätteen korjaamisen aloittamista.
- Älä koskaan kohdista paineilmaa itseesi tai muihin henkilöihin.
- Paineilman voimasta iskeytetyt letkut voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Tarkista aina letkujen ja liitimiien kireys sekä kunto.
- Yleiskäytöissä käytettävissä (kynsililitin) käytettäessä on aina käytettävä lukituslappia ja turvaketjua suojaksi letkun ja työkalun sekä kahden letkun välisten liitosten hajoamisen tapauksessa.
- Älä ylita suurinta suositteltua ilmanpaineetta, joka on merkitytyökalun.
- Älä koskaan kannata paineilmatyökalua letkusta kinni pitäen.

Tuotteeseen tutustuminen

1	1/2" neljökkara
2	Liipaisin
3	Ilman/väännön säätöpainike

Käyttötarkoitus

- Paineilmakäytöllinen iskuvaänin on tarkoitettu käytettäväksi tavallisista 1/2" hylsyjen kanssa mutterien ja pulppien kiinnittämiseen sekä löysäämiseen.

Huomautus! Laite ei ole momenttiavain. Kirista mutterit/pulpit alina kalliboidulla momenttiavaimella.

Pakkauksesta purkaminen

- Pura työkalu pakkauksesta ja tarkista se huolellisesti. Perehdy perusteellisesti kaikkiin työkalun ominaisuuksiin sekä toimintoihin.
- Varmista, että kaikki työkalun osat ovat paikoillaan ja asiamukaisessa kunnossa. Mikäli osa puuttuu tai ne ovat vaurioituneet, vaihda tilalleiset osat ennen työkalun käyttöönottoa.

Ennen Käyttöä

Pikalitimen asennus

Huomautus! Tämän työkalun mukana toimitetaan kaksoi erilaista ilmatekun pikalitintä (uros): EQ-4 – käytettään yleisesti Euroopassa

EN-6 – käytettään paaaslassa Yhdistynyt kuningaskunnassa



- Vaihde liittin, joka sopii käytettämäasi paineilmajärjestelmään ja asentaa se seuraava ohjeita noudattaa:

 - Kiera jokin varaan PTFE-telppi (ei sisälly toimitukseen) pikalitimen (3) ruuvikierteisiin. Nämä varmistat ilmatiiviyden.

Huomautus! Kiera PTFE-telppi tukasti vastapäiveen, jotta se ei irrota kierrettä työkalun ruuvitustaessa.

- Poista ilmanoton tulppa.
- Ruuvaa pikalititon kahvan pojasea olevaan ilmanottoaukoon mutterivalmalla (ei sisälly toimitukseen).
- Kytke ilmatekuu, paineesta varovasti ja suorita vuotolarkastus (esim. sulhukkutamalla pieni määrä sappuaavetta liittimiin ulkopäin).
- Ilmatekuu, jossa on vastaava neenesiitin, työnteleen työkaluun.

Ilmansyötön kytkentä



- Työkalu on kytkettävä puhtaaseen, kulvaan ilmansyöttöön, jossa on linjaan kytketty votelulata ja vedenerotin.
- Älä anna tulipaineen ylittää ilmoitetussa suurinta sillitusta painetta (katso laitteen tiedot).
- Varmista, että vesi poistetaan ilmajärjestelmästä päävittain.
- Varmista, että kaikki järjestelman osat (letkut, liittimet jne.) vastaavat käytettävän ilmanpoikanen mukaisista luekkista.

Tehonsaatto

- Työkalun nopeutta voidaan saada painamalla ja kehtamalla ilmanväännön säätöpainiketta (4).

1 = minimi, 4 = maksimi

Eleenpäin/taksepäin

Työkalussa on eteen- ja taaksepäin suunnenvaihtotolinti. Vaihde sopiva suunta painamalla pyörinmissuunnan valitsokytkintä (2). Työkalun merkityt kiljaimet "F" (teen) ja "R" (taake) kerovat kytkimen suunnan:

- tanko näkyy lipausimisen ylöpuolella = F = eteen (pyöri myötäpäivään)
- tanko näkyy työkalun takona = R = taake (pyöri vastapäivään)

Huomautus! Eleenpäin ja taaksepäin viltaavat olkeanpuoleisin kierroslin.

Hylsyn asennus

VÄRÖITUS! Irrota työkalu ilmansyötöstä alina ennen hylsyn asentamista tai poistamista.

- Työnnä sopiva hylsy hyvin lukitusrenkaan ylitse 1/2" nelikarvana (1).

- Varmista, että lukitusrengas on paikoillaan ja hylsy on hyvin tiinnyt ympärillä veteä sitä ihti nelikarasta.

Huomautus! Irrottamiseksi vedä hylsyä napakasti ihti nelikarasta.

Käyttö

Mutterin tai pulkin löysääminen

- Aseta hylsy mutterin paalle.
- Pitele työkalua napakasti kahvasta. Kiera peukalo kahvan ympärille ja aseta sommi lipausimelle (5).
- Kannattele työkalua toisella kädellä työkalun takaosasta välinpitömomentin hallitsemiseksi.
- Paina pyörinmissuuman valitsokytkintä (2) sisäänpäin, kunnes se työntyy ulos kotelon takaosasta.
- Paina lipausinta työkalun käynnistämiseksi.
- Vapauta lipausinta työkalun pysäytämisestä kun mutteri tai pulki alkoo liikkua ja irrota hylsy mutterista tai pulista.
- Irrota mutteri hylsyystä tarvittaessa.

Huomautus! ÄLÄ anna räikällä käydä tyhjäkäynnilä pikkia aljalla kerrallaan. Se lyhentää työkalun käyttöikää.

VÄRÖITUS! Mikäli mutterin löysääminen ei onnistu työkalulla, ÄLÄ lisää kompressoriin ilmanpalnettia. Löysää mutteri tai pulsi käsikäytössellä mutterivaimella.

Mutterin tai pulkin kiristäminen

- Tarkista momenttisaatio ja varmista, että mutteri tai pulssi kestää vauhtun vaanion.
 - Kirista mutteri tai pulssi mahdollisimman hyvin käsin.
 - Aseta hylsy mutterin paalle.
 - Pitele työkalua napakasti kahvasta. Kiera peukalo kahvan ympärille ja aseta sommi lipausimelle (5).
 - Kannattele työkalua toisella kädellä työkalun takaosasta välinpitömomentin hallitsemiseksi.
 - Paina pyörinmissuuman valitsokytkintä (2) sisäänpäin, kunnes se työntyy ulos kotelon etuosaan.
 - Paina lipausinta työkalun käynnistämiseksi.
 - Irrota työkalu ja hylsy mutterin kiristämisen jälkeen.
- VÄRÖITUS!** ÄLÄ kertaile käytävää momenttivaihtoa mutterin kiristämisen ollessaan <reittiessä ikä-vaien men katon aikien>
- VÄRÖITUS!** ÄLÄ koskaan ylittä lähteiden tiedoissa ilmoitettu suurinta sillitusta käytöspaineesta, jos työkalu pysähtyy kiristetessä tai momentti on riittämätön.
- VÄRÖITUS!** Mutteri, eka peilinäytöllä ssa voi vesi olla painetta koroton pikkia. Purista ilme asia työkalusta ilmansyötörin päässä ja kytke uusi ja uusi.

Kunnossapito

VAROITUS! Irrota ilmansyöttö aina ja polsta paine ennen minikätilaitosten puhdistus- tai kunnossapitöiden suorittamista.

Puhdistus

- Pidä työkalu aina puhdasena. Polja lika kuuluvat siboset nopeesti ja lyhentivät laiteen käytökkötä. Puhdistus koneen runko pehmeällä harjalla tai kulvalla iholla.

TÄRKÄÄ! Painelmatyökalussa juuri mikään ei voi menoa vikaan, mutta kannattaa muistaa, että painelmatyökalussa ilmenneet vian johtuvat yleensä liikanseen ja koskaan ilman aiheuttamasta sisäisen roostumisesta tai sitä, että jäljempänä annettuja ohjeita ei ole noudatettu.

Polvittainen kunnossapito: Irrota laite ilmansyöttöstä, kaada noin ruokaluskilinan oljya ilmanlaitoskuoon. Kytke työkalu ilmansyöttöön ja anna moottoriin käydä vähän aikaa (noin 2–4 sekuntia) hitaalla nopeudella, jotta oljy levissä.

Kerän vilkossa: Irrota työkalu ilmansyöttöstä. Irrota kuuksikanttaruuvu avataksesi voitelupisteen (8), jossa lukee "OIL", ja kaada muutama dippi oljya työkalun. Kierrä kuuksikanttaruuvu takaisin ja kiinnitä tivistaaksesi voitelupiste. Kytke työkalu ilmansyöttöön ja anna moottoriin käydä vähän aikaa (noin 2–4 sekuntia) hitaalla nopeudella, jotta oljy levissä.

- Mikäli laitteita käytetään jatkuvasti tai pitkiä aikoja kerrallaan, siihen on aseenhetkellä yhdistetty suodatin/votelulurit. Laitteessa on aina oltava ilmansuoatinta.
- Käytä painelmatyökaluille sopivaa oljya. ÄLÄ MILLOINKAAN KÄYTÄ TAVALLISTA MOOTTORIOLJYÄ.
- Käytöstä ja huolosta annettujen ohjeiden noudattamette jättämisen voi mitataksa taksuun.

Varastointi

• Työkalu on saliytävä huolellisesti turvallisessa, kuivassa paikassa lastausrakennuksessa.


Käytöstä poistaminen

- Kuten muutakaan konetyökaluja painelmatyökaluja ei saa havittaa talousjätteen mukana.
- Painelmatyökaluissa voi olla työkaluoljyn tai muiden voiteluaineiden jäänteitä, joten ne on kierrätettävä asianmukaisesti.
- Ota yhteyta paikalliseen jätehuoltoon konetyökalujen heittämiseen liittyvien lisätietojen saamiseksi.

Vianmääritys

Työkalu käy liian hitaasti	Vaara paine	Säädä ilmapaine oikein laitteiden tietoja noudattaen.
	Mekanismissa on likaa	Kaada oljya ilmanlaitoon kunnossapidosta annettujen ohjeiden mukaisesti.
	Ilmatukos	Käytä työkalua lyhyitä aikoja kerrallaan poisteaksesi tukoksen.
	Ilmavuoto	Tarkista kaikki liitokset ja ilmisieltku mahdollisten vuotojen varalta ja korjaan ne kääntämällä uudelleen ja käytämällä PTFE-teippiä tai vahtamalla ne uusin.
	Verkkosuoatinta on tukossa	Irrota pikaliitin ja puhdista verkkosuoatinta.
Työkalu on kiinni leikkautunut	Likaa tai ruostetta mekanismissa	Yritä ratkaista ongelma käytämällä kohdassa "Työkalu käy liian hitaasti" annettuja ohjeita.
	Likaa tai ruostetta mekanismissa	Napaudu kevyesti pihmeällä vasaralla.
	Likaa tai ruostetta mekanismissa	Vapaauta mekanismi kääntämällä käsin sen jälkeen, kun laite on irrotettu ilmatekusta.
Normaali kuormittamataton nopeus, mutta työkalu hidastuu kuormitettaessa	Kulunut moottori tai kytkennen osat	Ota yhteyttä valtuutettuun Silverlinen huoltoon.
	Moottori tai kytkin jumittuu	Kaada oljya kunnossapidosta annettujen ohjeiden mukaisesti ja käytä työkalua lyhyitä aikoja kerrallaan voitelua ja tukoksen poistamista varten.
Työkalu ei pysähdy, kun liparisin vapautetaan kokonaan	Kuivustusventtiiliin O-rengas tai venttiiliin istuikka on vauroitunut	Korjauta työkalu valtuutetussa Silverlinen merkkituollossa.

FXA



Symbolbeskrivning

Märkskytten på maskinen kan innehålla symboler. Dessa visar viktig information om produkten eller instruktioner om dess användning.



- Använd i örsäkredd.
- Använd egenskydd.
- Använd andrars skydd.
- Använd fuskulredd.



- Använd skyddshandskar.



- Läs brukenvisningen.



- ANVÄND INTE** med gascylinder!



- Följer relevant lagsättning och säkerhetsstandarder.



Miljöskydd

Tryckluftverktyg får inte kastas bland hushållssoporna. Tryckluftverktyg kan innehålla rester av verktygsolja och andra smörjmedel och ska därför återvinnas på lämpligt sätt.

Max vridmoment.	340 Nm
Arbetsområde (max. gängstorlek)	M14
Max tillåtna arbetstryck	6,3 bar
Varvial utan belastning	7500 min ⁻¹
Ljudeffektsnivå (L _{WA})	98 dB(A)
Ljudtrycksnivå (L _{PA})	87 dB(A)
Vibration a _w	3,3 m/s ²
Fyrkantig drivtapp	1/2 tum
Luftförbrukning	140 l/min
Rekommenderad inre slangdiameter	Ø 10 mm
Vikt	1.9 kg

Buller och vibration

Ljud- och vibrationsnivåer i specifikationen fastställs enligt ISO 28927-3. Siffrorna där kan användas för att jämföra liknande verktyg testade enligt denna standard. Dessa siffror kan användas för att bedöma exponering för buller och vibrationsnivåer.

- Siffrorna representerar normal användning av verktyget under normala arbetsförhållanden. Ett verktyg som är deligt skott, felaktigt monterat eller som används fel kan ge ökert buller och vibration. Den totala arbetstiden du kan använda verktyget måste innehålla pauser när det inte används eller är avstängt. Ta regelbundna pauser när du använder verktyget.
- Det ligger i användningens intresse att maximera sin säkerhet genom korrekt användning av säkerhetsutrustningen, t.ex. hörselskydd mot höga och upprepande ljud, anti-vibrationshandskar som minskar vibrationer. Använd inte verktyget med handarna vid låga temperaturer, eftersom vibrationer då har en större effekt.

Ljud

- EU-direktivet om buller infördes för att skydda mot riskerna för hälsa och säkerhet, t.ex. nedslatt hörsel, som kan uppstå genom exponering för buller. Direktivet kan användas för att definiera ljudexponering och de fysiska parameterna, som ljudtryckets toppvärde och daglig och veckoliga exponeringsnivåer. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot exponeringenivå och varaktighet.

Vibration

- Det europeiska direktivet om fysikaliska ägens (vibration) 2002/44/EG infördes för att kontrollera exponeringen för vibrationer på arbetsplatsen. Direktivet möjliggör för verktygsanvändare att ta komiska beslut om hur lång tid man ska arbeta med verktyget. Personer som regelbundet använder verktyg med kraftiga vibrationer under en längre tid löper större risk att få hälsoproblem. ISO 28927-3 anger vibrationer i tre riktningar som kallas baneaxial eller verktygsaxial för de tre riktningarna. Se till att du inte översöger exponeringenivåerna vid arbete med utrustning som ger kraftiga vibrationer.

Allmänna säkerhetsvarningar

- För att undvika faror måste du läsa säkerhetsinstruktionerna innan installation, drift, reparation, underhåll, vid bygge av tillbehör, etc. i sitt arbete med verktyget. Underhålls-och kan resultera i allvarlig kroppsskada.
- Endast behöriga och utbildade operatörer ska installera, justera och använda verktyget.
- Modifiera inte verktyget. Modifieringar kan minska säkerhetsgarnerings effektivitet och öka risken för skador på operatören.
- Kasta inte bort säkerhetsinstruktionerna; ge dem till operatören.
- Använd inte verktyget om det blivit skadat.
- Verktyg ska bekräftas mögelbundet för att bekräfta att klassificeringar och mätning enligt ISO 11148 är i lika skick på verktyget. Arbetsgivaren/förvaltaren ska kontakta tillverkaren för ersättning/ställer vid behov.

VARNING: Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedslatta fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap, om inte de har tillsyn eller blivit instruerade av personen som är ansvaret för deras säkerhet gallande användning av apparaten. Barn ska hållas under uppsyn för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Fara för ivägslungade föremål

- Var medveten om att föl på arbetsstycket, tillbehör eller på redskapsen, kan orsaka föremål att slungas iväg med hög hastighet.
- Gör alltid slagnäts åtgärder när du använder verktyget. Graden av skydd ska bedömas för varje användning.
- För arbete ovanför huvudet ska skyddshjälmen bäras.
- Riskerna för personer som befinner sig i arbetsområdet bör också bedömas.
- Säkerställ att arbetsstycket sitter fast ordentligt.

Fara för att fastna

- Kvävning, skalpering och/eller rörsår kan uppstå om löst sittande kläder, personliga smycken, slipsar, hör eller handskar inte hålls borta från roterande verktyg eller tillbehör.

Faror vid användning

- Användning kan exponera operatörens händer för faror som t.ex. skarsår, skrapskär och hetta.
- Använd lämpliga handskar för att skydda händerna.
- Operatörer och underhållspersonal måste vara fysiskt kapabla att hantera större, vikta och krotna iverktyget.
- Hall verktyget rätt, var beredd att motverka plötsliga rörelser och ha båda händerna tillgängliga.
- Håll en balanserad kroppsställning och stå stadigt.
- Slipp avtryckaren vid avbrott i tryckluftsforsörjningen.
- Använd bara smörjmedel som rekommenderas av tillverkaren.
- Skyddsglasögon ska användas; lämpliga handskar och skyddsdräkter rekommenderas.
- Undvik direkt kontakt med rörliga delar för att förhindra kläm- eller skärskador på händer och andra kropsdelar.
- Använd lämpliga handskar för att skydda händerna.
- Det finns risk för elektrostatiskt utladning om verktyget används på plast och andra icke ledande material.

Faror med repetitiva rörelser

- Vid arbetsrelaterade aktiviteter kan operatören uppleva obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra kropsdelar.
- Vid användning ska operatören se till att behålla en balanserad kroppsställning och stå stadigt med foterna samt undanvara onormala kroppsställningar där du inte är i balans. Operatören bör använda kroppsställning under långa arbetspass; detta kan hjälpa till att undvika obehag och trötthet.
- Om operatören upplever symptom som ständigt eller återkommande obehag, smärta, hjärtklappling, värk, sveda, domning, brinnande känsla eller stilehet, får dessa varmingetecken eka ino ignoreras. Operatören ska informera arbetsgivaren och konsultera utbildad hälsovårdspersonal.

Faror med tillbehör

- Koppla bort verktyget från tryckluftsforsörjningen innan du fastar eller byter arbetsverktyg eller tillbehör.
- Undvik direktkontakt med det arbetsverktyget under och efter användning eftersom det kan vara varmt eller väsigt.
- Använd bara storlekar och typer av tillbehör och förbrukningsmaterial som rekommenderas av tillverkaren; använd inte andra typer eller storlekar.

Faror på arbetsplatsen

- Att halka, snubbla eller falla orsakar majoriteten av alla arbetsplatsskador. Var uppmärksam på hala underlag, enskål vid verktygets användning och snubbelar med luffledningar eller hydrauliska slangar.
- Verktyget ska inte användas i potentiellt explosiv atmosfär och är inte isolerat mot ström.

Faror med damm och ångor

- Damm och ångor som genereras av verktyget kan orsaka hälsoproblem (som cancer, missbildningar, astma och/eller dermatt), riskebedömning och implementeringen av lämpliga kontroller för dessa faror är viktigt.
- Riskebedömning bör innefatta damm som genereras av verktyget och existerande damm som eventuellt rörs upp vid arbetet.
- Rikta utblåset så det minimiseras påverkan på damm i en dammig miljö.
- Der damm och ångor skapas, ska det prioriteras ett kontrollera dessa vid emissionskällan.
- Välj, underhåll och byt förbrukningsmaterial/arbetsverktyg enligt instruktionsboken för att förhindra onödig ökning av damm och ångor.

- Använd armbindningar i enlighet med arbetsgivarens instruktioner samt en g-förseglare inom företagshållsövred och arbetsselektie.

Bullerfaror

- Exponering för högt buller kan orsaka permanent hörnödelse och andra problem som tinnitus (ringande, susande, vislände eller brusande i öronen). Därför är det viktigt med riskbedömning och implementering av lämpliga åtgärder för dessa faror.
- Lämpliga åtgärder för att reducera risken kan vara åtgärder som t.ex. dämpande material för att förhindra arbetstystyden från att "ringa".
- Använd hörselektie i enlighet med arbetsgivarens instruktioner och enligt föreskrifter inom företagshållsövred och arbetsselektie.
- Använd och underhåll ventilyt enligt instruktionsboken för att förhindra onödig ökning av bullernivån.
- Välj, underhåll och byt förbrukningsmaterial/arbetsverktyg enligt instruktionsboken för att förhindra onödig ökning av bullernivån.
- Om verket har en ljuddämpare, se till att den alltid är på plats och i bra funktionstillstånd när verktyget används.

Faror med vibration

- Centra inforamtion fokuserar på faror med vibrationer som inte har eliminerats i design och konstruktion och fungerar som kvarvarande risker. Det ger arbetsgivare möjlighet att identifiera omställningar för operatörer iögonenäkt att exponeras för vibrationer. Om arbetssitueringar för vibratörerna som fastats via ISO 29297-3 inte motsvarar ems omständigheter för avsedd användning (och förutsätter felanmälan); på maskinen ska man informera och/eller varnna om tillståndet och informera om tillståndet kan utvärderas och omväntas i tillståndet är att istället lämna situationen kan utvärderas och omväntas.
- Exponering för vibrationer kan orsaka funktionsnedslagande skador på nervar och blodtillflöde på händer och armar.
 - Bär varma kläder när du arbetar under kalla förhållanden och håll handerna varma och torra.
 - Om du upplever domningar, sveda, smärta eller vita fingrar och händer, avbryt användningen, informera din arbetsgivare och konsultera läkare.
 - Använd och underhåll slip- eller polermaskinen enligt instruktionsboken för att förhindra onödig ökning av bullernivån.
 - Håll handtaget med ett lat men sakert grepp och uppskatta hur mycket handkraft som behövs, eftersom risken med vibrationer vanligen är högre när greppet är hårdare.

Extra säkerhetsinstruktioner för pneumatiska verktyg

- Tryckluft kan orsaka allvarlig personskada.
- Stäng alltid av lufttilförseln, töm slangen på tryckluft och koppla bort verktyget från lufttilförseln när det inte används, vid byte av delar eller vid reparation.
- Rikta aldrig tryckluftsstrålen mot dig själv eller någon annan.
- Piskande slangar kan orsaka allvarlig skada. Kontrollera alltid att slangar och kopplingar inte är skadade och att de inte sitter löst.
- Närmeist universella vridkopplingar (klockkopplingar) använde, ska läsprinrar installeras och säkerhetsvajrar användas för att hindra slangar från att lossna från verktyget eller från andra slangar.
- Överskrid inte rekommenderat maximalt arbetstryck som anges på verktyget.
- Bär aldrig ett tryckluftsverktyg i slangen.

Bekanta dig med produkten

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | 1/2" fyrkanlig drivlapp |
| 2 | avtryckare |
| 3 | regulator för luft/vridmoment |

Avsedd användning

- Tryckluftsdriven slägmutterdragare för användning med standard ½-tums hylsor för att lossa och dra åt muttrar och bultar.
- Obs!** Denna maskin är inte en momentnyckel. Dra alltid åt muttrar/bultar med rätt vridmoment med en kallberad momentnyckel.


Uppackning av verktyget

- Packa försiktigt upp verktyget och besiktiga det. Bekanta dig med alla delar och funktioner.
- Se till att alla delar finns med och är i bra skick. Om delar saknas eller är skadade, byt ut dessa innan du använder verktyget.

Innan användning


Anslutning av snabbkopplingen

Obs! Verktyget levereras med två olika han-snabbkopplingar till tryckluftsladdning: EQ-4 – används vanligen i Europa. EN-6 – används huvudsakligen i Storbritannien



- Välj den koppling som är kompatibel med tryckluftsystemet du använder, och installera som beskrivs nedan:
- Linda en bit PTFE-tejp (medföljer inte) på snabbkopplingens gängor (3). Detta hjälper till att hålla tätningen lufttät.
- Obs!** Linda PTFE-tejp tätt i medius riktning så att den inte lossnar när gängan skruvas in i verktyget.
- Ta bort skyddspullen från lufttappet.
- Skruva fast snabbkopplingen med en skruvnyckel (medföljer ej) i lufttappet som finns i änden av handtaget.
- Anslut till luftledning, tryckluftjamna försiktigt och gör en läckagekontroll (genom att spraya små mängder vattenlydd på utsidan av kopplingarna).
- Luftledningar med snabbkopplingar med hondelar kan nu fästas med skjutpassning på verktyget.

Lufttillförselanslutning



- Denna verktyg ska anslutas till en ren, torr lufttillförsel med integrerade smörjkoppar och vattenavskiljare.
- Låt inte lufttrycket överskrida det maximalt tillåtna (se "Tekniska data").
- Se till att tryckluftssystemet toms på vatten dagligen.
- Se till att alla delar av systemet (slangar, kopplingar etc.) har rätt klassificering för det tryck som används.

Inställning av verktygs effekt

- Verktygets hastighet kan justeras genom att trycka och vrida på regulatorn för luftvindmoment (4). "1" = minimum, "4" = maximum

Framåt och bakåt

Detta verktyg har en fram/back-funktion. Välj önskad riktning genom att trycka på fram/back-omkopplaren (2). Bakstötarna "F" och "R" på verktyget indikerar positionen för framåt och bakåt.

- Stängen sticker ut ovanför avtryckaren = "F" = framåt (medurs rotation)
- Slingan sticker ut ur bakre delen av verktyget = "R" = bakåt (moturs rotation)

Obs! Temma "framåt" och "bakåt" gäller för hörgangar.

Montera en hylsa

VARNING: Koppla alltid bort verktyget från lufttillförsel innan du fäster eller tar bort hylsor.

- Placer en lämplig hylsa över läsringen på den 1/2-tums fyrkantiga drivtappen (1).
- Se till att läsningen fäster och att hylsan sitter ordentligt genom att försöka dra av den från tappen.

Obs! Dra av hylsan från drivtappen med ett fast grepp.

Användning

Lossa en mutter eller en bult

- Placer hylsan över muttern.
- Håll verktyget stärdigt i handtaget. Tummen ska sluta runt handtaget och fingrarna ska vila på avtryckaren (5).
- Stöt maskinen med andra handen på baksidan av verktyget för att kontrollera vridreaktionen.
- Tryck fram/back-omkopplaren (2) inåt tills den sticker ut ur bakre delen av holjet.
- Tryck in avtryckaren för att starta verktyget.
- När muttern eller bulten börjar röra sig, släpp avtryckaren för att stanna verktyget och ta bort hylsan från muttern eller bulten. Ta bort muttern från hylsan om det behövs.

Obs! LÅT INTE spärmyckeln gå utan belastning under längre tider. Det kommer att förkorta verktygets livslängd.

VARNING: Om verktyget inte kan lossa muttern, öKA INTE lufttrycket på luftkompressorn. Använd en manuell skruvnyckel för att lossa muttern eller bulten.

Dra åt en mutter eller en bult

- Kontrollera vridmomentsinställningen och se till att muttern eller bulten kan möstå vett vridmoment.
- Dra åt muttern eller bulten för hand så långt det går.
- Placer hylsan över muttern.
- Håll verktyget stärdigt i handtaget. Tummen ska sluta runt handtaget och fingrarna ska vila på avtryckaren (5).
- Stöt maskinen med andra handen på baksidan av verktyget för att kontrollera vridreaktionen.
- Tryck fram/back-omkopplaren (2) inåt tills den tränger ut ur framre delen av holjet.
- Tryck in avtryckaren för att starta verktyget.
- När muttern har spänt, ta bort verktyget och hylsan.

VARNING: LÅT INTE åt förtöjd. Du bör arbeta en kallberad i annan tryck för att minska risken för komed värde eftersom du är vidare slägmutterdragaren.

VARNING: ÖKA ALDRIG lufttrycket över det maxlufttrycket som anges i "Tekniska data" om verktyget skulle stanna när du drar åt eller vridkretsen är otillräcklig.

VARNING: Var medveten om att du kan finnas redskyddat vid användning. Släpp alltid ut trycket från verktyget efter du är långt av lufttillförseln.

Underhåll

VARNING: Koppla alltid bort luftflödförselet och tryckutjämna innan rengöring eller underhåll.

Rengöring

- Håll alltid verktyget rent. Smuts och damm kan få interna delar att sättas ut snabbt och förkorta maskinens livscykel. Rengör maskinhuset med en mjuk borste, eller torka tassna.
- VIKTIGT:** Det finns mycket lite som kan gå fel med ditt tryckluftverktyg och det bör noteras att när verktyget inte fungerar beror det ofta på interna problem som korrasjon orsakat av smuts, våt luft och underlätenhet att följa instruktionerna. Däggil underhållsprocedur: Koppla bort luftflödförselet och håll i motsvarande en tesked olja i luftintaget. Koppla verktyget till luftflödförselet och kör drivmekanismen kort (2–4 sekunder) i låg hastighet för att sprida oljan.

En gång i veckan: Koppla bort verktyget från luftflödförselet. Ta bort sexkantskruven för att öppna smörjöppningen (6) markerad "OIL" och håll i några droppar luftverktygsolja. Sätt tillbaka sexkantskruven och dra åt för att stänga smörjöppningen. Koppla verktyget till luftflödförselet och kör drivmekanismen kort (2–4 sekunder) i låg hastighet för att sprida oljan.

- Om maskinen används konstant eller under längre perioder måste ett kombinerat filter/smörjenhet monteras. Ett luftfilter måste alltid vara monterat.
- Använd luftverktygsolja. **ANVÄND UNDER INGA OMSTÅNDIGHETER VANLIG MOTORÖLJA.**
- Underlätenhet att följa drift- och underhållsinstruktionerna kan upphäva garantin.

Förvaring

Förvara verktyget på en saker, torr plats utan risikhall för beroende.

Kassering


- Precis som med elverktyg får tryckluftverktyg inte kastas bland hushållssoporna.
- Tryckluftverktyg kan innehålla rester av verktygsolja och andra smörjmedel och ska därför återvinnas på lämpligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallsanläggning för information om korrekt sätt att kassera el- och tryckluftsdrevna verktyg.

Felsökning

Problem	Trolig orsak	Åtgärd
Verktyget går långsamt	Felaktigt tryck	Ställ in korrekt lufttryck enligt specifikationerna.
	Smuts i mekanismerna	Häll olja i luftintaget enligt underhållsinstruktionerna.
	Luftledning tilläppt	Kör verktyget i korta omgångar för att ta bort blockeringen
	Luftlåckage Filter av metallträdsduk tilläppt	Kontrollera alla kopplingar och slangar för luftlåckage och korrigera problem genom linda på PTFE-tejp och dra åt eller genom att byta ut. Ta bort snabbkopplingen och rengör metallträdfiltret.
Verktyget karvar	Smuts eller rost i mekanismen	Se "Verktyget går långsamt".
	Smuts eller rost i mekanismen	Knacka lätt på verktyget med en mjuk klubba.
	Smuts eller rost i mekanismen	Frigör mekanismen genom att rotera drivtappen manuellt när verktyget är bortkopplat från tryckluftsledningen.
Normalt varvtal utan belastning men verktyget saknar ner under belastning	Utsilten drivmekanism eller kopplingsdels	Ta kontakt med ett auktoriserat Silverline-servicecenter
	Drivmekanism eller koppling fastnar	Häll olja i luftintaget enligt underhållsinstruktionerna och kör verktyget i korta stunder för att smagra och lösa upp.
Verktyget stannar inte när avtryckaren släpps	Stryvpennlens O-ring eller ventilslutning skadad	Lämna in verktyget för reparation på ett auktoriserat Silverline-servicecenter

(NO)

FXA



Beskrivelse av symboler

Merkplatene på verktøyet ditt kan ha symboler. Disse gir viktig informasjon om produktet eller om bruken av det.



- Bruk hodeskam.
- Bruk øyebeskyttelse.
- Bruk håndvernkläder.
- Bruk hodebeskyttelse.



- Bruk håndbeskyttelse.



- Les bruksanvisningen.



- IKKE** bruk med komprimerte gassflasker!



- Overholder relevant lovgivning og sikkerhetsstandarder.



Miljøvern

Trykkluftverktøy må ikke kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall. Trykkluftverktøy kan inneholde spor av verktøyolje og andre smaremidler og må derfor resirkuleres på riktig måte.

Løsningsmoment maks.	340 Nm
Arbeidsområde (maks. gjengestørrelse)	M14
Tillatelig arbeidstrykk maks.	6,3 bar
Tomgangshastighet	7500 min ⁻¹
Lydeffektnivå L _{WA}	98 dB(A)
Lydtrykknivå L _{PA}	87 dB(A)
Vibrasjon a _w	3,3 m/s ²
Firkantdrev	1/2 tommer
Luftforbruk	140 l/min
Anbefalt indre slangediameter	Ø 10 mm
Vekt	1,9 kg

Støy og vibrasjon

Lyd- og vibrasjonsnivå i spesifikasjonen er fastslatt i henhold til ISO 28927-3. De oppgitte tallene kan brukes til å sammenligne lignende verktøy som er testet etter denne standarden. Disse tallene kan brukes til å vurdere eksponering for støy og vibrasjonsnivåer.

- Disse tallene representerer normal bruk for verktøyet under normale arbeidsforhold. Et dørlig vedlikehold, feil montert eller feil bruk verktøy kan produsere økte støy- eller vibrasjonsnivåer. Den totale arbeidsstiden hvor du kan betjene dette verktøyet må ikke haide for perioder hvor verktøyet går på tomgang eller er slått av. Ta hyppige pauser ved bruk av dette verktøyet.
- Det er i brukernes interesse å maksimere sin sikkerhet ved å bruke korrekt verktøyutstyr, som harsløyver som beskytter mot høy eller repetitiv støy og antivibrasjonsansikter som minimerer vibrasjon. Ikke betjen verktøyet med hendene når temperaturen temperaturen er lavere enn behagelig, vibrasjonen vil ha en større effekt.

Lyd

- **Støy-direktivet ble innført** for å beskytte mot fare for helse og sikkerhet som oppstår eller kan oppstå av eksponering for støy, herunder hørselstap. Direktivet kan brukes til å definere støyeksposur og de fysiske parametriene, som spesielt trykk for lyd og daglig og ukentlig eksponeringsnivå. Det bør tas særlig hensyn til eksponeringenivå og vanghet.

Vibrasjon

- Det europeiske direktivet 2002/44/EF om fysiske agensjer (vibrasjon) ble innført for å kontrollere eksponeringen for vibrasjon på arbeid. Direktivet gir brukerne av verktøy i stand til å informere avgjørelser angående mengden til bruk til arbeid. De som jevnlig benytter utstyr med høy vibrasjon over en lengre tidsperiode er mer utsatt for helseproblemer. ISO 28927-3 måler vibrasjon i tre retninger som er kjent som triaktsial eller vektorsum-måling. Ved betjening av utstyr med høy vibrasjon må det påses at eksponeringstilsvær ikke overskrides.

Generelle sikkerhetsadvarsler

- Les og følg sikkerhetsinstruksjonene for mulige farer før du monterer, benytter, repererer, bytter tilbehør på eller arbeider nært dette verktøyet. Unnståelse av å gjøre dette kan føre til å vritte personskade.
 - Kjør ikke og operør personell nær monter, justere eller bruke dette verktøyet.
 - Ikke endre dette verktøyet. Endringer kan redusere effektiviteten for sikkerhetsinnsatene og øke risikoer for operatoren.
 - Ikke last sikkerhetsinnsatene; gi dem til operatøren.
 - Ikke bruk dette verktøyet hvis det er skadet.
 - Verktøy skal inspesieres periodisk for å bekrefte at merknader og merker som er påkrevd etter ISO 11148 er leselig på verktøyet. Arbeidsgiveren bruker skal kontakte produsenten for å henvinne endringssamarbeid ved behov.
- ADVARSEL!** Apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er gitt tilstøy eller oppleiring i bruk av apparatet av en person med ansvaret for deres sikkerhet. Barn må ha blitt for å være sikker på at de ikke leker med apparatet.

Prosjektilfarer

- Vær oppmerksom på at svikt i arbeidsstykket eller tilbehør, eller til og med i det innstøtte verktøyet, kan generere høy hastighetsprosjektiler.
- Bruk alltid øyebeskyttelse ved bruk av dette verktøyet. Den nedvendige beskyttelsesgraden må vurderes for hver bruk.
- Bruk sikkerhets hjelm ved arbeid over hodet.
- Risiko for andre må også vurderes.
- Pass på at arbeidsstykket er sikkert festet.

Innviklingsfarer

- Kveling, skalpering og/eller kuttskader kan oppstå hvis løse klær, smykker, skjørt, hår eller hanske ikke holdes borte fra verktøyet og dets tilbehør.
- Driftsfarer**
- Bruk av verktøyet kan utslette operatørens hender for farer inkludert kutt, skrubbsår og varme.
- Bruk egnede hanske for å beskytte hendene.
- Operatører og vedlikeholdspersonell skal være fysisk i stand til å håndtere volumet, vekten og effekten av verktøyet.
- Hold verktøyet riktig, når det til å motvirke normelle eller bra bevegelser og ha begge hendene tilgjengelig.
- Ha en balansert kroppsstilling og godt fotstøtte.
- Slipp start-stopp-mekanismen ved avbrudd i trykkluftforsyningen.
- Bruk bare smøremidler som er anbefalt av produsenten.
- Vemebriller bør brukes; egnede hanske og vernetøy er anbefalt.
- Unngå direkte kontakt med bevegelige deler for å forhindre klemming eller kutting av hendene eller andre kroppsdelar.
- Bruk egnede hanske for å beskytte hendene.
- Det er fare for elektrostatisk utladning ved bruk på plast eller andre ikke ledende materialer.

Fare ved repeterende bevegelser

- Når dette verktøyet brukes til å utføre arbeidsrelaterte aktiviteter kan operatøren oppleve ubehag i hender, armer, skuldre, nakke eller andre deler av kroppen.
- Under bruk av dette verktøyet bør operatøren innde en komfortabel og stabil stilling, unngå stillinger som er ubehagelige eller ute av balanse. Operatøren bør endre stilling underveis ved langvarige arbeidsopptak; dette kan bidra til å motvirke ubehag og tretthet.
- Hvis operatøren opplever symptomer som vedvarende eller tilbakewisende ubehag, smerte, blodtørring, vork, prikkning, nummehet, brennende følelse eller stivhet bør ikke disse varesegnegne ignoreres. Operatøren bør informere arbeidsgiver og konsultere helsepersonell.

Tilbehørsfarer

- Koble verktøyet fra trykkluftforsyningen før montering eller bytte av innsatt verktøy eller tilbehør.
- Unngå direkte kontakt med det innsatte verktøyet under og etter bruk, det kan være varmt eller skapt.
- Bruk bare støremeier og typer tilbehør og forbruksmateriell som er anbefalt av produsenten av dette verktøyet, ikke bruk andre typer eller støremeier av tilbehør eller forbruksmateriell.

Farer på arbeidsplassen

- Skjøring, snubling og fall er blant hovedårsakene til skader på arbeidsplassen. Ven oppmerksom på overflater som blir glatte på grunn av bruk av verktøyet og fare for fall forårsaket av luft- eller hydraulikkflangen.
- Dette verktøyet er ikke beregnet for bruk i eksplosive atmosfærer og er ikke isolert mot kontakt med elektrisk strøm.

Farer ved støv og røyk

- Støv og røyk som genereres ved bruk av dette verktøyet kan forårsake dårlig helse (for eksempel kreft, fosterskader, astma og/eller demmatitt), risikovurdering og innføring av hensiktsmessige diskostyringstiltak er viktig.
- Risikovurdering skal inkludere støv som dannes ut fra bruk av verktøyet og potensielt for å forstyrre eksisterende støv.
- Rett utblåsningsapningen slik at det minimerer forstyrrelse av støv i et støvfylt miljø.
- Der det dannes støv eller røyk bør prioriteten være å kontrollere dem ved utslippspunktet.
- Velg, vedlikehold og skift ut forbruksmateriell / innsatt verktøy som anbefalt i instruksjonshåndboken for å unngå en unødvendig ekning av mengden støv eller røyk.

• Bruk årsberettelser i leverandørmeldene med arbeidsgiver, innstasjoner og kravene i helse- og sikkerhetsforskrifter for arbeidsplassen.

Støyfarer

- Eksposering for høye støy niveauer kan føre til permanent, invalidisering helsestøt og andre problemer, for eksempel tinnitus (høresus, pløing eller summing i ørene). Derfor er risikovurdering og innføring av hensiktsmessige diskostyringstiltak viktig.
- Hensiktsmessige tiltak for å redusere nivåene kan omfatte handlinger som for eksempel dempende materiale for å unngå at brukstøyen virker "ringet".
- Bruk hørelvern i overensstemmelse med arbeidsgivers instruksjoner og kravene i helse- og sikkerhetsforskrifter for arbeidsplassen.
- Detjen og vedlikehold dette verktøyet som anbefalt i instruksjonshåndboken for å unngå en unødvendig ekning av støyen.
- Velg, vedlikehold og skift ut forbruksmateriell / innsatt verktøy som anbefalt i instruksjonshåndboken for å unngå en unødvendig ekning av støy.
- Hvis verktøyet har en lyddemper må det sørges for at den alltid er på plass og i god stand når verktøyet brukes.

Vibrasjonsfarer

Denne informasjonen skal trekkes oppmerksomhet til vibrasjonsfarer som ikke har blitt nevd av arbeidsgiver og/eller vedlikeholdsmedarbeider. Den skal gjøre det mulig for arbeidsgiver å ide om hvilke faktorer vi har til sammenheng med operatøren «A» vært i forbindelse med vibrasjonsutsetning. Hvis vibrasjonsutsetningen overstiger verdiene i IEC 268-22-3 del 3 (overskuddig grad) rekomenderes oppmerksomhet overfor IEC 268-22-3 del 3 (overskuddig grad) av maskinen slik at leveranser med informasjon også kan tildeles til bruker. Det er mulig å vurdere og tilpasse risikoen som oppstår fra vibrasjon.

- Eksposering for vibrasjoner kan føre til invalidisrende skader på nerven og blodtersyning til hender og armer.
- Bruk varme klær under arbeid i kalde omgivelser og hold hendene varme og tørre.
- Hvis du opplever nummehet, prikkning, smerte eller bleking av huden på fingrene eller hendene må du slutte å bruke maskinen, informere din arbeidsgiver og oppsøke lege.
- Betjen og vedlikehold slipemaskinen eller polermaskinen som anbefalt i instruksjonshåndboken for å unngå en unødvendig ekning av vibrasjonsnivåene.
- Hold verktøyet med et lett, men sikkert grep, ta høyde for de nødvendige håndreaksjonsstyrker fordi risiko fra vibrasjon generelt er større når gnustykkene er fastere.

Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for trykkluftverktøy

- Luft under trykk kan forårsake alvorlig skade.
- Steng alltid av luftforsyningen, tøm slangen for lufttrykk og koble verktøyet fra luftforsyningen når det ikke er i bruk, før det byttes tilbehør eller når det utføres reparasjoner.
- Rett aldri luften mot deg selv eller noen andre.
- Fiskende slanger kan forårsake alvorlig skade. Sjekk alltid om slanger eller armatur er løse eller skadet.
- Når det brukes universale vrakoblinger (klokoppling) bør åssepinnene være montert og sikkerhetskabler brukes for å beskytte mot mulig koblingsfeil mellom slange og verktøy eller slange og slange.
- Ikke overskrid maksimum anbefalt lufttrykk slik det er merket på verktøyet.
- Bær aldri et trykkluftverktøy etter slangen.

Bli kjent med produktet

1	1/2" firkantdrev
2	avtrekker
3	luft/moment kontrollskive

Tiltenkt bruk

- Luftdrevet slagtrekker, for bruk med standard ½" piper for å løse og stramme muttere og bolter.
- Merk: Denne innretningenen er ikke en momentnøkkel.
Stram alltid muttere/bolter med en kalibrert momentnøkkel.

Pakke ut verktøyet


- Pakk forsiktig ut og inspiser verktøyet. Gjør deg godt kjent med alle funksjonene og egenskapene.
- Kontroller at alle deler av verktøyet er på plass og i god stand. Hvis noen deler mangler eller er skadet må disse delene erstattes før du prøver å bruke dette verktøyet.

Før bruk

Montere hurtigkoblingen

Merk: Dette verktøyet er levert med to forskjellige hunnhurtigkoblinger til luftslangen: EQ-4 – vanligvis brukt i Europa

EN-6 – vanligvis bruk i Storbritannia



- Vennligst velg den koblingen som er kompatibel med det luftsystemet du bruker og monter som beskrevet nedenfor:

 - Påfer litt PTFE-tape (følger ikke med) på gjengene til hurtigkoblingen (3). Dette vil bidra til å opprettholde en lufttett forsealing.

Merk: Påfer PTFE-tape tett og med klokken, slik at den ikke løsner når gjengene blir skrudd inn i verktøyet.

- Bjem beskyttelsespluggen fra luftinntaket.
 - Bruk en fastnøkkel (følger ikke med) og skru hurtigkoblingen inn i luftinntaket ved basen på håndtaket.
 - Koble til luftslangen, trykkslett forsiktig og utføre en lekkasjektest (f.eks. ved å spraye litt såpevann på utsiden av koblingene).
- Luftslanger som er utstyrt med passende hunnkoblinger kan nå lett kobles til verktøyet.

Luftforsyningstilkobling



- Dette verktøyet skal kobles til en ren, tørr luftforsyning med remontert smøring og vannutskiller.
- Ikke la forsyningstrykk overskride det maksimalt angitt (se «Tekniske data»).
- Sørg for at vannet temmes fra luftsystemet daglig.
- Sørg for at alle deler av systemet (slanger, koblinger, osv.) er korrekt klassifisert for luftforsyningen som skal brukes.

Stille inn verktøyets effekt

- Verktøyets turttall kan justeres ved å trykke og dreie kontrollskiven for luft/moment (4):

'1' = minimum, '4' = maksimum.

Forover og revers

Dette verktøyet har en forover/reversfunksjon. Velg den ønskede retningen ved å trykke på forover/revers-bryteren (5). Bakstavene 'F' og 'R' på verktøyet angir bryterposisjon for forover og revers.

- velgerpinen stikker ut over avtrekkeren = 'F' = forover (rotasjon mot klokken)

- velgerpinen stikker ut bak på verktøyet = 'R' = revers (rotasjon mot klokken).

Merk: Betelelsene 'forover' og 'revers' henviser til høyregjenger.

Montere en pipe

ADVARSEL! Koble alltid verktøyet fra luftforsyningen før pipen settes på eller fjernes.

- Skiv en passende pipe fast over løsningen på 1/2" firkantdrev (1)

- Pass på at løsningen kobles inn og at pipen sitter godt ved å prøve og trekke den av drevet.

Merk: Trekk pipen av drevet kraftig for å fjerne.

Funksjonsmåte

Løse en mutter eller bolt

- Plasser pipen over mutteren.

Hold verktøyet godt etter håndtaket. Tommen din skal bøyes rundt håndtaket og fingrene dine skal være på avtrekkeren (5).

- Spenn maskinen med den andre hånden på baksiden av verktøyet for å kontrollere torsjonsreaksjonen.

- Trykk forover/revers-bryteren (2) innover til den stikker ut på baksiden av huset.

- Trykk på avtrekkeren for å starte verktøyet.

- Når mutteren eller bolten begynner å bevege seg slippes avtrekkeren for å stoppe verktøyet og fjerne pipen fra mutteren eller bolten. Fjern mutteren fra pipen ved behov.

Merk: IKKE la skrallen gå på 'tomgang' lengre tid. Dette vil forkorke levetiden for skrallen.

ADVARSEL! Hvis verktøyet ikke kan løse mutteren,

IKKE øk uløpstrykket på luftkompressoren. Bruk heller en manuell fastnøkkel for å løse mutteren eller bolten.

Stramme en mutter eller bolt

- Kontroller momentinstillingen og pass på at mutteren eller bollen tåler det valgte momentet.

- Stram mutteren eller bolten så langt som mulig for hånd.

- Plasser pipen over mutteren.

- Hold verktøyet godt etter håndtaket. Tommen din skal bøyes rundt håndtaket og fingrene dine skal være på avtrekkeren (5).

- Spenn maskinen med den andre hånden på baksiden av verktøyet for å kontrollere torsjonsreaksjonen.

- Trykk forover/revers-bryteren (2) innover til den stikker ut på forsiden av huset.

- Trykk på avtrekkeren for å starte verktøyet.

- Når mutteren er strammet fjernes verktøyet og pipen.

ADVARSEL! IKKE stram for hardt! Du må bruke en kalibrert momentnøkkel for å unngå mulige skader eller å ha brudd i slagsmekanismen.

ADVARSEL! ALDRIG øk luftstrykket over det maksimale driftstrykket som er angitt i «Tekniske data» hvis verktøyet stopper under stramming eller hvis det ikke oppnås tilstrekkelig moment.

ADVARSEL! Vær var over at luftverktøy kan «vestre» etter bruk. Ten aldrig lufttrykk i verktøyet etter at luftforsyningen er slengt av.

Vedlikehold

ADVARSEL! Koble alltid fra luftforsyningen og trykka last før rengjøring eller vedlikehold.

Rengjøring

- Hold verktøyet rent til enhver tid. Skift og støv vil føre til at interne deler sloss raskt og forkorte maskinens levetid. Rengjør huset på maskinen med en myk børste eller en tørr klut.
- VIKTIG:** Det er veldig lite som kan gå galt med luftverktøy og det bør bemerkes at når et luftverktøy ikke virker er det som regel fordi de interne delene har rustet på grunn av sløten, vat luft og manglende overholdelse av instruksjonene nedenfor.
- Daglig vedlikeholdsprosedyre: Koble fra luftforsyningen, hell olje tilsvarende en spiseskjål i luftinnstaket. Koble verktøyet til luftforsyningen og kør motoren kort (f.eks. 2-4 sekunder) ved lav hastighet for å distribuere oljen.
- En gang i ukens: Koble verktøyet fra luftforsyningen. Fjern sekskantskruen for å åpne smørepunktet (B) som er merket med 'OL' og hell i noen få dråper luftverktøyolje. Sett på plass sekkskruen og stram for å forsegle smørepunktet. Koble verktøyet til luftforsyningen og kør motoren kort (f.eks. 2-4 sekunder) ved lav hastighet for å distribuere oljen.
- Hvis maskinen er i konstant bruk eller brukes i lange perioder av gangen må det monteres en kombinert filterfomører. Det må være et luftfilter montert til enhver tid.
- Bruk luftverktøyolje. DU MÅ IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER BRUKE VANLIG MOTOROLJE.
- Manglende overholdelse av drifts- og vedlikeholdsinstruksjonene kan oppheve garantien.

Lagring


Lagre dette verktøyet på et sikert, tørt sted utenfor barns rekkevidde.

Kassering

- Som med andre kraftdrevne verktøy bør ikke luftverktøy kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Trykkluftverktøy kan inneholde spor av verktøyolje og andre smøremidler og må derfor resirkuleres på riktig måte.
- Kontakt din lokale avfallsbehandlingsmyndighet for informasjon om korrett metode for kassering av kraftdrevne verktøy.

Feilsøking

	Feil trykk	Still inn riktig lufttrykk i henhold til tekniske data.
Verktøyet går sakte	Skitt i mekanismen	Hell olje i luftinnstaket i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene.
	Luftblokering	Beten verktøyet i korte stat for å fjerne blokeringen.
	Luftlekkasje	Sjekk alle slanger og all armatur for luftlekkasjer og korriger problem ved å etterstramme, ved bruk av PTFE-tape eller bytt ut.
	Blokering i trådnottfilteret	Fjern hurtigkobling og rengjør trådnottfilteret.
Verktøy fast	Smuss eller rust i mekanisme	Prøv løsninger for 'Verktøyet går sakte'.
	Smuss eller rust i mekanisme	Kakk forsiktig på verktøyet med en myk klubbe.
	Smuss eller rust i mekanisme	Frigjør mekanismen ved å rotere drevet manuell når verktøyet er koblet fra luftslangen.
Normal ubelastet hastighet men verktøyet sakker ned under belastning	Slitt motor eller clutchdeler	Kontakt et autorisert Silverline servicesenter.
	Motor eller clutch sitter fast	Hell olje i luftinnstaket i henhold til vedlikeholdsinstruksjonene og betjen verktøyet i korte stat for å smøre og frigjøre.
Verktøyet stopper ikke etter at avtrekkeren er helt løst	O-ring i avtrekkerventilen eller ventilsæte skadet	Få verktøyet reparert ved et autorisert Silverline servicesenter.



Описание символов

На фирменной табличке Вашего инструмента могут присутствовать символы. Они представляют собой важную информацию об изделии или инструкции по его использованию.



Необходимо носить средства для защиты органов слуха. Носите защитные перчатки. Используйте средства защиты органов дыхания. Носите средства защиты головы.



Носите защитные перчатки.



Прочтите руководство пользователя.



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ баллоны со сжатым газом!



Отвечает требованиям соответствующего законодательства и стандартам безопасности.



Охрана окружающей среды

Пневматические инструменты нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. На пневматических инструментах могут оставаться остатки инструментального масла и других смазочных веществ, поэтому они должны утилизироваться надлежащим образом.

Макс. крутящий момент отвинчивания	340 Нм
Рабочий диапазон (макс. размер резьбы)	M14
Макс. допустимое рабочее давление	6.3 бар
Скорость вращения на холостом ходу	7500 мин ⁻¹
Уровень звуковой мощности L _{WA}	98 дБ(А)
Уровень звукового давления L _{PA}	87 дБ(А)
Вибрация a _w	3.3 м/с ²
Квадратный хвостовик	1/2 дюйма
Расход воздуха	140 л/мин
Рекомендуемый внутренний диаметр шланга	Ø 10 мм
Вес	1.5 кг

Шум и вибрация

- Уровни акустического давления и вибрации в технических данных определяются согласно ISO 28827-3. Приведенное число может быть использовано для сравнения различных инструментов, испытанных по этому стандарту. Эти значения могут быть использованы для определения воздействия шума и вибрации.
- Эти значения соответствуют обычной эксплуатации инструмента в нормальных условиях работы. Голоса обслуживающего и неподвижный объекты или используемые не то назначение инструмент может издавать "излишне" или "нормальное" шум или вибрацию. В течение всего времени работы с этим инструментом должны присутствовать периоды, в течение которых инструмент должен работать без нагрузки или выключаться. При работе с инструментом обеспечивайте частые перерывы и работы.
- Пользователь должен быть сам заинтересован в повышении уровня безопасности работы путем использования надлежащего защитного оборудования, например, средств защиты органов слуха, защищающих от промежуточного или повторяющегося шума, антивibrационных перчаток, содействующих воздействию вибрации. Не рекомендуется работать инструментом при температуре, ниже комфорта, поскольку в таком случае вибрация оказывает более сильное воздействие.

Звук

- Директива по шуму была введена для защиты от риска для здоровья и безопасности труда, возникающих или потенциальном возможных из-за воздействия шума, выразившегося в возможной потере слуха. Директива может быть использована для определения воздействия шума и физических параметров, таких как пиковые звуковые давления и склонность к стоячим волнам воздействия. Особое внимание должно быть уделено на уровнях и продолжительности воздействия.

Вибрация

- Европейская директива по физическим факторам (вибрация) 2002/44/EC была введена для контроля за вибрацией на рабочем месте. Директива позволяет пользователям документов принимать обоснованные решения в части количества рабочего времени. Лица, в течение предопределенного времени работающие с оборудованием, характеризующимся высоким уровнем вибрации, подвергаются серьезному риску в части проблем со здоровьем. Согласно ISO 28827-3 вибрация измеряется в трех направлениях (трехосное измерение или сумма векторов). Работа с оборудованием, характеризующимся высоким уровнем вибрации, не должна превышать допустимых уровней воздействия.

Общие указания по технике безопасности

- Все эти данные с момента выпуска могут подвергнуться изменениям по техническим, производственным и уставочным причинам. Использование этого требования может привести к опасным ситуациям.
- Данный инструмент может устанавливать, разбирать и использовать только квалифицированные и обученные операторы.
- Запрещается вносить изменения в данный инструмент. Модификации могут снижать эффективность мер безопасности и повышать риск травматизма для оператора.
- Запрещается отменять инструкции по технике безопасности, необходимые довести их до оператора.
- Нельзя использовать данный инструмент после его повреждения.
- Инструменты следует периодически проверять, чтобы убедиться в том, что требует ISO 11148 маркировка присутствует на инструменте и она читаема. При необходимости пользователь/работодатель должен обратиться к изготовителю для получения новых наруков в случае износа старых.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для по употребления, то предназначено для использования лицами (включаяще их) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или с полным отсутствием опыта и знаний. Использование оставляет случаи, когда не они способны или их инструктируют лица, получившие от отсутствия нормальной безопасности.

Опасность выброса предметов

- Следует помнить, что в случае передвижения детали или насадок (приманностей) или же самого инструмента, могут возникнуть лягушки на большой скорости предметы.
- Во время работы с инструментом следует использовать ударопрочные средства защиты органов зрения. Требуемый уровень защиты следует оценивать в каждом конкретном случае.
- При работах над головой следует использовать защитный шлем.
- При этом следует также учитывать возможные риски для других работников.
- Необходимо убедиться в том, что детали закреплены надежно.

Риски, связанные с зацеплением

- Во избежание таких травм, как удушение, скатывание и разные раны, нужно держать свободную одежду, ювелирные изделия, шарфы, волосы и перчатки подальше от инструмента и его принадлежностей.
- Риски, связанные с эксплуатацией
 - Использование инструмента может стать источником риска для рук оператора, включая порезы, ссадины и скотч.
 - Для защиты рук следует использовать подходящие перчатки.
 - Оператор и обслуживающий персонал должны быть в состоянии справиться с весом, размерами и мощностью инструмента.
 - Нужно удерживать инструмент правильно, быть готовым к противодействию его неожиданным движениям и использованию обеих рук.
 - Тело должно находиться в состояниях разношерстия, ноги должны удерживать стоять на земле.
 - В случае отключения источника энергии нужно отпустить пневматич. рычаг.
 - Следует использовать смазочные вещества, рекомендованные изготовителем.
 - Необходимо использовать защитные очки; рекомендуется использование подходящих перчаток и защитной одежды.
 - Следует избегать прямого контакта с движущимися частями для предотвращения защемления или пореза рук или других частей тела.
 - Для защиты рук следует использовать подходящие перчатки.
 - При использовании инструмента для обработки пластмассы и других непроводящих материалов есть опасность возникновения электростатического разряда.

Риски, связанные с повторяющимися движениями

- При использовании данного инструмента в работе, оператор может ощущать дискомфорт в руках, пальцах, плечах, шее или других частях тела.
- При использовании данного инструмента оператор должен занять удобное положение при недавней оторве на ноги, следят избегать неудобных или связанных с фиксированием поз. При выполнении длительных рабочих заданий оператор должен менять позу во избежание дискомфорта и усталости.
- Если оператор испытывает симптомы, такие как постоянно повторяющееся ощущение дискомфорта, боли, пульсаций, покалывания, зева в ушах, ощущение, ощущение жжения или синекрасина, такие предупреждающие сигналы не должны игнорироваться. Оператор должен проинформировать работодателя и проинформироваться у квалифицированного специалиста по охране здоровья.

Риски, связанные с принадлежностями

- Перед установкой или заменой рабочей насадки или принадлежности следует отключить инструмент от источника энергии.
- Следует избегать прямого контакта с установленным инструментом во время и после его использования, поскольку он может быть горячим или острым.
- Следует использовать только принадлежности и расходные материалы рекомендованные изготовителем данного инструмента; нельзя использовать другие типы или размеры принадлежностей или расходных материалов.

Риски на рабочем месте

- Подкатывание, спотыкания и падения являются главными причинами травматизма на рабочем месте. Соблюдайте осторожность на скользкой (в результате использования инструмента) поверхности! и не забывайте о риске спотнуться о пневматические и гидравлические шланги.
- Данный инструмент не предназначен для использования в потенциально взрывоопасных средах и не располагает антирезонансацией, предотвращающей контакт с электропитанием.

Риски, связанные с пылью и дымом

- Пыль и дым, появляющиеся в результате работы данного инструмента, могут нанести вред здоровью (например, стать причиной рака, добиготов новорожденных, астмы и/или дерматита); поэтому оценка риска и внедрение соответствующего контроля за этими рисками является очень важной задачей.
- Оценка риска должна включать пыль, возникающую при использовании данного инструмента и существующую на mosto работы пыли подняту при работе.
- Направлять выпускное отверстие таким образом, чтобы оказать минимальное воздействие на пыль в заполненной ею среде.
- При образовании пыли и дыма приложенным должен оставаться применимые меры борьбы с ними прямо на источниках выброса.
- Для предотвращения нежелательного увеличения количества пыли и дыма следует выбирать, обслуживать и заменять вставляемые насадки и расходные материалы согласно рекомендациям производителя.
- Для предотвращения нежелательного увеличения уровня пыли и дыма следует выбирать, обслуживать и заменять вставляемые насадки и расходные материалы согласно рекомендациям производителя.
- Для предотвращения нежелательного увеличения уровня пыли и дыма следует выбирать, обслуживать и заменять вставляемые насадки и расходные материалы согласно рекомендациям, приведенным в руководствах пользователя.
- Если инструмент оснащен глушителем, каждый раз перед работой следует проверить его наличие и убедиться в его хорошем состоянии.

Риски, связанные с вибрацией

- Данная информация должна привлечь внимание к риску, спускенному на рабочий процесс, и к возможному повышению риска для здоровья. Это связано с работой, которая способствует образованию вибрации, включая поддержание инструмента в рабочем состоянии. Если значение уровня вибрации, полученного по ISO 2631-2, не превышает рекомендованным образом значение уровня вибрации при выполнении работ по прокручуанию крепежных (и подводящих) соединений и отверстий, детали были представлены дополнительной информацией и/или предупреждением, чтобы можно было оценить характер под воздействием риска, обусловленного вибрацией.
- Воздействие вибрации может вызвать стойкое повреждение нервов и системы кровоснабжения в руках и кистях рук.
 - При работе в условиях пониженных температур следует одевать теплую одежду и держать руки теплыми и сухими.
 - При наличии симптомов синекрасина, покалывания, боли или покалывания кожи пальцев или рук, следует прекратить использование машины, проинформировать работодателя и проинформироваться с врачом.
 - Для предотвращения нежелательного увеличения уровня вибрации нужно эксплуатировать и обслуживать шлифовальную или полировальную машину как рекомендуются в руководстве пользователя.
 - Ударять инструмент нужно локтем, но надменной хваткой, с учетом необходимых усилий разации рук, поскольку объем риска вибрации тем выше, чем сильнее усилие удара/удара инструмента.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для пневматических инструментов

- Сжатый воздух может причинить тяжелые травмы.
- При паузах в работе, перед заменой принадлежностей или на время ремонта нужно выключить компрессор, сбрасывать давление в шланге и отключить шланг сжатого воздуха от инструмента.
- Никогда не направляйте поток сжатого воздуха на себя или на других лиц.
- Неконтролируемые перемещения отсоединеных шлангов могут привести к серьезным травмам. Необходимо постоянно проверять систему на предмет покрежденных или ослабленных шлангов и фитингов.
- При использовании универсальных поворотных соединений (кулаковых соединений) должны устанавливаться фиксирующие штифты и специальные каболы для защиты от возможного отсоединения соединений (шланг-инструмент или шланг-шланг).
- Запрещается превышать максимальное допустимое значение давления сжатого воздуха, указанное на инструменте.
- Ни в коем случае нельзя переносить пневматический инструмент за шланг.

Ознакомление с изделием

1	Квадратный хвостовик $\frac{1}{2}''$
2	Пусковой рычаг
3	Регулятор расхода воздуха / крутящего момента

Назначение

- Ударный гайковерт с пневматическим приводом для использования со стандартными торцевыми насадками с гнездами 1/4" для отвинчивания и затягивания гаек и болтов.

Примечание: Это устройство не является динамометрическим ключом. Болты и гайки всегда нужно затягивать с помощью калиброванного динамометрического ключа.


Распаковка инструмента

- Осторожно распакуйте и проверьте ваш инструмент. Полностью ознакомьтесь со всеми его характеристиками и функциями.
- Убедитесь в том, что все части инструмента имеются в наличии и находятся в хорошем состоянии. Если какие-либо части отсутствуют или повреждены, их нужно заменить до начала эксплуатации инструмента.

Перед началом использования

Установка быстроразъемного соединителя

Примечание: Данный инструмент поставляется с двумя различными быстроразъемными соединителями для подключения линии сжатого воздуха: EQ-4 – обычно используется в Европе EN-6 – в основном используется в Великобритании



- Выберите соединитель, совместимый с используемой системой сжатого воздуха и установите, как показано ниже:
 - Установите номинальную тefлоновую (PTFE) ленту (но прилагается) на витки резьбы быстроразъемного соединителя (3). Это обеспечит герметичность соединения.
 - Намотайте PTFE-ленту плотно по часовой стрелке, так, чтобы она не соскальзывала во время ввинчивания соединителя в инструмент.
 - Удалите защитную крышку с впускного отверстия для сжатого воздуха.
 - С помощью гаечного ключа (не прилагается) ввинтите быстроразъемный соединитель в резьевое отверстие для впуска воздуха, в основании рукоятки.
 - Подключите к линии сжатого воздуха, осторожно подайте давление и произведите проверку на предмет утечек (например, рассыпав набольшое количество мыльной воды на внешнюю поверхность фитингов).
- Все линии сжатого воздуха, оснащенные сальниковым фитингом быстроразъемного соединения, могут быть легко соединены с фитингом инструмента.

Подключение к сети сжатого воздуха



- Данный инструмент должен подключаться к источнику чистого, сухого сжатого воздуха встроенным в линию устройством смазки воздуха и отделяющим воду.
- Давление сжатого воздуха не должно превышать максимального допустимого (см. "Технические данные").
- Необходимо обеспечить ежедневное удаление воды из системы.
- Следует убедиться в том, что все части системы (шланги, соединители и т.д.) соответствуют используемому давлению сжатого воздуха.

Установка мощности инструмента

- Скорость вращения инструмента регулируется нажатием и вращением регулятора расхода воздуха / крутящего момента (4).

1 = минимум, 4 = максимум

Прямое и обратное направление вращения

Данный инструмент обладает функцией переключения прямого и обратного направления вращения. Выбор желаемого направления вращения производится нажатием переключателя (2). Буквы "F" и "R", указанные на корпусе инструмента, соответствуют положениям переключателя для прямого и обратного направлений (англ. "forward" – "reverse") вращения:

- Рычаг показывает над пусковым рычагом = F – прямой (вращение по часовой стрелке)
- Рычаг показывает из задней части инструмента = R – обратный (вращение против часовой стрелки)

Примечание: Термины "прямой" и "обратный" относятся к правосторонней разводке.

Установка торцевой насадки

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед установкой и снятием насадок всегда следует отключить инструмент от источника сжатого воздуха.

- Надеть под подходящую торцевую насадку на фиксирующее кольцо на квадратном хвостовике 1/4" (1).

- Убедиться в том, что фиксирующее кольцо зафиксировано наизусть, попытавшись склонить ее с хвостовика.

Примечание: Для снятия нужно стянуть насадку с хвостовика, приложив усилие.

Режимы

Отвинчивание гайки или болта

- Надеть торцевую насадку на гайку.
- Надежно удерживайте инструмент за рукоятку. Большой палец должен обернуться вокруг рукоятки, а пальцы должны лежать на пусковом рычаге (5).
- Упорясь машиной, поместите другую руку на заднюю часть инструмента, для контроля за моментом вращения.
- Нажать переключатель направления вращения (2) внутрь, пока он не покажется из задней части корпуса.
- Нажать на пусковой рычаг для запуска инструмента в работу.
- После того, как гайка или болт начнет двигаться, отпустить пусковой рычаг и снять насадку с гайки или болта. При необходимости удалить гайку из насадки.

Примечание: НЕЛЬЗЯ допускать продолжительной работы храповика на "холостом ходу". Это может сократить срок его службы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если инструмент не может отвинтить гайку, НЕЛЬЗЯ повышать выходное давление компрессора. В таком случае рекомендуется использовать ручной гаечный ключ для отвинчивания гайки или болта.

Затяжка гаек или болта

- Необходимо проверить значение крутящего момента и убедиться в том, что гайка или болт смогут выдержать выбранное значение момента.
- Сначала нужно затянуть гайку или болт усилием рук, насколько это возможно.
- Надеть торцевую насадку на гайку.
- Надежно удерживайте инструмент за рукоятку. Большой палец должен обернуться вокруг рукоятки, а пальцы должны лежать на пусковом рычаге (5).
- Упорясь машиной, поместите другую руку на заднюю часть инструмента, для контроля за моментом вращения.
- Нажать переключатель направления вращения (2) внутрь, пока он не покажется из передней части корпуса.
- Нажать на пусковой рычаг для запуска инструмента в работу.
- После того, как гайка или болт будет затянута, следует удалить инструмент и насадку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: –Чтобы затянуть гайку сильно. После использования –удалить гайку– необходимо открутить гайку широким динамометрическим ключом до показания 0 значение момента.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИКОГДА не следует увеличивать величину давления воздуха выше максимального рабочего давления, указанного в "Технических данных", в случае, когда инструмент остановится при затяжке или из-за недостаточного значения крутящего момента.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Следует помнить о том, что в инструменте после использования может оставаться газ, остаточное давление. Всегда после отключения инструмента от источника сжатого воздуха необходимо сбросить давление из инструмента.

Техническое обслуживание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда следует отключать инструмент от линии сжатого воздуха и сбрасывать давление перед его очисткой или уходом.

Чистка

- Всегда следует одерживать инструмент в чистоте. Грязь и пыль приводят к быстрому износу и уменьшают срок службы инструмента. Корпус инструмента можно чистить мягкой кистью или сухой тканью.

ВАЖНО! В принципе не многое может оказаться негативным влиянием на ваш инструмент. Пневматический инструмент может отказаться из-за коррозии внутренних частей, вызванной влажным и загрязненным воздухом, и из-за ниссоблюдения инструкций, приведенных ниже.

Процедура ежедневного обслуживания: Отсоединить инструмент от линии сжатого воздуха, налить масла в количество эквивалентном столовой ложке, в патрубок для выпуска сжатого воздуха. Подсоединить инструмент к линии сжатого воздуха и включить мотор на короткое время (напр. 2–4 секунды) с низкой скоростью, чтобы масло распределилось равномерно.

Еженедельно: Отсоединить инструмент от линии подачи сжатого воздуха. Выкрутить винт под шестигранным ключом, чтобы открыть точку смазки (6), с маркировкой „OIL“, и налить в нее несколько капель масла для пневматического инструмента. Ввинтить шестигранный винт и затянуть его для герметизации точки смазки. Подсоединить инструмент к линии сжатого воздуха и включите мотор на короткое время (напр. 2–4 секунды) с низкой скоростью, чтобы масло распределилось равномерно.

- Если машина постоянно находится в работе, или используется в течение длительного периода времени, нужно установить комбинированный узел фильтра/смазочного устройства. Воздушный фильтр должен быть всегда установлен.
- Следует использовать масло для пневматического инструмента. **НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЫЧНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО.**
- Несоблюдение инструкций по эксплуатации и обслуживанию устройства может привести к прекращению действия гарантии.

Хранение

- Хранить данный инструмент нужно в безопасном сухом месте, недоступном для детей.


Утилизация

- Как и другие инструменты с силовым приводом, пневматические инструменты не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами.
- На пневматических инструментах могут оставаться остатки инструментального масла и других смазочных веществ, поэтому они должны утилизироваться надлежащим образом.
- Информацию по утилизации инструментов с силовым приводом можно получить в местных органах, занимающихся утилизацией отходов.

Выявление и устранение неисправностей.

Проблема	Возможная причина	Решение
Работа инструмента замедленная	Неверное значение давления	Отрегулировать правильное значение давления согласно техническим данным.
	Грязь в механизме	Залить масло во впускной воздушный патрубок согласно инструкции по техобслуживанию.
	Засорение воздушного шланга	Включать инструмент в работу на короткие промежутки времени для удаления засорения.
	Утечка воздуха	Проверить все шланги и фитинги на предмет утечки и исправить путем затяжки соединений, использования термоусадочной ленты или замены.
	Засорение сетчатого фильтра	Удалить быстроразъемный соединитель и очистить сетчатый фильтр.
Инструмент заклинило	Грязь или ржавчина в механизме	Выполните действия из пункта „Работа инструмента замедленная“.
	Грязь или ржавчина в механизме	Аккуратно постучать по инструменту мягким молотком.
	Грязь или ржавчина в механизме	Освободить механизм, краяния приподнять кручую при отсоединенном пневматическом шланге.
Скорость вращения без нагрузки нормальная, а под нагрузкой падает	Изошнушины части мотора или сцепления	Обратиться в авторизованный сервисный центр Silverline.
	Заклинивание мотора или сцепления	Залить масло во впускной воздушный патрубок согласно инструкции по техобслуживанию и включить инструмент в работу на короткие промежутки времени для смазки и разблокирования.
Инструмент не останавливается после полного отпускания пускового рычага	Повреждены либо уплотнительное кольцо дроссельного клапана, либо седло клапана	Отремонтировать инструмент в авторизованном сервисном центре Silverline.

FXA



Sümbolite kirjeldus

Tooristilale kinnitatud andmesid võib olla sümbolid.
Need näitavad olulist infot toote või selle kasutamise kohta.



Kasutada kuumelaitsevahendeid.

Kanda lämpimpi.

Kasutada hinga raskasid.

Kanda katekaitset.



Kasutada katekaitsevahendeid.



Lugeda kasutusjuhendit.



Ei TOHI kasutada koos surugaesiballoonidega!



Vastab asjakohastele õigusaktidele ja ohutusnõetele.



Keskonnakaitse

Suruühutooristust ei tohi panna olmejäätmete hulka.
Suruühutooristadel võib olla tooristatüli ja muude
materialede jäake, seega tuleb neid vastavalt ka
utiliseerida.

Max lahtikeeramismoment	340 Nm
Max poldi pingutusvõime	M14
Max lubatud tööröhk	6,3 bar
Tühikäigupöörlemissagedus	7500 min ⁻¹
Müra võimsustase (L _{WA})	98 dB (A)
Mürarõhutase (L _{PA})	87 dB (A)
Vibratsioon a _w	3.3 m/s ²
Nelikantspindel	½"
Suruühutarve	140 l/min
Vooliku soovitatav siseläbimõõt	Ø 10 mm
Kaal	1.9 kg

Müra ja vibratsioon

- Tehnilistes andmetes esitatud müra- ja vibratsioonitasemed on määratud standardi ISO 28927-3 kohaselt. Esitatud väärtusi saab kasutada selle standardi kohaselt katsetatud samastesse tooristatuse võrdlemiseks. Neid väärtusi võib kasutada müra- ja vibratsioonitaseme mõju hindamiseks.
- Need väärtused on saadud tooristata tavaseile kasutamiseel tavatistes töötutingimustes. Halvasti hooldatud, välest kokkupandud või volest kasutatud toorist võib põhjustada suurema müra- ja vibratsioonitaseme. Tooristata summaarne töötuseks tuleb jagada osadeks, mis sisalduvad ka perioode, kus töörist on koormusvaba või välja lõpetatud. Seda tooristata kasutades tuleb teha sagedadasi puhkepause.
- Kasutaja hüvides on ohutuse maksimeenimine, kasutades äigest katseverustust, nt kuulmaksutusvahendeid, mis kaitsevad välju või korduva müra cost ja vibratsioonivastased kindad, mis minimeerivad vibratsiooni. Kui kasutaja käed on normaalset ja mugavast temperatuurist külvenud, ei tohi tooristata kasutada, sest vibratsioon mõjud seal juhul rohkem.

Müra

- Müratasesemete direktiiv kehtestati tervisevõrkide eest kaitsemiseks, mis tekitavad võimaldavad töötatada kasutajale teha toodlikku otsuseid töötamisaja kohta. Pidema ajaga jooksul tugevate vibratsioonide seisunditega töötajatel on suurem oht tervit kahjustada. ISO 28927-3 määrab vibratsiooni kolmas suurus, mis on tunduvalt kui kolmteistkordne mõõtmine või sektorita summa mõõtmine. Tugeva vibratsiooniga seisunditega töötamisel tuleb jälgida, et ei ületata lubatud mürataseset.

Vibratsioon

- Fluskaaliste mõjutuste (vibratsiooni) direktiiv 2002/44/EÜ kehtestab vibratsioonitaseme jälgimiseks töökohas. Direktiiv võimaldab töötatada kasutajale teha toodlikku otsuseid töötamisaja kohta. Pidema ajaga jooksul tugevate vibratsioonide seisunditega töötajitel on suurem oht tervit kahjustada. ISO 28927-3 määrab vibratsiooni kolmas suurus, mis on tunduvalt kui kolmteistkordne mõõtmine või sektorita summa mõõtmine. Tugeva vibratsiooniga seisunditega töötamisel tuleb jälgida, et ei ületata lubatud mürataseset.

Üldised ohutusnõuded

- Enne seadete töötamist saagidamat, kasutamist, remontmat, hooldamist, tarvikute vahetamist või selle üldõstlees tuleb upgaja ja an, selle ohutusnõudet et välja mida ei ole. See ei nõuda et vaid üks põhjus allalaadida kasutusvõimalusi.
- Seade töötatakse tavaliselt reguleeritava ja voolutõlgiga. Kasutada annat ei oleks võimalik kasutada.

- Töötamata ei tohi muuta. Muudatused võivad vähendada ohutusnõudmele tööhõusu ja suurendada ohtu kasutuspõhjal.
- Ohutusnõud ei tohi kõrvata hella, need tuleb anda kasutajale.
- Kahjustunud tööristata ei tohi kasutada.
- Tööristata tuleb regulaarselt kontrollida, et veenduda, kas standardi ISO 11146 selles osas ettenähtud parameetrid ja margised on tööristatul täpavat. Vajaduse korral peab töökondi kasutaja võtma tegutseja ühendust asendusmargiste saamiseks.

HOIATUSI Seda seadet ei tohi kasutada föliälistate, miele- ja vaimsete püuetega isikud (ah lapsed) ega isikud, kel ei ole asjakohased kogemused ja teadmisi, v.a juhul, kui neid jälgib või juhendab seadme kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutav isik. Tuleb tagada, et lapsed ei piirske seadmeaga mängima.

Esemete väljapaistumise oht

- Töödeidav detail või tarvik või leegi detailisse sisene vildud tööristata tõootsik võib riida korral põhjustada nende suurel kinnisel väljapaistumisest.
- Selle tööristata töötamisel tuleb alati kanda läbikäändatud kaitsepille. Vajalik kaitsetasse tuleb märitata igal kasutamisel.
- Pea tasapinnast kõrgemal töötamise korral tuleb kanda kaitsekliivrit.
- Siis tuleb hinnata ka ohtu teisatele laikutele.
- Veenduda, et töödeidav detail on kindlasti kinnitatud.

Töötardumise oht

- Lahitise rõivaste, ehete, kaelasidemete, juuste või kinnaste kokkuputumine töörista või selle tarvikutega võib põhjustada lämbumist, juuste kiskumist ja/või rebendeid.

Ohud töötamisel

- Töörista kasutamine võib ohustada kasutaja kasi, põhjustades haavu, hõördumist ja pöletusi.
- Kanda sobivaid kindaid kate kaitsmiseks.
- Kasutajad ja hoolduspersonal peavad olema tavaliselt võimalised tööriista suures, kaalu ja võimsusega tolme tulema.
- Hoida töörista õigesti, olla valmis reageerima tavallisole vältimisele läbimise ja hoida mõlemad kindad valmis.
- Säilitada keha tasakaal ja tegeda kindel jalgealune.
- Elektrotoite katkestuse korral vabastada sisest- ja väljalülitusseadeid.
- Kasutada ainult tootja soovitatud maardeaineid.
- Kasutada tuleb kaitseprille. Sobivad kindad ja kaitseriisut on soovitatavad.
- Kaitse või muude kehaosade pigistuse ja töökhaava vältimiseks tuleb vältida otsetööd kokkupuudet liukuvate osadega.
- Kanda sobivaid kindaid kate kaitsmiseks.
- Kui töörista kasutatakse plastil või muude elektrik mittejuhtuvate materjalide juures, tekiib elektrostaatilise lähenduse oht.

Korduvate liigutustega seotud oht

- Tööristage töötamisel võib kasutaja tunda ebamugavust kates, kasvartes, õlgades, kaelas või muudes kehaosades.
- Selle tööristaga töötamisel peab kasutaja vältma mugava asendi, kuid säilitama kindla jalgealune ning vältima ebakindlat ja tasakaalutat asendit. Pikaajalisel töötamisel peab kasutaja oma asendit muutma – see alatab vältida ebamugavust ja vaimust.
- Kui kasubaja märkab sünspimedust nagu pidet või korduv ebamugavustunne, vesi, südamne peksimine, valutamine, surin, tuimus, pöörustumine või jakuks, ei tohi neid hojustuusmarke jätkata tõllepämuta. Kasutaja peab teavitama tööandjat ja konsulteerima kvalifitseeritud tervishoiutootajaga.

Tarvikutega seotud oht

- Enne otsiku või tarviku paigaldamist või vahetamist tuleb toonist tööalliklast lahti ühendada.
- Töörista kasutamise ajal ja pärast seda tuleb vältida otsetööd kokkupuudet töörista otsikuga, sest see võib olla kuum või terav.
- Kasutada ainult selle töörista tootja soovitatud suurust ja tüipi tarvikuid ja kulumaterjale. Muud tüüp või muu suurusiga tarvikuid või kulumaterjal ei tohi kasutada.

Töötamiskoha ohud

- Lihisemine, komistamine ja kükkinmine on vigastustõe peamised põhjused töötamiskohal. Ettevaatlik tuleb olla töörista kasutamisel tekkinud libedus piina ja suruõhu-või hüdrovoolliku põhjustustud kukkumisohu suhtes.
- See töörist ei ole ette nähtud kasutamiseks pühvatusestikku keskkonnas ja ei ole isekeenrad elektriga kakkuputumise suhtes.

Tolmu ja aurude ohud

- Selle töörista kasutamisel tekkinud tolmu ja aurud võivad põhjustada haigusi (nt vshk, sunnidefektid, astma ja/või dermatit). Oluline on teha riskide hindamine ja rakendada vajalikud meetmed.
- Riskide hindamine peab hõlmama töörista kasutamisel tekkivat tolmu ja olemasoleva tolmu vältimise võimalusi.
- Suunata valjatõmmme tolmuses keskkonnas selliselt, et tolmu häiriv mõju oleks minimeeritud.

• Oluline on hoida tolmu ja aur kontrolli all otse nende tekkekohas.

- Tolmu ja auru koguse asjatu suurenemise vältimiseks tuleb kulumaterjal/paigaldatud otsikut valida, hooldada ja asendada kasutusjuhendi juhiste kohaselt.
- Kasutada hõgimistende kaitsevahendeid läbandja juhist ning tööturvishoiu ja -ohutuse nõude kohaselt.

Mürsoht

- Suur mürdatase võib põhjustada püsiva invalidistava kulumiskahjustuse ja muud probleeme, nagu kohin (hellin, sumlin, vile või kumin körvades). See võttu on oluline riskide hindamine ja asjakohaste meetmete rakendamine.
- Riski vähendatakse mõistmete hulka võttes kuluud ja sellised tegevused nagu mälestajalide suurenemamine, mis vähendab detailide „helesemini“.
- Kasutada kuumtekkivatvahendeid läbandja juhist ning tööturvishoiu ja -ohutuse nõude kohaselt.
- Mürasatemeri igas suurenenemise vältimiseks tuleb kulumaterjal/paigaldatud otsikut valida, hooldada ja asendada kasutusjuhendi juhiste kohaselt.
- Mürasatemeri ligse suurenemise vältimiseks tuleb kulumaterjal/paigaldatud otsikut valida, hooldada ja asendada kasutusjuhendi juhiste kohaselt.
- Kui tööristal on summuti, tuleb enne töörista kasutamist alati veenduda, et see on omal kohal ja töökomas.

Vibratsiooni ohud

See info osas juhitmine lähevapari, vibratsiooni ohtudele, mida ei ole võimalikut disaini ja konstruktsiooniga ning nii põhjendatud vibratsiooni jaotkohud. See saab võrreldama tööandjat ja töövahendit mille kuni kasutaja on läbiräästavalt viib asundus mõju all. Ku siinnes EC 20027-3 kohaselt määratletud vibratsiooni kontisse e annu vibratsiooni: antud vahendat pidi saadma otsaehitustesse (ja progirootustesse) ja tervishoiu- ja kaitsevahenditeks. Tuleb hankida lisandmehed ja/või hütaatust, et vibratsiooni piirjuttavat olt oleks hinnatud ja ei meeldi rakenud.

- Vibratsioon võib põhjustada käelabade ja käsvarte närvide ning verevastuslike püsivaid kahjustusi.
- Külmades tingimustes töötades tuleb kanda soode riideid ning hoida käed soode ja külved.
- Tuimuse, sunna, valu või sõrmede või käelabade naha kahvatuksi muutumise korral tuleb lõpetada seedme kasutamine, teavitada läbandjat ja konsulteerida arstiga.
- Vibratsioonitaseesse ligse suurenemise vältimiseks tuleb lihvseadet või poleerimiseseadet kasutada ja hooldada kasutusjuhendi juhiste kohaselt.
- Hoida töörista kerge, kuid kindla haardoga, arvestades kate vajaliku reageerimisjõudu, sest kaepideme tugevama surumise korral on ka vibratsioonicht taviliselt suurem.

Tootega tutvumine

Suruõhutööriistade täiendavad ohutusjuhised

- Suruõhk võib põhjustada raskeid vigastusi.
- Kui töörists ei kasubata, enne tarvikute vahetamist või remontimise ajaks tuleb suruõhutoide alati välja lülitada, vabastada suruõhuvoolik rõhku all ja eemaldada töörists suruõhuallikast.
- Suruõhku ei tohi kunagi suunata enda ega teiste suunas.
- Ootamatus suunas paiskuvad voolikud võivad põhjustada raskeid vigastusi. Alati tuleb kontrollida, et ei esine kahjustatust ega läbvu voolikuid ega liitmikke.
- Universaalsete keerdliitme (hammasliitme) kasutamisel peavad olema paigaldatud lukustustihvit ja tuleb kasutada ootamatus suunas paiskumise vastaseid ohutuskaableid, et võimalikud ühenduste purunemised vooliku ja töörista või kehe vooliku vahel oleksid ohutud.
- Tööristale märgitud maksimaalset suruõhu rõhku ei tohi ületada.
- Suruõhutoöriista ei tohi kunagi kanda suruõhuvoolikust hoides.

1	1/4" nelikantspindel
2	Päästik
3	Suruõhu/pingutusmomendi valikunupp

Ettenähtud kasutamine

- Suruõhu löökmutterikeeraja poltide lahti ja kinnikeeramiseks. Kasutamiseks standardise $\frac{1}{4}$ " padruniga.
- NB! See seade ei ole momentivõti. Mutrite ja poltide pingutamisel kindla momendini tuleb eleti kasutada kalibreeritud momentivõti.

Tööriista lahtipakkimine


- Pakkida tööriist ettevaatlikult lahti ja vaadata hoolikalt üle. Türvata põhjalikult selli kõikide omaduste ja funktsioonidega.
- Veenduda, et tööriista kõik komponendid on olemas ja heas seisukorras. Kui mõni komponent on puudu või kahjustatud, tuleb need lasta enne tööriista kasutamist välja vahetada.

Enne kasutamist

Kiirlitmiku paigaldamine


NB! Selle tööriista komplekti kuuluvad kaks erinevat suruõhuvooliku kiirlitmiku pistikuosa: EQ-4 – laialdaeselt kasutusele Europees

EN-6 – kasutusele põhiliselt Ühendkuningriigis



- Valida liitnik, mis sobib kokku kasutatava suruõhusüsteemiga ja paigaldada, nagu allpool on näidatud.
- Panna kiirlitmiku (3) keermetele vedi PTFE-teli (ei kuulu tarnekomplekti). See allab tagada shanki ühendus.
- Palgada PTFE-teli nedaid ja paripäeva, et see ei tuliks alla keerme kruvimesse töömisalasse.
- Eemalda kaitsekork õhu sisseleskeavalt.
- Kruvida kiirlitmiku tööriista käepideme alaosas paiknevasse õhu sisseleskeavasse, kasutades mutrivõti (ei kuulu tarnekomplekti).
- Ühendada suruõhuvoolikuga, survestatada seade ettevaatlikult ja kontrollida, et ei esine leket (nt pihustades natuke seobivelt liitmikke välisküljel).
- Suruõhuvoolik, millele on paigaldatud vastav kiirlitmiku pesa, on nüüd tööringast ühendatud.

Suruõhufoite ühendus



- See tööriist tuleb lühendada puhta ja kuiva suruõhuvärvustusega, millel on integreeritud õli ja vee-eraldi.
- Suruõhu rõhul ei tohi lasta täusta üle maksimaalselt lubatud väärtuse (vt. Tehnilised andmed).
- Tagada, et vesi eemaldatakse suruõhusüsteemist iga päev.
- Veenduda, et süsteemi kõik osad (voilikud, liitmikud jne) on ette nähtud kasutatava rõhu jaoks.

Tööriista võimsuse reguleerimine

- Tööriista kiirust saab reguleerida suruõhu/pingutusmomendi valikunupu (4) vajutamisel ja pööramisel.

1 = minimaalne, 4 = maksimaalne.

Edasi- ja tagasisuuunas

Selle tööriistal on probleemise suunavahetususe funktsioon. Valida soovitud suund, vajutades pöörlemise suruõhutuslülitit (2). Tihed F ja R tööristal näitavad liiti esindatud edasi- ja tagasisuuunas pöörlemisel:

- Päästku kohal olev riiba = F – edasisuuunas (paripäeva pöörlemine).
- Tööriista taga olev riiba = R – tagasisuuunas (vastipäeva pöörlemine).

NB! Terminid edasisuuunas ja tagasisuuunas kehtivad paremkirnete korral.

Pesa paigaldamine

HOIATUS! Enne pesede kinnitamist või eemaldamist tuleb tööringast alati suruõhutoitest lahti ühendada.

- Vajutada sobiv pesa tugevasti üle $\frac{1}{4}$ " nelikantspindli (1) lukustusrõngas.
- Veenduda, et lukustusrõngas lukustub ja pesa on kindlasti fiksneeritud, proovides seda spindlit ära tõmmata.

NB! Eemaldamiseks tõmmata pesa tugevasti üle spindli.

Toiming

Mutri või poldi lahtikeeramine

- Asetada padrun mutri peale.
- Hoida tööriista tugevalt käepidimest. Pöiel peab olema ümber käepidemi ja tised sõrmest päästikul (5).
- Tagasilöögi ohjamiseks hoida teise käega tööriista tagasooast.
- Vajutada pöörlemise suunavahetuslülitit (2) sissepools, kuni see tuleb korpuse tagant välja.
- Tööriista käivitamiseks vajutada päästikule.
- Kui mutter või polt talub välitud pöörlemimenti.

NB! Pöörlemehanismil EI TOHI lasta kaua hõljalt pöörelda. See lühendab tööriista kasutuskestust.

HOIATUS! Suruõhukompressori väljavat rõhku EI TOHI suurendada, kui tööriist ei suuda mutrit lahti keerata. Selle asemel tuleb mutri või poldi lahtikeeramiseks kasutada tavalist mutrivõti.

Mutri või poldi kinnikeeramine

- Kontrollida pöörlemomenti seadevaartust ja veerinduda, et mutter või polt talub välitud pöörlemimenti.
- Pingutada mutrit või polt kaega nii palju kui võimalik.
- Asetada padrun mutri peale.
- Hoida tööriista tugevalt käepidimest. Pöiel peab olema ümber käepidemi ja tised sõrmest päästikul (5).
- Tagasilöögi ohjamiseks hoida teise käega tööriista tagasooast.
- Vajutada pöörlemise suunavahetuslülitit (2) sissepools, kuni see tuleb korpuse eest välja.
- Tööriista käivitamiseks vajutada päästikule.
- Kui mutter on kinni keeratud, eemaldaa tööriist ja padrun.

HOIATUS! Mutred EI TOHI liigutada. Muud õige momentini pingutamine tuleb säravat suruõhu lõokmutrikehraga asutamatust kasutust kalibreerida.

HOIATUS! Kui tööriist seisub töö ajal või kui rakendatakse pöörlemomenti ei ole piisav, EI TOHI MITTE KUNAGI suruõhu rõhku suurendada üle tehnilistes andmetes esitatud maksimaalse rõhku. HOIATUS! Tuleb arvestada, et eurchukorras saab jaotriks parast kasutamist. Parasi suruõhu rüüsi ja üle jätkust lahti tööris, siis õhu all vaja vahetada.

Hooldus

HOIATUS! Enne töörista puhastamist ja mistahes hooldustöid tuleb see alati suruühutoitest lahti ühendada ja rõhу eel vabastada.

Puhastamine

- Töörist tuleb alati heida puhas. Mustus ja teim põhjustavad sisemiste osade kiret kulutust ja lõhenemist seadme kasutuseksat. Puhastada seadme korpus pehme harja või kuiva lapiga.

TAHTIS! Suruühutooristaga ei saa perega mitte midagi juhtuda. Kui suruühutoorist ei tööta, on selle põhjuseks tavaselt sisedetaliile komponioon saastunud ja nikake õhu rõtu ning allpool esitatud juhise etramine.

Igaspealne hooldamine Ühendada töörist suruühutoitest lahti ja kallata ümber suplisatkatil. Üli õhu sisselfaekavasse Ühendada töörist suruühutoitega ja kaitvata mootor hetkeks (u 2–4 sekundiks) valikse kirusega, et üli jactuks laiali.

Kord nädalas Ühendada töörist suruühutoitest lahti. Tahisega OIL olituspunkti (6) avamiseks eemaldada kuuskantkru ja tigutade avasse mõned tigad suruühutoorista öli. Olituspunkti sujemiseks panna kuuskantkru tagasi ja keerata see kinni. Ühendada töörist suruühutoitega ja kaitvata mootor hetkeks (u 2–4 sekundiks) valikse kirusega, et üli joutuks laiali.

- Kui seadet kasutatakse pidevalt või pikaa jooksul, tuleb paigaldada kombineeritud filterölit. Ohufilter peab alati paigaldatud olema.
- Kasutada suruühutoorista öli. **MITTE MINGIL JUHUL EI TOHI KASUTADA TAVALIST MOOTORIÖLI!**
- Kasutus- ja hooldusjuhiste eiramine võib muuta garantii kehtetuks.

Hoidmine

- Sedet tuleb hoiata hoiusti, -euroos ja lastele katteasamatus kohta.


Kasutuselt kõrvaldamine

- Nagu elektrilisi tööristi, ei tohi ka suruühutooristi panna majaplaamisjäätmete hulka.
- Suruühutooristadel võib olla tooristaoli ja muude määredesineet jaake, seega tuleb neid vastavalt ka utiliseerida.
- Töörista kasutusest kõrvaldamise kohta teabe saamiseks tuleb võtta ühendust kohaliku jaatmekaitlusasutusega.

Tõrge kõrvaldamine

Probleem	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
Töörist töötab ega segatset	Vale rõhk	Senda ühe suruühu rõhku tehniliste andmete kohaselt.
	Mustus mehhanism	Kallata üli õhu sisselfaekavasse hooldusjärjeste kohaselt.
	Öhik blokeeritud	Kaitvata töörist lühikese seeriatega ümmistuse kõrvaldamiseks.
	Öhuleke	Kontrollida, et litmikus ega voollikus ei esine öhulekked ja vajaduse korral ühendada kasutades PTFE-teip või esemenda litmik või voilk.
	Võrkfilitri ümmistus	Eemaldada kirlitnik ja puhastada võrkfilter.
Töörist lönni kildunud	Mustus või rooste mehhanism	Pröovid lähenust, mis on esitatud töörise „Töörist töötas aeglaseit“ juures.
	Mustus või rooste mehhanism	Kogutada töörista kergelt pehme harjaga.
	Mustus või rooste mehhanism	Vabastada mehhanism, pöörates suruühvoollikust lahti ühendatud ajamit kaega.
Probleemisagedus koormuseta on normaalne, kuid koormusaga töötamisel sagedus väheneb	Kulumud mootor või sidur osad	Võtta ühendust Silverline'i volitatud teeninduskeskusega.
	Mootor või sidur jätab minni	Valuda üli õhu absoluukavavoso hooldusjärjeste kohaselt ja kaitvata töörist lühikese seeriat kaupa selle määrimiseks ja vabastamiseks.
Töörist ei seisku, kuigi liiti on täielikult vabastatud	Seguklapit röngastetend või klipipesa kahjustunud	Lasta töörist parandada Silverline'i volitatud teeninduskeskuse.

FXA



Simboli apraksts

Instrumenta tehnisko datu plākenītā var būti norādīti simboli. Tie sārdoz svarīgu informāciju par izstrādājumu vai ietosanu novērtījumus.

Lietojiet dzīves aizsargāšanas:



Izmanto et non aizsargātējus,

Izmanto et elpoju aizsargātējus,

Izmanto et gaisas aizsargātējumu.



Izmantojet roku aizsargātējus.



Izlasiet ietotāja rokasgrāmatu.



NELIETOJET ar saspieštas gāzes cilindriem.



Atribut attiecīgajiem besību aktu un drošības standartiem.



Vides aizsardzība

Pneumatiskus instrumentus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Pneumatiskajos instrumentos var būt instrumentu eļļas un citu smērvielu pārpakumi, tāpēc vien ir nepieciešama atbilstoša likvidācija.

Maksimālais atbrīvošanas griezes moments	340 Nm
Darba diapazons (vitnes maksimālais izmērs)	M14
Pielaujamais maksimālais darba spiediens	6,3 bāri
Tukšgaitas apgrēzieni	7500 min. ⁻¹
Skanas jaudas līmenis (LWA)	98 dB(A)
Skanas spiediena līmenis (LPA)	87 dB(A)
Vibrācija a _w	3,3 m/s ²
Kvadrātveida piedziņa	½ colla
Gaisa patēriņš	140 l/min.
Ieteicamais šķūvenes iekšējais diametrs	Ø 10 mm
Svars	1.9 kg

Troksnis un vibrācija

Skanas un vibrācijas līmeni specifikācijā ir noteikti saskaņā ar standartu ISO 28927-3. Norādītos skaitļus var izmērot saīsinātās arī dzīgjiem instrumentiem, kas ir pārbaudīti pēc šī standarta. Šo reāltājus var izmantot, lai novērtētu troksnīja un vibrācijas līmeņu iedarbību.

- Rādītāji attiecīs uz normālu instrumenta izmantošanu normālā darba stāvoklī. Slikti uzstārīta, nepareizi solītai vai izmantoši instruments var palielināt troksnīja un vibrācijas līmeni. Kopējā instrumenta izmantošanas periodā ir jāievērga periodi, kad instruments darbojas tukšgaitā vai ir izslēgts. Izmantojot šo instrumentu, nepieciešams bieži pārtraukumi atstātai.
- Lietotāju interesā ir maksimāli uzlabot drošību. Izmantojot pareizus aizsargātējus, piemēram, ausu aizsargāšanai, kas pasargā no skāja vai atkrituma troksnīja, un pretvibrācijas cīmdu, kas samazina vibrāciju. Neizmantojiet instrumentu, ja roku temperatūra ir zems normālā (pašķāršums), jo tad vibrācija ir īvelkta ietekme.

Skāja

- Direktīva par troksni tika ieviesta aizsardzībai pret veselības un drošības apdraudējumiem, kā ierāda vai var izteikt pakļautā troksnīja iedarbību un dzīves apdraudējumam. Direktīvu var izmanto, lai definētu troksnīja iedarbību un fiziskos parametrus, piemēram, maksimālu skājas spiedienu, kā arī dienas un nedēļas iedarbības līmeni. Iepāša uzmanība jāpievērš iedarbības līmenim un līgumam.

Vibrācija

- Eiropas fizioloģisko faktoru (vibrācijas) Direktīva 2002/44/EK tika ievonota, lai kontrollētu vibrācijas ietekmi darbā. Šī direktīva instrumentu ietolējumam jau pieejam informāciju līmenus par darbās pevdienīgo līkumus. Tām, kuri regulāri iegūjtu laiku izmanto apliecinījumu ar augstu vibrāciju līmeni, ir augstāks veselības problēmu risks. ISO 28927-3 mēra vibrāciju triis vienībās (trīsas vai vēlākā summas mēriņums).
- Izmantojot apliecinījumu ar augstu vibrācijas līmeni, nedrīkst pārniegli iedarbības līmeņus.

Vispārēji drošības brīdinājumi

- Debesi neliu novērtājot, nedrīkst pirms Šī instrumenta uztādīšanas, izmantojot remonta, remonta, apkošas, pārstrādes vai darbu, ja tās ir izdarītas ar izpētētām drošības instrukcijām. Pretītā gadījumā var rasties nesagatavotā situācija.
- Šis instrumentu nedrīkst izmanto, ja tās ir bojātas.
- Instrumenti ir regulāri iekārtoti, lai pārlecinātos, vai nemainīgi un mārkējumi kas atbilst šīs ISO 11148 dajās prasībām, ir salīdzināti ar instrumentu. Ja nepieciešams, darba devējumi ietolētājam ir jāsaņem ar ražotāju, ja saņemtu mārkējumu uztīmēs normālajā BRIDINĀJUMS Šīerīce nav domēta ietosanai personām (tostarp bērniem), kurām ir samazinātas fiziskas, magu vai garīgās spējas vai arī zināšanu un pieredzes trūkums, ja tās neuzrauga un tām nesādzēd iekārtas ietosanu instrukcijas persona, kura ir atbildīga par to cilvēku drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai neievēlautu viņu rotātājām ar ietīti.

Izsvešanas risks

- Atbilstoši, ka sagatavētā, piedēmu vai pārāk ļeveltotā instrumenta klījume var izraisīt daļu izsviešanu iebīti atnurā.
- Šī instrumenta ietolējums īstāk vienmēr ietolēj tīmekļorientētās acu aizsargātējus. Katrā ietolējai jānovērtē nepieciešamā aizsardzības pakāpe.
- Darbā vairs galvas valkājiet aizsargķiveni.
- Novērtējet arī citu personu apdraudējumu.
- Pārlecinieties, vai sagatave ir stingri nostiprināta.

Aizgeršanās risks

- Instrumentam un tā piederumiem nedrīkst tuvināt valīgu apģērbu, personīgās rotaslietas, kaklašķetas, matus vai cīmdušus, lai neizraisītu žņaugšanu, noskalpēšanu un/vai plēstu brūču veidošanos.

Ekspluatācijas risks

- Izmantojot instrumentu, operatora rokas var tikt pakļautas apdraudējumiem, tostarp iegēzumiem, nobražumiem un karstuma ieteikmiem.
- Lai aizsargātu rokas, valkājet piemērotus cīmdušus.
- Operatoram un apkopējiem darbībām ir jābūt fiziski spēcīgiem tāt galē ar instrumentu izmēriem, svārumu un jaudu.
- Turēt instrumentu pareizi, lai būtu gatavība reagēt uz normālām vai pēcēpām kustībām, un gādājiet, lai būtu pieejamas abas rokas.
- Uzturēt līdzvarotu ķermēja stāvokli un drošu pamatu zem kājām.
- Jā tiek pārraukti energoapgādes, atbalstīt iedarbības apturēšanas ietfci.
- Izmantojiet tikai razotāju ieteiktās smērvielas.
- Izmantojiet individuālās aizsargbrilles; ieteicams izmantot piemērotus cīmdušus un aizsangāpērbi.
- Izvairieties no tēsas saskares ar kustīgām daļām, lai novērstu roku vai citu ķermēja daļu irespiķēšanu vai sagrēšanu.
- Lai aizsargātu rokas, valkājet piemērotus cīmdušus.
- Izmantojiet ar plastmauru vai citiem nevadotiem materiāliem, pāstāv elektrostatiskās izlādes risks.

Akkartotu kustību risks

- Izmantojot šo instrumentu darbā, operators var izjust plaukstu roku plecu, kakla vai citu ķermēja daļu diskomfortu.
- Izmantojot šo instrumentu, operatoram jāstrodas ērtā stāvoklī, vienlaikus saglabājot drošu attālumu kājām un izvairoties no nērētām vai nelīdzvarotām pozām. Operatoram jāmaina stāvoklis ilgi uzdevumu laikā, lai novērstu diskomfortu un negurumu.
- Jā operatoram rodas fādi simptomi kā, piemēram, pastāvīga vai regulāra diskomforta sajūta, sāpes, trīses, smelējums, trīpšķis, nejūtīgums, dzirdzināšanai var slīvumis, sīs brīdinājuma zīmes nedrīkst ignorēt. Operatoram ir jāinformē darba devējs un jākonsultējas ar kvalificētu veselības aprūpes speciālistu.

Piederumu izraisīti risci

- Pirms ievietoto instrumenta vai piederuma uzsādīšanas vai nomaiņas atvienojiet instrumentu no energoapgādes.
- Izvairieties no tēsas saskares ar ievietoto instrumentu darba laikā tā, ja instruments var būt karīts vai ass.
- Izmantojiet tikai šī instrumenta razotāju ieteikto izmēru un veidu piederumus un izletojamos materiālus.

Apdraudējumi darbīvietā

- Lielākā traumas darbīvietā tiek izraisītas, paslidot, pakļūpot un nolikot. Uzmanīties no sildināšanai vasmīniem, kas veidojas instrumenta ietocēšanas laikā, kā arī pakļūšanās riskiem, ko izraisīs gaisa ūja vai hidrauliskās pārēte.
- Šis instrumentu nav paredzēts izmantošanai potenciāli sprādzienotībā atmosfērā, un tas nav pielikts pret saskari ar elektroslādību.

Putekļu un izgarojumu riski

- Šī instrumenta izmēšanas laikā radušies putekļi un izgarojumi var izraisīt veselības traucējumus (piemēram, vīzi, iedzīmētus defektus, astmu un/vai domāfību), jo tās varīgi ir novēršķi riski un realizēt atbalstotus risku kontroles posīkumus.
- Risks novēršķumā jaļeit var instrumenta ietocēšanas ieteikmo radītie putekļi, gan arī osojo putekļu saceļšanas iespēja.
- Izplūdi pāversiet tā, lai pēc iespējas nesaceltu putekļus putekļainā vidē.
- Ja veidojas putekļi vai izgarojumi, tos galvenokārt vajadzētu kontrollēt emīcījas vietā.
- Lai novērstu novēršķigu putekļu vai garaiju apjoma pālaišanu, patēriņamo materiālu / ievietoto instrumentu izvēli, apkopi un normāļu veicināt atbalstītā ieteikumiem, kas ietveri ieteikto rokasgrāmatā.

- Izmantojiet elpoju aizsegīgākajus atbalstīši darba devēja noīcīm, kā arī darba veselības un drošības noteikumiem.

Trokšņa izraisīti risci

- Augsta trokšņa līmaga iedarbība var izraisīt neatgriezenisku, traumātisku dzīrdes zūsumu un citas problēmas, piemēram, trokšņi ausis (izvāršanu, dūksanu, skaidrā vai samīšanu). Tāpēc ir svārīgi novēršķi risku un piešķirt atbalstotus tā kontroles posīkumus.
- Atbalstīši kontrole, lai samazinātu risku, var ietvert līdzīgas darbības kā, piemēram, materiālu amortizēšanu, lai novērstu segatuvju "zvanīšanu".
- Izmantojiet dzīrdes aizsegīgākajus atbalstīši darbe devēja noīcīm, kā arī darba veselības un drošības noteikumiem.
- Šī instrumenta ekspluatācijai ir apkope - iebilstētās tās ietekšanai iekļūtās atlikušās ietekumiem, lai novērstu novēršķigu līmaga ilmeņa paleišanas ietekmi.
- Lai novērstu novēršķigu trokšņa plaugsumu, patēriņamo materiālu / ievietoto instrumentu izvēli, apkopi un normāļu veicināt atbalstītā ieteikumiem, kas ietveri ieteikto rokasgrāmatā.
- Ja instrumentam ir slāpētājs, vienmēr pārēcīnieties, vai instrumentu izmēšanas laikā tas atrodas vieta un ir laba darba kārtībā.

Vibrācijas riski

- Šīs ietekmēs mērķis ir novērsti uzmanību veselībai ar riskiem, kas novēršķi ar ietekmēm un konstrukcijas palielinātu un saglabājušu kā atskaitē vibrācijas riski. Tātālīdzīgi darba devējām ietekmēm iegūtās ietekmēm nepieļāj, ja vien operātoram var novērti visānu iedarbības rāķu situāciju. Ja vienācīgi emīcīja vīrība, kas iegūta, konstatējot ISO 26297-3, aizbūtē nepārāku vīrību, ja emīcīju satītību ar ekārto pārēdoti teikāju (un pārēdzamie nepārējumi: krošēšana, jāndrošēšana, iegūtās vīrības) ir uzticīgi ietekmi, lai varētu novērsti un izvērti tās ietekmēs uzmanību rāķu.

- Vibrācijas iedarbība var izraisīt nopietrus kaitējumus plaukstū un roku nerviem un asinsvegezēi.
- Strādājot aukstumā, valkājet siltu apģērbu un gādājiet, lai rokas būtu siltas un saitas.
- Jā pirkīt vai plaukstas kļūst nejūtīgas, tīpst, smeldz vai to āude kļūst balta, pārtraucēt nekārtējus izmantošanu, informējiet darba devēju un konsultējieties ar ārstu.
- Silmāšīnas vai pūletāja ekspluatācijai un apkopēi ir jāatbilst sajā instrukciju rokasgrāmatā ietverītajiem ieteikumiem, lai novērstu vibrācijas ietekmei nevajadzīgu paleišanās.
- Instrumentu sailveret viagli, bet droši, ķēmot vīrā nepieciešamās roku reakcijas spēkus, jo, preaugot satīvēnās spēkam, parasti paleišanās vibrācijas izraisīs riks.

Papildu drošības instrukcijas pneimatiskajiem elektroinstrumentiem

- Gaisis, kas ir zem spiediena, var izraisīt noplēnas traumas.
- Vienmēr izslēdziet gaisa pedovi. Izslēdot gaisa spiedienu no šķūtenes un atvienojiet instrumentu no gaisa pedeves, kad tas netiek izmantots, pirms piedarumū maigas un remonta.
- Nekad novērsiet gaisa plīsmu pret sovi kādu citu cilvēku.
- Šķūtenu sieni var izraisīt noplēnas traumas. Vienmēr pārbaudiet, vai šķūtenes un piedelerumi nav bojāti vai vajīgi.
- Izmantojot universālošo vēpas savienojumus (knabju savienojumus), jāuzstāda bloķēšanas tapas un (ja izmanto kabeļu nodrošināšanai pret attīstību, tāl posārgātu no ūdens). Instrumentu val ūdenes ūdenes savienojuma klumes.
- Nepārtraukotuz instrumenta norādito ietolējamo maksimālo gaisa spiedienu.
- Pneimatisko instrumentu nekad nenesiet uz ūdenes.

Iepazīšanās ar izstrādājumu

1	1/2 collas kvadrātveida pievads
2	Trigeris
3	Gaisa/griezes momenta vadības skala

Paredzētā izmantošana

- Pneimatiskās darbības triecienuzgriežnatslēga, kas paredzēta izmantošanai ar standarta $\frac{1}{4}$ collas ligzdām, uzgriežu un bultskrūvju atskrūvēšanai un pievilkšanai.

Piezīme. Šī ierīce nav momentalslēga.

Uzgriežus/bultskrūves vienmēr pievilket līdz nepieciešamajam griezes momentam ar kalibrētu momentalslēgu.

Instrumenta izsaīnošana

- Uzmanīgi izsaīnojiet un pārbaudiet instrumentu. Pilnībā iepazīstiet visus tā līdzekļus un funkcijas.
- Pārliecieties, vai visas daļas ir uz vietas un labā stāvoklī. Ja kadas daļas trūkst vai tā ir bojata, tā jāņemtina pirms instrumenta lietošanas.

Pirms lietošanas

Ātri savienotāja uzstādīšana


Piezīme. Šī instrumenta komplektā ir iekļauti divi dažadi āreje gaisa līnijas atrīe savienotāji. EQ-4 — parasti izmanto Eiropā

EN-6 — galvenokārt izmanto AK



EQ-4


Eiropā



EN-6

Avgrietotā Kanālie

- Lūdzu, izvēlieties savienotāju, kas ir saaderīgs ar jūsu izmanto gaisa līnijas ešķēmu, un uzstādot to, kā norādīts tablīcā.
- Atrā savienotājs (3) skrūvē vītnēm uzticīgi nedaudz PTFE lentas (nav iekļauta komplektā). Tas palīdzēs uzturēt hidroliku bīsfīziju. Piezīme. stingri uzticīgi PTFE lento pulksteņpārlīdāja kustības virzienā, lai tā nenoikstu, kad vītnē tiek iekšrūvēti instrumentā.
- 2. Uzņemiet alzarsgalzbāzni no gaisa ieejas.
- 3. Ar uzgriežņatīgumu (nav iekļauta komplektā) šķiro savienotāju iekšrūvejāt gaisa ieejā, kas atrodas pie roktura pamates. Izveidojiet savienojumu ar gaisa līniju, uzmenīgi nodrošiniet spiedienu un veiciet noplūdes pārbaudi (piemēram, uzsmidzinot nedaudz zlepījēšanas savienotāju ārpuse).
- Gaisa līnijas ar atbilstīgiem ātrajiem iekšējiem savienotājiem ir jāpārlež, lai savienotu ar instrumentu. Gaisa padeves savienojums



- Šis instruments ir jāpievieno ierīci, sausai gaisa padevei ar līnijas iekšējo ejotāju un ūdens atdalītāju.
- Nepieļaujiet, lai padeves spiediens pārsniegtu norādīto maksimumu (skaitļi sadalīti "Specifikācijas").
- Nodrošiniet ūdens izslāšanu no gaisa sistēmas katru dienu.
- Nodrošiniet, lai visām sistēmas daļām (piemēram, spēlenīm, sakābēm) būtu pareizs nomināls atneibības pēc izmantojamo gaisa spiedienu.

Instrumenta jaudas iestatīšana

- Instrumenta ātrumu var noregulēt, nospiezot un pagriežot gaisa/griezes momenta vadības skalu (4):

1 = minimums, 4 = maksimums

Turp/atpakaigaita

Šīs instrumenta ir turp/atpakaigaitas funkcija. Atlaist nepliešotāmo virzīni, nospiezot turp/atpakaigaitas slēdzi (2), instrumenta mārkējuma burti F un K novāda slēdzi pozīciju turp/atpakaigaitai:

- Josla, kas redzama virs triegra = F — uz priekšu (rotācija pulksteņpārlīdāja kustības virzienā)
- Josla, kas redzama instrumenta aizmugurē = R — atpakaļ (rotācija pretēji pulksteņpārlīdāja kustības virzienam)

Piezīme. Jādzīvini "uz priekšu" un "atpakaļ" attiecīs uz labās pusēs vienīm.

Ligzdas uzstādīšana

BRIDINĀJUMS. Pirms ligzdu pievienošanas vai nogēmēšanas vienmēr atvērojiet instrumentu no gaisa padeves.

- Stingri piespieliet piemērotu ligzdu virs fiksācijas gredzena uz $\frac{1}{4}$ collas kvadrātveida plēvāda (1)
- Pārliecieties, vai fiksācijas gredzens saslēdzas un ligzda ir stingri pievienota, meģinot to novirkt no pārvada.

Piezīme. Lai nonemtu, stingri novēlēt ligzdu no pārvada.

Izmantošana

Uzgriežna vai bultskrūves atbrivošana

- Novēlotot ligzdu virs uzgriežņa.
- Turiet instrumentu stingri ar rokturu. Iekšā ir jaaplēks ap rokturi, bet obēm priekšējiem jāstāda uz triegra (5).
- Pielietot iekārtu ar otru roku instrumenta aizmugurē, lai kontroletu griezes momenta reakciju.
- Turp/atpakaigaitas slēdzi (2) piespieliet uz iekāpusi, līdz tas izvirzās korpusa aizmugurē.
- Nospiezdiet triegri, lai iederinātu instrumentu.
- Kad uzgriežnis vai bultskrūvi ar roku.
- Novēlotot ligzdu virs uzgriežņa.
- Turiet instrumentu stingri ar rokturu. Iekšā ir jaaplēks ap rokturi, bet obēm priekšējiem jāstāda uz triegra (5).
- Pielietot iekārtu ar otru roku instrumenta aizmugurē, lai kontroletu griezes momenta reakciju.
- Turp/atpakaigaitas slēdzi (2) piespieliet uz iekāpusi, līdz tas izvirzās korpusa priekšpusē.
- Nospiezdiet triegri, lai iederinātu instrumentu.

8. Kad uzgriežnis ir pievilkts, novēliet instrumentu un ligzdu.

- BRIDINĀJUMS. NEVIEZĀJET LĪBIĒZI pārk stingri. Lai pēc treco uzgriežņu izmaksas iegūtu jaunu, novāciet vīku vāku jāmūsītās iekārtas momentālās.
- BRIDINĀJUMS. Gaisa spiedienu NEKAD nepārsegliniet vīrs maksimāla darba spiediena, kas norādīts sadalīti "Specifikācijas". ja instrumenta pievilkšanas laikā aptekājas vai nodrošinātais griezes moments ir piepliekams.
- PIEZĪME. Līdz 8. Attālumam, ka pārteik skaitļu mārkējumā pie iekārtas, vīns būs pārpārdelējis spiedienā. Pēc gaisa padeves izslēgšanas vīns netiek dot gaisa spiedienā nevienmērīgi.

Apkope

BRĪDINĀJUMS! Pirms tīršanas vai apkopes vienmēr atvienojiet no gaisa padeves un izlaidiet spiedienu.

Tīršana

- Gādājiet, lai instruments vienmēr būtu tīrs. Neitrumi un putekļi izraisa iekšējo dāju ātru nolietojumu un sasina iekārtas kalpošanas laiku.

Iekārtas korpusu tīriet ar mikstu suku vai sausu drānu

SVARIGI Šīm pneimatiskajam instrumentam ir joti maza sabojāšanās iespēja, un jāatzīmē, ka tad, kad kāds pneumatiskais instruments nedarbojas, iesmēs lielakoties ir lekšējo dāju korozija, ko izraisītu neitrumu, mitris gaiss un tālāk sniegti norādījumu neievērošana.

Ikdienas apkopes procedūra . Atvienojiet no gaisa padeves un gaisa iepūlē ielejiet ēdamkarot eljas. Instrumentu pievienojet gaisa padevei un uz ūsu brīdi (apmēram 2-4 sekundēm) iedarbiniet motoru zemā ātrumā, lai sadalītu elju.

Vienreiz nedēļā . Instrumentu atvienojiet no gaisa padeves. Izņemiet sēšķantes skrūvi, lai atvērtu eljas punktu (6) ar markējumu "OIL", un iepilniet dažus pilenus pneumatisko instrumentu eljas. Uzstādīet sēšķantes skrūvi un pievelciet, lai nobīvētu eljas punktu. Instrumentu pievienojet gaisa padevei un uz ūsu brīdi (apmēram 2-4 sekundēm) iedarbiniet motoru zemā ātrumā, lai sadalītu elju.

- Ja iekārta tiek lietota pastāvīgi vai ilgstoti, iauzstādītā kombinētais filtrs/ eljotājs. Visu laiku jābūt uzstādītam gaisa filtram
- Izmantojiet pneumatisko instrumentu elju. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NELIETOJET PARASTO MOTOREĻU
- Ekspluatācijas un apkopes instrukciju neievērošanas gadījumā var tikt anulēta garantija

Glabāšana

• Šo instrumentu rūpīgi glabājiet drošā, sausā, bērniem nepieejamā vietā


Utilizācija

- Pneumatiskos (tāpat kā citus elektroinstrumentus) nedrīkst likvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem
- Pneumatiskajos instrumentos var būt instrumentu eljas un citu smēr- vielu pārpakumi, tāpēc tiem ir nepieciešama atbilstoša likvidācija
- Lai iegūtu informāciju par elektroinstrumentu pareizu utilizāciju, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Instruments darbojas lēni	Nepareizs spiediens	Iestatiet pareizu gaisa spiedienu atbilstoši specifikācijai
	Mehānismā ir netīrumi	Ielejiet elju gaisa ieejā atbilstoši apkopes instrukcijām
	Gaisa nosprostojums	Padarbiniet instrumentu ar ūsiem uzrāvieniem, lai iztīritu nosprostojumu
	Gaisa noplūde	Pārbaudiet visus savienojumus un gaisa šūtēni, lai konstatētu, vai nav gaisa noplūžu, un novērojiet problēmu, pievelcot, izmantojot PTFE lentu vai nomainot
	Blokējums filtrācijas tīkla filtrā	Noņemiet ātro savienotāju un iztīriet tīkļveida filtru
Instruments iekķeries	Netīrumi vai rūsa mehānismā	Izmēģiniet risinājumus no sadājas "Instruments darbojas lēni"
	Netīrumi vai rūsa mehānismā	Viegli iesitiet pa instrumentu ar mikstu āmuru
	Netīrumi vai rūsa mehānismā	Atbrīvojiet mehānismu, manuāli pagriežot pārvadu, kad tas ir atvienots no gaisa līnijas
Normāls bezsildzes ātrums, bet instruments palēnina gaiju pie slodzes	Nodilušas motora vai sajūga dājas	Sazinieties ar pilnvarotā Silverline servisa centru
	Motors vai sajūgs keras	Ielejiet elju gaisa ieejā atbilstoši apkopes instrukcijai un darbiniet instrumentu ar ūsiem uzrāvieniem, lai ieejotu un atbrīvotu
Pēc pilnīgas trīgara atbrīvošanas instruments neapstājas	Bojāts droseles vārstā blīvgredzens vai vārstā līgza	Instruments ir jāsalabo pilnvarotā Silverline servisa centrā

FXA



Simbolių reikšmės

Prietaiso vardinu parametru lentelėje gali būti nurodyti simbolai. Joje yra svarbi informacija apie gaminių ir jo naudojimo nurodymai.



Užsienyje yra saugumas ženklas.
Neuskrote apie įgimtus skonius.
Neuskrote įspėvimo taikymo reiginius.
Nedrėkite apie įgimtus skonių.



Neuskrote apsaugines prištines.



Perskaitykite naudojimo instrukciją.



NENAUDOKITE su suslegtuju duju balionais!



Atitinka galiojančius taisykles aktus ir saugos standartus



Aplinkos apsauga

prietaisu negalima išmesti su butinėmis Pneumatinėmis atliekomis. Pneumatinėse prietaisose gali būti prietaisu alyvos ar kitų tepalų likučių, todėl iš apyvartos jei turėtų pašalinėti nuostatyti būdu.

Maks. užveržimo momentas	340 nm
Darbo diapazonas (maks. protektorius dydi	M14
Maks. leidžiamas darbo slėgis	6,3 barai
Greitis tuščiajā eiga	7500 min ⁻¹
Garsos lygis LWA	98 dB(A)
Garsos slėgio lygis LPA	87 dB(A)
Vibracija d_{h}	3,3 m/s ²
Keturkampis lizdas	1/2 colio
Cro sunaudojimas	140 f/min.
Rekomenduojamas vidinis žarnos skersmuo	Ø 10 mm
Masė	1.9 kg

Triukšmas ir vibracija

Garsas ir vibracijos lygis techniniuose duomenyse numatytais pagal standartą ISO 28927-3. Pagal nurodytus duomenis galima palyginti prietaisus prietaisus, kurie buvo išbandyti pagal šį standartą. Šie duomenys padeda vertinti triukšmo ir vibracijos lygi.

- Duomenys nurodo vertes naudojant prietaisą normalioje darbinėje aplinkoje. Triukšmo ir vibracijos lygis gali pakilti dėl nepakankamios prietaiso prekių, jei prietaisas yra netiesiogiai surinktas ar naudojamas. Dibdamas prietaisą reikia daryti pertraukas, prietaisui leisti veikti laisva eiga arba jį išjungti. Dibdamai su šiuo prietaisu dažnai darykite pertraukas.
- Naudojant saugų užtinkinti turi būti naudojama saugos įrangą, pavyzdžiu, nuo garsaus ir pasiskartojančio triukšmo saugomos ausys apsaugos, nuo vibracijos saugomos ir jų mažinančios prištines. Nedrėkite prietaiso rankomis esant žemesnei nei normali temperatūrai, nes vibracija gali būti stipresnė.

Garas

- Garsos direktyve buvo priimta apsaugoti nuo rizikos, susijusios su sveikata ir sauga, atsirandančios ar galimios atsiartis dėl triukšmo, kuris gali paveikti klausą, pavokį. Direktyva gali būti naudojama nustatyti triukšmo poreikį ir fizinius parametrus, pavyzdžiu, didžiausią garsą ategi, dienos ir savaitės poreikį ir lygtį. Ypatingas demėsias turi būti skirtamas poreikio lygtui ir trukmei.

Vibracija

- Europos Tiekinių valstybių (vibracijos) direktiva 2002/44/EB reguliuoja leidžiamą vibracijos lygi darbe. Direktyva leidžia prietaiso naudotojams priimti pagrūtinus sprendimus dėl dibantų prietaiso išteklių. Amanys, reguliarai ir nepertraukiamai dibantys su dideliu vibracija skleidžiančiais prietaisais, gali dažniau turėti sveikatos problemų. ISO 28927-3 matuoja vibraciją hirnis kryptimi – šis matavimas yra žinomas kaip trijų išsių arba vienklo sumes matavimas. Dibdamu su dideliu vibracija skleidžiančiu prietaisu įsitikinkite, kad nevirštijate poreikio lygio.

Bendrieji saugos nurodymai

- Kuo nelikti prietaisi, prieš įjungianti, ištekdami, atliekanti priešingo darbus, visdien prekius ar cirdimi netol' priešais, esdami perskyrėje naudojimo instrukcijos rekomendacijas. Jeigu nevykdysite šiuo nurodymu, galite sužeisti.
- Ši prietaiso gali prijungi, minimoti ir nuvalyti kompiuterių ir išnykti darbininkas.
- Nekilnojite šio prietaiso konstrukcijos. Pakaitinai gali sumazinti saugos priemonių efektyvumą ir padidinti naudojoto sužadimo rizika.
- Saugumo nurodymų nesuminkinkite, perdulkite juos naudojotu.
- Prietaiso nenuoduskite, jei jis buvo pažeistas.
- Prietaiso yra nudažas. Minimai su šiuo užduotimi, kad ISO 11148 nurodyti reiginiai ir žymėjimai yra teisingai nurodyti ant prietaiso. Darbdavys ir naudotojas privalės susisiekti su gamintoju, kad prietaiso galėtų pakeisti žymėjimo etiketas.

DEMESIOS! Šis elektromechaninis prietaisas naudojoti asmenys (dėkičių ir vaikus), turintys ribotą fizinę arba protinę pajėgumą, bei žmonių, neturintymis atitinkamus paties arba reikiamų žinių; nurodyti asmenys gali naudoti šiuo prietaisu tik prabūnumi kitų asmenų, kurie yra atsakingi už jų saugumą. Žiūrėkite, kad prietaisai nežaisti vaikai.

Skreivdirų pavojus

- Atkreipkite dėmesį, kad dėl netinkio er priedų triebės, ar net paties berlio prietaiso gali atsiesti greitai skrejantį skreivdirų.
- Dibdamai prietaisus visada dėvėkite smūgiams apsaugos akių apsaugos priemones. Kiekvieną kartą dibant turėtai naudojamas nustatyto apsaugos priemonės.
- Dibdamai pakeltomis rankomis devekite saugos šalmą.
- Tokiu atveju turėtai būti atsizvelgianti ir į kitems keliama, pavoju.
- Įsitinkinkite, kad ruošinai yra saugiai pritrintinti.

Išskimo pavojus

- Gelimas pasmaugimo, plaukų nuplėšimo ir (arba) plešinių žiezdu padarymo pavojus, jeigu laisvi drabužiai, nešiojami įvairiųnai dirbiniai, klasasaičiai, plaukai ar prištines išpainios į prietaisą ar ją priedus.

Veikiančio prietaiso keliami pavojai

- Prietaiso naudojimo metu gali nukentėti naudotojo rankos: yra įpjovimų, nudreskimų ir nudegimo pavojas.
- Rankoms apsaugoti devekitė tinkamas prištines.
- Prietaiso naudojimą ir prūtinių asmenys turi būti pažįstęs valdyti prietaisą ir jo mase.
- Prietaiso laikyklės veisimais; būkite pasiruošę normaliems ir staigiamis judejimams ir naudoti ebi rankas.
- Įšlaikykite kuno pusiausvyrą, stovėkite stabiliai.
- Nutrikus elektros tiekimumi, atleiskite paleidimo mygtuką.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus terapalus.
- Privalu dėvėti asmeninius apsauginius akinius, rekomenduojama dėvėti tinkamas prištines ir apsauginius drabužius.
- Kad nesupsiūtų ir nepajautų rankų ar kūnų kūno dalių, venkite tiesioginio kontakto su judančiomis dailmis.
- Rankoms apsaugoti devekitė tinkamas prištines.
- Naudojant plastiką ar kitas nelaidžias medžiagas galima elektros iškrova.

Pasikartojančių iudejių pavojus

- Dibant prietaiso naudotojai gali paistoti delnai, rankos, pečiai, kakles ir kitos kūno dalys.
- Dibant arba prietaiso naudotojo kuno padėtis turi būti pategi, tačiau jis turi būti stabilai ir patogai, taip pat stengis neprarasti pusiausvyros. Igali dibant reldą kelių kūno padetį, tai padės išvengti nepatogumo jausmu ir nuovargio.
- Jei naudotais jauduliai nuplatinti ar pasikartojanti nepatogumo jausma, skausma, tvirklojima, gelime, perstėlių susitingima, deginimą ar įtampos, šluo išpejamoji ženklai yra neturėti ignoruoti. Naudotojas turi išpėti darbdavį ir pasikonsultuoti su kvalifikuotu sveikatos apsaugos specialistu.

Predų keliami pavojai

- Prieš užsidami arba keisdami įkištą prietaisą arba jo prieda, prietaisą išjunkite iš elektros lizdo.
- Naudojimo metu ir po to įkištą prietaisą nelieskite, nes jis gali būti karštis ar astrus.
- Naudokite tik prieinalo gamintojo rekomenduojamo dydžio priedus ir rūšies naudojimo reikmenis; nenuaudokite kitos rūšies ir dydžio priedu ir naudojimo reikmenų.

Darbo vienos pavojai

- Darbo vietoje dažniausiai susiduria paslydis, sulupus ar nulutis. Saugotis dėl prietaiso atnaujinimų siltių vietų ir kad neužklūtumėte už oro tekimo ar hidraulinės žarnos.
- Šio prietaiso negalima naudoti sproglio aplinkoje ir jis nera leidotas nuro kontaktą su elektros srovė.

Su dulkėmis ir dūmais susiję pavojai

- Prietaiso naudojimo metu susidariusios dulkės ir dūmai gali sukelti ligas (pvzysčiu, vėži, apsigimimus, astmą ar (arba) dermatis); išn svarbu įvertinti šiu pavojų riziką ir taryti atlikamas apsaugos priemones.
- Vertinant riziką reikia atkreipti dėmesį į naudojamo prietaiso sukeliamas dulkes ir esimų dulkių pašalinimą.
- Išlidziamaja, anga, nukreipdėte talpą, kad dulkėtoje patalpoje trikdomasis poreikius būtų kuo mažesnis.
- Dulkes ir dūmai pirmiausia turi būti salinami iu susidarymo vietoje.
- Kad būtų užkirstas kelias dulkėms ar dūmams susidaryti, naudojimo reikmenis ir priodus pasirinkite, priziūrekite ir keiskite talpą, kai yra nurodyta naudojimo instrukcijoje.

• Naudokite darbdavio nurodymą ir darbuotojų sveikatos ir saugos trėbes, atkreipti dėmesį į vertinant riziką išvirkpavui nuo laukos aplinkos.

Triukšmo keliami pavojai

- Didelis triukšmas gali sukelti nuboltingį, negilumą sukeliant klausos pradedimą ir kitas problemas: pavysčiai, čiužai (žmivilnas) (žmivilnas, žmivilnas ar gaudinys, ausevys). Todėl išn svarbu įvertinti šiu pavojų riziką ir taryti atlikamas apsaugos priemones.
- Tinkamai rizika sumaičiai galima, pavysčiai, susilupus medžiagos, kai ruošiamys „nešiekambėtų“.
- Naudokite darbdavio nurodymą ir darbuotojų sveikatos ir saugos trėbes atskus reglamentuota atsakų apsaugos.
- Kad būtų užkirstas kelias triukšmui, naudojimo reikmenis ir priodus pasirinkite, priziūrekite ir keiskite talpą, kai yra nurodyta instrukcijos vadovė.
- Jei prietaisas turi sllopintuvą, žiurekite, kad prietaisą naudojant jis būtų savo vietoje ir gerai veiktu.

Vibracijos keliami pavojai

Šia informacija atkrepti dėmesį į būdingių keliams pavoju, kuri naudojant nel dal dėlėnu, nel dėl įvairių rizikos yra su vibracijos susijusi, si leidomos rizikos – i podes darbevių ir išskaitinti lokomis ir aplinkos aplinkos operatorių kyla dideli žmivilnas vibracijos pavojus. Jis pagal standartą ISO 2631-2 nustatytas vibracijos vertės ir trikomių nurodymai su vibracijos, kuri gali mažiausiai metrų amžiumi pagal jo paskirtį (arba net nėmanamai elevatorių), būtina įvedžiamei į ūgių riziką (iš ūgių) pagrindu, kuris padidėja pereinamai iš trikomių vibracijos ištekamų, pavojų.

- Vibracijos gali sukelti rūtmis nervų sistemos pažeildimus ir dėlinių bei rankų kraujotakos sutrikimus.
- Dribdami šalyje vilkikite šiltus drabužius, rankos turi būti šiltos ir sausos.
- Jei savo prieštū ar rankų odoje jaučiate stingulį, dilgibojimą, skausmą ar jie pabačia, nebenaudokite prietaiso, praneškite darbdaviniui ir pasikonsultuokite su gydytoju.
- Kad būtų užkirstas kelias vibracijai didėti, šliuoklių ar poliūoklių naudokite ir priziūrekite talpą, kai yra nurodyta naudojimo instrukcijos.
- Prietaiso laikyklė lengvai, bet saugiai suemę, atsizvelgdamis į reikiamą rankos reakcijos婕, nes stipriau suėmus su vibraciją susijusi rizika yra didesnė.

Pneumatinių elektrinių prietaisų papildomi saugos nurodymai

- Pneumatiniai prietaisai gali sukelti įvairius sužeidimus.
- Jei prietaiso nenaudojate, prieš keisdami priodus ir laisydami, visada išjunkite oro trukimą, iš žarnos išleiskite oro klegį ir atjunkite prietaisą nuo oro iškimo linijos.
- Niekada nenukreipkite oro į savę ar kita asmenį.
- Sausisukusios žarnos gali sukelti įvairius sužeidimus. Visada patikrinkite, ar žarnos ir junglys nera pažeistos ar atsipalaiddavusios.
- Jeigu naudojamos universalios saugos lėvės (krumplinės lėvės), turi būti naudojami fiksatorių ir apsaugos laida su kilomis, kad būtu garantuota vadinančių „hose-to-tool“ ar „hose-to-hose“ jungčių apsauga.
- Neviršykite ant prietaiso nurodyto maksimalaus slegio.
- Niekada neneškite pneumatinių prietaisų suemų už žarnos.

Susipažinkite su gaminiu

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | 1/2 col. kvadratinis strypas |
| 2 | Jungiklis |
| 3 | Oro / sukimimo momento valdiklis |

Naudojimo paskirtis

- Pneumatinis smūginis veržliasukis su standartiniu 1/4 col. lizdais veržlėms ir varžtams išskuti ir įjukti.
- Pastaba: Šis prietaisas nera dinamometrinis raktas. Veržlės ir varžtus visada sukite kalibravtu dinamometriniu raktu.

Prietaiso išspakavimas


- Aštgarių išpakavite ir patikrinkite prietaisa. Gerai susipažinkite su visomis savybėmis ir funkcijomis.
- Išlikinkite, kad yra visos prietaiso dalys ir jos nepažeistos. Jei kokių nors dalijų trūktų ar jos pažeistos, prieš naudodami prietaisą jas pakelskite.

Prieš naudojimą

Privertinkite greito prijungimo jungti

Pastaba: Siame prietaise yra dvi eigaibiamos greito oro linijos prijungimo jungtys: EQ-4 – dažniausiai naudojama Europoje

EN-6 – daugiausiai naudojama D. Britanijoje



- Patikrinkite jėgų naudojamai oro tiekimo sistemoje tinkančią jungti ir prijunkite taip, kaip nurodyta toliau.
 - Ant greito prijungimo jungties sienu (3) užvyniokite šiek tiek PTFE juostelę (komplektė nėra). Tai padės sudaryti orių nepralaidžius tarpiukus.
- Pastaba: PTFE juosteles užvyniokite tamprai ir laikrodžio rodymės kryptimi, kad jų nerūkštų, kai atengis bus sujamas į prietaisą.
- 18 mm tiekimo angos ištraukite apsauginį kamštį.
 - Raktą (komplektė nera) greitai prijungimo jungti prisukite prie rankenos pagrindo esančios oro tiekimo angos.
 - Prijunkite prie oro tiekimo linijos, aštgarių palaikykite normalių oro slėgių ir patikrinkite, ar nėra nuotekio (pavyzdžiu, ant jungčių paviršiavus užpaprūškite šiek tiek mulino vandenės).
 - Dabar į prietaisą galima įkišti oro tiekimo linijos jungtis su vidiniu sienu.

Oro tiekimo linijos prijungimas



- Šis prietaisas turi būti prijungtas prie švaros ir sausos oro tiekimo linijos jungties su vidine alyvos talpa ir vandens atskyrimu.
- Nelieksite, kad tiekimo slėgis viršytų nurodytą maksimalų (žr. „Techninius duomenis“).
- Kiekvieną dieną iš oro sistemos išleiskite vandenį.
- Išlikinkite, kad visos sistemos dalys (zarnos, sujungiamoji mova ir kt.) tinka nurodytam naudojamam oro slėgiui.

Prietaiso galios nustatymas

- Prietaiso greitai galima nustatyti paspaudus ir pasukus oro / sukimo momento valdikli (4)

1 = minimalus, 4 = maksimalus

Pirmyn ir atgal

Siame prietaise yra sukimo į priekį ir atgal funkcija. Norint kryptį prieninkinti paspaudęs sukimo krypties jungikli (2) Ant prietaiso esančios raidės „F“ ir „R“ reda sukimo į priekį ir atgal jungiklio padėtį.

- Virš jungiklio motorinės styrėlio = F – pirmyn (sukimasis pagal laikrodžio rodyklę)

- Kito prietaiso pusėje motorinės styrėlio = R – atgal (sukimasis prieš laikrodžio rodyklę)

Pastaba: Savokos „pirmyn“ ir „atgal“ apibūdina dešiniulinis sirieglius.

Lizdo įrengimas

DEMESIO! Priej prijungdamai ar atjungdamai prietaisą nuo elektros lizdo, visada atjunkite oro tiekimo jungli.

- Tinkamus lizdą tvirtai prisukite prie lizdatoriaus 1/2" keturkampio lizdo (1).

- Patraukite ir išlikinkite, kad tvirtinimo žiedas prisvirtintino ir lizdes tvirtai laikosi savo vietoje.

Pastaba: Noredami išmesti lizdą tvirtai ištraukite iš patrono.

Eksploatavimas

Veržlės ar varžto atpalaidavimas

- Uždeikite lizdą ant veržlės.

- Prietaiso rankai laikykite iš rankenos. Jisų nykštis turi apimti rankeną, o prietaisai turi būti padėti ant jungiklio (5).

- Prietaiso nugarele atremkite į kita ranką, kad patikrintumėte sukimo momento reakciją.

- Paspauskite į priekį krypties jungikli „Pirmyn / atgal“ (2), kol jis išsiškės iš korpuso priekio.

- Norėdami jungti prietaisą, paspauskite jungikli.

- Kai veržlė ar varžtas pradės judėti, atreskite jungikli ir išjunkite prietaisą ir iš lizdo ištraukite veržlę arba varžą. Jei reikia, iš lizdo ištraukite varžę.

Pastaba: NELEISKITE REKEITI IŠGAJANT LIZDĄ TOLPĀ VERTA!

Išlaikyti lizdą ant veržlės.

2. Kiek galite giliau ranka išukite veržlę arba varžą.

3. Uždeikite lizdą ant veržlės.

4. Prietaiso rankai laikykite iš rankenos. Jisų nykštis turi apimti rankeną, o prietaisai turi būti padėti ant jungiklio (5).

5. Prietaiso nugarele atremkite į kita ranką, kad patikrintumėte sukimo momento reakciją.

6. Paspauskite į priekį krypties jungikli „Pirmyn / atgal“ (2), kol jis išsiškės iš korpuso priekio.

7. Norėdami jungti prietaisą, paspauskite jungikli.

8. Kai išuksite veržlę, numirkite prietaisą iš lizdo.

DEMESIO! NEDVRIVERTIKTE TE PER ATVERIAS. Pasinaudodami smūginiu išskutu, vežti į lizdą veržlę prijungite išskutą, dinamometriniu raktu.

DEMESIO! Jeigu prietaiso sukimo metu užgesia arba sukimo momentas yra nepakankamas, niekada nedidinkite oro spaudimo iki maksimalaus darbinio spaudimo, kuris nurodytas techniniuose duomenyse.

DEMESIO! Atkreipkite dėmesį, kad pneumatiniai prietaisai po naudojimo gali išlaikyti išlubinį slėgį. Atlaikyti oro tiekimo liniją iš sodos zaro įkite slėgį, kai prietaisas.

Priežiūra

DĖMESIO! Prieš valydamis ar atlikdami bet kokius priežiūros darbus visada atjunkite oro tiekimą ir pašalinkite slėgi.

Valymas

Zidrėkite, kad prietaisas visada būtų švarus. Dėl nešvarumų ir dulkijų vlinis detalės gretai nusidėv, sublimuoja prietaiso eksploatavimo laikas. Prietaiko korpusą valykite minkštai šepeteliu ar sausa šluoste. **SVARBU!** Yra labai maža galimybė, kad šia pneumatiniuose prietaisais gali veikti netinkamai – jis paprastai sugenda del ant vidaus detalius atsiradusiu rūdžiu, kurios susidare dėl nešvarumų, drėgno oro bei toliau esančių nurodymų nestabilių.

Kasdienės priežiūros procedūra. Atjunkite oro tiekimą, į oro tiekimo angą įplikite valgomosį šakstuką tarpinėje ekvivalentų alyvos. Prietaisa prijunkite prie oro tiekimo ir trumpam nedideliu greičiu įjunkite variklį (2-4 sekundėms), kad alyva tolygiai pasiskirstytų.

Kartą per savaitę. Atjunkite prietaisą nuo oro tiekimo linijos. Atsukite šešiakampį varžtą – atdarykite alyvos talpos angą (6), pažymėta OIL, ir išlaikykite kelią pneumatiniams rankiams skirtos alyvos išsiss. Vei įjuskite šešiakampį varžtą ir jį užverkite, kad užsandarnintumėte alyvos talpos angą. Prietaisa prijunkite prie oro tiekimo ir trumpam nedideliu greičiu įjunkite variklį (2-4 sekundėms), kad alyva tolygiai pasiskirstytų.

- Jeigu prietaisas yra nuolatos naudojamas arba su juo yra dirbama ilga, reikią daisioti kombinuotu filtru / taptuve,
- Būtina visada naudoti oro filtro.
- Naudokite pneumatiniams prietaisams skirtą alyva, NIEKADA NENAUDOKITE PAPRASTOS VARIKLINES ALYVOS
- Jeigu nustalaikeite naudojimo instrukcijos ir priežiūros nurodymų, garantija nebegalios.

Saugojimas

• Ei, prietaisai, elgtis įrenginiu, saugose, seruoja vietoje, te lau nuo valkių.

Utilizavimas

- Kaip ir kitų elektrinių prietaisų, pneumatinių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis
- Pneumatiniuose prietaisuose gali būti prietaisų alyvos ar kitų tepalų likučių, todėl iš apyvarčio jie turi būti pašalinėti nustatytu būdu
- Noredami gauti daugiau informacijos apie toisingą elektrino priežiūro pašalinimą iš apyvarčios, susisiekite su už atliekų šalinimą atsakingu vietinės savivaldybės organu

Trikčių šalinimas

Triktis	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas veikia lėtai	Netinkamas slėgis	Nustatykite techninėse sąlygose nurodytą oro slėgį
	Prietaise yra nešvarumas	Į oro tiekimo angą įplikite alyvos, kaip nurodyta priežiūros nurodymuose
	Užblokuotas oro tiekimas	Noredami pašalinti kamštį, leiskite prietaisui veikti trumpais intervalais
	Oro nuotekis	Patikrinkite, visas oro jungtis ir žarnos, ar nerai nuotekio, ir patikrinkite iš naujo užsandarinindami PTFE juostale arba pakelskite pažeilstas detalėles
	Užsikimšo filtrus su metaliniu tinklieliu	Nuimkite greitojo prijungimo jungtį ir išvalykite filtrą su metaliniu tinklieliu
Prietaisas užsikrito	Prietaise yra nešvarumas arba atsirado rūdžiai	Išbandykite skyrelį „Prietaisas veikia lėtai“ sprendimus
	Prietaise yra nešvarumas arba atsirado rūdžiai	Prietaisą atsargai nuvalykite minkštą šluoste
	Prietaise yra nešvarumas arba atsirado rūdžiai	Pasukite veleną ranka ir atlaivinkite prietaisą, tada atjunkite nuo oro tiekimo linijos
Laisvai eiga prietaisas veikia normaliai, tačiau darbo metu dirba lėtai	Nusidėvėjo variklis arba movos dalis	Susisiekite su įgaliojuoju „Silverline“ priežiūros centru
	Stringa variklis arba movos dalis	Į oro tiekimo angą įplikite alyvos, kaip nurodyta priežiūros nurodymuose, ir leiskite prietaisui veikti trumpais intervalais, kad susieptų
Visiškai atleidus jungiklį, prietaisas nesustoja	Pažeistas droselinio vožtuvu žiedinis sandariklis arba vožtuvu larpiklis	Prietaisą laisvai eiga prietaisais „Silverline“ priežiūros centre

EU Declaration of Conformity

We

Swisstec Sourcing Limited

Adresse: 23/F Tower A, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

Telefon: +852-2880 9808 Fax: +852-2369 1042

declare under our sole responsibility that the following product

Equipment: 1/2"IMPACT WRENCH

Brand name: FXA

Model/type: WFI-1170

is in conformity with the

Machine Directive 2006/42/EC


and the following harmonised standards and technical specifications have been applied:

EN ISO 11148-6:2012

Hong Kong, China, October 2015

Swisstec Sourcing Limited

For and on behalf of
SWISSTEC SOURCING LIMITED



Marcel Baumgartner – General Manager

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me,

Swisstec Sourcing Limited

Osoite: 23/F Tower A, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hongkong
Puhelin: +852-2880 9808 Faksi: +852-2369 1042

takaamme ja vakuutamme, että tämä tuote

Laite: Paineilma-iskuväännin

Tuotenumero: FXA

Malli/tyyppi: WFI-1170

Oon

konedirektiivin 2006/42/EC

ja seuraavia harmonisoituja standardeja ja teknisiä erittelyjä on sovellettu:

EN ISO 11148-6:2012

Hongkong, Kiina, toukokuu 2015

Swisstec Sourcing Limited

For and on behalf of
SWISSTEC SOURCING LIMITED



Marcel Baumgartner – Pääjohtaja

EU-deklaration om överensstämmelse

Vi,

Swisstec Sourcing Limited

Adress: 23/F Tower A, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hongkong

Telefon: +852-2880 9808 Fax: +852-2369 1042

deklarerar under eget ansvar att följande produkt

Produkt: **ryckluftsdriven släende mutterdragare**

Märkesnamn: FXA

Modell/typ: WFI-1170

överensstämmer med

maskindirektiv 2006/42/EC

och att följande harmoniserade standarder och tekniska specifikationer har tillämpats:

EN ISO 11148-6:2012

Hongkong, Kina, maj 2015

Swisstec Sourcing Limited

For and on behalf of
SWISSTEC SOURCING LIMITED



Marcel Baumgartner – generaldirektör

EU-samsvarserklæring

Vi,

Swisstec Sourcing Limited

Adresse: 23/F Tower A, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hongkong

Telefon: +852-2880 9808

Faks: +852-2369 1042

erklærer under vårt eneansvar at følgende produkt

Udstyr: **Slagtrekker**

Merkenavn: FXA

Modell/type: WFI-1170

er i samsvar med

maskindirektivet 2006/42/EC

og følgende harmoniserte standarder og tekniske spesifikasjoner er anvendt:

EN ISO 11148-6:2012

Hongkong, Kina, mai 2015

Swisstec Sourcing Limited

For and on behalf of
SWISSTEC SOURCING LIMITED



Marcel Baumgartner – administrerende direktør

Декларация о соответствии нормам ЕС

Мы

Swisstec Sourcing Limited

Адрес: 23/F Tower A, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong
Тел.: +852-2880 9808 Факс: +852-2369 1042

заявляем под свою исключительную ответственность, что указанный далее продукт

Оборудование: Пневматический ударный гайковерт

Марка товара: FXA

Модель/тип: WFI-1170

соответствует требованиям следующих директив:

Директива ЕС по машинному оборудованию 2006/42/EC,

а также были применены следующие гармонизированные стандарты и технические требования:

EN ISO 11148-6:2012

Hong Kong, China, Май 2015 г.

Swisstec Sourcing Limited

For and on behalf of
SWISSTEC SOURCING LIMITED



Marcel Baumgartner – Генеральный директор

EL nõuetele vastavuse deklaratsioon

Meie

Swisstec Sourcing Limited

Aadress: 23/F Tower A, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

Telefon: +852-2880 9808

Faks: +852-2369 1042

deklareerime ainusikulisel vastutusel, et alljärgnev toode

Seade: Suruõhu löökmutrikeeraja

Kaubamärk: FXA

Mudel/tüüp: WFI-1170

on vastavuses

Seadmete direktiiviga

Machine Directive 2006/42/ EC

ja on rakendatud alljärgnevaid ühtlustatud standardeid ja tehnilisi spetsifikatsioone

EN ISO 11148-6:2012

Hong Kong, China, Mai 2015

Swisstec Sourcing Limited

For and on behalf of

SWISSTEC SOURCING LIMITED



Marcel Baumgartner – peadirektor

ES atbilstības deklarācija

Mēs,

Swisstec Sourcing Limited

Adrese: 23/F Tower A, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong
Tālrunis: +852-2880 9808 Fakss: +852-2369 1042

tikai un vienīgi uz savu atbildību pazinojam, ka izstrādājums

Aprikojums: Pneimatiskā triecienuzgriežņatslēga

Zīmola nosaukums: FXA

Modelis/tips: WFI-1170

atbilst

Direktīvai 2006/42/EC

un tālāk norādītajiem saskaņotajiem standartiem un tehniskajiem datiem:

EN ISO 11148-6:2012

Hong Kong, China, 2015. gada maijs

Swisstec Sourcing Limited

For and on behalf of
SWISSTEC SOURCING LIMITED



Marcel Baumgartner – Ģenerāldirektors

ES atitikties deklaracija

Mes,

Swisstec Sourcing Limited

Adresas 23/F Tower A, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong
Telefonas +852 2880 9808 Faksas +852 2369 1042,

atsakingai pareiškiame, kad toliau nurodytas gaminys

Jranga: Pneumatinis veržliasukis

Markės pavadinimas FXA

Modelis / tipas: WFI-1170

atitinka

Mašinų direktyvą 2006/42/EC

bei toliau nurodytus dariniusios standartus ir technines specifikacijas:

EN ISO 11148-6:2012

Hong Kong, China, 2015 m. gegužė

Swisstec Sourcing Limited

For and on behalf of

SWISSTEC SOURCING LIMITED



Marcel Baumgartner – Direktorius

K Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för •
Produsert for • Иаготовитель • Toodetud •
Ražošanas pasūtītājs • Kieno užsakymu pagaminta •
Rautakesko Ltd., Finland. P.O. Box 75, FI-01301
VANTAA. © Rautakesko 2016. Made in China.