



Pikaopas 3M PELTOR WS ALERT XPI

Aseta paristot paikoilleen Vasen kupu



Laitteen käynnistys ja sammutus Oikea kupu

Laitteen ollessa sammutettuna, paina 2 sek yhtäjaksoisesti ON/OFF/Mode-painiketta



"Power on"

Laitteen ollessa päällä, paina 2 sek yhtäjaksoisesti ON/OFF/Mode-painiketta



"Power off"


Synkronoi ensimmäinen puhelin Oikea kupu

Kun headsetiin kytketään virta ensimmäisen kerran, se siirtyy automaattisesti paritustilaan.




Aktivoi puhelimen Bluetooth ja hae uusia yksiköitä. Vahvistuksena kuulet "Connected"

Synkronoi muita puhelimia Oikea kupu





x1




Aktivoi puhelimen Bluetooth ja hae uusia yksiköitä. Vahvistuksena kuulet "Connected"

Äänenvoimakkuuden säätö Oikea kupu



"Surround volume"

Paina + tai - säätääksesi surround-äänen voimakkuutta



Radio-kanavien haku Oikea kupu





Puhelujen vastaanotto Vasen kupu




Sisääntuleva puhelu

"Incoming call"



Varmista, että mikrofoni on 1-3 mm suusta Näin puhe kuuluu, ja saat hyvän melun vaimennuksen mikrofonille




Katso lisää toimintoja käyttöohjeesta

Pikaopas 3M PELTOR WS ALERT XPI

Aktivoi- daksesi Push-To- Listen

Oikea kupu


Paina lyhyesti
kaksi kertaa
ON/OFF/Mode



Paina lyhyesti mitä
tahansa painiketta,
kun haluta ottaa
pois päältä
Push-To-Listen-
toiminnon.

Play, Pause ja Skip Musiikin suoratoisto

Vasen kupu




Paina kerran
Bluetooth-
painiketta:
Play tai Pause




Paina lyhyesti kaksi
kertaa Bluetooth-
painiketta for
siirtyäksesi eteenpäin

Tehdas- asetusten palautus

Oikea kupu
Hyvä tehdä
yhteydenoton
ongelmatilanteissa



Laitteen ollessa
päällä, paina
menu-painiketta
2 sek



Paina menu-
painiketta
7 kertaa



Pidä menu-painike
sisäänpainettuna
2 sek

Katso lisää toimintoja käyttöohjeesta