











EN	Portable Cut-Off	INSTRUCTION MANUAL	6
SV	Portabel kapmaskin	BRUKSANVISNING	12
NO	Bærbar kappsag	BRUKSANVISNING	18
FI	Kannettava katkaisusaha	KÄYTTÖOHJE	24
LV	Pārnēsājams zāģis metāla griešanai	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	30
LT	Nešiojamos metalo pjovimo staklēs	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	36
ET	Portatiivne ketaslöikur	KASUTUSJUHEND	42
RU	Портативная отрезная пила	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	48

**LW1400
LW1401**








Fig.8




Fig.12




Fig.9




Fig.13




Fig.10




Fig.14




Fig.11




Fig.15




Fig.18




Fig.16




Fig.19




Fig.17




Fig.20




Fig.21




Fig.22




Fig.26




Fig.23




Fig.24




Fig.25

SPECIFICATIONS

Model:	LW1400	LW1401
Wheel diameter	355 mm	
Max. wheel thickness	3 mm	
Hole diameter	25.4 mm	
No load speed	3,800 min ⁻¹	
Dimensions (L x W x H)	With European type safety guard 530 mm x 295 mm x 640 mm With safety guard other than European type 530 mm x 290 mm x 640 mm	500 mm x 295 mm x 640 mm 500 mm x 290 mm x 620 mm
Net weight	With European type safety guard and under cover 18.7 kg	18.3 kg
Safety class	□/II	

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003
- The shape and weight vary depending on the specifications which differ country to country.

Intended use

The tool is intended for cutting in ferrous materials with appropriate abrasive cut-off wheel. Follow all laws and regulations regarding dust and work area health and safety in your country.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

For public low-voltage distribution systems of between 220 V and 250 V

Switching operations of electric apparatus cause voltage fluctuations. The operation of this device under unfavorable mains conditions can have adverse effects to the operation of other equipment. With a mains impedance equal or less than 0.18 Ohms it can be presumed that there will be no negative effects. The mains socket used for this device must be protected with a fuse or protective circuit breaker having slow tripping characteristics.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN62841:

Model LW1400

Sound pressure level (L_{PA}) : 102 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 110 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Model LW1401

Sound pressure level (L_{PA}) : 102 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 110 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

⚠ WARNING: Wear ear protection.

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN62841:

Model LW1400

Vibration emission (a_n) : 2.5 m/s² or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model LW1401

Vibration emission (a_n) : 2.5 m/s² or less

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

General power tool safety warnings

⚠ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Cut-off machine safety warnings

1. **Position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel.** The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel.
2. **Use only bonded reinforced cut-off wheels for your power tool.** Just because an accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
3. **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
4. **Wheels must be used only for recommended applications.** For example: do not grind with the side of a cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
5. **Always use undamaged wheel flanges that are of correct diameter for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage.
6. **The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool.** Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.
7. **The arbour size of wheels and flanges must properly fit the spindle of the power tool.** Wheels and flanges with arbour holes that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
8. **Do not use damaged wheels.** Before each use, inspect the wheels for chips and cracks. If the power tool or wheel is dropped, inspect for damage or install an undamaged wheel. After inspecting and installing the wheel, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating wheel and run the power tool at maximum no load speed for one minute. Damaged wheels will normally break apart during this test time.
9. **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and shop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.

10. **Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken wheel may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
11. **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning wheel.
12. **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan can draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
13. **Do not operate the power tool near flammable materials.** Do not operate the power tool while placed on a combustible surface such as wood. Sparks could ignite these materials.
14. **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and related warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating wheel which in turn causes the uncontrolled cutting unit to be forced upwards toward the operator. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. Abrasive wheels may also break under these conditions. Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

1. **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.** The operator can control upward kickback forces, if proper precautions are taken.
2. **Do not position your body in line with the rotating wheel.** If kickback occurs, it will propel the cutting unit upwards toward the operator.
3. **Do not attach a saw chain, woodcarving blade, segmented diamond wheel with a peripheral gap greater than 10 mm or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.
4. **Do not "jam" the wheel or apply excessive pressure.** Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
5. **When the wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the cutting unit motionless until the wheel comes to a complete stop.** Never attempt to remove the wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
6. **Do not restart the cutting operation in the workpiece.** Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.

7. **Support any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.

Additional safety warnings

1. **Watch out for flying sparks when operating.** They can cause injury or ignite combustible materials.
2. **Secure work. Use clamps or a vise to hold work when practical.** It's safer than using your hand and it frees both hands to operate tool.
3. **Secure the wheel carefully.**
4. **Be careful not to damage the spindle, flanges (especially the installing surface) or bolt, or the wheel itself might break.**
5. **Keep guards in place and in working order.**
6. **Hold the handle firmly.**
7. **Keep hands away from rotating parts.**
8. **Make sure the wheel is not contacting the work-piece before the switch is turned on.**
9. **Before each use, watch for flutter or excessive vibration that might be caused by poor installation or a poorly balanced wheel.**
10. **Remove material or debris from the area that might be ignited by sparks. Be sure that others are not in the path of the sparks. Keep a proper, charged fire extinguisher closely available.**
11. **If the wheel stops during the operation, makes an odd noise or begins to vibrate, switch off the tool immediately.**
12. **Always switch off and wait for the wheel to come to a complete stop before removing, securing workpiece, working vise, changing work position, angle or the wheel itself.**
13. **Do not touch the workpiece immediately after operation; it is extremely hot and could burn your skin.**
14. **Store wheels in a dry location only.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

INSTALLATION

WARNING: This tool produces spark when cutting a workpiece. Do not install this tool in the place in which flammable and/or explosive materials might be ignited by the spark from the tool. Also make sure that there is no such material near the tool before starting the operation.

Securing the base

This tool should be bolted with two bolts to a level and stable surface using the bolt holes provided in the tool's base. This will help prevent tipping over and possible personal injury.

► Fig.1: 1. Bolt holes 2. Base

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Unlocking/locking tool head

The tool head can be locked. Always lock the tool head when not in use or carrying.

For LW1400

To unlock, depress the tool head slightly and push the lock pin. To lock, return the lock pin while holding down the tool head.

► Fig.2: 1. Lock pin

For LW1401

Unhook the lock chain from the hook. Always hook the lock chain to the hook when not in use.

► Fig.3: 1. Hook 2. Lock chain

Switch action

WARNING: Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

► Fig.4: 1. Lock button / Lock-off button 2. Switch trigger

For tool with lock button

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop. For continuous operation, pull the switch trigger, push in the lock button and then release the switch trigger. To stop the tool from the locked position, pull the trigger fully, then release it.

CAUTION: Switch can be locked in "ON" position for ease of operator comfort during extended use. Apply caution when locking tool in "ON" position and maintain firm grasp on tool.

For tool with lock-off button

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off button is provided. To start the tool, press the lock-off button and pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

WARNING: NEVER defeat the lock-off button by taping down or some other means. A switch with a negated lock-off button may result in unintentional operation and serious personal injury.

WARNING: NEVER use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off button. A switch in need of repair may result in unintentional operation and serious personal injury. Return tool to a Makita service center for proper repairs BEFORE further usage.

NOTICE: Do not pull the switch trigger hard without pressing in the lock-off button. This can cause switch breakage.

Interval between vise and guide plate

CAUTION: After adjusting the interval between the vise and the guide plate, make sure that the guide plate is properly secured. Insufficient fixing may result in personal injury.

The following interval settings of the vise are available:

- 0 - 170 mm (original setting)
- 35 - 205 mm
- 70 - 240 mm

If your work requires different setting, proceed as follows to change the spacing or interval.

For LW1400

Loosen the screw on the guide plate. Move the guide plate to the desired position then tighten the screw.

► Fig.5: 1. Screw 2. Guide plate

For LW1401

Remove the two hex bolts using a socket wrench. Move the guide plate to the desired position and secure it with the hex bolts.

► Fig.6: 1. Guide plate 2. Hex bolts

Cutting angle adjustment

CAUTION: After adjusting the angle of the guide plate, make sure that the guide plate is properly secured. Insufficient fixing may result in personal injury.

CAUTION: Do not operate the tool when the material is not firmly secured with the vise because of the cutting angle.

For LW1400

Turn the lever counterclockwise. Move the guide plate to the desired angle and fully tighten the lever.

► Fig.7: 1. Guide plate 2. Lever

For LW1401

NOTICE: When performing right miter cut, always set the guide plate at 0 - 170 mm position. Setting at the 35 - 205 mm or 70 - 240 mm position hinders the movement of stopper plate, which results in a failure cut.

Loosen the two hex bolts using a socket wrench. Turn the guide plate to the desired angle and secure it with the hex bolts. Be careful not to move the set angle while securing the hex bolts.

► Fig.8: 1. Guide plate 2. Hex bolts

NOTE: The scale on the guide plate is only a rough indication. For more accurate angle, use a protractor or triangle ruler. Keep the handle down so that the cut-off wheel extends into the base. At the same time, adjust the angle between the guide plate and the cut-off wheel with a protractor or triangle ruler.

Spark guard adjustment

For LW1401 only (country specific)

► Fig.9: 1. Screw 2. Spark guard

The spark guard is factory-installed with its lower edge contacting the base. Operating the tool in this position will cause many sparks to fly around. Loosen the screw and adjust the spark guard to a position at which minimum sparks will fly around.

Stopper plate

For LW1401 only (country specific)

► Fig.10: 1. Stopper plate

The stopper plate prevents the cut-off wheel from contacting the workbench or floor. When a new cut-off wheel is installed, set the stopper plate to position (A). When the cut-off wheel wears down to the extent that the lower portion of the workpiece is left uncut, set the stopper plate to position (B) to allow increased cutting capacity with a worn down wheel.

ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Opening center cap type safety guard

Country specific

For the tools equipped with center cap type safety guard, loosen the clamping screw first then raise the guard.

► Fig.11: 1. Clamping screw

Opening European type safety guard

Country specific

For the tools equipped with European type safety guard, loosen the clamping screw first then open the guard as shown.

► Fig.12: 1. Clamping screw

► Fig.13

► Fig.14

Removing or installing cut-off wheel

CAUTION: Be sure to tighten the toolless clamp or hex bolt securely. Insufficient tightening may result in severe injury. When tightening the hex bolt, use the socket wrench provided with the tool to assure proper tightening.

CAUTION: Always use only the proper inner and outer flanges which are provided with the tool.

CAUTION: Always lower the safety guard after replacing the wheel.

CAUTION: Wear gloves when handling wheels.

- Fig.15: 1. Inner flange 2. Ring 3. O-ring 4. Cut-off wheel 5. Outer flange 6. Toolless clamp / Hex bolt

For LW1400

Raise the safety guard. Turn the toolless clamp counterclockwise while holding down the shaft lock. Then remove the toolless clamp, outer flange and cut-off wheel. When removing the cut-off wheel, do not remove the inner flange as well as the ring and O-ring.

- Fig.16: 1. Shaft lock 2. Toolless clamp

To install the cut-off wheel, follow the removal procedures in reverse. Make sure to fit the hole of cut-off wheel to the ring and return the safety guard.

For LW1401

Raise the safety guard. Turn the hex bolt counterclockwise using a socket wrench while holding down the shaft lock. Then remove the hex bolt, outer flange and wheel.

- Fig.17: 1. Shaft lock 2. Hex bolt

To install the wheel, follow the removal procedures in reverse. Make sure to fit the hole of cut-off wheel to the ring and return the safety guard.

OPERATION

CAUTION: Proper handle pressure during cutting and maximum cutting efficiency can be determined by the amount of sparks that is produced while cutting. Do not force the cut by applying excessive pressure on the handle.



Reduced cutting efficiency, premature wheel wear, as well as, possible damage to the tool, cut-off wheel or workpiece may result.

Hold the handle firmly. Switch on the tool and wait until the wheel attains full speed before lowering gently into the cut. When the wheel contacts the workpiece, gradually bear down on the handle to perform the cut. When the cut is completed, switch off the tool and **wait until the wheel has come to a complete stop** before returning the handle to the fully elevated position.

Cutting capacity

Maximum cutting capacity varies depending on the cutting angle and workpiece shape.

Max. cutting capacity with a brand-new cut-off wheel

Cutting angle / Workpiece shape	90°	45°
 ø A	127 mm	127 mm
 AxB A B	115 x 130 mm 102 x 194 mm 70 x 233 mm	115 x 103 mm
 A A	119 x 119 mm	106 x 106 mm
 A B C	137 x 137 x 10 mm	100 x 100 x 10 mm

Securing workpiece

CAUTION: Always place the thread holder on the shaft threads when securing the workpiece. Failure to do so may result in insufficient securing of the workpiece. This could cause the workpiece to be ejected or cause a dangerous breakage of the wheel.

While the thread holder is lifted, the vise plate can be moved in and out quickly. To grip a workpiece, push the handle until the vise plate contacts the workpiece then return the thread holder. Turn the handle clockwise until the workpiece is securely retained.

- Fig.18: 1. Handle 2. Thread holder 3. Vise plate

When the cut-off wheel has worn down considerably, place a spacer block behind the workpiece as shown in the figure. You can more efficiently utilize the worn wheel by using the mid point on the periphery of the wheel to cut the workpiece. Use a sturdy and non-flammable material for a spacer block.

- Fig.19: 1. Spacer block

When cutting workpieces over 85 mm wide at an angle, attach a straight piece of wood (spacer) over 190 mm long x 45 mm wide to the guide plate as shown in the figure. Attach this spacer with screws through the holes in the guide plate. Make sure that the cut-off wheel does not contact the spacer when the tool head is depressed.

- Fig.20: 1. Guide plate 2. Spacer block (over 190 mm long x 45 mm wide) 3. Workpiece (over 85 mm wide) 4. Vise plate

- Fig.21

When the cut-off wheel has worn down, raise the cutting position by putting a spacer block which is slightly narrower than the workpiece as shown in the figure. This will help you to utilize the wheel economically.

- Fig.22: 1. Vise plate 2. Workpiece diameter
3. Guide plate 4. Spacer block width

Long workpieces must be supported by blocks on either side so that it will be level with the base top. Use non-flammable material for supporting blocks.

- Fig.23: 1. Supporting block

Carrying tool

Fold down the tool head and lock it. Hold the handle when carrying.

- Fig.24

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Replacing carbon brushes

- Fig.25: 1. Limit mark

Check the carbon brushes regularly. Replace them when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

1. Use a screwdriver to remove the brush holder caps.
2. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

- Fig.26: 1. Brush holder cap

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Abrasive cut-off wheels
- Socket wrench (for LW1401 only)

NOTE: Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPECIFIKATIONER

Modell:	LW1400	LW1401
Kapskvans diameter	355 mm	
Max. skivtjocklek	3 mm	
Hälldiameter	25,4 mm	
Hastighet utan belastning	3 800 min ⁻¹	
Dimensioner (L x B x H)	Med sprängskydd av europeisk typ	530 mm x 295 mm x 640 mm
	Med sprängskydd som inte är av europeisk typ	530 mm x 290 mm x 640 mm
Nettovikt	Med sprängskydd och underskydd av europeisk typ	500 mm x 290 mm x 620 mm
Nettovikt	Med sprängskydd och underskydd av europeisk typ	18,7 kg
Säkerhetsklass		□/II

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationer kan variera mellan olika länder.
- Vikt i enlighet med EPTA-Procedure 01/2003
- Vikt och form varierar beroende på specifikationerna, vilka kan skilja sig från land till land.

Avsedd användning

Maskinen är avsedd för kapning av järn med lämplig slipande kapskiva. Följ alla gällande lagar och föreskrifter angående hälsa och säkerhet för damm och arbetsområde i ditt land.

Strömförsörjning

Maskinen får endast anslutas till elnät med samma spänning som anges på typplåten och med enfasig växelström. De är dubbelsolerade och får därför också anslutas i ojordade vägguttag.

Avsedd för elnät med 220-250 V

Att starta och stänga av elektriska apparater medför spänningsvariationer. Om denna maskin används under ogynnsamma nätspänningsförhållanden kan funktioner hos annan utrustning påverkas negativt. I elnät med ett motstånd på högst 0,18 Ohm är det rimligt att anta att negativa effekter inte förekommer. Nåttuttaget för den här enheten måste vara försett med trög säkring eller skyddsbytare.

Buller

Den normala bullernivån för A-belastning är bestämd enligt EN62841:

Model LW1400

Ljudtrycksnivå (L_{PA}): 102 dB (A)
Ljudeffektnivå (L_{WA}): 110 dB (A)
Måttolerans (K): 3 dB (A)

Model LW1401

Ljudtrycksnivå (L_{PA}): 102 dB (A)
Ljudeffektnivå (L_{WA}): 110 dB (A)
Måttolerans (K): 3 dB (A)

⚠️ VARNING: Använd hörselskydd.

Vibration

Det totala vibrationsvärdet (treaklad vektorsumma) bestämt enligt EN62841:

Model LW1400

Vibrationsemission (a_h): 2,5 m/s² eller lägre
Måttolerans (K): 1,5 m/s²

Model LW1401

Vibrationsemission (a_h): 2,5 m/s² eller lägre
Måttolerans (K): 1,5 m/s²

OBS: Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för att jämföra en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan också användas i en preliminär bedömning av exponering för vibration.

⚠️ VARNING: Vibrationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används.

⚠️ VARNING: Var noga med att identifiera säkerhetsåtgärder för att skydda användaren, vilka är grundade på en uppskattningsgraden av exponering för vibrationer under de faktiska användningsförhållandena, (ta, förutom avtryckartiden, med alla delar av användarcykeln i beräkningen, som till exempel tiden då maskinen är avstängd och när den går på tomgång).

EG-försäkran om överensstämmelse

Gäller endast inom EU

EG-försäkran om överensstämmelse inkluderas som bilaga A till denna bruksanvisning.

Allmänna säkerhetsvarningar för maskiner

VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer det här maskinen. Underlätenhet att följa instruktionerna kan leda till elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

Termen "maskin" som anges i varningarna hänvisar till din eldrivna maskin (sladdansluten) eller batteridrivna maskin (sladdlös).

Säkerhetsvarningar för kapmaskin

- Se till att du själv och kringstående personer är ur vägen för den roterande kapskivan. Sprängskyddet skyddar användaren mot trasiga skivfragment och oavsiktlig kontakt med kapskivan.
- Maskinen får endast användas med bundna, förstärkta kapskivor. Även om ett tillbehör kan fästas på maskinen garanterar detta inte säker användning.
- Tillbehörets nominella varvtal måste minst vara lika med det maximala varvtalet som anges på maskinen. Tillbehör som används över det nominella varvtalet kan gå sönder och orsaka skador.
- Kapskivorna får endast användas till rekommenderade arbetsuppgifter. Till exempel: Slipa inte med en kapskivas utsida. Slipande kapskivor är avsedda för periferislipning. Sidokrafter kan spränga sådana skivor.
- Använd alltid oskadade skivflänsar i rätt diameter till din kapskiva. Rätt skivflänsar stöder kapskivan och minskar därigenom risken för att skivan går sönder.
- Tillbehörets ytterdiameter och tjocklek måste vara anpassad till maskinens kapacitetsklassning. Tillbehör i olämplig storlek kan inte skyddas eller styras tillräckligt väl.
- Styrhålet på skivor och flänsar måste exakt passa maskinens spindelstorlek. Skivor och flänsar med styrhål som inte passar monteringen på maskinen orsakar obalans, överdriven vibration och eventuellt att användaren förlorar kontrollen över maskinen.
- Använd inte skadade skivor. Kontrollera skivorna efter flisor och sprickor innan varje användning. Om du tappar maskinen eller kapskivan ska du kontrollera att det inte har uppstått några skador, eller montera en oskadad skiva. Efter inspektion och montering av kapskivan ska du placera dig själv och eventuella kringstående personer ur vägen för den roterande skivan och köra maskinen på full hastighet utan belastning i en minut. Skadade kapskivor går normalt sett sönder under den här testperioden.
- Använd personlig skyddsutrustning. Använd visir, korgglasögon eller skyddsglasögon beroende på arbetsuppgift. Om så är lämpligt använder du dammask, hörselskydd, handskar och verkstadsförkläde som kan skydda mot avskrap eller små fragment från arbetsstycket. Ögonskyddet måste kunna stoppa flygande fragment som uppstår vid olika arbeten. Dammskyddet eller andningsskyddet måste kunna filtrera partiklar som uppstår vid olika arbetsuppgifter. Långvarig exponering för kraftigt buller kan orsaka hörselskador.

- Håll personer i omgivningen på säkert avstånd från arbetsområdet. Alla som befinner sig i arbetsområdet måste använda skyddsutrustning. Fragment från arbetsstycket eller från en trasig kapskiva kan flyga iväg och orsaka skada bortom det omedelbara arbetsområdet.
- Placera nätsladden på avstånd från det roterande tillbehöret. Om du förlorar kontrollen kan kabeln kapas eller fastna och din hand eller arm riskerar att dras in i den roterande kapskivan.
- Rengör regelbundet maskinens ventilationsöppningar. Motorns fläkt kan suga in damm i höljet och överdriven ansamling av pulveriserad metall kan orsaka elektrisk fara.
- Använd inte maskinen i närheten av lättantändligt material. Använd inte maskinen om den är placerad på en lättantändlig yta, som till exempel träd. Annars finns risken att gnistor antänder materialet.
- Använd inte tillbehör som kräver flytande kylmedel. Att använda vatten eller andra flytande kylmedel kan orsaka dödsfall eller elektriska stötar.

Varningar för bakåtkast och liknande

Bakåtkast inträffar som en plötslig reaktion på en fastkläm eller fasthakad roterande kapskiva. Nyp och kärvning orsakar stebring av den roterande kapskivan, vilket i sin tur tvingar den okontrollerade kapenheten i rikning uppåt mot användaren. Om till exempel en slipskiva fastnar i eller kläms fast av arbetsstycket kan skivans kapande kant gräva sig in i materialytan vid klämpunkten, vilket leder till att skivan klättrar eller kastas tillbaka. Slipskivorna kan även gå sönder under dessa omständigheter. Bakåtkast beror på ovarsamhet och/eller felaktiga arbetsrutiner, och kan undvikas genom att vidta nedanstående förebyggande åtgärder.

- Se till att hålla maskinen i ett fast grepp och placera kroppen och din arm på ett sätt som gör att du kan stå emot kraften från bakåtkastet. Användaren kan kontrollera krafterna i ett kast uppåt om lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.
- Placera inte din kropp i linje med den roterande kapskivan. Om bakåtkast inträffar kommer kapenheten att drivas uppåt mot användaren.
- Montera inte en sägkedja, ett snidarblad eller en segmenterad diamantskiva med en segmenthöjd på över 10 mm. Montera inte heller ett tandat sågblad. Sådana blad orsakar ofta bakåtkast och förlorad kontroll.
- "Pressa" inte kapskivan eller utsätt den för överdrivet tryck. Försök inte att göra ett alltför stort kapdjup. Om kapskivan överbelastas ökar belastningen och risken för att skivan vrids eller fastnar i kapet samt risken för bakåtkast eller att skivan går sönder.
- Om kapskivan kärvar eller om ett kap avbryts stänger du av maskinen och håller den stilla tills skivan har stannat helt. Försök aldrig att ta bort kapskivan från kapet medan skivan rör sig, då detta kan orsaka bakåtkast. Undersök och vidta korrigeringsåtgärder för att eliminera orsaken till att kapskivan fastnar.
- Starta inte om kapningen med maskinen kvar i arbetsstycket. Låt kapskivan uppnå full hastighet och för den varsamt in i spåret. Kapskivan kan fastna, vandra uppåt eller kastas bakåt om maskinen startas om i arbetsstycket.

- Stötta stora arbetsstycken för att minimera risken för att kapskivan fastnar och kastas bakåt.** Stora arbetsstycken tenderar att svikta på grund av sin egen vikt. Stöd måste placeras under arbetsstycket nära såglinjen och nära arbetsstyckets kanter på båda sidorna om kapskivan.

Ytterligare säkerhetsvarningar

- Se upp för gnistor under arbetet.** De kan orsaka skada eller antända bränbara material.
- Sätt fast arbetsstycket. Använd klämmor eller ett skruvståd när det lämpar sig.** Det är säkrare än att hålla det i handen och du kan använda båda händerna för att manövrera maskinen.
- Sätt fast skivan försiktigt.**
- Var försiktig så att inte spin dellin, flänsarna (särskilt monteringsytan), bulten eller kapskivan i sig inte skadas.**
- Se till att skydden är på plats och i dugligt skick.**
- Håll stadigt i handtaget.**
- Håll händerna på avstånd från roterande delar.**
- Se till att skivan inte är i kontakt med arbetsstycket innan du trycker på avtryckaren.**
- Kontrollera före varje användning att skivan inte fladdrar eller vibrerar överdrivet p.g.a. dålig montering eller dåligt balanserad skiva.**
- Ta bort material eller rester från området som kan antändas av gnistorna. Se till att andra personer inte står i gnistornas riktning. Ha en ordentlig, laddad brandsläckare till hands.**
- Slå genast av verktyget om skivan stannar under arbetet, avger ovanliga ljud eller börjar vibra.**
- Stäng alltid av och vänta tills skivan har stannat helt före borttagning, fästning av arbetsstycket, justering av skruvstådet, ändring av arbetspositionen, vinkeln eller skivan i sig.**
- Rör inte vid arbetsstycket omedelbart efter arbetet. Det kan vara extremt varmt och orsaka brännskador.**
- Förvara kapskviorna torrt.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

MONTERING

VARNING: Den här maskinen skapar gnistor vid kapning av ett arbetsstycke. Montera inte det här verktyget på en plats där det finns lättantändligt och/ eller explosivt material i närheten som kan antändas av gnistor från maskinen. Se även till att inga sådana material finns i närheten av maskinen innan användning.

Fästa bottenplattan

Maskinen ska fästas på en plan och stabil yta med två bultar i de bulthål som finns i maskinens bottenplatta. Detta förhindrar att maskinen växlar och orsakar personskada.

► Fig.1: 1. Bulthål 2. Bottenplatta

FUNKTIONSBEKRIVNING

FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan du justerar eller funktionskontrollerar maskinen.

Frigöra/låsa verktygshuvudet

Verktygshuvudet kan läsas. Lås alltid verktygshuvudet när maskinen inte används eller när den förflyttas.

För LW1400

Frigör genom att trycka ner verktygshuvudet en bit och tryck sedan på låspinnen. Lås genom att sätta tillbaka låspinnen samtidigt som du håller ner verktygshuvudet.

► Fig.2: 1. Låspinne

För LW1401

Frigör låskedjan från kroken. Sätt alltid fast låskedjan på kroken när den inte används.

► Fig.3: 1. Krok 2. Låskedja

Avtryckarens funktion

VARNING: Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den.

► Fig.4: 1. Låsknapp/säkerhetsknapp 2. Avtryckare

För verktyg med låsknapp

Tryck in avtryckaren för att starta verktyget. Släpp avtryckaren för att stoppa verktyget. För kontinuerlig användning trycker du in avtryckaren, skjuter in låsknappen och släpper därefter avtryckaren. Tryck in avtryckaren helt och släpp sedan upp den för att avbryta det låsta läget.

FÖRSIKTIGT: Knappen kan läsas i läge "ON" för att underlätta användning när maskinen används under längre tid. Var försiktig när du läser maskinen i läge "ON", och fortsätt håll ett ständigt grepp i maskinen.

För verktyg med säkerhetsknapp

En säkerhetsknapp förhindrar oavsiktlig aktivering av avtryckaren. Tryck in säkerhetsknappen och tryck sedan in avtryckaren för att starta verktyget. Släpp avtryckaren för att stoppa verktyget.

VARNING: Sätt ALDRIG säkerhetsknappens funktion ur spel genom att t.ex. tejpa fast den. I annat fall kan följdene bli oavsiktlig aktivering och allvarlig personskada.

VARNING: Använd ALDRIG verktyget om det startar när du trycker in avtryckaren utan att ha tryckt in säkerhetsknappen. En säkerhetsknapp som behöver repareras kan orsaka oavsiktlig aktivering och allvarlig personskada. Returnera verktyget till ett Makita-servicecenter för reparation INNAN du fortsätter att använda det.

OBSERVERA: Tryck inte in avtryckaren hårt utan att ha tryckt in säkerhetsknappen. Det kan skada avtryckaren.

Avstånd mellan skruvstycke och anhåll

ÄFÖRSIKTIGT: Efter att du har justerat intervallet mellan skruvstycket och anhålllet ser du till att anhålllet är ordentligt fastsatt. I annat fall kan det leda till personskador.

Följande intervaller finns tillgängliga för skruvstycket:

- 0 - 170 mm (originalinställning)
- 35 - 205 mm
- 70 - 240 mm

Om ditt arbete kräver en annan inställning gör du följande för att ändra avståndet eller intervallet.

För LW1400

Lossa på skruven på anhålllet. Flytta anhålllet till önskad position och dra åt skruven.

► Fig.5: 1. Skruv 2. Anhåll

För LW1401

Ta bort de två sexkantsbultarna med hylsnyckeln. Flytta anhålllet till önskad position och fast det med sexkantsbultarna.

► Fig.6: 1. Anhåll 2. Sexkantsbultar

Justering av kapningsvinkeln

ÄFÖRSIKTIGT: Efter att du har justerat anhålllets vinkel ser du till att anhålllet är ordentligt fastsatt. I annat fall kan det leda till personskador.

ÄFÖRSIKTIGT: Använd inte maskinen om kapvinkeln gör att materialet inte säkras ordentligt med skruvstädet.

För LW1400

Vrid spärren motsols. Flytta anhålllet till önskad vinkel och dra åt spärren helt.

► Fig.7: 1. Anhåll 2. Spärr

För LW1401

OBSERVERA: När du utför högerställda geringskapningar ska du alltid ställa in anhålllet till positionen 0 - 170 mm. Inställning på position 35 - 205 mm eller 70 - 240 mm hindrar stopplattans rörelser, vilket leder till att kapningen misslyckas.

Lossa de två sexkantsbultarna med hylsnyckeln. Vrid anhålllet till önskad position och fast det med sexkantsbultarna. Var försiktig så att du inte flyttar inställningsvinkeln medan du fäster sexkantsbultarna.

► Fig.8: 1. Anhåll 2. Sexkantsbultar

OBS: Skalan på anhålllet är endast en ungefärlig indikation. Använd en gradskiva eller triangulär linjal för en mer exakt vinkel. Håll ned handtaget så att kapskivan går ner i bottenplattan. Justera samtidigt vinkeln mellan anhålllet och kapskivan med en gradskiva eller triangulär linjal.

Justering av gnistskydd

Endast för LW1401 (landsspecifik)

► Fig.9: 1. Skruv 2. Gnistskydd

Gnistskyddet är fabriksmonterat med dess nedre kant mot bottenplattan. Om maskinen används med gnistskyddet i detta läge skapas ett stort antal gnistor som flyger omkring. Lossa skruven och justera gnistskyddet till ett läge med minimal gnistbildning.

Stopplatta

Endast för LW1401 (landsspecifik)

► Fig.10: 1. Stopplatta

Stopplattan hindrar kapskivan från att röra vid arbetsbänken eller golvet. När en ny kapskiva monteras ställer du den i stopplattan till position (A). När kapskivan nöts ner till den grad att den nedre delen av arbetsstycket lämnas okapat ställer du in stopplattan till position (B), för att möjliggöra ökad kapningskapacitet med en nedsliten skiva.

MONTERING

ÄFÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstånd och nätsladden urdragen innan maskinen repareras.

Öppna sprängskydd med centrumkåpa

Landsspecifik

För maskiner som är utrustade med sprängskydd med centrumkåpa lossar du låsskruven först och lyfter sedan upp skyddet.

► Fig.11: 1. Låsskruv

Öppna sprängskydd av europeisk typ

Landsspecifik

För maskiner som är utrustade med sprängskydd av europeisk typ lossar du låsskruven först och öppnar sedan skyddet enligt bilden.

► Fig.12: 1. Låsskruv

► Fig.13

► Fig.14

Demontering eller montering av kapskiva

ÄFORSIKTIGT: Se till att dra åt den verktygsfria klämmen eller sexkantsbullen ordentligt.

I annat fall kan det leda till allvarliga skador. Vid åtdragning av sexkantsbullen använder du den medföljande hylsyckeln för att säkerställa att den dras åt ordentligt.

ÄFORSIKTIGT: Använd endast de avpassade inre och yttre flänsarna som medföljer maskinen.

ÄFORSIKTIGT: Sänk alltid sprängskyddet efter att skivan bytts ut.

ÄFORSIKTIGT: Bär handskar när du hanterar kapskivor.

- Fig.15: 1. Inre fläns 2. Insatsring 3. O-ring
4. Kapskiva 5. Yttre fläns 6. Verktygsfri klämma/sexkantsbult

För LW1400

Lyft upp sprängskyddet. Vrid den verktygsfria klämmen motsols medan du håller ner spindellåset. Ta sedan bort den verktygsfria klämmen, yttre flänsen och kapskivan. När du tar bort kapskivan ska du inte ta bort den inre flänsen, insatsringen eller O-ringen.

- Fig.16: 1. Spindellås 2. Verktygsfri klämma

Följ demonteringsproceduren i omvänt ordning för att montera kapskivan. Se till att passa in hålet på kapskivan med insatsringen och sätt tillbaka sprängskyddet.

För LW1401

Lyft upp sprängskyddet. Vrid sexkantsbullen motsols med hjälpa av hylsyckeln samtidigt som du håller ner spindellåset. Ta sedan bort sexkantsbullen, den yttre flänsen och skivan.

- Fig.17: 1. Spindellås 2. Sexkantsbult

Följ demonteringsproceduren i omvänt ordning för att montera kapskivan. Se till att passa in hålet på kapskivan med insatsringen och sätt tillbaka sprängskyddet.

ANVÄNDNING



ÄFORSIKTIGT: Lämpligt tryck mot handtaget under kapningen och maximal kapningseffektivitet kan bestämmas utifrån mängden gnistor som bildas vid kapningen. Tvinga inte kapningen genom att trycka överdrivet hårt mot handtaget. Det kan resultera i minskad kapningseffektivitet, nedslitning av skivan i förtid samt risk för skador på maskinen, kapskivan eller arbetsstycket.

Håll stadigt i handtaget. Sätt på maskinen och vänta tills skivan har uppnått full hastighet innan den försiktigt sänks mot kaplinjen. Tryck gradvis ner handtaget när skivan kommer i kontakt med arbetsstycket för att genomföra kapningen. Stäng av maskinen när kapningen är avslutad och vänta tills skivan har stannat fullständigt innan handtaget återförs till dess helt uppfällda läge.

Kapningskapacitet

Den maximala kapningskapaciteten varierar beroende på kapningsvinkeln och arbetsstykets form.

Max. kapningskapacitet med helt ny kapskiva

Kapvinkel/ arbetsstykets form	90°	45°
	127 mm	127 mm
	115 x 130 mm 102 x 194 mm 70 x 233 mm	115 x 103 mm
	119 x 119 mm	106 x 106 mm
	137 x 137 x 10 mm	100 x 100 x 10 mm

Fastsättning av arbetsstycke

ÄFORSIKTIGT: Sätt alltid fast gänghållaren på axelgängorna när du fäster arbetsstycket. I annat fall kan det resultera i att arbetsstycket inte fästs tillförlitligt. Detta kan leda till att arbetsstycket hoppar ur eller till ett farligt brott på skivan.

Medan gänghållaren är upplyft kan skruvstådets platta snabbt flyttas in och ut. Greppa ett arbetsstykce genom att skjuta handtaget tills skruvstådets platta kommer i kontakt med arbetsstycket och sätt sedan gänghållaren. Vrid handtaget medols tills arbetsstycket sitter fast ordentligt.

- Fig.18: 1. Handtag 2. Gänghållare 3. Skruvstådets platta

När kapskivan har slitits ner kraftigt placeras du en distanskloss bakom arbetsstycket så som visas i figuren. Du kan använda den nedslitna skivan mer effektivt genom att använda mittpunkten på skivans kant för att kapa arbetsstycket. Använd ett kraftigt brandsäkert material för distansklossen.

- Fig.19: 1. Distanskloss

Fäst ett rakt trästycke (distanskloss) som är mer än 190 mm långt x 45 mm brett vid anhållet så som visas i figuren vid vinkelkapning av arbetsstycken som är bredare än 85 mm. Fäst distansklossen med skruvar genom hålen i anhållet. Se till att kapskivan inte har kontakt med distansklossen när verktyghuvudet är nedslänkt.

- Fig.20: 1. Anhåll 2. Distanskloss (mer än 190 mm långt x 45 mm brett) 3. Arbetsstycke (mer än 85 mm brett) 4. Skruvstådets platta

- Fig.21

När kapskivan har slitits ner höjer du kapningspositionen genom att placera en distanskloss som är något smalare än arbetsstycket så som visas i figuren. Det hjälper dig att använda skivan på ett ekonomiskt sätt.

- Fig.22: 1. Skruvstådets platta 2. Arbetsstyckets diameter 3. Anhåll 4. Distanzklossens bredd

Långa arbetsstycken måste stödjas på båda sidor av klossar så att de kommer i nivå med bottenplattans övre del. Använd ett brandsäkert material för stödklossarna.

- Fig.23: 1. Stödkloss

Bära maskinen

Vik ner verktygshuvudet och läs det. Håll i handtaget när du bär maskinen.

- Fig.24

UNDERHÅLL

ÄFÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och nätkabeln urdragen innan inspektion eller underhåll utförs.

OBSERVERA: Använd inte bensin, förtunningsmedel, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

Byte av kolborstar

- Fig.25: 1. Slitagemarkering

Kontrollera kolborstarna regelbundet. Byt ut dem när de är nedslitna till slitagemarkeringen. Håll kolborstarna rena så att de lätt kan glida in i hållarna. Båda kolborstarna ska bytas ut samtidigt. Använd endast identiska kolborstar.

1. Använd en skruvmejsel för att ta bort locken till kolborstarna.
2. Ta ur de utslitna kolborstarna, montera nya och montera locken.

- Fig.26: 1. Borsthållarlock

VALFRIA TILLBEHÖR

ÄFÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsatser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Slipande kapskvivor
- Hylsnyckel (endast för LW1401)

OBS: Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

TEKNISKE DATA

Modell:	LW1400	LW1401
Hjuldiameter	355 mm	
Maks. hjultrykkelse	3 mm	
Hulldiameter	25,4 mm	
Hastighet uten belastning	3 800 min ⁻¹	
Mål (L x B x H)	Med sikkerhetsvern for euro-peiske land	530 mm x 295 mm x 640 mm
	Med sikkerhetsvern for ikke-eu-ropeiske land	530 mm x 290 mm x 640 mm
Nettovekt	Med sikkerhetsvern for euro-peiske land og underdeksel	500 mm x 290 mm x 620 mm
Sikkerhetsklasse		II

- På grunn av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjonene kan variere fra land til land.
- Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003
- Formen og vekten varierer ut fra spesifikasjonene, noe som varierer fra land til land.

Riktig bruk

Maskinen er beregnet på saging i jernholdige materialer med passende slipende kappeskiver. Følg alle lover og bestemmelser som gjelder støv, helse og sikkerhet på arbeidsplassen i landet ditt.

Strømforsyning

Maskinen må bare kobles til en strømkilde med samme spennin som vist på typeskiltet, og kan bare brukes med enfase-vekselstrømforsyning. Den er dobbelt verneisolert og kan derfor også brukes fra kontakter uten jording.

For offentlige lavspenningsnett på mellom 220 V og 250 V

Inn- og utkobling av elektriske apparater forårsaker spenningsvariasjoner. Bruken av dette apparatet under uehdige forhold i strømnettet kan ha negative virknings på bruken av annet utstyr. Når strømnettimpedansen er lik eller lavere enn 0,18 ohm, er det grunn til å anta at ingen negative virknings vil oppstå. Nettutaket som brukes til dette apparatet må være beskyttet av en treg sikring eller et tregt overlastvern.

Støv

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN62841:

Modell LW1400

Lydtrykknivå (L_{PA}) : 102 dB (A)

Lydefektknivå (L_{WA}) : 110 dB (A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

Modell LW1401

Lydtrykknivå (L_{PA}) : 102 dB (A)

Lydefektknivå (L_{WA}) : 110 dB (A)

Usikkerhet (K) : 3 dB (A)

ADVARSEL: Bruk hørselsvern.

Vibrasjoner

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold EN62841:

Modell LW1400

Genererte vibrasjoner (a_h) : 2,5 m/s² eller mindre Usikkerhet (K) : 1,5 m/s²

Modell LW1401

Genererte vibrasjoner (a_h) : 2,5 m/s² eller mindre Usikkerhet (K) : 1,5 m/s²

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonerne er målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktoy med et annet.

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonerne kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL: De genererte vibrasjoner ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den angitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

ADVARSEL: Sørg for å identifisere vernetiltak for å beskytte operatøren, som er basert på et estimat av eksponeringen under de faktiske bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktøyet er slått av, hvor lenge det går på tomgang og hvor lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

EFs samsvarserklæring

Gjelder kun for land i Europa

EFs samsvarserklæring er lagt til som vedlegg A i denne bruksanvisningen.

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette elektroverktøyet. Hvis ikke alle instruksjonene nedenfor følges, kan det forekomme elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

Uttrykket «elektrisk verktøy» i advarslene refererer både til elektriske verktøy (med ledning) tilkoblet strømnettet, og batteridrevne verktøy (uten ledning).

Sikkerhetsadvarsler for kappemaskin

- Hold både deg selv og andre på avstand fra den roterende skiven plan. Vernet bidrar til å beskytte brukeren mot brukne skivefragmenter og utilsiktet kontakt med skiven.
- Bruk bare sammenføyde forsterkede kapp-skiver med dette elektroverktøyet.** Selv om et tilbehør kan monteres på verktøyet, betyr ikke dette at det er trygt å bruke.
- Angitt hastighet for tilbehøret må være minst like høy som største angitte hastighet på elektroverktøyet.** Tilbehør som kjøres med større hastighet enn det som er angitt, kan gå i stykker og slenges ut.
- Skiver må bare brukes slik det er anbefalt. For eksempel: Ikke slip med siden av en kappeskive.** Kappeskiver for pussing er bare beregnet for periferisk pussing. Sidekrefter mot disse skivene kan knuse dem.
- Bruk alltid uskadde skiveflenser med riktig diameter for skiven som er valgt.** Riktige skiveflenser støtter skiven og reduserer muligheten for skivebrudd.
- Den ytre diameteren og tykkelsen på tilbehøret må ligge innenfor den angitte kapasiteten for elektroverktøyet.** Tilbehør med feil størrelse kan ikke sikres eller kontrolleres tilstrekkelig.
- Akselstørelsen på skiver og flenser må være riktig tilpasset spindeklen på elektroverktøyet.** Skiver og flenser med akselhull som ikke passer til monteringsmekanismen på elektroverktøyet vil komme ut av balanse, vibrere kraftig og kanskje føre til tap av kontroll.
- Ikke bruk skiver som er skadet. Undersøk skivene med hensyn til skår og sprekkar før hver bruk. Hvis elektroverktøyet eller skiven faller i bakkken, må du sjekke for skader eller montere en uskadd skive. Etter at skiven er undersøkt og montert, må du holde deg selv og andre utenfor den roterende skiven plan og kjøre verktøyet på maksimal hastighet uten belastning i ett minutt. Skiver som er skadet, vil vanligvis gå i stykker i løpet av denne testen.
- Bruk personlig verneutstyr.** Avhengig av bruksområdet, må du bruke visir eller vernebriller. Der det er aktuelt, må du bruke støvmasker, hørselvern, handsker og forkle som kan stoppe små slipeskivefragmenter eller deler fra arbeidsemnet. Øyevernet må kunne stoppe flygende biter som oppstår under ulike operasjoner. Støvmasken eller åndedrettsvernet må kunne filtrere ut partikler som oppstår under arbeidet. Kraftig lyd over lengre tid kan forårsake hørselskader.

- Hold andre på trygg avstand fra arbeidsområdet.** Alle som beveger seg inn i arbeidsområdet må bruke personlig verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsemnet eller en skadet skive kan fly av sted og forårsake personskade utenfor det umiddelbare bruksstedet.
- Plasser ledningen unna det roterende tilbehøret.** Hvis du mister kontrollen, kan ledningen bli kappet eller klemt fast, og hånden eller armen din kan bli trukket inn mot den roterende skiven.
- Rengjør verktøyet s luftventiler regelmessig.** Motorens vifte kan trekke støv inn i verktøyhuset, og mye oppsamlet metallstøv kan medføre elektrisk fare.
- Ikke bruk elektroverktøyet nær brennbare materialer.** Elektroverktøyet må ikke brukes når det er plassert på en antennelig overflate, som for eksempel trevirke. Gnister kan antenne slike materialer.
- Ikke bruk tilbehør som krever kjølevæske.** Bruk av vann eller andre kjølevæsker kan føre til elektrisk støt.

Tilbakeslag og relaterte advarsler

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en roterende skive som er klemt eller hektes fast. Fastklemming forårsaker plutselig stopp av den roterende skiven, noe som forårsaker at den ukontrollerbare kappehenheten kastes oppover mot operatøren.

Hvis for eksempel en slipeskive klemmes eller hektes fast i arbeidsemnet, kan kanten på skiven som er fast-klemt grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at skiven graver seg ut eller slås ut. Slipeskiver kan også knekke under slike forhold.

Tilbakeslag er et resultat av at elektroverktøyet misbrukes og/eller brukes på feil måte eller under feil forhold, og kan unngås ved å ta de nødvendige forholdsreglene som beskrives nedenfor.

- Hold godt fast i verktøyet og plasser kroppen og armen din slik at du kan motstå kreften i et tilbakeslag.** Operatøren kan kontrollere kreften i et tilbakeslag hvis det tas riktige forholdsregler.
- Ikke plasser kroppen på linje med den roterende skiven.** Et tilbakeslag vil drive kappehenheten oppover mot operatøren.
- Ikke monter et sagkjedeblad, treskjæringsblad eller en segmentert diamantskive med periferrisk avstand over 10 mm, eller med et tannet sagblad.** Slike blader gir ofte tilbakeslag og mangelful på kontroll.
- Ikke «klem fast» skiven eller legg sterkt press på den. Ikke forsøk å kutte for dypt.** For mye press på skiven øker belastningen og sjansen for at skiven vriss eller setter seg fast under kutting, og øker dermed sjansen for tilbakeslag eller at skiven blir ødelagt.
- Når skiven fastklemmes, eller du ønsker å avbryte kappingen, må du slå av verktøyet og holde kappehenheten i ro til skiven har stoppet helt.** Forsøk aldri å fjerne skiven fra kutten mens den er i bevegelse, da dette kan forårsake tilbakeslag. Undersøk årsaken til at skiven setter seg fast, og rett opp feilen.
- Ikke start kappingen på nytt mens skiven står i arbeidsemnet.** La skiven nå full hastighet, og før den så ned i kutten på nytt. Skiven kan sette seg fast, bli trukket oppover eller gi tilbakeslag hvis elektroverktøyet startes på nytt i arbeidsemnet.

- Støtt opp overdimensjonerte arbeidsemner for å minimere muligheten for fastklemming eller tilbakeslag.** Store arbeidsemner har en tendens til å synke under sin egen vekt. Det må plasseres støtter under arbeidsemnet nært kuttlinjen og nært kanten på arbeidsemnet på begge sider av skiven.

Flere sikkerhetsadvarsler

- Se opp for gnistsprut under arbeid.** Det kan føre til ulykker eller antennen brennbare materialer.
- Fest arbeidsemnet.** Bruk klemmer eller en skrustikke til å holde fast emnet, hvis praktisk.
- Det er tryggere enn å bruke hånden, og det gir deg begge hender fri til å bruke maskinen.
- Påse at skiven er godt festet.**
- Pass på å ikke skade spolen, flensene (spesielt installeringsoverflaten) eller bolten, ellers kan selve skiven knekke.**
- Hold vernene på plass og sørge for at de er i god stand.**
- Hold hendelen godt fast.**
- Hold hendene unna roterende deler.**
- Forviss deg om at bladet ikke er i kontakt med arbeidsemnet før du slår på startbryteren.**
- Før bruk må du se etter vingling eller vibrasjoner som kan være forårsaket av at skiven ikke er riktig festet eller er ubalansert.**
- Fjern materiale eller avfall fra området som kan antennes av gnister.** Forsikre deg om at andre ikke kommer i veien for gnistene. Oppbevar en skikkelig, klar brannslukker innen rekkevidde.
- Hvis skiven stopper ved bruk, gir fra seg uvanlig lyd eller begynner å vibrere, må du omgående slå av apparatet.**
- Før du fjerner eller sikrer arbeidsemnet eller skrustikken, endrer arbeidsstilling, vinkel eller selve skiven, må du alltid slå av maskinen og vente til skiven har stoppet helt.**
- Ikke berør arbeidsemnet umiddelbart etter bruk. Det er ekstremt varmt og kan gi deg brannskader.**
- Oppbevar skiver kun på et tørt sted.**

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

MONTERING

ADVARSEL: Dette verktøyet lager gnister når det kutter et arbeidsemne. Ikke monter dette verktøyet på et sted der det finnes brennbare og/eller eksplosive materialer som kan påtennes av at verktøyet lager gnister. Pass også på at det ikke finnes brennbart materiale i nærheten av verktøyet før du begynner å bruke det.

Feste basen

Dette verktøyet bør boltes med to skruer til en jevn og stabil overflate med skruehullene i sagfoten. Dette vil hindre at verktøyet velter og potensielt forårsaker personskader.

► Fig.1: 1. Bolthull 2. Fot

FUNKSJONSBESKRIVELSE

FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpselet trukket ut av kontakten før du justerer eller kontrollerer de mekaniske funksjonene.

Låse / låse opp maskinhodet

Maskinhodet kan låses. Du må alltid låse maskinhodet når det ikke brukes, eller når det bæres.

For LW1400

Lås opp ved å trykke maskinhodet forsiktig ned og dytte inn låsepinnen. Lås ved å dytte låsepinnen tilbake på plass mens du holder maskinhodet nede.

► Fig.2: 1. Låsepinne

For LW1401

Hekt av kjettingen fra kroken. Du må alltid hekte kroken på kjettingen når utstyret ikke brukes.

► Fig.3: 1. Krok 2. Kjetting

Bryterfunksjon

ADVARSEL: Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til «AV»-stilling når den slippes.

► Fig.4: 1. Låseknap/avstengingsknapp
2. Startbryter

For verktøy med sperrekноп

Trykk på startbryteren for å starte verktøyet. Utløs startbryteren for å stoppe. Når verktøyet skal brukes kontinuerlig, må du trykke inn startbryteren, trykke inne sperreknappen og deretter slippe opp startbryteren. Hvis du vil stoppe verktøyet mens det er sperret, må du trykke startbryteren helt inn og slippe den.

FORSIKTIG: Bryteren kan sperres i «ON»-stilling for å gjøre det lettere for operatøren ved langvarig bruk. Vær forsiktig når du sperrer verktøyet i «ON»-stilling, og hold det godt fast.

For verktøy med AV-sperrekноп

For å unngå at startbryteren trykkes inn ved en feiltakelse, er maskinen utstyrt med en AV-sperrekноп. For å starte maskinen må du trykke inn AV-sperreknappen og trykke på startbryteren. Utløs startbryteren for å stoppe.

ADVARSEL: ALDRI sett avsperringsknappen ute av funksjon ved å for eksempel teipe over den. En defekt avsperringsknapp kan føre til at maskinen aktiveres utilsiktet og alvorlige personskader kan oppstå.

ADVARSEL: Maskinen må ALDRI brukes hvis den begynner å gå bare du trykker på startbryteren, uten at du må trykke på avsperringsknappen også. En skadet/defekt bryter kan føre til at maskinen aktiveres utilsiktet og alvorlige personskader kan oppstå. Returner maskinen til et Makita-servicesenter for å få den reparert FØR videre bruk.

OBS: Ikke press hardt på startbryteren uten å trykke inn AV-sperreknappen. Dette kan få bryteren til å brekke.

Avstand mellom skrustikke og føringsplate

FAORSIKTIG: Etter at intervallen mellom skrustikken og føringsplaten er justert, må du passe på at føringsskinnen er godt festet. Utilstrekkelig feste kan føre til personskader.

Skrustikken kan ha følgende intervallinnstillinger:

- 0 - 170 mm (originalinnstilling)
- 35 - 205 mm
- 70 - 240 mm

Hvis du skal utføre arbeid som krever andre innstillinger, gjør du følgende for å endre avstanden eller intervallen.

For LW1400

Løsne skruen på den nederste føringsplaten. Flytt føringsplaten til ønsket posisjon og stram skruen.

► Fig.5: 1. Skrue 2. Føringsplate

For LW1401

Ta ut de sekkskantskruene med en pipenøkkel. Flytt føringsplaten til ønsket posisjon og fest den med sekkskantskruene.

► Fig.6: 1. Føringsplate 2. Sekkskantskruer

Justere skjærevinkelen

FAORSIKTIG: Etter at intervallen føringsplatenes vinkel er justert, må du passe på at føringsskinnen er godt festet. Utilstrekkelig feste kan føre til personskader.

FAORSIKTIG: Unngå å betjene verktøyet når materialet ikke er godt festet med skrustikken, på grunn av skjærevinkelen.

For LW1400

Vri spaken mot klokken. Flytt føringsplaten til ønsket vinkel og stram spaken helt.

► Fig.7: 1. Føringsplate 2. Spak

For LW1401

OBS: Sett alltid føringsplaten til en 0 - 170 mm posisjon ved skyvesaging. Hvis den stilles til en 35 - 205 mm eller 70 - 240 mm posisjon, hindres stopperplatenes bevegelse, noe som kan føre til feil under kutting.

Løsne de to sekkskantskruene med en pipenøkkel. Drei føringsplaten til ønsket vinkel og fest den med sekkskantskruene. Pass på at vinkelen ikke endres mens du fester sekkskantskruene.

► Fig.8: 1. Føringsplate 2. Sekkskantskruer

MERK: Målestokken på føringsplaten er kun en grov indikasjon. For en mer nøyaktig vinkel, bruk en gradmåler eller trekantlinjal. Hold håndtaket nede slik at sagbladet går inn i sagfoten. Juster samtidig vinkelen mellom føringsplaten og sagbladet med en gradmåler eller trekantlinjal.

Justering av gnistvernet

Kun for LW1401 (landspesifikk)

► Fig.9: 1. Skrue 2. Gnistvern

Gnistvernet er fabrikkmontert med underkanten i berøring med foten. Hvis sagen brukes i denne posisjonen, vil det fly gnister. Løsne skruen og juster gnistvernet til en posisjon hvor det vil fly så lite gnister som mulig.

Stopperplate

Kun for LW1401 (landspesifikk)

► Fig.10: 1. Stopperplate

Stopperplaten hindrer at kappeskiven kommer i kontakt med arbeidsbenken eller gulvet. Sett stopperplaten til posisjon (A) når det settes på en ny kappeskive. Når kappeskiven er så slitt at den nedre delen av arbeidsmaterialet ikke kappes, setter du stopperplaten til posisjon (B) for å øke den slitte skivens kappekapasitet.

MONTERING

FAORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpselet trukket ut av kontakten før du utfører noe arbeid på maskinen.

Åpne sikkerhetsvern med senterdeksel

Landsspesifikk

På verktøyet med sikkerhetsvern med senterdeksel må du løsne klemmeskruen før du hever vernet.

► Fig.11: 1. Klemmeskruer

Åpne sikkerhetsvern for europeiske land

Landsspesifikk

På verktøyet med sikkerhetsvern for europeiske land må du løsne klemmeskruen før du åpner vernet, som vist i figuren.

► Fig.12: 1. Klemmeskruer

► Fig.13

► Fig.14

Demontere eller montere kapphjulet

FAORSIKTIG: Pass på at klemmen eller sekskantskruen strammes godt. Utilstrekkelig stramming kan føre til alvorlige skader. Bruk pipenøkkelen som fulgte med verktøyet til å sikre at sekskantmutten strammes riktig.

FAORSIKTIG: Bruk alltid riktige indre og ytre flenser som leveres sammen med dette verktøyet.

FAORSIKTIG: Senk alltid sikkerhetsvernet når du har byttet bladet.

FAORSIKTIG: Bruk hansker når du håndterer skivene.

- Fig.15: 1. Indre flens 2. Ring 3. O-ring
4. Kappeskive 5. Ytre flens 6. Klemme/ sekskantmutter

For LW1400

Hev sikkerhetsvernet. Drei klemmen mot urviseren mens du holder spindellåsen nede. Fjern så klemmen, den ytre flensen og kappeskiven. Du må ikke fjerne den indre flensen og, ringen og o-ringen når du tar av kappeskiven.

- Fig.16: 1. Spindellås 2. Klemme

Monter kappeskiven ved å følge fremgangsmåten for demontering i motsatt rekkefølge. Pass på at ringen går gjennom hullet i kappeskiven, og sett på sikkerhetsvernet igjen.

For LW1401

Hev sikkerhetsvernet. Bruk en pipenøkkel til å dreie sekskantskruen mot urviseren mens du holder spindellåsen nede. Ta ut sekskantskruen, den ytre flensen og hjulet.

- Fig.17: 1. Spindellås 2. Sekskantskrue

Monter bladet ved å følge fremgangsmåten for demontering i motsatt rekkefølge. Pass på at ringen går gjennom hullet i kappeskiven, og sett på sikkerhetsvernet igjen.

BRUK

FAORSIKTIG: Riktig hendeltrykk under saging og maksimal skjæreeffekt kan bestemmes av mengden gnister som produseres under skjæring. Ikke tving frem kuttet ved å bruke makt på hendelen. Redusert skjæreeffekt, tidlig slitasje og mulige skader på verktøyet, kappbladet eller arbeids- emnet kan være resultatet.

Hold hendelen godt fast. Slå på verktøyet og vent til bladet oppnår full hastighet før du senker det forsiktig inn i kuttet. Når bladet kommer i kontakt med arbeidsemnet, må du trykke ned hendelen gradvis for å gjennomføre kuttet. Når kuttet er ferdig, må du slå av sagen og **vente til hjulet har stoppet** helt før du hever hendelen igjen.

Skjærekapasitet

Maks. skjærekapasitet varierer avhengig av skjærevinkel og formen på arbeidsemnet.

Maks. skjærekapasitet med en helt ny kappeskive

Kaphevinkel / arbeidsemnets form	90°	45°
	127 mm	127 mm
	115 x 130 mm 102 x 194 mm 70 x 233 mm	115 x 103 mm
	119 x 119 mm	106 x 106 mm
	137 x 137 x 10 mm	100 x 100 x 10 mm

Sikre arbeidsemne

FAORSIKTIG: Sett alltid gjengeholderen på spindelgjengene når du fester arbeidsemnet. Gjør du ikke det, kan arbeidsemnet være for dårlig sikret. Dette kan gjøre at arbeidsemnet skytes ut, eller forårsake en farlig skade på skiven.

Skrustikkeplaten kan raskt flyttes inn og ut mens gjengeholderen løftes. Fest arbeidsemnet ved å dytte håndtaket til skrustikkeplaten er i kontakt med arbeidsemnet, og før gjengeholderen tilbake. Drei håndtaket med urviseren til arbeidsemnet er godt festet.

- Fig.18: 1. Håndtak 2. Gjengeholder
3. Skrustikkeplate

Når kappbladet er svært slitt, må du sette en avstandskloss bak arbeidsemnet, som vist i figuren. Du kan gjøre mer effektiv nytte av det slitte bladet ved å bruke midtpunktet i utkanten av bladet til å skjære arbeidsemnet. Bruk en solid avstandskloss av ikke brennbart materiale.

- Fig.19: 1. Avstandskloss

Når du sager arbeidsemner med over 85 mm bredde i vinkel, må du feste en rett trebit (avstandskloss) som er over 190 mm lang x 45 mm bred til føringsplaten som vist i figuren. Fest denne avstandsklossen med skruer gjennom hullene i føringsplaten. Pass på at kappeskiven ikke kommer i kontakt med avstandsklossen når verktøyhodet trykkes ned.

- Fig.20: 1. Føringsplate 2. Avstandskloss (over 190 mm lang x45 mm bred) 3. Arbeidsemne (over 85 mm bred) 4. Skrustikkeplate

- Fig.21

Når kappeskiven er svært slitt, må du heve kutteposisjonen med en avstandskloss som er litt smalere enn arbeidsemnet som vises i figuren. Dette vil hjelpe deg med å bruke skiven på en økonomisk måte.

- Fig.22: 1. Skrustikkeplate 2. Arbeidsemnets diameter 3. Føringsplate 4. Avstandsklossens bredde

Lange arbeidsemner må støttes av klosser på begge sider, slik at det ligger på nivå med toppen på foten. Bruk klosser av ikke brennbart materiale som støtte.

- Fig.23: 1. Støttekloss

Bærbart verktøy

Hold verktøyhodet nede og låse det. Verktøyet må alltid bæres i håndtaket.

- Fig.24

VEDLIKEHOLD

AVORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.

OBS: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

Skifte kullbørster

- Fig.25: 1. utskiftingsmerke

Kontroller kullbørstene med jevne mellomrom. Bytt dem når de er slitt ned til utskiftingsmerket. Hold kullbørstene rene og fri til å bevege seg i holderne. Begge kullbørstene må skiftes samtidig. Bruk bare identiske kullbørster.

1. Bruk en skrutrekker til å fjerne børsteholderhettene.
2. Ta ut de slitte kullbørstene, sett i nye, og fest børsteholderhettene.

- Fig.26: 1. Børsteholderhette

VALGFRITT TILBEHØR

AVORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Kapphjul med slipeeffekt
- Pipenøkkel (kun for LW1401)

MERK: Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

TEKNISET TIEDOT

Malli:	LW1400	LW1401
Laikan halkaisija	355 mm	
Laikan suuri paksuus	3 mm	
Reiän halkaisija	25,4 mm	
Kuormittamaton kierrosnopeus	3 800 min ⁻¹	
Mitat (P x L x K)	Eurooppalaisella suojustypillä Muulla kuin eurooppalaisella suojustypillä	530 mm x 295 mm x 640 mm 530 mm x 290 mm x 640 mm 500 mm x 295 mm x 640 mm 500 mm x 290 mm x 620 mm
Nettopaino	Eurooppalaisella suojustypillä ja alasuojalla	18,7 kg 18,3 kg
Turvaluokka		□/II

- Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystyöstämme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Tekniset tiedot voivat vaihdella maittain.
- EPTA-menettelyn 01/2003 mukainen paino
- Muoto ja paino vaihtelevat maakohtaisten määrittelyjen mukaan.

Käyttötarkoitus

Tätä työkalua käytetään metallin leikkaamiseen tarkoituksen sopivilla katkaisulaikoilla. Noudata kaikkia maasi pölyä ja työturvallisuutta koskevia lakeja ja määäräyksiä.

Virtalähde

Koneen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja sitä saa käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty ja siksi se voidaan kytkeä myös maadoittamattomaan pistorasiaan.

220-250 V matalajännitteiset julkiset jakeluverkot

Sähkölaitteiden käynnistys ja sammutus aiheuttavat jännitevaiheltuita. Tämän laitteen käyttö epävakaassa verkkossa saattaa haitata muiden laitteiden toimintaa. Haittavaikutuksia ei ole odottavissa, jos verkon impedanssi on enintään 0,18 ohmia. Verkkopistokkeessa, johon tämä laite kytetään, on oltava sulake tai hidas viivävirtakatkaisin.

Melutaso

Tyypillinen A-painotettu melutaso määritty standardin EN62841 mukaan:

Malli LW1400

Äänenpainetaso (L_{PA}) : 102 dB (A)
Äänen voiman taso (L_{WA}) : 110 dB (A)
Virhemarginaali (K) : 3 dB (A)

Malli LW1401

Äänenpainetaso (L_{PA}) : 102 dB (A)
Äänen voiman taso (L_{WA}) : 110 dB (A)
Virhemarginaali (K) : 3 dB (A)

VAROITUS: Käytä kuulosuojaimia.

Tarinä

Kokonaistarinä (kolmen akselin vektorien summa) määritty standardin EN62841 mukaan:

Malli LW1400

Tarinäpäästö (a_n) : 2,5 m/s² tai alhaisempi
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s²

Malli LW1401

Tarinäpäästö (a_n) : 2,5 m/s² tai alhaisempi
Virhemarginaali (K) : 1,5 m/s²

HUOMAA: Ilmoitettu tarinäpäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettua tarinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tarinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tarinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.

VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisuissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottoen huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana työkalu on sammutettuna tai käyttyjäkäynnilä).

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Koskee vain Euroopan maita

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on liitetty tähän käyttöoppaaseen.

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat yleiset varoitukset

VAROITUS: Tutustu kaikkiin tämän sähkötyökalun mukana toimitettuihin varoituksiin, ohjeisiin, kuvia ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa lueteltujen ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vammoitumiseen.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Varoituksissa käytettävällä termillä "sähkötyökalu" tarkoitaan joko verkkovirtaa käytävää (johdollaista) työkalua tai akkukäytöistä (johdotonta) työkalua.

Leikkurin turvaohjeet

1. Asetu siten, että sinä itse tai kukaan sivullinen ei ole pyörivän laikan kanssa samassa tasossa. Suoja suojaa käytäjää rikkoutuneen laikan sirpaleilta ja estää koskettamasta laikkaa vahingossa.
2. Käytä ainostaan tähän sähkötyökalun taroitettuja vahvistettuja katkaisulaikkoja. Vaikka lisävarusteenvoimin kiinnittää sähkötyökaluusi, sen käyttö ei silti vältämättä ole turvallista.
3. Lisävarusteen määritetyn nopeuden täytyy olla ainakin samanvertainen sähkötyökalussa osoitetun enimmäisnopeuden kanssa. Sellaiset lisävarusteet, jotka toimivat nopeammin, kuin määritetty nopeus, voivat rikkoutua ja sinkoutua erilleen.
4. Laikkoja saa käyttää vain niille suositueltuun käyttötarkoitukseen. Esimerkki: älä käytä katkaisulaikan sivua hiomiseen. Katkaisulaikka käytettäessä hionta tapahtuu vain laikan kehällä. Sivuttaisvoimat voivat rikkota laikan.
5. Käytä aina ehjää laikkalaipalla, joiden läpimitta vastaa valittua laikkaa. Oikeantyyppiset laikkalaipat tukevat laikkaa ja pienentävät näin laikan rikkoutumisriskiä.
6. Lisävarusteesi ulkohalkaisijan ja paksuuden on oltava tehokoneisiin määritetyin kapasiteetin sisällä. Väärin mitoitettavia lisävarusteita ei voida suojaa tai ohjata sopivasti.
7. Laikkojen ja laippojen reikäkokojen täytyy sopia työkalun karaan täsmälleen. Laikat ja laipat, joiden rei'itys ei vastaa työkalun kiinnitysosaa, toimivat epätasapainossa, värähtelevät liikaa ja saattavat aiheuttaa hallinnan menetyksen.
8. Älä käytä viallisia laikkoja. Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, ettei laikoissa ei ole lohkeamia tai halkeamia. Jos sähkötyökalu tai laikka pääsee putoamaan, tarkista sen kunto tai vaihda laikka ehjään. Asetu laikan tarkastuksen ja asennuksen jälkeen siten, että sinä itse tai kukaan sivullinen ei ole pyörivän laikan kanssa samassa tasossa, ja käytä laitetta sitten suurimmalla kuormittamattonalla nopeudella yhden minuutin ajan. Vialliset laikat rikkoutuvat yleensä tämän koeajan aikana.
9. Käytä suojaruosteita. Käytä käyttötarkotuksen mukaisesti kasvosuojusta, suojalaseja tai sivusuojilla varustettuja laseja. Käytä tarvittaessa hengityssuojaista, kuulosuojaimia, hansikaita ja työessua, joka suojaa pieniltä pirstaleilta. Suojalasiensä täytyy suojaa kaikenlaisista töistä aiheutuvilta lentäviltä pirstaleilta. Hengityssuojaimen täytyy suodattaa työskentelyn tuottamat hiukkaset. Pitkääkainen altistuminen voimakkaalle melulle voi vahingoittaa kuuloa.

10. Pidä sivulliset turvallisen välimatkan päässä työalueelta. Kaikkien työskentelyalueelle tulevien on käytettävä suojaruosteita. Työkappaleen tai rikkoutuneen laikan sirpaleet voivat sinkoutua ja aiheuttaa onnettomuuden muuallakin kuin käytökohteen välittömässä läheisyydessä.
11. Aseta johto varmaan paikkaan pyörivästä lisävarusteesta. Jos menetät työkalun hallinnan, johto voi leikkautua tai juuttua kiinni ja vetää kätesi tai käsivartesi pyörivään laikkaan.
12. Puhdista työkalun ilma-aukot säännöllisesti. Moottorin tuuletin voi imeä pölyä koteloon ja metallijuheen kerääntyminen laitteeseen voi aiheuttaa sähköiskuvaaran.
13. Älä käytä sähkötyökalua tulenarkojen materiaalien lähellä. Älä käytä sähkötyökalua palavan pinnan päällä, kuten esimerkiksi puun. Kiripinät voivat sytyttää nämä materiaalit.
14. Älä käytä sellaisia lisävarusteita, jotka vaativat jäähdytysnesteitä. Jos käytät vettä tai muita jäähdytysnesteitä, ne voivat aiheuttaa sähkötapaturman tai -iskun.

Takapotku ja siihen liittyvät varoitukset

Takapotku on kiinni juuttuneen laikan aiheuttama äkillinen sysäys. Kiinni juuttuminen tai takertelu pysäytää pyörivän laikan äkkiniäisesti, mikä puolestaan alkaa pakotta leikkulaitetta hallitsemattomasti nousemaan käytäjää kohti. Jos laikka esimerkiksi juuttuu työkappaleeseen, juuttumiskohtaan pureutumassa oleva laikka voi tunkeutua kappaleen pintaan, jolloin se kiipeää ylös tai potkaisee taaksepäin. Hiomalaikat voivat myös rikkoutua näissä tilanteissa. Takapotku johtuu sähkötyökalun virheellisestä käytöstä ja/tai käytötvästä tai olosuhteista. Takapotku voidaan välttää seuraavien varotoimien avulla.

1. Pitele sähkötyökalusta tukevasti kiinni ja asetu sellaiseen asentoon, että voit vastustaa takapotkun voimaa. Käytäjä voi hallita ylöspäin suuntautuvan takapotkun voimia, jos hän varautuu niihin asianmukaisesti.
2. Älä asetu pyörivän laikan kanssa samaan linjaan. Kun takapotku tapahtuu, se sysää leikkulaitteen ylöspäin käytäjää kohden.
3. Älä käytä laitteessa moottorisahan teräketjuja, puunleikkuriteräitä, halkaisijaltaan yli 10 mm:n kokoista segmentoituia timanttilaikkaa tai hamastettua sahanterää. Tällaiset terät aiheuttavat usein takapotkuja ja hallinnan menettämisen.
4. Älä anna laikan juuttua paikalleen äläkä paina laitetta liian voimakkaasti. Älä yritys tehdä liian syvä uraa. Laikan liiallinen painaminen lisää kuormitusta ja laikan vääräntymis- tai juuttumisriskiä, jolloin seurausena voi olla takapotku tai laikan rikkoutuminen.
5. Kun laikka takertelee tai työ joudutaan jostakin syystä keskeyttämään, katkaise sähkötyökalusta virta ja pidä leikkulaitetta paikoillaan, kunnes laikka on täysin pysähtynyt. Älä koskaan yritys irrottaa laikkaa urasta, kun laikka vielä pyörii, koska seurauskensa voi olla takapotku. Selvitä laikan takertelun syy ja poista juuttumisen aiheutumisen syy.
6. Älä käynnistä laitetta niin, että se on kiinni työkappaleessa. Anna laikan savuttaa täysi pyörimisnopeus ja työnnä laikka sitten varovasti leikkue-uraan. Jos sähkötyökalu käynnistetään niin, että se on kiinni työkappaleessa, laikka voi juuttua, työntää taaksepäin tai ponnahtaa ylös.

7. Vähennä laikan takertelu- ja takapotkuriskiä tukemalla ylösureet työkappaleet huolellisesti. Suurikokoiset työkappaleet pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Työkappale on tuettava laikan kummaltakin puolelta leikkulinjaan vierestä ja työkappaleen reunoilta.

Turvallisuutta koskevia lisävaroituksia

1. Varo lentävä kipinöitä käytön aikana. Ne voivat aiheuttaa onnettomuuden tai sytyttää tulenaran materiaalin palamaan.
2. Kiinnitä työ. Kiinnitä työ puristimilla tai ruuvipenkillä, kun käytännoillistä. Se on turvalisempää kuin käsii työskentely ja vapauttaa molemmat kädet työkalun käytöön.
3. Kiinnitä laikka huolellisesti.
4. Ole varovainen, ettet vahingoita karaa, laippoja (erityisesti asennuspintaa) tai pulttia, jottei itse laikka mene rikki.
5. Pidä suojuksesi paikoillaan ja hyvässä kunnossa työskentely varten.
6. Ota koneesta luja ote.
7. Pidä kädet loitolla pyörivistä osista.
8. Varmista, ettei laikka kosketa työkappaletta, ennen kuin painat kytkintä.
9. Tarkista laikka ennen jokaista käyttökerhoa liiallisun huojumisen ja väriin varalta. Tämä saattaa johtua huonosta asennuksesta tai laikan huonosta tasapainotuksesta.
10. Poista alueelta materiaali ja jätteet, jotka voivat helposti sytytä kipinöistä. Varmista, ettei ketään ole kiipinöiden reittillä. Pidä lähettyvillä kunnollinen ja täysi palosummutin.
11. Jos laikka pysähtyy käytön aikana, pitää epänormaalia ääntä tai alkaa täristä, sammuta työkalu välittömästi.
12. Sammuta aina virta ja odota, että laikka pysähtyy täysin, ennen kuin alat irrottaa, varmistaa työkappaletta tai ruuvipenkiä, vaihtaa työsuoantoa, kulmaa tai itse laikkaa.
13. Älä kosketa työkappaletta välittömästi käytön jälkeen, sillä se on erittäin kuuma ja saattaa polttaa ihoa.
14. Säilytä laikkoja vain kuivissa tiloissa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

ASENNUS

VAROITUS: Tämä työkalu tuottaa työkappaletta leikattaessa kipinöitä. Älä asenna tätä työkalua paikkaan, missä sytyyvät ja/tai räjähtävät aineet saattavat sytytä työkalun kipinöistä. Varmista myös, ettei tällaista materiaalia ole työkalun lähellä ennen käytön aloittamista.

Pohjan varmistaminen

Työkalu tulee pultata kahdella pultilla tasaiselle pinnalle käytäen laitteen pohjassa olevia pultinreikiä. Tämä estää kaatumisen ja mahdolliset henkilövammojen.

► Kuva1: 1. Pultinreiat 2. Alusta

TOIMINTOJEN KUVAUS

AHUOMIO: Varmista aina ennen koneen säätojen ja toiminnallisten tarkistusten tekemistä, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

Työkalun pään lukituksen avaaminen/lukitseminen

Työkalun pää voidaan lukita. Lukitse työkalun pää aina kun sitä ei käytetä tai kun sitä kannetaan.

LW1400

Avaa lukitus painalla kevyesti työkalun päästä ja painamalla lukitustappia. Lukitse palauttamalla lukitustappi paikoilleen pitää samalla työkalun päästä alhaalla.

► Kuva2: 1. Lukitustappi

LW1401

Irrota lukitusketju koukusta. Laita lukitusketju aina koukkukun työkalua ei käytetä.

► Kuva3: 1. Kouku 2. Lukitusketju

Kytkimen käyttäminen

VAROITUS: Tarkista aina ennen työkalun liittämistä virtalähteeseen, että liipaisinkytkin kytketyy oikein ja palaa asentoon "OFF", kun se vapautetaan.

► Kuva4: 1. Lukituspainike/vapautuspainike
2. Liipaisinkytkin

Lukituspainikkeella varustetulle työkalulle

Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytinkiä. Pysäytä vapauttamalla liipaisinkytkin. Jatkuvaa toimintaa varten vedä liipaisinkytkimestä, työnnä lukituspainiketta ja vapauta sitten liipaisinkytkin. Pysäytä työkalu lukitusasennosta vetämällä liipaisin kokonaan ja sitten vapauttamalla se.

AHUOMIO: Kytkimen voi lukita "ON" asentoon, jotta pitkäaikainen käyttö helpottuu käyttäjälle. Ole varovainen, kun lukitset työkalun "ON" asentoon ja pidä työkalusta luja ote.

Vapautuspainikkeella varustetulle työkalulle

Lukitksen vapautusnappi ehdikäisee liipaisinkytkinen tahattoman vetämisen. Käynnistä työkalu painamalla vapautuspainiketta ja vetämällä liipaisinkytkimestä. Pysäytä vapauttamalla liipaisinkytkin.

VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN ohita lukituksen vapautuspainiketta teippaanolla sitä kiinni tai muulla tavoin. Jos kytkimen lukituksen vapautuspainike vapautetaan, laite saatetaa käynnistyä vahingossa, mistä voi seurata vakava henkilövahinko.

VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN käytä saaha, jos se käynnistyy pelkästään liipaisinkytinkiä painamalla ilman, että painaisi lukituksen vapautuspainiketta. Jos kytkin on viiallinen, laite saattaa käynnistyä vahingossa, mistä voi seurata vakava henkilövahinko. Toimita työkalu Makita-huoltoon korjattavaksi ENNEN kuin jatkat käytöötä.

HUOMAUTUS: ÄLÄ vedä kytkimen liipaisinta voimakkaasti, ellet samalla paina lukituksen vapautusnappia. Kytkin voi rikkoutua.

Ruuvipuristimen ja ohjainlevyn välinen etäisyys

▲HUOMIO: Kun olet säättänyt ruuvipuristimen ja ohjainlevyn väisen etäisyyden, varmista, että ohjainlevy on kunnolla kiinni. Ellei sitä ole kiinnitetty asianmukaisesti, seurausena saattaa olla henkilövahinkoja.

Seuraavia ruuvipuristimen välin asetuksia voidaan käyttää:

- 0 - 170 mm (alkuperäinen asetus)
- 35 - 205 mm
- 70 - 240 mm

Jos työsi vaatii erilaista asetusta, muuta etäisyyttä tai väliä seuraavalla tavalla.

LW1400

Löysää ohjainlevyn ruuvi. Siirrä ohjainlevy haluttuun asentoon ja kiristä sitten ruuvi.

► **Kuva5:** 1. Ruuvi 2. Ohjainlevy

LW1401

Poista kaksi kuusiopulttia hylsyavaimella. Siirrä ohjainlevy haluttuun asentoon ja varmista se kuusiopultteilla.

► **Kuva6:** 1. Ohjainlevy 2. Kuusiopultti

Leikkuukulman säätö

▲HUOMIO: Kun olet säättänyt ohjainlevyn kulman, varmista, että ohjainlevy on kunnolla kiinni. Ellei sitä ole kiinnitetty asianmukaisesti, seurausena saattaa olla henkilövahinkoja.

▲HUOMIO: Johtuen leikkaukulmasta, älä käytä työkalua, kun materiaalia ei ole kunnolla kiinnitetty ruuvinenkiin.

LW1400

Kierrä vipua vastapäivään. Siirrä ohjainlevy haluttuun kulmaan ja kiristä vipu täysin.

► **Kuva7:** 1. Ohjainlevy 2. Vipu

LW1401

HUOMAUTUS: Kun suoritat viisteleikkausta, aseta ohjainlevy aina asentoon 0 - 170 mm. Jos asennoksi asetetaan 35 - 205 mm tai 70 - 240 mm, se estää rajoitinlevyn liikkumisen ja johtaa leikkauksen epäonnistumiseen.

Löysää kaksi kuusiopulttia hylsyavaimella. Siirrä ohjainlevy haluttuun kulmaan ja kiinnitä se kuusiopultteilla. Varo, ettet kuusiopulteja kiristäässäsi muuta asettettua kulmaa.

► **Kuva8:** 1. Ohjainlevy 2. Kuusiopultti

HUOMAA: Ohjauslevyn asteikko on vain likimääriinen. Kulman voi määrittää tarkasti astelevyllä tai kolmiovivaimella. Pidä kahvaa alhaalla niin, että katkaisulaikka ulottuu pohjaan. Säädä samalla ohjainlevyn ja katkaisulaikan kulmaa astelevyllä tai kolmiovivaimella.

Kipinäsuojuksen säätö

Vain LW1401 (maakohtainen)

► **Kuva9:** 1. Ruuvi 2. Kipinäsuojuus

Kipinäsuojuus on asennettu tehtaalla siten, että sen alempi reuna koskettaa pohjaa. Työkalun käyttö tässä asennossa aiheuttaa kipinöiden lentelyn ympäriisää. Löysää ruuvia ja säädä kipinäsuojuksen sellaiseen asentoon, missä kipinötä lentee vähiten.

Rajoitinlevy

Vain LW1401 (maakohtainen)

► **Kuva10:** 1. Rajoitinlevy

Rajoitinlevy estää katkaisulaippaa koskettamasta työpenkiä tai lattiaa. Kun uusi katkaisulaikka asennetaan, aseta rajoitinlevy asentoon (A). Kun katkaisulaikka kuluu siinä määärin, että työkappaleen alaosaa jää leikkikaamatta, aseta rajoitinlevy asentoon (B) kasvattaaksesi kuluneen laikan leikkaukskapasiteettia.

KOKOONPANO

▲HUOMIO: Varmista aina ennen koneelle tehtävää toimenpiteitä, että kone on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.

Keskiökuputyypin suojuksen avaaminen

Maakohtainen

Keskiökuputyypissä suojuksella varustetut työkalut: löysää ensin kiristysruuvi ja nostaa sitten suojuus.

► **Kuva11:** 1. Kiristysruuvi

Eurooppalaisen suojustyypin avaaminen

Maakohtainen

Eurooppalaisella suojustypillä varustetut työkalut: löysää ensin kiristysruuvi ja avaa sitten suojuksen kuvan mukaan.

► **Kuva12:** 1. Kiristysruuvi

► **Kuva13**

► **Kuva14**

Katkaisulaikan irrotus tai kiinnitys

▲HUOMIO: Varmista, että kiristät käsikiristimen tai kuusipulttin kunnolla. Ellei sitä ole kiinnitetty asianmukaisesti, seurauksena saattaa olla vakavia vahinkoja. Käytä kuusipulttia kiristääessäsi työkalun mukana toimitettua hylsyvaintia ja varmista, että se on kunnolla kiristetty.

▲HUOMIO: Käytä ainoastaan työkalun mukana toimitettuja oikeita sisä- ja ulkolaippoja.

▲HUOMIO: Laske suojuksen aina laikan vaihtamisen jälkeen.

▲HUOMIO: Käytä suojakäsineitä käsitellessäsi laikkoja.

- **Kuva15:** 1. Sisälippa 2. Rengas 3. O-rengas
4. Katkaisulaippa 5. Ulkolaippa
6. Käsikiristin / kuusipultti

LW1400

Nosta suojuksen. Kierrä käsikiristintä vastapäivään pitäen samalla karan lukkoo alhaalla. Poista käsikiristin, ulompi laippa ja katkaisulaikka. Kun irrotat katkaisulaikkaa, älä poista sisälippaa, rengasta tai O-rengasta.

- **Kuva16:** 1. Akselilukko 2. Käsikiristin

Asenna katkaisulaikka päävastaisessa järjestyksessä. Varmista, että sovitat katkaisulaikan reiän renkaaseen ja etta laitat suojuksen paikoilleen.

LW1401

Nosta suojuksen. Käännä kuusipulttia vastapäivään hylsyavaimella ja pidä samalla karan lukkoo alhaalla. Irrota sitten kuusipultti, ulkolaippa ja laikka.

- **Kuva17:** 1. Akselilukko 2. Kuusipultti

Laikka kiinnitetään päävastaisessa järjestyksessä. Varmista, että sovitat katkaisulaikan reiän renkaaseen ja etta laitat suojuksen paikoilleen.

TYÖSKENTELY



▲HUOMIO: Oikea kahvan paine leikkauksen aikana ja maksimi leikkausteho voidaan päättellä leikkauksen aikana syntyvien kipinöiden määrästä. Älä pakota leikkausta painamalla kahvaa liian voimakkaasti. Seurauksena voi olla vähentynyt leikkausteho, laikan ennenaikeinen kuluminen sekä mahdollinen työkalun, katkaisulaikan tai työkappaleen vahingoittuminen.

Ota koneesta lija ote. Käynnistä työkalu ja odota, kunnes laikka saavuttaa täyden nopeutensa, ennen kuin lasket sen leikkaukseen. Kun laikka koskettaa työkappaleita, suorita leikkauksen antamalla sen vähitellen laskeutua alas. Kun leikkuu on valmis, sammuta työkalu ja odota, kunnes, laikka on täysin pysähtynyt. Palauta sen jälkeen kahva täysin kohotettuun asentoonsa.

Leikkuukapasiteetti

Maksimi leikkuukapasiteetti vaihtelee leikkuukulman ja työkappaleen muodon mukaan.

Suurin leikkuukapasiteetti upouudella katkaisulaikalla

Leikkuukulma / Työkappaleen muoto	90 °	45 °
	127 mm	127 mm
	115 x 130 mm 102 x 194 mm 70 x 233 mm	115 x 103 mm
	119 x 119 mm	106 x 106 mm
	137 x 137 x 10 mm	100 x 100 x 10 mm

Työkappaleen kiinnittäminen

▲HUOMIO: Aseta aina kierrepidike karan kierteeseen, kun kiinnität työstökappaleen. Elleä näin tehdä, työkappale ei ehkä ole kunnolla kiinni. Tämä voi aiheuttaa työkappaleen sinkoutumisen tai aiheuttaa laikan vaarallisen rikkoutumisen.

Kun kierrepidikettä nostetaan, ruuvipuristimen levyä voidaan liukuttaa sisään ja ulos nopeasti. Tartu työkappaleeseen työtämällä kahvaa tunnes ruuvipuristimen levy koskettaa työkappaleetta ja palauta sitten kierrepidike. Käännä kahvaa myötäpäivään, kunnes työkappale pysyy paikallaan tukevasti.

- **Kuva18:** 1. Kahva 2. Kierrepidike
3. Ruuvipuristimen levy

Kun katkaisulaikka on merkittävästi kulunut, käytä välikappaletta työkappaleen takana kuvan osoittamalla tavalla. Voit hyödyntää kulunutta laikkaa tehokkaammin käytämällä sen kehässä olevaa keskipistettä työkappaleen leikkamaiseen. Käytä välikappaleena tukevaa ja syttymätöntä materiaalia.

- **Kuva19:** 1. Välikappale

Kun leikkaat yli 85 mm leveää työkappaleita kulmalla, kiinnitä ohjauslevyn suora yli 190 mm pitkä x 45 mm leveä puunpala (välikappale) kuvan osoittamalla tavalla. Kiinnitä tämä välikappale ohjainlevyssä olevien reirien läpi menevillä ruuveilla. Varmista, ettei katkaisulaikka työkalun päättä painettaessa kosketa välikappaletta.

- **Kuva20:** 1. Ohjainlevy 2. Välikappale (yli 190 mm pitkä x45 mm leveä) 3. Työkappale (yli 85 mm leveä) 4. Ruuvipuristimen levy

► Kuva21

Kun katkaisulaikka on merkittävästi kulunut, nosta leikkuuasentoa laittamalla vähän työkappaleita kapeampi välikappale kuvan osoittamalla tavalla. Tämä auttaa sinua hyödyntämään laikkaa taloudellisesti.

► **Kuva22:** 1. Ruuvipuristimen levy 2. Työkappaleen halkaisija 3. Ohjainlevy 4. Välikappaleen leveys

Pitkiä työkappaleita täytää tukea välikappaleilla molemmilta puolilta niin, että se on samalla tasolla alustan kannen kanssa. Käytä tukikappaleina syttymätöntä materiaalia.

► **Kuva23:** 1. Tukikappale

Koneen kantaminen

Taita työkalun pää alas ja lukitse se. Pidä kahvasta kiinni kun kannat laitetta.

► **Kuva24**

KUNNOSSAPITO

▲HUOMIO: Varmista aina ennen tarkastuksia ja huoltotöitä, että työkalu on sammuttettu ja irrotettu virtalähteestä.

HUOMAUTUS: Älä koskaan käytä bensiiniä, ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla värjätyimiä, muodon vääristymiä tai halkeamia.

Hiiliharjojen vaihtaminen

► **Kuva25:** 1. Rajamerkki

Tarkista hiiliharjat säännöllisesti.

Vaihda ne, kun ne ovat kuluneet rajamerkkiin asti. Pidä hiiliharjat puhaina ja varmista, että ne pääsevät liukumaan vapaasti pidikkeissään. Molemmat hiiliharjat on vaihdettava yhtä aikaa. Käytä vain identtisiä hiiliharjoja.

1. Irrota hiiliharjanpidikkeiden kuvut ruuvimeisselillä.
2. Irrota kuluneet hiiliharjat, asenna uudet ja kiinnitä pidikkeiden kuvut.

► **Kuva26:** 1. Hiiliharjan pidikkeen kupu

LISÄVARUSTEET

▲HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, otta yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Hiovat katkaisulaikat
- Hylyavain (vain LW1401)

HUOMAA: Jotkin luetelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

SPECIFIĀCIJAS

Modelis:	LW1400	LW1401
Slīpripas diametrs	355 mm	
Maks. slīpripas biezums	3 mm	
Atveres diametrs	25,4 mm	
Ātrums bez slodzes	3 800 min ⁻¹	
Izmēri (G × P × A)	Ar Eiropas standarta drošības aizsargu	530 mm × 295 mm × 640 mm
	Ar no Eiropas standarta atšķirīgu drošības aizsargu	530 mm × 290 mm × 640 mm
Tirsvars	Ar Eiropas standarta drošības aizsargu un zem pārsegas	500 mm × 290 mm × 620 mm
Drošības klase	18,7 kg	18,3 kg
		□/II

- Nepārtrauktās izpētes un izstrādes programmas dēļ šeit uzrādītās specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
- Atkarībā no valsts specifikācijas var atšķirties.
- Svars saskaņā ar EPTA-Procedure 01/2003
- Forma un svars var atšķirties atbilstīgi specifikācijām, kas ik valstī atšķiras.

Paredzētā lietošana

Šis darbarīks paredzēts griešanai dzelzs materiālos ar piemērotu abrazīvu griezējripu. Ievērojet savas valsts normatīvos aktus attiecībā uz putekļu piesārnojumu un darba zonas drošību un veselības aizsardzību.

Barošana

Darbarīks jāpievieno tikai tādam barošanas avotam, kura spriegums atbilst uz darbarīka tehnisko datu plāksnītēs norādītajam, un darbarīku var izmantot tikai ar vienfāzes mainīstrāvas barošanu. Darbarīks aprīkots ar divkāršo izolāciju, tādēļ to var izmantot arī, pievienojot kontaktligzdai bez iezemējuma vada.

Darbarīks paredzēts barošanai no zemsprieguma elektrības tīkliem ar spriegumu no 220 V līdz 250 V

Pārslēdzot elektroierīces funkcijas, rodas sprieguma svārstības. Šīs ierīces darbināšana nelabvēlīgus elektropadeves apstākļos var paslīktināt citu iekārtu darbību. Ja elektrotīkla pilnā pretestība nepārsniedz 0,18 omus, var uzskatīt, ka negatīvas ietekmes nebūs. Elektrotīkla kontaktligzdai, kurai ir pievienota šī ierīce, jābūt aizsargātai ar drošinātāju vai jaudas slēdzi ar izslēgšanās aizkavi.

Trokšņa līmenis

Tipiskais A svērtais trokšņa līmenis noteikts saskaņā ar EN62841:

Modelis LW1400

Skandas spiediena līmeni (L_{pA}): 102 dB (A)

Skandas jaudas līmeni (L_{WA}): 110 dB (A)

Mainīgums (K): 3 dB (A)

Modelis LW1401

Skandas spiediena līmeni (L_{pA}): 102 dB (A)

Skandas jaudas līmeni (L_{WA}): 110 dB (A)

Mainīgums (K): 3 dB (A)

BRĪDINĀJUMS: Lietojiet ausu aizsargus.

Vibrācija

Vibrācijas kopējā vērtība (trīsas vektora summa) noteikta atbilstoši EN62841:

Modelis LW1400

Vibrācijas izmete (a_h): 2,5 m/s² vai mazāk

Mainīgums (K): 1,5 m/s²

Modelis LW1401

Vibrācijas izmete (a_h): 2,5 m/s² vai mazāk

Mainīgums (K): 1,5 m/s²

PIEZĪME: Paziņotā vibrācijas emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto vibrācijas emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

BRĪDINĀJUMS: Reāli lietojot elektrisko darbarīku, vibrācijas emisija var atšķirties no paziņotās emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.

BRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatooti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

EK atbilstības deklarācija

Tikai Eiropas valstīm

EK atbilstības deklarācija šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļauta kā A pielikums.

Vispārīgi elektrisko darbarīku drošības brīdinājumi

ABRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, apskati ilustrācijas un tehniskos datus, kas iekļauti mehanizētā darbarīka komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi tālāk minētie noteikumi, var tikt izraisīta elektrotrauma, notikt aizdegšanās un/vai rasties smagas traumas.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

Termiņs „elektrisks darbarīks” brīdinājumos attiecas uz tādu elektrisko darbarīku, ko darbina ar elektīri (ar vadu), vai tādu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

Drošības brīdinājumi griešanas ierīces lietošanai

- Izvēlieties tādu stāvokli, lai jūs un blakusstāvošie neatrastos rotējošās ripas plaknē. Aizsargs palīdz pasargāt operatoru no salūzušas slīripipas daļām un nejaušas saskares ar slīripipu.
- Mehanizētajam darbarīkam izmantojiet tikai stiprinātu stiegrutu vai dimanta griešanas ripu. Tas vien, ka piederumu var piestiprināt mehanizētajam darbarīkam, negarantē drošu lietošanu.
- Piederuma nominālajam ātrumam jābūt vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu, kas atzīmets uz mehanizētā darbarīka. Piederumi, kas griežas ātrāk par nominālo ātrumu, var salūzt un tikt izsviesta.
- Slīripipas jāizmanto tikai paredzētajiem darbiem. Piemēram: neslīpējiet ar griešanas ripas malu. Abrazīvās griešanas ripas paredzētas perifērai slīpēšanai, tāpēc, ja uz šīm ripām iedarbojas sānu spēks, tās var salūzt.
- Vienmēr izmantojiet nebojātus, izvēlētajai slīripai atbilstoša diametra ripas atlokus. Atbilstoši slīripipas atloki balsta slīripipu, tādējādi samazinot tās salūšanas iespēju.
- Piederuma ārējam diametram un biezumam jābūt mehanizētā darbarīka jaudas robežās. Nepareiza izmēra piederumus nav iespējams pieteikami uzmanīt vai vadīt.
- Ripu un atloku ar vārpstas atverēm lielumam jābūt atbilstošam mehanizētā darbarīka tapai. Ripas un atloki ar vārpstas atverēm, kas neatbilst mehanizētā darbarīka stiprinājuma aprīkojumam, zaudēs centrējumu, pārmērīgi vibrēs un var izraisīt vadības zaudēšanu.
- Neizmantojiet bojātas slīripipas. Pirms katras izmantošanas reizes pārbaudiet, vai slīripipai nav robi vai plāsias. Ja mehanizētais darbarīks vai slīripipa nokrīt, pārbaudiet, vai nav radušies bojājumi, vai arī uzstādīet nebojātu piederumu. Pēc slīripipas pārbaudes un uzstādīšanas izvēlieties atrašanās vietu sev un apkārtējiem, kas neatrastos slīripipas rotācijas plaknē, tad vienu minūti darbiniet mehanizēto darbarīku ar maksimālo bezslodzes darbības ātrumu. Bojāti piederumi šādas pārbaudes laikā parasti izjūk.

- Izmantojiet individuālos aizsarglīdzekjus. Atkarībā no veicamā darba valkājet sejas aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja nepieciešams, izmantojiet putekļu masku, ausu aizsargas, cimdus un darba priekšsautu, kas aiztur masas abrazīvās vai materiāla dājas. Acu aizsardzības aprīkojumam jāispēj aizturēt lidojošus gruzus, kas rodas dažādu darbu veikšanas laikā. Putekļu maskai vai respiratoram jāaiztur darba laikā radušās daļījas. Ilgstoši pakļaujot sevi Joti intensīvam troksnim, var rasties dzirdes zudums.
 - Gādājiet, lai apkārtējie aistrastos drošā attālumā no darba vietas. Ikvienam, kas atrodas darba vieta, jāizmanto individuālie aizsarglīdzekļi. Apstrādājamā materiāla vai salūzušas slīripipas fragmenti var tikt izsviesti un radīt traumas arī tiem, kas neatrodas tieši darba vieta.
 - Novietojiet kabeli tā, lai tas nepieskartos rotējošajam piederumam. Zaudējot vadību, kabelis var tikt sagriezts vai aizķerts, un jūsu delna vai roka var tikt ierauta rotējošajā slīripipā.
 - Regulāri tīriet mehanizētā darbarīka ventilācijas atveres. Motora ventilators ievelk putekļus korpusā un pārmērīga pulverveida metāla uzkrāšanās var izraisīt elektrosistēmas bojājumus.
 - Mehanizēto darbarīku nedrīkst darbināt ugunsnedrošu materiālu tuvumā. Nelietojojiet mehanizēto darbarīku, ja tas novietots uz ugunsnedrošas virsmas, piemēram, uz koka virsmas. Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
 - Nelietojojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi. Lietojot ūdeni vai citus dzesēšanas šķidrumus, var gūt nāvējošu elektrotraumu vai elektriskās strāvas triecienu.
- Atsitiens un ar to saistīti brīdinājumi**
Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz iesprūdušu vai aizķerūšos rotējošo slīripipu. Iespūšana vai aizķeršanās izraisa strauju rotējošās slīripipas apstāšanos, kas savukārt izraisa nekontrolētu griešanas darbarīka grūdienu augšup operatora virzienā. Ja abrazīvā slīripipa, piemēram, aizķeras vai iesprūst apstrādājamajā materiālā, slīripipas mala, kas nokļūst iesprūšanas vietā, var iespiesties materiāla virsmā, liekot slīripipai iznakt vai atlēkt. Sādos gadījumos abrazīvās slīripipas var arī salūzt. Atsitiens rodas darbarīka nepareizas lietošanas un/vai nepareizas darbības vai apstākļu rezultātā, un no tā var izvairīties, veicot piemērotus drošības pasākumus, kā norādīts tālāk.
- Saglabājiet ciešu darbarīka tvērienu un novietojiet ķermenī un rokas tā, lai pretotos atsitiema spēkam. Operators var pārvārēt augšupvērša atsitiema spēku, ja veic piemērotus piesardzības pasākumus.
 - Nenostājieties vienā līnijā ar rotējošo slīripipu. Ja notiek atsitiens, griešanas ierīce atlēks augšup operatora virzienā.
 - Nepiestipriniet zāģa ķedi, kokgriešanas asmeni, segmentētu dimanta ripu ar aploces rievu, kas liešķa par 10 mm, vai zobaino zāģa asmeni. Sādi asmeni izraisa bežus atsitienus un vadības zaudēšanu.
 - Neļaujiet slīripipai iesprūst; neizmantojiet pārmērīgu spiedienu. Negrieziet pārāk dzīļi. Ripas pārslagošana palielina slodzi, ripas sašķiebšanos vai iekeršanos griezumā un atsitiema vai slīripipas salūšanas iespējamību.
 - Kad darba vietā ripas pārvietojas virzienā prom no jūsu ķermenē, iespējamais atsitiens var grūst rotējošo ripu un griešanas ierīci tieši jūsu virzienā. Nekad nemēģiniet izņemt slīripipu no griezuma, kamēr slīripipa vēl griežas, pretējā gadījumā var rasties atsitiens. Pārbaudiet un veiciet attiecīgus pasākumus, lai novērstu ripas iekeršanās cēloņus.

- Neatsāciet griešanu, darbarīkam atrodoties apstrādājamajā materiālā. Ľaujiet slīripai sasniegt pilnu ātrumu un tad vēlreiz uzmanīgi ievieštojiet to griezumā. Slīripa var ieķerties, izvirzīties augšup vai atlēkt, ja mehanizētais darbarīks tiek atkal iedarbināts, atrodoties apstrādājamajā virsmā.
- Atbalstiet visus lielos apstrādājamos materiālus, lai samazinātu slīripas iesprūšanas un atsitienu bīstamību. Lieli apstrādājamie materiāli bieži vien ieliecas sava svara dēļ. Balsti jānovieto abās slīripas puses zem apstrādājamās virsmas, griezuma līnijas tuvumā un tuvu apstrādājamās virsmas malai.

Papildu drošības brīdinājumi

- Darba laikā sargieties no dzirkstelēm. Tās var radīt traumu vai aizdedzināt ugunsnedrošus materiālus.
- Nostipriniet apstrādājamo detaļu. Kad iespējams, izmantojet skavas vai skrūvpiles, lai nostiprinātu apstrādājamo detaļu. Tas ir drošāk, nekā turēt detaļu rokā, turklāt abas rokas atbrīvojas darbarīka izmantošanai.
- Cieši nostipriniet ripu.
- Uzmanieties, lai nesabojātu vārpstu, atlokus (it tādi uzstādīšanas virsmu) vai skrūvi, lai ripa pati nesalūztu.
- Aizsargiem jābūt paredzētajā vietā un darba kārtībā.
- Rokrti turiet stingri.
- Netuviniet rokas rotējošām dajām.
- Pirms slēdza ieslēgšanas pārliecinieties, ka ripa nepieskaras apstrādājamam materiālam.
- Pirms katras darbarīka lietošanas reizes pievērsiet uzmanību pārmērīgai vibrācijai, jo tas var liecināt par nepareizu uzstādīšanu vai slikti līdzsvarotu ripu.
- Vietās, kur var nokļūt dzirksteles, neturiet materiālus vai grūžus. Pārliecinieties, ka dzirksteļu celā neatrodas citas personas. Vienmēr tuvumā glabājiet derīgu, piepildītu ugunsdzēsības aparātu.
- Ja ripa darbības laikā apstājas, rada neparastu troksni vai sāk vibrēt, nekavējoties izslēdziet darbarīku.
- Pirms apstrādājamā materiāla vai skrūvspīlu nonemšanas vai piestiprināšanas, darba stāvokļa vai lenķa, vai ripas maiņas vienmēr izslēdziet darbarīku un uzgaidiet, līdz ripa pilnībā apstājas.
- Nepieskarieties apstrādājamam materiālam tūlīt pēc tā apstrādes; tas ir joti karsts un var apdedzināt ādu.
- Uzglabājiet ripas tikai sausā vietā.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

UZSTĀDĪŠANA

ABRĪDINĀJUMS: Lietojot šo darbarīku, rodas dzirksteles. Neuzstādiet šo darbarīku vietā, kur ugunsnedrošus un/vai sprādzienbīstamus materiālus var aizdedzināt darbarīka radītas dzirksteles. Tāpat pārliecinieties, ka, sākot lietot darbarīku, tuvumā nav šādu materiālu.

Pamatnes nostiprināšana

Šis darbarīks jāpisekrūvē ar divām skrūvēm, izmantojot tām paredzētās atveres darbarīka pamatnē, uz līdzzenas un stabilas virsmas. Tādējādi darbarīks neapgāzīsies un neradīs traumas.

► Att.1: 1. Skrūuju atveres 2. Pamatne

FUNKCIJU APRAKSTS

▲ UZMANĪBU: Pirms regulējat vai pārbaudāt darbarīka darbību, vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un atvienots no barošanas.

Darbarīka galvas atbloķēšana/ bloķēšana

Darbarīka galvu var bloķēt. Ja darbarīku nelietojat vai arī pārnēsājat, vienmēr bloķējiet tā galvu.

Modelis LW1400

Lai atbloķētu, nedaudz piespiediet darbarīka galvu un fiksācijas tapu. Lai bloķētu, turot darbarīka galvu, fiksācijas tapu pārvietojiet sākotnējā stāvoklī.

► Att.2: 1. Fiksācijas tapa

Modelis LW1401

Bloķēšanas kēdi atāķejiet no āķa. Ja darbarīku nelietojat, bloķēšanas kēdi vienmēr pieāķejiet pie āķa.

► Att.3: 1. Āķis 2. Bloķēšanas kēde

Slēdža darbība

▲ BRĪDINĀJUMS: Pirms darbarīka pieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un atlaista atgriežas stāvoklī „OFF” (Izslēgts).

► Att.4: 1. Bloķēšanas poga/atbloķēšanas poga
2. Slēdža mēlīte

Darbarīkam ar bloķēšanas pogu

Lai ieslēgtu darbarīku, pavelciet slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti. Lai darbarīks darbotos nepārtrauktī, pavelciet slēdža mēlīti un nospieziet bloķēšanas pogu, pēc tam atlaidiet slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, kad slēdzis ir bloķēts, pievelciet mēlīti līdz galam, tad atlaidiet to.

▲ UZMANĪBU: Slēdzi var ieslēgt “ON”(ieslēgts) stāvoklī, lai atvieglotu operatora darbu ilgstošā darba laikā. Esiet uzmanīgi, ieslēdzot darbarīku “ON” (ieslēgts) stāvoklī, un turpiniet cieši turēt darbarīku.

Darbarīkam ar atbloķēšanas pogu

Lai nepieļautu slēdža mēlītes nejausu pavilkšanu, darbarīks ir aprīkots ar bloķēšanas pogu. Lai darbarīku iedarbinātu, nospieziet atbloķēšanas pogu un nospieziet slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti.

ABRĪDINĀJUMS: NEKAD neizjauciet atbloķēšanas pogu, to neaplīmējiet un citādāk nepārveidojet. Slēdzis ar izjauktu atbloķēšanas pogu var izraisīt neparedzētu darbību un radīt smagas traumas.

ABRĪDINĀJUMS: NEKAD nelietojet darbarīku, ja tas ieslēdzas tikai pēc slēdža mēlītes pavilkšanas un nav jānospiež atbloķēšanas poga. Slēdzis, ko nepieciešams labot, var izraisīt neparedzētu darbību un radīt nopietrus ievainojumus. PIRMS turpmākas ekspluatācijas nododiet darbarīku Makita apkopes centrā, lai to atbilstīgi saremontētu.

IEVĒRĪBAI: Nevelciet slēdža mēlīti ar spēku, neiespiežot atbloķēšanas pogu uz iekšu. Rezultātā var tikt sabojāts slēdzis.

Attālums starp skrūvspīlēm un vadplāksni

AUZMANĪBU: Pēc attāluma iestatīšanas starp skrūvspīlēm un vadplāksni pārliecinieties, ka plāksnes nostiprināta pareizi. Nepietiekamas nostiprināšanas dēļ cilvēki var gūt traumas.

Iespējami šādi skrūvspīļu attāluma iestatījumi:

- 0 - 170 mm (sākotnējais iestatījums)
- 35 - 205 mm
- 70 - 240 mm

Ja jāizmanto cits iestatījums, lai mainītu atstarpi vai intervālu, rīkojieties tā, kā norādīts tālāk.

Modelis LW1400

Atlaidiet vadplāksnes skrūvi. Vadplāksni pārvietojet vēlamajā stāvoklī, tad pievelciet skrūvi.

► Att.5: 1. Skrūve 2. Vadplāksne

Modelis LW1401

Ar gala uzgriežņu atslēgu izskrūvējiet abas sešstūru galvas skrūves. Vadplāksni pārvietojet vēlamajā stāvoklī, tad nostipriniet ar sešstūru galvas skrūvēm.

► Att.6: 1. Vadplāksne 2. Sešstūru galvas skrūves

Griešanas lenķa regulēšana

AUZMANĪBU: Pēc vadplāksnes lenķa noreglēšanas pārliecinieties, ka plāksne ir nostiprināta pareizi. Nepietiekamas nostiprināšanas dēļ cilvēki var gūt traumas.

AUZMANĪBU: Nelietojet darbarīku, ja apstrādājamais materiāls nav stingri nostiprināts skrūvspīlēs griešanas lenķa dēļ.

Modelis LW1400

Grieziet svīru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Vadplāksni pārvietojet vēlamajā lenķi, tad pilnībā pievelciet svīru.

► Att.7: 1. Vadplāksne 2. Svira

Modelis LW1401

IEVĒRĪBAI: Veicot labās putas slīpuma griezumu, vadplāksni vienmēr iestatiet 0 - 170 mm stāvoklī. Izvēloties 35 - 205 mm vai 70 - 240 mm iestatījumu, tiks kavēta aiztura plāksnes kustība, kas, savukārt, rada nepareizu griezumu.

Ar gala uzgriežņu atslēgu atlaidiet abas sešstūru galvas skrūves. Vadplāksni pagrieziet vēlamajā lenķi, tad nostipriniet ar sešstūru galvas skrūvēm. Nemainiet iestatīto lenķi sešstūru galvas skrūvu pievilkšanas laikā.

► Att.8: 1. Vadplāksne 2. Sešstūru galvas skrūves

PIEZĪME: Mērlineāls uz vadplāksnes ir tikai aptuvens. Precīzākam lenķim izmantojet lenķimēru vai trīsstūra lineālu. Turiet rokturi nolaistu, lai griezējipa ievirzās pamatnē. Vienlaikus regulējiet lenķi stārp vadplāksni un nogriešanas ripu, izmantojot lenķimēru vai trīsstūra lineālu.

Dzirksteļu aizsarga regulēšana

Tikai modelim LW1401 (dažādām valstīm atšķiras)

► Att.9: 1. Skrūve 2. Dzirksteļu aizsargs

Dzirksteļu aizsargs rūpničā ir uzstādīts tā, ka apakšējā mala saskaras ar pamatni. Ja lietoset darbarīku šādā stāvoklī, radīsies daudz dzirksteļu. Atlaidiet skrūvi un noregulējiet dzirksteļu aizsargu tādā stāvoklī, kādā būs vismazāk dzirksteļu.

Aiztura plāksne

Tikai modelim LW1401 (dažādām valstīm atšķiras)

► Att.10: 1. Aiztura plāksne

Aiztura plāksne nepieļauj griezējripas saskari ar darbgaldu vai grīdu. Ja ir uzstādīta jauna griezējripa, aiztura plāksni iestatiet A stāvoklī. Ja griezējripas nodilums ir tik liels, ka apstrādājamā materiāla apakšdaļa netiek nogriezta, aiztura plāksni iestatiet B stāvoklī, lai nodrošinātu papildu grieztspēju ar nodilušo ripu.

MONTĀŽA

AUZMANĪBU: Vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas darbības ar darbarīku.

Vidus pārsega veida drošības aizsarga atvēršana

Dažādām valstīm atšķiras

Darbarīkiem, kas aprīkoti ar vidus pārsega veida drošības aizsargu, vispirms atlaidiet saspiedēja skrūvi, tad paceliet aizsargu.

► Att.11: 1. Saspiedēja skrūve

Eiropas standarta drošības aizsarga atvēršana

Dažādām valstīm atšķiras

Darbarīkos, kas aprīkoti ar Eiropas standarta drošības aizsargu, vispirms atlaidiet saspiedēja skrūvi, tad atveriet aizsargu, kā parādīts.

- Att.12: 1. Saspiedēja skrūve
- Att.13
- Att.14

Griezējripas nonemšana vai uzstādīšana

▲UZMANĪBU: Noteikti stingri pievelciet saspiedēju vai sešstūru galvas skrūvi. Nepieciekams pievilkums var radīt smagas traumas. Lai pievilkums būtu pareizs, sešstūru galvas skrūvi pievelciet ar gala uzgriežņatlsēgu no darbarīka komplekta.

▲UZMANĪBU: Izmantojiet tikai pareizos ārējos un iekšējos atlokus no darbarīka komplekta.

▲UZMANĪBU: Pēc ripas nomaiņas vienmēr nolaidiet drošības aizsargu uz leju.

▲UZMANĪBU: Rīkojoties ar ripām, valkājiet cimdus.

- Att.15: 1. Iekšējais atloks 2. Gredzens
3. Blīvgredzens 4. Griezējripa 5. Ārējais atloks 6. Saspiedējs/sešstūru galvas skrūve

Modelis LW1400

Paceliet drošības aizsargu. Grieziet saspiedēju pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, vienlaikus turot nolaistu vārpstas bloķētāju. Pēc tam nonemiet saspiedēju, ārējo atloku un griezējripu. Nonemot griezējripu, nenonemiet iekšējo atloku, nedz arī gredzenu un blīvgredzenu.

- Att.16: 1. Vārpstas bloķētājs 2. Saspiedējs

Lai griezējipu uzstādītu, nonemšanas darbības izpildiet pretējā secībā. Noteikti salāgojiet griezējripas atveri ar gredzenu un uzlieciet atpakaļ drošības aizsargu.

Modelis LW1401

Paceliet drošības aizsargu. Ar gala uzgriežņatlsēgu grieziet sešstūru galvas skrūvi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, vienlaikus turot nolaistu vārpstas bloķētāju. Pēc tam izņemiet sešstūru galvas skrūvi, ārējo atloku un ripu.

- Att.17: 1. Vārpstas bloķētājs 2. Sešstūru galvas skrūve

Lai uzstādītu ripu, izpildiet nonemšanas darbības pretējā secībā. Noteikti salāgojiet griezējripas atveri ar gredzenu un uzlieciet atpakaļ drošības aizsargu.

EKSPLUATĀCIJA





▲UZMANĪBU: Pareizu spiedienu uz roktura griezot un maksimālo griešanas efektivitāti var noteikt pēc dzirksteļu daudzuma, kas rodas griezot. Negrieziet ar spēku, pārmērīgi spiežot uz roktura. Tādējādi var mazināties griešanas efektivitāte, ripa var pārāk ātri nodilt, kā arī var rasties darbarīka, ripas vai apstrādājamā materiāla bojājumi.

Rokturi turiet stingri. Ieslēdziet darbarīku un nogaidiet, līdz ripa sasniedz maksimālo griešanās ātrumu un tikai tad to uzmanīgi nolaidiet griezumā. Ripai saskartoties ar apstrādājamo materiālu, pamazām spiediet uz roktura, lai veiktu griešanu. Kad griešana pabeigtas, izslēdziet darbarīku un **pagaidiet**, līdz ripa pilnībā apstājas, tikai tad rokturi drīsk pārvietot pilnībā paceltā stāvoklī.

Griešanas jauda

Maks. griešanas jauda mainīs samērīgi griešanas leņķim un apstrādājamā materiāla formai.

Maks. griešanas jauda ar jaunu griezējripu

Griešanas leņķis/ apstrādājamā materiāla forma	90°	45°
	127 mm	127 mm
AxB 	115 x 130 mm 102 x 194 mm 70 x 233 mm	115 x 103 mm
	119 x 119 mm	106 x 106 mm
	137 x 137 x 10 mm	100 x 100 x 10 mm

Apstrādājamā materiāla nostiprināšana

▲UZMANĪBU: Nostiprinot apstrādājamo materiālu, vienmēr uz vārpstas vītnes uzieciet vītnes turētāju. Pretējā gadījumā apstrādājamais materiāls var nebūt pietiekami cieši nostiprināts. Materiāls var tikt izsviests vai izraisīt bīstamu ripas salūšanu.

Kad vītnes turētājs pacelts, skrūvspīļu plāksni var ātri ieievietot un izņemt. Lai satvertu apstrādājamo materiālu, būdiet rokturi, līdz skrūvspīļu plāksne saskaras ar materiālu, pēc tam vītnes turētāju pārvietojiet sākotnējā stāvoklī. Rokturi grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz apstrādājamais materiāls ir cieši nostiprināts.

- Att.18: 1. Rokturis 2. Vītnes turētājs 3. Skrūvspīļu plāksne

Ja griezējripa ir joti nodilusi, aiz apstrādājamā materiāla novietojet starplikas kluci, kā parādīts attēlā. Nodilušu ripu var vēl efektīvāk izmantot, materiāla griešanai lietojot ripas perifērijas viduspunktu. Izmantojet izturīgu un ugunsdrošu starplikas kluci.

► Att.19: 1. Starplikas klucis

Griezot leņķi materiālus, kuru platums pārsniedz 85 mm, vadplāksnei piestipriniet taisnu koka gabalu (starpliku), kura izmēri pārsniedz 190 mm garumā × 45 mm platumā, kā parādīts attēlā. Pieskrūvējet šo starpliku ar skrūvēm, ievietojot tās vadplāksnes atverēs. Pārliecinieties, ka, piespiežot darbarīka galvu, griezējripa nesaskaras ar starpliku.

- Att.20: 1. Vadplāksne 2. Starplikas klucis (vairāk nekā 190 mm garš ×45 mm plats)
3. Apstrādājamais materiāls (vairāk nekā 85 mm plats) 4. Skrūvspīļu plāksne

► Att.21

Ja griezējripa ir joti nodilusi, aiz apstrādājamā materiāla novietojet starplikas kluci, kas ir nedaudz šaurāks par materiālu, kā parādīts attēlā. Tādējādi ripa tiks lietota ekonomiskāk.

- Att.22: 1. Skrūvspīļu plāksne 2. Apstrādājamā materiāla diametrs 3. Vadplāksne
4. Starplikas kluča platumus

Gari apstrādājamie materiāli abās pusēs jāatbalsta ar klučiem tā, lai tie būtu vienā līmenī ar pamatnes augšpusi. Izmantojet ugunsdrošus balsta klučus.

- Att.23: 1. Balsta klicis

Darbarīka pārnēsāšana

Nolokiet darbarīka galvu un bloķējiet to. Darbarīku pārnēsājiet aiz roktura.

- Att.24

APKOPE

⚠️ **UZMANĪBU:** Pirms veikt pārbaudi vai apkopi, vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un atvienots no barošanas.

⚠️ **IEVĒRĪBAI:** Nekad neizmantojet gazolīnu, benzīnu, atšķaidītāju, spiritu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Ogles suku nomaiņa

- Att.25: 1. Robežas atzīme

Regulāri pārbaudiet ogles sukas.

Kad ogles sukas ir nolietojušas līdz robežas atzīmei, nomainiet tās. Turiet ogles sukas tīras un pārbaudiet, vai tās brīvi ievietojas turētājos. Abas ogles sukas jānomaina vienlaikus. Izmantojet tikai identiskas ogles sukas.

1. Lai noņemtu sukas turētāja vāciņus, izmantojet skrūvgriezi.

2. Izņemiet nolietojušās ogles sukas, ievietojiet jaunas un nostipriniet sukas turētāja vāciņus.

- Att.26: 1. Sukas turētāja vāciņš

PAPILDU PIEDERUMI

⚠️ **UZMANĪBU:** Šādi piederumi un papildierīces tiek ieteiktas lietošanai ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita darbarīku. Izmantojot citus piederumus vai papildierīces, var tikt radīta traumu gūšanas bīstamība. Piederumu vai papildierīci izmantojiet tikai paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Abrazīvās griezējripas
- Gala uzgriežņu atslēga (tikai modelim LW1401)

PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

SPECIFIKACIJOS

Modelis:		LW1400	LW1401
Disko skersmuo		355 mm	
Didž. disco storis		3 mm	
Angos skersmuo		25,4 mm	
Be apkrovos		3 800 min ⁻¹	
Matmenys (l x P x A)	Naudojant europinio tipo apsauga	530 mm x 295 mm x 640 mm	500 mm x 295 mm x 640 mm
	Naudojant ne europinio tipo apsauga	530 mm x 290 mm x 640 mm	500 mm x 290 mm x 620 mm
Grynasis svoris	Naudojant europinio tipo apsaugą ir gaubtą	18,7 kg	18,3 kg
Saugos klasė		II	II

- Atliekame tėstinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be išpėjimo.
- Skirtingose šalyse specifikacijos gali skirtis.
- Svoris pagal 2003/01 EPTA procedūrą
- Atsižvelgiant į kiekvienoje šalyje skirtingus techninius duomenis, skiriasi forma ir svoris.

Numatytoji naudojimo paskirtis

Šis įrankis skirtas geležinėms medžiagoms pjauti, naujant tinkamą šlifuojamąjį pjovimo diską. Vadovaukitės visais savo šalyje galiojančiais įstatymais ir reglamentais dėl dulkių ir sveikatos bei saugos darbo vietoje.

Elektros energijos tiekimas

Įrenginiui turi būti tiekama tokios įtampos elektros energija, kaip nurodyta duomenų lentelėje; įrenginys veikia tik su vienfaze kintamaja srove. Jie yra dvigubai izoliuoti, todėl gali būti naudojami prijungus prie elektros lizdo be jėzeminimo laido.

Viešosioms žemos įtampos skirstymo sistemoms (nuo 220 iki 250 V)

Per Jungiant elektrinio įrenginio operacijas įtampa gali svyruoti. Šio įrenginio naudojimas nepalankiomis elektros tinklo sąlygomis gali daryti įtaką kitos įrangos darbui. Kai pilnintinė jėjimo varža yra lygi ar mažesnė negu 0,18 om², galima manysti, kad nebus jokio neigiamo poveikio. Šiam įrankiui naudojamas elektros tinklo lizdas turi būti apsaugotas saugikliu arba apsauginiu grandinės nutraukikliu, pasižyminčiu lėto suveikimo charakteristiką.

Triukšmas

Iprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal EN62841:

Modelis LW1400

Garsos slėgio lygis (L_{PA}): 102 dB (A)

Garsos galios lygis (L_{WA}): 110 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

Modelis LW1401

Garsos slėgio lygis (L_{PA}): 102 dB (A)

Garsos galios lygis (L_{WA}): 110 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

ASPĖJIMAS: Dėvėkite ausų apsaugą.

Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (triašio vektorius suma) nustatyta pagal EN62841 standartą:

Modelis LW1400

Vibracijos emisija (a_h): 2,5 m/s² arba mažiau
Paklaida (K): 1,5 m/s²

Modelis LW1401

Vibracijos emisija (a_h): 2,5 m/s² arba mažiau
Paklaida (K): 1,5 m/s²

PASTABA: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali būti naudojamas preliminariai įvertinti vibracijos poveikį.

ASPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtijo dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis.

ASPĖJIMAS: Siekdami apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

EB atitikties deklaracija

Tik Europos šalims

EB atitikties deklaracija yra pridedama kaip šio instrukcijų vadovo A priedas.

Bendrieji įspėjimai dirbant elektriniais įrankiais

ASPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Nesilaikant visų toliau išvardytų instrukcijų galima patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras ir (arba) galima sunkiai susižaloti.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

Terminas „elektrinis įrankis“ pateikuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidin) elektrinį įrankį arba akumuliatorius maitinamą (belaidin) elektrinį įrankį.

Pjaustymo įrenginio saugos įspėjimai

- Jūs ir pašaliniai asmenys turi stoveti atokiau nuo besiskančio disko plokštumos.** Apsauga padeda apsaugoti operatorių nuo nulūžusių disko dalelių ir atsitiktinio slyčio su disku.
- Elektriniam įrankiui naudokite tik klijuotus, sutvirtintus diskus.** Vien tai, kad priedai galima prijungti prie elektrinio įrankio, neužtikrina, jog jis bus saugu naudoti.
- Priedo vardinis greitis mažiausiai turi būti lygus didžiausiam ant elektrinio įrankio nurodytam greičiui.** Greičiau už vardinį greitį veikiantys priedai gali sulūžti ir nuskrieti į šalis.
- Diskus galima naudoti tik rekomenduojamieems darbams atlikti.** Pavyzdžiu, nešlufojite pjovimo disko šonu. Šlufojamieji pjovimo diskai yra skirti šoniniam šlifavimui, dėl šiems diskams tenkančių šoninių jėgų jie gali sulūžti.
- Visada naudokite nepažeistas diskų junges, kurių skersmuo tinkamas pasirinktam diskui.** Tinkamos diskų jungės prilaiko diską ir taip sumažina jo lūzimo tikimybę.
- Priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio įrankio galios lygi.** Netinkamo dydžio priedų nepavyks tinkamai apsaugoti arba valyti.
- Diskų ašys ir jungės turi tinkamai užsidėti ant elektrinio įrankio veleno.** Diskai ir jungės su ašies angomis, kurios nesutampa su elektrinio įrankio montavimo technine įranga, nebalansuos, pernelyg vibruos, taip pat galima prarasti įrankio kontrolę.
- Nenaudokite sugadintų diskų.** Prieš kiekvieną naujojimą patirkinkite, ar néra diskų atplaišų ir įtrūkimų. Jei elektrinį įrankį arba diską numetéte, patirkinkite, ar néra pažeidimų, arba sumontuokite nepažeistą diską. Patirkrinę ir sumontavę diską, jūs ir pašaliniai asmenys turite laikytis atokiau nuo besiskančio disko plokštumos ir leisti elektriniam įrankiui veikti didžiausiu greičiu be jokios apkrovos vieną minutę. Per šį bandomajį laikotarpį sugadinti diskai jprastai lūžta.
- Naudokite asmeninės apsaugos priemones.** Prieklausomai nuo atliekamos užduočių, naudokite veido apsauginį skydelį, apsauginius ar saugos akinius. Jei reikia, naudokite kaukę nuo dulkių, ausų apsaugos priemones, pirštines ir priuostę, kuri galės sulaikyti nedideles abrazyvinės arba ruošinio daleles.

Akių apsaugos priemonės turi būti tinkamos, kad sustabdytų jvairių darbų metu susidarančias skrendančias nuolaužas. Kaukė nuo dulkių arba respiratorius turi būti tinkami, kad išfiltruotų darbo metu susidarančias daleles. Dėl ilgalaičio didelio intensyvumo triukšmo galima prarasti klausą.

- Pasirūpinkite, kad pašaliniai būtų saugiu atstumu nuo darbo vietas.** Visi į darbo vietą įeinančių asmenys turi naudoti asmeninės apsaugos priemones. Ruošinio ar sulūžusio disko daleles gali nuskrieti į šalį ir sužaloti už darbo vietas ribų.
- Laidą laikykite atokiau nuo besiskančio priedo.** Jei prarastume kontrole, laidas gali būti išpautas arba sugautas, todėl jūsų ranką ar plastiką gali itraukti besiskančius diskus.
- Reguliariai valykite elektrinio disko oro vėdinimo angas.** Variklio ventiliatorius gali itraukti dulkių į korpusą, o pernelyg didelis miltelių pavildalo metalo kiekis gali sukelti elektros pavojų.
- Nenaudokite elektrinio įrankio greta degių medžiagų.** Nenaudokite elektrinio įrankio, kol jis padėtas ant degaus paviršiaus, pvz., medienos. Kibirkštys gali uždegti šias medžiagas.
- Nenaudokite priedų, kuriuose reikia naudoti skystas aušinamasių medžiagas.** Naudojant vandenį ar kitas skystas aušinamasių medžiagas, galima mirti nuo elektros srovės arba patirti elektros smūgį.

Atatranka ir susiję įspėjimai

Atatranka yra staigiai reakcija į prispaustą ar užspaustą besiskančią diską. Prispausta ar užspausta besiskančios diskas staiga nustos suktis, todėl nevaldomas pjovimo įrenginys bus sumūamas į virš operatoriaus link. Pavyzdžiu, jei šlufojamajį diską užspaudė ar prispaudė ruošinys, diskio kraštas, patenkantis į prispaudimo vietą, gali nuslysti giliau į medžiagos paviršių, todėl diskas bus išsviestas arba atšoks. Šlufojamieji diskai taip pat gali lūžti esant šioms sąlygom. Atatranka yra piktaudžiavimo elektrinio įrankiu ir (arba) netinkamų naudojimo procedūrų ar sąlygu nulemtas rezultatas, jos galima išvengti imantins tinkamų atsargumo priemonių, kaip nurodyta toliau.

- Įrankį laikykite tvirtai suėmę, o kūno bei rankos padėti pasirinkite tokią, kad galėtumėte atlaikyti atatrankos jėgas.** Operatorius gali kontroliuoti į viršų nukreiptas atatrankos jėgas, jei imsis tinkamų atsargumo priemonių.
- Nestovėkite vienoje linijoje su besiskančiu disku.** Jvykus atatrankai, ji stums pjovimo įrenginį į virš operatoriaus link.
- Neprivertinkite juostinio pjūklo, drožinėjimo peilio, segmentuoto deimantinio disko su šoniniu tarpu, kuris didesnis nei 10 mm, arba dantyo pjūklo disko.** Dėl tokių peilių dažnai jvyksta atatranka ir prarandama kontrolė.
- „Neužstrigdykite“ disko arba pernelyg jo nespauskite.** Neméginkite pjauti pernelyg giliai. Pernelyg stipriai spaudžiant diską, padidėja apkrova, diskas gali susisukti arba ištrigti pjūvio vietoje, todėl gali jvykti atatranka arba diskas gali sulūžti.
- Diskui ištregus arba kai pjovimas dėl tam tikros priežasties pertraukiamas, išjunkite elektrinį įrankį ir nejudindami laikykite pjovimo įrenginį, kol diskas visiškai sustos.** Niekada neméginkite išimti diską iš pjūvio vietas, kol diskas juda, antraip jvyks atatranka. Ištirkite atvejį ir imkitės ištaisomujų veiksmų, kad pašalintumėte disko ištregimo priežastį.

- Nepradékite pjovimo darbo ruošinyje iš naujo. Leiskite diskui pasiekti didžiausią greitį ir atsargai pakartotinai bandykite pjauti. Diskas gali įstigti, pajėduti į virš arba gali įvykti atatranka, jei elektrinis įrankis bus paleistas ruošinyje iš naujo.
- Paremkitė visus didelių matmenų ruošinius, kad sumažėtų diskų prispaudimo ir atatrankos tikimybė. Dideli ruošiniai yra linkę lenktis dėl savo pačių svorio. Po ruošiniu, šalia pjovimo linijos ir netoli ruošnio krašto, iš abiejų diskų pusių reikia padėti atramas.

Papildomi saugos įspėjimai

- Dirbdami saugokités skrendančių kibirkščių. Jos gali sužaloti arba uždegti degias medžiagas.
- Dirbkite saugiai. Kai įmanoma, ruošiniu priliaukyti naujodokite veržtuvas arba spaustuvą. Taip saugiau nei laikytis ranka, be to, tuomet galite abiems rankomis valdyti įrankį.
- Gerai įtvirtinkite diską.**
- Saugokités, kad nepažeistumėte veleno, jungių (ypač montavimo paviršiaus) ar varžto, antraip gali sulūžti diskas.
- Nenuimkite apsaugų ir užtikrinkite, kad jos būtų tvarkingos.
- Tvrtai laikykite rankenelę.
- Laikykite rankas toliau nuo sukamujų dalių.
- Prieš įjungdami jungiklį, patikrinkite, ar diskas neliečia ruošinio.
- Prieš kiekvieną naudojimą stebékite, ar néra dažymosi ar vibracijos, kurių gali sukelti netinkamas sumontavimas arba prastai subalansuotas diskas.
- Medžiagą ir atliekas pašalinkite iš ploto, kurį galėtų uždegti kibirkštys. Įsitikinkite, ar kibirkščių kelyje néra žmonių. Šalia turėkite veikiantį pilnā gesintuvą.
- Jei darbo metu diskas sustoja, skleidžia neįprastą garsą arba ima vibracių, nedelsdami išjunkite įrankį.
- Būtinai išjunkite įrankį ir palaukite, kol diskas visiškai sustos, tik tada nuimkite ar įtvirtinkite ruošinį, dirbkite su spaustuvais, keiskių darbinę padėtį ar kampą arba patį diską.
- Nelieskite ruošinio iškart po naudojimo; jis yra itin karštas ir gali nudeginti odą.
- Diskus laikykite tik sausoje vietoje.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

SUMONTAVIMAS

ASPÉJIMAS: Pjaudamas ruošinį, šis įrankis sukelia kibirkštis. Nemontuokite šio įrankio vietoje, kurioje jo skleidžiamos kibirkštys gali uždegti degias ir (arba) sprogius medžiagas. Be to, prieš pradēdamis dirbtį įsitikinkite, ar šalia įrankio tokią medžiagą néra.

Pagrindo fiksavimas

Ši įrankį reikia prisukti dvemis varžtais prie lygaus, stabilius paviršiaus, įskant juos į įrankio pagrindę varžtam padarytas skyles. Tai neleis įrankiui apvirsti ir sukelti susizeidimo pavojų.

► Pav.1: 1. Varžtų skylės 2. Pagrindas

VEIKIMO APRAŠYMAS

ASPÉJIMAS: Prieš pradēdamis reguliuoti arba tikrinti įrankio veikimą, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

Įrankio galvutės atblokavimas / blokavimas

Įrankio galvutę galima blokuoti. Kai įrankio nenaudojate arba jis nešate, visada blokuokite jo galvutę.

Naudojant LW1400

Norédami atblokuoti, šiek tiek paspauskite įrankio galvutę ir paspauskite blokavimo kaištį. Norédami blokuoti, laikydami žemyn pakreptą įrankio galvutę, grąžinkite blokavimo kaištį.

► Pav.2: 1. Blokavimo kaištis

Naudojant LW1401

Atkabinkite blokavimo grandinėlę nuo kablio. Kai nenaudojate, visada blokavimo grandinėlę prikabinkite prie kablio.

► Pav.3: 1. Kablys 2. Blokavimo grandinėlė

Jungiklio veikimas

ASPÉJIMAS: Prieš įjungdami įrenginį visada patikrinkite, ar svirtinis gaidukas gerai įsijungia, o atleistas grižta į padėtį OFF (išjungta).

► Pav.4: 1. Fiksavimo mygtukas / atlaissvinimo mygtukas 2. Gaidukas

Įrankiams su fiksavimo mygtuku

Jei norite paleisti įrankį, tiesiog patraukite jungiklį. Norédami išjungti, atleiskite svirtinį gaiduką. Kad įrenginys neišjungtų, reikia patraukti jungiklio gaiduką ir paspausti fiksavimo mygtuką, paskui atleisti jungiklio gaiduką. Įrankiui sustabdyti, iš fiksuotos padėties paspauskite gaiduką iki galo, tada atleiskite jį.

ASPÉJIMAS: Kai įrankis naudojamas ilgą laiko tarpu, operatorius patogumui jungiklį galima užfiksuoti „ON“ (įjungta) padėtyje. Būkite atsargūs, užfiksuodami įrankį „ON“ padėtyje ir tvirtai laikykite įrankio rankeną.

Įrankiui su atlaissvinimo mygtuku

Fiksavimo svirtelė yra skirta apsaugoti gaiduką nuo atsikitimio paspaudimo. Norédami įjungti įrankį, spauskite atlaissvinimo mygtuką ir patraukite svirtinį gaiduką. Norédami išjungti, atleiskite svirtinį gaiduką.

ASPÉJIMAS: NIEKADA neužklijuokite atlaissvinimo mygtuko lipnia juosteles ir nepanaikinkite jo funkcijos kitomis priemonėmis. Jungiklis su užblokuotu atlaissvinimo mygtuku gali netyciai įjungti įrankį ir operatorius gali būti sunkiai sužeistas.

ASPÉJIMAS: NENAUDOKITE įrankio, jei jis veikia nuspaudus tik gaiduką, tačiau nenu-spaudus atlaissvinimo mygtuko. Jungiklis, kurį reikia taisyti, gali netyciai įjungti įrankį ir operatorius gali būti sunkiai sužeistas. PRIEŠ pradēdamis vėl naudoti įrankį, atiduokite jį suremontuoti į „Makita“ techninės priežiūros centrą.

PASTABA: Negalima stipriai spausti jungiklio gaiduko, nenuspaudus atlaisvinimo mygtuko. Taip galima sugadinti jungiklį.

Tarpas tarp spaustuvo ir kreipiklio plokštės

APERSPĖJIMAS: Sureguliauę intervalą tarp spaustuvo ir kreipiklio plokštés, įsitinkinkite, ar pastaroji tinkamai fiksuojama. Jei ji bus netinkamai fiksuojama, galite susižaloti.

Galimi tokie spaustuvo nustatymo intervalai:

- 0 - 170 mm (pradinis nustatymas)
- 35 - 205 mm
- 70 - 240 mm

Jei darbo metu reikia parinkti kitokį nustatymą, tarpui ar intervalui keisti atlikite šiuos veiksmus.

Naudojant LW1400

Atsukite kreipiklio plokštés varžtą. Nustatykite kreipiklio plokštę į pageidaujamą padėtį, tuomet priveržkite varžtą.

- Pav.5: 1. Varžtas 2. Kreipiklio plokštę

Naudojant LW1401

Lizdiniu veržliarakčiu išsukite du šešiakampius varžtus. Pastumkite kreipiklio plokštę į pageidaujamą vietą ir priveržkite ją šešiakampiais varžtais.

- Pav.6: 1. Kreipiklio plokštę 2. Šešiakampiai varžtai

Pjovimo kampo reguliaivimas

APERSPĖJIMAS: Sureguliauę kreipiklio plokštés kampą, įsitinkinkite, ar ji tinkamai fiksuojama. Jei ji bus netinkamai fiksuojama, galite susižaloti.

APERSPĖJIMAS: Nenaudokite įrankio, kai medžiaga nėra tvirtai fiksuojama spaustuvu, atliekant kampinį pjūvį.

Naudojant LW1400

Sukite svirtį prieš laikrodžio rodyklę. Pakreipkite kreipiklio plokštę pageidaujamu kampu, tuomet iki galo priveržkite svirtį.

- Pav.7: 1. Kreipiklio plokštę 2. Svirtis

Naudojant LW1401

PASTABA: Kai atliekate dešinijį kampinį pjūvį, kreipiklio plokštę visada nustatykite į 0 - 170 mm padėtį. Nustačius 35 - 205 mm arba 70 - 240 mm padėtį, stabdiklio plokšteti bus sunku judėti, todėl nepavyks nupjauti.

Lizdiniu veržliarakčiu išsukite du šešiakampius varžtus. Pakreipkite kreipiklio plokštę pageidaujamu kampu ir priveržkite ją šešiakampiais varžtais. Varžtus priveržkite atsargiai, kad nepakeistumėte nustatyto kampo.

- Pav.8: 1. Kreipiklio plokštę 2. Šešiakampiai varžtai

PASTABA: Ant kreipiamosios plokštės esanti skalė téra apytikrė indikacija. Norédami nustatyti smailesnį kampą, naudokite matlanką arba trikampę liniuotę. Laikykite rankenelę nuleistą, kad pjovimo diskas nusileistų į pagrindą. Tuo pat metu matlankiu arba trikampe liniuote nustatykite kampą tarp kreipiamosios plokštės ir pjovimo disko.

Apsaugos nuo kibirkščių reguliaivimas

Tik LW1401 (tam tikrose šalyse)

- Pav.9: 1. Varžtas 2. Apsauga nuo kibirkščių

Apsauga nuo kibirkščių sumontuota gamykleje taip, kad jos apatinis kraštas liestų pagrindą. Dirbant su įrankiu, kai apsauga yra tokiuoje padėtyje, liks labai daug kibirkščių. Atlaisvinkite varžą ir nustatykite apsaugą nuo kibirkščių į tokią padėtį, kuriuo kibirkščiavimas būtų mažiausias.

Stabdiklio plokštė

Tik LW1401 (tam tikrose šalyse)

- Pav.10: 1. Stabdiklio plokštė

Stabdiklio plokštę užtikrina, kad pjovimo diskas nepaliess ruošinio stalo arba grindų. Sumontavę naują nupjovimo diską, stabdiklio plokštę nustatykite į padėtį (A). Nupjovimo diskui nusidėvėjus tiek, kad nenupjaunama apatinė ruošinio dalis, stabdiklio plokštę nustatykite į padėtį (B), kad būtų stipriau pjaunama, naudojant nusidėvėjusį diską.

SURINKIMAS

APERSPĖJIMAS: Prieš ką nors darydami su įrankiu, visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laidai kištuvas ištrauktas iš elektros lizdo.

Centrinės gaubto tipo apsaugos atidarymas

Priklausomai nuo šalies

Kai naudojate įrankius su centrine gaubto tipo apsauga, pirmiausia atlaisvinkite suveržimo varžą, tada pakelkite apsaugą.

- Pav.11: 1. Suveržimo varžtas

Europinio tipo apsaugos atidarymas

Priklausomai nuo šalies

Kai naudojate įrankius su europinio tipo apsauga, pirmiausia atlaisvinkite suveržimo varžą, tada apsaugą atidarykite, kaip parodyta.

- Pav.12: 1. Suveržimo varžtas

- Pav.13

- Pav.14

Nupjovimo disko uždėjimas ir nuėmimas

APERSPĖJIMAS: Būtinai patikimai priveržkite veržtuvą arba šešiakampį varžtą. Jei ji bus netinkamai priveržta, galite susiauloti. Šešiakampiu varžtui priveržti naudokite kartu su įrankiu pateiktą lizdinį veržliaraktį, užtikrinantį tinkamą priveržimą.

APERSPĖJIMAS: Visuomet naudokite tik tinkamas vidines ir išorines junges, pateikiamas kartu su įrankiu.

APERSPĖJIMAS: Pakeitę diską nauju, visada nuleiskite diską apsaugą.

APERSPĖJIMAS: Dirbdami su diskais naudokite pirštines.

- Pav.15: 1. Vidinė jungė 2. Žiedas 3. Sandarinimo žiedas 4. Nupjovimo diskas 5. Išorinė jungė 6. Veržtuvas / šešiakampis varžtas

Naudojant LW1400

Pakelkite saugos apsaugą. Laikydami nuspauđę ašies fiksatorius, sukite veržtuvą prieš laikrodžio rodyklę. Tada nuimkite veržtuvą, išorinę jungę ir nupjovimo diską. Nuimdam nupjovimo diską, nenuimkite vidinės jungés, žiedo ir sandarinimo žiedo.

- Pav.16: 1. Ašies fiksatorius 2. Veržtuvas

Jei norite uždėti nupjovimo diską, atlikite nuėmimo procedūrą atvirkščia tvarka. Įsitikinkite, ar nupjovimo disko anga sutampa su žiedu, taip pat uždékite apsaugą.

Naudojant LW1401

Pakelkite saugos apsaugą. Laikydami nuspauštą ašies fiksatorius, lizdiuiu veržliarakčiu sukite šešiakampį varžtą prieš laikrodžio rodyklę. Po to ištraukite šešiakampį varžtą, nuimkite išorinę jungę ir diską.

- Pav.17: 1. Ašies fiksatorius 2. Šešiakampis varžtas

Jei norite uždėti diską, atlikite nuėmimo procedūrą atvirkščia tvarka. Įsitikinkite, ar nupjovimo disko anga sutampa su žiedu, taip pat uždékite apsaugą.

NAUDOJIMAS



APERSPĖJIMAS: Pagal pjovimo metu kylančių kibirkščių kiekį galima spręsti apie tai, ar pjovimo metu tinkamai spaudžiamai rankena ir ar pjau-nama efektyviausiai. Tačiau nepjaukite spaus-dami rankeną per daug stipriai. Dėl to gali sumažėti pjovimo efektyvumas, per ankstį susidėvėti diskas ir galima sugadinti įrankį, pjovimo diską arba ruošinį.

Tvirtai laikykite rankenėlę. Įjunkite įrankį ir palaukite, kol diskas pradės suktis visu greičiu, o po to atsargiai nuleiskite jį į pjūvi. Diskui prisilietus priu ruošinio, palaiapsniu spauskite rankeną ir pradékite pjauti. Pabaig pjauti, išjunkite įrankį ir, prieš sugražindami rankeną į auksčiausią padėtį, **palaukite, kol diskas visiškai sustos.**

Pjovimo našumas

Maksimalus pjovimo našumas skiriasi atsižvelgiant į pjovimo kampą ir ruošinio formą.

Maks. pjovimo našumas naudojant naują nupjovimo diską

Pjovimo kampus / ruošinio forma	90°	45°
	127 mm	127 mm
AxB 	115 x 130 mm 102 x 194 mm 70 x 233 mm	115 x 103 mm
	119 x 119 mm	106 x 106 mm
	137 x 137 x 10 mm	100 x 100 x 10 mm

Ruošinio pritvirtinimas

APERSPĖJIMAS: Kai tvirtinate ruošinį, visada srie-gių laikiklį uždékite ant ašies sriegių. Jeigu nesilaikysite šio nurodymo, ruošinys gali būti suspaustas nepakankamai. Todėl jis gali būti išstumtas arba gali pavojingai sutrūkti diskas.

Kol sriegių laikiklis pakeltas, spaustuvą galima greitai pastumti į viidų ir išorę. Norédami suspausti ruošinį, stumkite rankenėlę, kol spaustuvu plokštė paliečia ruošinį, tada dražinkite sriegių laikiklį. Sukiite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kol ruošinys bus gerai įtvirtintas.

- Pav.18: 1. Rankenėlė 2. Sriegių laikiklis
3. Spaustuvu plokštė

Kai nupjovimo diskas pastebimai susidėvi, už ruoši-nio dékite skétiklį taip, kaip parodyta paveikslėlyje. Nusidévėjus diską galima naudoti efektyviau, ruošinį pjaujančių diskų pakraštyste esančiu viduriniu tašku. Naudokite tvirtos ir nedegios medžiagos skétiklį.

- Pav.19: 1. Skétiklis

Pjaudami platesnius nei 85 mm ruošinius kampu, prie kreipiklio plokštės pritvirtinkite tiesų, ilgesnį nei 190 mm x 45 mm plotio medžio gabalelį (skétiklį), kaip parodyta paveikslėlyje. Šį skétiklį priveržkite varžtais, įkišdami juos į kreipiklio plokštės skyles. Įsitikinkite, ar nuspau-dus įrankio galvutę nupjovimo diskas neliečia skétiklio.

- Pav.20: 1. Kreipiklio plokštė 2. Skétiklis (dau-giai nei 190 mm ilgio x45 mm plotio)
3. Ruošinys (platesnis nei 85 mm)
4. Spaustuvu plokštė

- Pav.21

Kai nupjovimo diskas pastebimai susidėvi, pjovimo padėtį pakelkite padėdami šiek tiek už ruošinį siauresnį skétiklį, kaip parodyta paveikslėlyje. Tai padės ekonomiškiau naudoti diską.

- Pav.22: 1. Spaustuvo plokštė 2. Ruošinio skersmuo
3. Kreipiklio plokštė 4. Skėtiklio plotis

Ilgus ruošinius iš abiejų pusių privaloma paremti trinkelėmis, kad jie būtų tame pačiame lygyje kaip ir pagrindas. Naudokite iš nedegių medžiagų pagamintas atramines trinkelės.

- Pav.23: 1. Atraminė trinkelė

Įrankio nešimas

Sulenkite įrankio galvutę ir ją fiksukite. Neškite laikydami už rankenos.

- Pav.24

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

▲ PERSPĖJIMAS: Prieš pradēdami įrankio tikrinimo arba techninės priežiūros darbus, visuomet būtinai išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

PASTABA: Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.

Anglinių šepetelių keitimas

- Pav.25: 1. Ribos žymė

Reguliariai patikrinkite anglinius šepetelius. Pakeiskite juos, kai nusidėvi iki ribos žymės. Laikykite anglinius šepetelius švarius ir tikrinkite, ar jie laisvai įslenka į laikiklius. Abu angliniai šepetėliai turėtų būti keičiami tuo pačiu metu. Naudokite tik identiškus anglinius šepetelius.

1. Jei norite nuimti šepetelių laikiklių dangtelius, pasinaudokite atsuktuviu.
2. Išimkite sudėvėtus anglinius šepetelius, įdékite naujus ir įtvirtinkite šepetelių laikiklio dangtelį.

- Pav.26: 1. Šepetėlio laikiklio dangtelis

PASIRENKAMI PRIEDAI

▲ PERSPĖJIMAS: Šiuos papildomus priedus arba įtaisus rekomenduojama naudoti su šioje instrukcijoje nurodytu „Makita“ bendrovės įrankiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus arba įtaisus, gali kilti pavojus sužeisti žmones. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus priedus arba įtaisus.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Šlifuojamieji pjovimo diskai
- Lizdinis veržliaraktis (tik LW1401)

PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuoṭėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

TEHNILISED ANDMED

Mudel:	LW1400	LW1401
Ketta läbimõõt	355 mm	
Max ketta paksus	3 mm	
Ava läbimõõt	25,4 mm	
Koormuseta kiirus	3 800 min ⁻¹	
Mõõtmel (P × L × K)	Euroopa tüüpi kaitsetööktega Euroopa tüübist erineva kaitsetööktega	530 mm × 295 mm × 640 mm 530 mm × 290 mm × 640 mm 500 mm × 295 mm × 640 mm 500 mm × 290 mm × 620 mm
Netokaal	Euroopa tüüpi kaitsekatte ja aluskattega	18,7 kg
Kaitseklass		□/II

- Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi töötu võidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.
- Tehnilised andmed võivad riigiti erineda.
- Kaal EPTA-protseduuri 01/2003 järgi
- Kuju ja kaal sõltuvad spetsifikatsioonist, mis on riigiti erinev.

Kavandatud kasutus

Tööriist on ette nähtud raudmetalli lõikamiseks sobiva abrasiivse liikekettaga. Järgige tolmu, tööturvishou ja -ohutuse kohta kehitestatud riiklike seadusi ja eeskirju.

Vooluvarustus

Seadet võib ühendada ainult andmesiildil näidatud pingega vooluvõrku ning seda saab kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel. Seadmel on kahekordne isolatsioon ning seega võib seda kasutada ka ilma maandusuhtmeta pistikupessa ühendatult.

220 V – 250 V avalikele madalpinge jaotusvõrkudele

Elektriseadmete lülitustoimingud põhjustavad pingekõikumisi. Selle seadme kasutamisel ebasobivas vooluvõrgus võivad olla kahjustavad mõjud teiste seadmete tööle. Kui toiteiliini takistus on võrdne või väiksem kui 0,18 oomi, võib oletada, et negatiivsed mõjud puuduvad. Seadme juures kasutatud toiteiliini pesa on kaitstud kaitseme või aeglaselt rakenduva kaitselülitiga.

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratasem, määratud standardi EN62841 kohaselt:

Mudel LW1400

Helirõhutase (L_{pA}): 102 dB (A)

Helivõimsuse tase (L_{WA}): 110 dB (A)

Määramatus (K): 3 dB (A)

Mudel LW1401

Helirõhutase (L_{pA}): 102 dB (A)

Helivõimsuse tase (L_{WA}): 110 dB (A)

Määramatus (K): 3 dB (A)

HOIATUS: Kasutage kõrvakaitsemeid.

Vibratsioon

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite summa) määratud standardi EN62841 kohaselt:

Mudel LW1400

Vibratsiooniheide (a_h): 2,5 m/s² või vähem

Määramatus (K): 1,5 m/s²

Mudel LW1401

Vibratsiooniheide (a_h): 2,5 m/s² või vähem

Määramatus (K): 1,5 m/s²

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniheide väärtus on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniheide väärtust võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

HOIATUS: Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärtusest olenevalt tööriista kasutamise viisidest.

HOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmiseks kindlasti piisavaid ohutusabinõusid, mis pöhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõiki osasid, nagu näiteks korrad, kui seade lülitatakse välja ja seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Ü vastavusdeklaratsioon

Ainult Euroopa riikide puhul

Ü vastavusdeklaratsioon sisaldub käesoleva juhendi Lisas A.

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

AHOIATUS: Lugege läbi kõik selle elektritööriistaga kaasas olevad ohutushoiatused, juhised, joonised ja tehnilised andmed. Järgnevate juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, süttimise ja/või raske kehavigastuse.

Hoidke edaspidisteks viideteks alles kõik hoiatused ja juhtnöörid.

Hoiautustes kasutatud termini „elektritööriisti“ all peetakse silmas elektriga töötavaid (juhtmega) elektritööriisti või akuga töötavaid (juhtmeta) elektritööriisti.

Lõikeseadme ohutushoiatused

- Seadke ennast ja kõrvalseisvaid inimesi põrileva lõikeketta tasapinnast eemale. Kaitse aitab kaitsta kasutajat purunenud ketta tükkiide ja kettaga juhusliku kokkupuute eest.
- Kasutage elektritööriistaga ainult kunstvaviguga liimitud ja tugevdatud lõikekettaid.** See, et tarvikut on võimalik elektritööriista külge kinnitada, ei taga veel ohutut töötamist.
- Tarviku nimikiirus peab olema vähemalt võrdne elektritööriistal märgitud maksimaalse kiirusega.** Nimikiirusest kiiremini põrilevad tarvikud võivad puruneda ja tükkipidena laialt lennata.
- Lõikekettaid võib kasutada ainult soovitatud rakendusteks. Näide: ärge lihvige lõikeketta servaga. Abrasiivsed lõikekettad on ette nähtud ääriliivimiseks; sellistele ketastele küljelt rakenduvad jõud võivad ketta purustada.
- Kasutage alati kahjustamata kettaäärikuid, mis on valitud ketast arvestades õige suurusega. Sobivad kettaäärikud toetavad ketast ja vähendavad ketta purunemise tõenäosust.
- Teie tarviku vä lislääbimööt ja paksus peavad jäääma teie elektritööriista võimekuse piiri-desse.** Valede mõõtmeteega tarvikuid ei ole võimalik korralikult kaitsta ega juhtida.
- Ketaste ja äärirkut ava suurus peab sobima korralikult elektritööriisti võllile. Kettad ja äärirkud, mille ava suurus ei vasta elektritööriista kinnitusosalde, lähevad tasakaalust välja, vibreerivad tugevalt ja võivad põhjustada kontrolli kaotamise.
- Ärge kasutage kahjustatud kettaid. Kontrollige enne kasutamist kettaid mõrade ja välja tulnud tükkiide suhtes. Kui elektritöörist või ketas peaks maha kukkuma, kontrollige neid kahjustuste suhtes või paigaldage terve ketas. Päraст ketta kontrollimist ja paigaldamist hoidke end ja kõrvalseisvaid inimesi põrileva ketta tasapinnast eemal ja laske elektritööriistal töötada ühe minuti vältel maksimaalsel kiirusel ilma koomuseta. Kahjustatud kettaga purunevad tavaiselt selle aja jooksul.
- Kandke isikukaitsevahendeid.** Rakendusest olenevalt kasutage kas näoaitset või kaitseprille. Vajaduse korral kandke tolumumaski, kuulmiskaitsevahendeid, kindaid ja tööpölle, mis on võimeline peatama väikeseid ketta - või töödeldava eseme fragmente. Silmade kaitsevahendid peavad suutma peatada erinevate toimingute käigus tekkivaid lendavaid prahiosakesi. Tolmumask või respiraator peavad suutma filterida teie tööoperatsiooni käigus tekkivaid osakesi. Pikaajaline kokkupuutumine tugeva müraga võib põhjustada kuulmise nõrgenemist.

- Hoidke kõrvalseisjad tööpiirkonnast ohutus kau-guses. Kõik tööpiirkonda sisenevad isikud peavad kaitsuma isikukaitsevahendeid. Töödeldava detaili või purunenud ketta fragmidid võivad eemala paikuda ja põhjustada kehavigastusi ka töötamiskohast kaugemal.
- Hoidke toitejuhe põrilevast tarvikust eemal.** Kontrolli kaotamisel võib seade juhtme puruks lõigata või kaasa haarata ja tömmata teie käe põrileva ketta vastu.
- Puhastage regulaarselt elektritööriista venti-latsiooniavasid.** Mootori ventilaator võib tömmata tolmu seadme korpuisse siisse ning suure metallipulbrikogused võivad põhjustada elektriohute.
- Ärge kasutage elektritööriista kergsüttivate mater-jalide lähedal.** Ärge kasutage elektritööriista, kui see on asetatud süttivale pinnale, näiteks puidule. Sädemed võivad sellised materjalid süüdata.
- Ärge kasutage jahutusvedelikke kasutavaid tarvikuid.** Vee või mõne muu jahutusvedeliku kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.

Tagasilöök ja sellega seotud hoiatused

Tagasilöök on ootamatu reaktsioon kinnikilunud või takerdu-nud põrilevale kettale. Kinnikilumine või takerdumine põhjustab põrilevade ketta kire seiskumise, mis omakorda toob kaasa lõikeseadme kontrollilatu paiskumise kasutaja poole. Kui lõikeketas kiiub kinni või takerdub näiteks töödeldavasse detaili, võib kinnijäämiskohta sisenev ketta serv materjalil pinda tungida ja põhjustada ketta väljatulemise või tagasi-löögi. Abrasiivsed võivad sellises olukorras ka puruneda. Tagasilöök on elektritööriista väärkasutamise ja/või valede töövtöte või -tingimuste tulemus ning seda on võimalik all-järgnevalt kirjeldatud ettevaatusabinöüs rakendades vältida.

- Hoidke elektritööriista käepidemest tugevalt kinni ja võtke selline keha ja käte asend, et saavutada võimalike tagasilöögiööndude üle kontroll.** Kasutaja saab kontrollida üles suunatud tagasilöögiööndude, kui sobivad ettevaatusabinöud on rakendatud.
- Ärge seadke oma keha põrileva kettaga ühele joonele. Tagasilöögi korral paiskub lõikesade üles kasutaja poole.
- Ärge kinnitage saeketast, puunikerdustera, segmenteeritud teenmantketast, mille serva-vahе on suurem kui 10 mm, ega hammastega saetera. Sellised terad põhjustavad sageli tagasi-lööke ja kontrolli kaotamist.
- Ärge suruge ketta peale ega rakendage üle-määras tõudu. Ärge üritage ülemäära sügavat lõiget teha. Kettale ülemäärase pinge rakenda-mine suurendab koormust ja lõikava ketta väändumise või kinnijäämise ohtu ning tagasilöögi või ketta purunemise tõenäosust.
- Kui ketas hakkab kinni jäääma või mõnel muul põhjusel katkestamisel lülitage elektritööriist välja ja hoidke lõikeseadet liikumatult, kuni ketas on täielikult seiskunud.** Ärge üritage lõi-kesoonest eemaldada põrilevat ketast, kuna see võib põhjustada tagasilööki. Selgitage välja, mis võis ketta kinnijäämist põhjustada, ja kõrvvaldage põhjused.
- Ärge alustage lõikamist töödeldava detaili sees.** Laske kettal saavutada täiskiirus ja sisestage see uuesti ettevaatlikult lõi-kesonde. Elektritööriista töödeldava detaili sees kävitamisel võib ketas kinni jäädä või põhjustada tagasilöögi.

- Toestage suured töödeldavad detailid, et vähendada kinnikiilumis- ja tagasislöögiohtu. Suured töödeldavad detailid kipuvad oma enda raskuse all kokku vajuma. Töödeldava detaili lõikejoone ja serva lähevaldade kettast mölemale poolle tuleb töödeldava detaili alla asetada toed.

Lisaettevaatusabinõud

- Pöörake seadme kasutamisel tähelepanu lenduvatele sädemetele. Sädedmed võivad pöhjus-tada vigastusi või süüdata pölevaid materjale.
- Fikseerige töödeldav detail. Võimaluse korral kasutage töödeldava detaili fikseerimiseks näpitsaid või kruustange. See on töödeldava detaili käega kinni hoidmisesest ohutum ning jätab tööriista kasutamiseks mölemad käed vabaks.
- Kinnitage ketas hoolikalt.
- Olgе ettevaatlіk, et mitte kahjustada völli, äärikuid (eriti nende paigalduspind), polti ning ketast, mis võib puruneda.
- Hoidke piirdeid oma kohal ja töökorras.
- Hoidke kindlalt käepidemest.
- Hoidke käed põrlevatest osadest eemal.
- Ketas ei tohi puudutada töödeldavat detaili enne tööriista sisselülitamist.
- Pöörake enne kasutamist tähelepanu võbelusele või tugevale vibratsioonile, mis võiks anda märku halvasti paigaldatud või tasakaalustatud ketast.
- Eemaldaage tööpiirkonnast materjal või ehitusprah, mis võib sädemestest süttida. Veenduge, et sädemete levikupiirkonnas ei oleks inimesi. Hoidke läheduses kätesaadaval õigel tulekustutit.
- Kui ketas seisub tööoperatsiooni käigus, tekitab ebaharilikku mürä või hakkab vibreerima, lülitage tööriist viivitamatult välja.
- Enne töödeldava detaili kinnitamist või eemalda-mist kruustangide vahelt, tööasendi ja nurga või ketta enda asendi muutmist lülitage tööriist alati välja ja oodake, kuni ketas on täielikult seiskenud.
- Ärge puudutage töödeldavat detaili vahetult pärast töötlemist. See võib olla väga kuum ja põhjustada põletushaavu.
- Hoidke kettaid ainult kuivades tingimustes.

HOIDKE JUHEND ALLES.

PAIGALDAMINE

AHOIATUS: See tööriist tekib töödeldavat eset lõigates sädemeid. Ärge paigaldage tööriista kohta, kus tööristalt lähtuvad sädedmed võivad süüdata kergsüttivaid ja/või plahvatusohlikke materjale. Veenduge enne töötamise algust, et tööriista lähevald ei oleks selliseid materjale.

Aluse kinnitamine

Tööriist tuleks kahe poldi abil kinnitada tasasele ja stabilisele pinnale, kasutades tööriista alusel olevaid poldiauke. See aitab vältida ümberminekut ja võimlikke kehavigastusi.

► Joon.1: 1. Poldiaavad 2. Alus

FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS

ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Tööriista pea vabastamine/ lukustamine

Tööriista pead on võimalik lukustada. Kui seadet ei kasutata või siis seadme kandmisel peab tööriista pea olema alati lukustatud.

Mudel LW1400

Vabastamiseks vajutage kergelt tööriista pead ja vajutage lukustustihvt. Lukustamiseks pange lukustustihvt tagasi oma kohale, hoides samal ajal tööriista pead all.

► Joon.2: 1. Lukustustihvt

Mudel LW1401

Vabastage lukustuskett konksult. Kui seadet ei kasutata, haakige lukustuskett alati konksu külge.

► Joon.3: 1. Konks 2. Lukustuskett

Lülitii funktsioneerimine

AHOIATUS: Kontrollige alati enne tööriista vooluvõrku ühendamist, kas lülitii päästik funktsioneerib nöute kohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.

► Joon.4: 1. Lukustusnupp/lahtilukustusnupp 2. Lülitii päästik

Lukustusnupuga tööriista kohta

Tööriista tööle panemiseks on vaja lihtsalt lülitii päästikut vajutada. Vabastage lülitii päästik tööriista seisikamiseks. Katkestamatuks töötamiseks vajutage lülitii päästikut, lükake lukustusnupp sisse ja seejärel vabastage lülitii päästik. Lukustatud tööriista seisikamiseks vajutage päästik lõpu ning seejärel vabastage see.

ETTEVAATUST: Pikemaajalisel kasutamisel saab lülitii operaatori mugavuse huvides lukustada sisselülitatud asendisse. Tööriista lukustamisel sisselülitatud asendisse olge ettevaatlіk ja hoidke tööriista kindlas haardes.

Lahtilukustuse nupuga tööriista kohta

Et vältida lülitii päästik juhuslikku vajutamist, on tööriistal lahtilukustusnupp. Tööriista käivitamiseks vajutage lahtilukustusnupp alla ja vajutage lülitii päästikut. Vabastage lülitii päästik tööriista seisikamiseks.

AHOIATUS: Lahtilukustusnupu fikseerimine kleiplindi vms-ga on KEELATUD. Inaktiveeritud lahtilukustusnupuga lülitii võib põhjustada masina soovimatu sisselülitumise, millega kaasnevad tõsised vigastused.

AHOIATUS: ÄRGE kasutage KUNAGI masinat, kui see käivitub ka siis, kui lahtilukustusnupu vajutatakse. Vajutage lihtsalt lülitii päästikut. Remonti vajab lülitii võib põhjustada masina soovimatu sisselülitumise, millega kaasnevad tõsised vigastused. ENNE edasist kasutamist viige masin parandamiseks Makita teeninduskeskusesse.

TÄHELEPANU: Ärge tömmake lülitit päistikut tugevasti ilma lahitulustusnuppu vajutamata. See võib põhjustada lülitit purunemise.

Kinnitusrakise ja juhtplaadi vahekaugus

ÄETTEVAATUST: Pärast kinnitusrakise ja juhtplaadi vahelise vahemaa seadistamist veenduge, et juhtplaat oleks korralikult kinnitatud. Ebapiisav kinnitamine võib põhjustada kehavigastuse.

Valida saab järgmiste kinnitusrakiste vahemaa vahel:

- 0 - 170 mm (algseadistus)
- 35 - 205 mm
- 70 - 240 mm

Kui teie töö nõuab erineval seadistust, tegutsoge sammu või vahemaa muutmiseks järgmiselt.

Mudel LW1400

Lödvendage juhtplaadi kruvi. Viige juhtplat soovitud kohta ja pingutage seejärel kruvi.

- Joon.5: 1. Kruvi 2. Juhtplaat

Mudel LW1401

Eemaldage otsmutrivõtme abil kaks paigalduspolti. Nihutage juhtplat soovitud kohta ja kinnitage kuuskantpoltidega.

- Joon.6: 1. Juhtplaat 2. Kuuskantpoldid

Löikenurga reguleerimine

ÄETTEVAATUST: Pärast juhtplaadi nurga seadistamist veenduge, et juhtplaat oleks korralikult kinnitatud. Ebapiisav kinnitamine võib põhjustada kehavigastuse.

ÄETTEVAATUST: Ärge kasutage tööriista, kui materjal ei ole löikenurga töttu kruustangidega korralikult fikseeritud.

Mudel LW1400

Keerake hooba vastupäeva. Viige juhtplat soovitud nurga alla ja keerake seejärel kruvi lõpuni kinni.

- Joon.7: 1. Juhtplaat 2. Hoob

Mudel LW1401

TÄHELEPANU: Täisnurkloike tegemiseks seadke juhtplaat alati 0 - 170 mm asendisse. 35 - 205 mm või 70 - 240 mm asendisse seadmne takistab stopperplaadi liikumist, mis toob kaasa lõike ebaõnnestumise.

Lödvendage otsmutrivõtme abil kaks kuuskantpolti. Pöörake juhtplat soovitud nurga alla ja kinnitage kuuskantpoltidega. Olge ettevaatlikud, et te poltide pingutamise ajal ei muudaks valitud nurka.

- Joon.8: 1. Juhtplaat 2. Kuuskantpoldid

MÄRKUS: Juhtplaadi olev skaala on ainult ligikaudne näit. Täpsema nurga saamiseks kasutage nurgamõõdikut või joonestuskolmnurka. Hoidke käepidet all niimoodi, et lõikeketas ulatuks alusesse. Samal ajal reguleerige juhtplaadi ja lõikeketta vahelist nurka, kasutades nurgamõõdikut või joonestuskolmnurka.

Sädemekaitse reguleerimine

Ainult mudel LW1401 (riigiti erinev)

- Joon.9: 1. Kruvi 2. Sädemekaitse

Sädemekaitse on tehases paigaldatud nii, et selle alumine serv puutub vastu tööriista alust. Kui tööriista kasutada sellises asendis, pääseb valla ohtralt sädelemaid. Lödvendage kruvi ja reguleerige sädemekaitse sellisesse asendisse, mille puhul on õhku paiskuvate sädemete hulk minimaalne.

Stopperplaat

Ainult mudel LW1401 (riigiti erinev)

- Joon.10: 1. Stopperplaat

Stopperplaat ei lase lõikekettal tööpingi või põrandaga kokku puutuda. Uue lõikeketta paigaldamisel seadke stopperplaat asendisse (A). Lõikeketta kulumisel tase meni, mille puhul töödeldava eseme alumine osa jäab läbi lõikamata, seadke stopperplaat asendisse (B), et kulunud kettale rohkem lõikeruumi anda.

KOKKUPANEK

ÄETTEVAATUST: Enne tööriistal mingite tööde tegemist kandke alati hoolt selle eest, et see oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Keskkatte tüüpi kaitsetöökke avamine

Riigiti erinev

Keskkatte tüüpi kaitsetööktega tööriistade puhul lödvendage esmalt kinnituskruvi ja töstke töke seejärel üles.

- Joon.11: 1. Kinnituskruvi

Euroopa tüüpi kaitsetöökke avamine

Riigiti erinev

Euroopa tüüpi kaitsetööktega tööriistade puhul lödvendage esmalt kinnituskruvi ja avage seejärel töke näidatud moel.

- Joon.12: 1. Kinnituskruvi

- Joon.13

- Joon.14

Lõikeketta eemaldamine või paigaldamine

ETTEVAATUST: Keerake kinnitusklamber või kuuskantpolti kindlasti korralikult kinni. Ebapiisav pingutusmärgi võib põhjustada raske kehavigastuse. Kuuskantpolti pingutades kasutage piisava pingutusjõu saavutamiseks tööriistaga kaasas olevat otsumtrivõtit.

ETTEVAATUST: Kasutage alati ainult õigeid sise- ja välisäärikuid, mis on tööriistaga kaasas.

ETTEVAATUST: Pärast ketta vahetamist laske kaitsetöke alati alla.

ETTEVAATUST: Kandke ketaste käsitsemisel kindaid.

- Joon.15: 1. Siseäärik 2. Röngas 3. Röngastihend 4. Lõikeketas 5. Välisäärik 6. Kinnitusklamber/kuuskantpolti

Mudel LW1400

Töstke kaitsetöke üles. Keerake kinnitusklambrit vastupäeva, hoides völliukku samas all. Seejärel eemalda kinnitusklamber, välisäärik ja lõikeketas. Lõikeketta eemaldamisel ärge eemalda siseäärikut, röngast ega röngastihendit.

- Joon.16: 1. Völliukk 2. Kinnitusklamber

Lõikeketta paigaldamiseks tegutsege eemaldamise protseduurile vastupidises järjekorras. Asetage lõikeketta ava kindlasti röngale ja viige kaitsetöke tagasi oma kohale.

Mudel LW1401

Töstke kaitsetöke üles. Keerake kuuskantpolti otsumtrivõtmega vastupäeva, hoides völliukku all. Seejärel eemalda kuuskantpolti, välisäärik ja ketas.

- Joon.17: 1. Völliukk 2. Kuuskantpolti

Ketta paigaldamiseks järgige eemaldamise protseduuri vastupidises järjekorras. Asetage lõikeketta ava kindlasti röngale ja viige kaitsetöke tagasi oma kohale.

TÖÖRIISTA KASUTAMINE



ETTEVAATUST: Käepideme õige lõikamisega surve ja maksimaalse lõiketöhustuse määramiseks võib jälgida lõikamisel tekkivate sädemete hulka. Ärge tehke lõiget jõuga,avalda- des käepidemele liiga suurt surve. Tagajärjeks võib olla lõiketöhustuse vähenemine, ketta enneaegne kulumine ning tööriista, lõikeketta või töödeldava detaili kahjustus.

Hoidke kindlasti käepidemest. Lülitage tööriist sisse ja oodake, kuni ketas saavutab täiskiiruse, alles siis langege see ettevaatlikult lõikekohale. Kui ketas puutub vastu töödeldavat detaili, avaldaage lõike tegemiseks käepidemele astmeliselt surve. Kui lõige on tehtud, lülitage tööriist välja ja oodake, kuni ketas on täielikult seiskunud, enne kui käepideme lõpuni üles lükkate.

Lõikejöudlus

Maksimaalne lõikejöudlus varieerub olenevalt lõikenurast ja töödeldava detaili kujust.

Maksimaalne lõikejöudlus täiesti uue lõikekettaga

Lõikenurk / töödeldava eseme kuju	90°	45°
	127 mm	127 mm
AxB 	115 x 130 mm 102 x 194 mm 70 x 233 mm	115 x 103 mm
	119 x 119 mm	106 x 106 mm
	137 x 137 x 10 mm	100 x 100 x 10 mm

Töödeldava detaili fikseerimine

ETTEVAATUST: Töödeldava eseme kinnitamisel asetage völli keermeli alati keermehoidik. Muidu võib töödeldav detail ebapiisavalt kinnituda. Selle tagajärvel võib töödeldav detail välja tulla või ketas ohtlikult puruneda.

Keermehoidja töstmisel saab kinnitusrakise plaatil kiirelt sisse ja välja liigutada. Töödeldava eseme fikseerimiseks suruge käepide ettepoole, kuni kinnitusrakise plaat puutub vastu töödeldavat eset. Seejärel tooge keermehoidja tagasi. Pöörake käepidet päripäeva, kuni töödeldav ese on kindlasti kinnitatud.

- Joon.18: 1. Käepide 2. Keermehoidja
3. Kinnitusrakise plaat

Kui lõikeketas on märkimisväärselt kulunud, kasutage töödeldava detaili taga tugevest tulekindlast materjalist distantsklotsi, nagu on joonisel näidatud. Kulunud kettaga saab tõhusamalt töötada, kui kasutada töödeldava detaili lõikamiseks ketta kaugemas osas asuvat keskpunkti. Kasutage distantsklotsina tugevat ja mittesüttivat materjali.

- Joon.19: 1. Distantsklots

Üle 85 mm laiuste detailide lõikamisel nurga all kindnitage juhtplaadi külge sirge puidutükk (vahetükk) pikkusega üle 190 mm ja laiusega üle 45 mm, nagu on joonisel näidatud. Kindnitage see vahetükk kruvidega läbi juhtplaadi olevate avade. Veenduge, et lõikeketas ei puutuks tööriista pea surumisel vastu vahetükki.

- Joon.20: 1. Juhtplaat 2. Distantsklots (üle 190 mm pikka ja üle 45 mm lai) 3. Töödeldav ese (üle 85 mm lai) 4. Kinnitusrakise plaat

- Joon.21

Kui lõikeketas on märkimisväärselt kulunud, töstke lõikepositiooni, asetades kohale distantsklotsi, mis on natukene kitsam kui töödeldav ese. See aitab teil ketast säastlikumalt kasutada.

- Joon.22: 1. Kinnitusrakise plaat 2. Töödeldava eseme läbimõõt 3. Juhtplaat 4. Distantsklotsi laius

Pikad töödeldavad detailid tuleb kummaltki poolt toetsada klotsidega, et detail oleks aluspinnaga ühetasa. Kasutage mitesüttivast materjalist tugiklotse.

- Joon.23: 1. Tugiklots

Tööriista kandmine

Klappige tööriista pea kokku ja lukustage. Hoidke kandmisel käepidemest.

- Joon.24

HOOLDUS

ETTEVAATUST: Enne kontroll- või hooldus-toimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

TÄHELEPANU: Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Süsiharjade asendamine

- Joon.25: 1. Piirmärgis

Kontrollige süsiharju regulaarselt. Vahetage need välja, kui need on piirmärgini kulunud. Hoidke süsiharjad puhtad, nii on neid lihtne hoidiku-tesse libistada. Mõlemad süsiharjad tuleb asendada korraga. Kasutage üksnes identseid süsiharju.

1. Kasutage harjhoidikute kaante eemaldamiseks kruvikeerajat.
2. Võtke ärakulunud süsiharjad välja, paigaldage uued ning kinnitage harjhoidikute kaaned tagasi.

- Joon.26: 1. Harjhoidiku vahe

VALIKULISED TARVIKUD

ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Abrasiivlõikekettad
- Otsmutrivõti (ainult mudelile LW1401)

MÄRKUS: Mõned nimkirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riigiti erineda.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	LW1400	LW1401
Диаметр диска	355 мм	
Макс. толщина диска	3 мм	
Диаметр отверстия	25,4 мм	
Число оборотов без нагрузки	3 800 мин ⁻¹	
Размеры (Д x Ш x В)	С защитным кожухом для стран Европы	530 x 295 x 640 мм
	С защитным кожухом для неевропейских стран	530 x 290 x 640 мм
Масса нетто	С защитным кожухом и нижней крышкой для стран Европы	18,7 кг
Класс безопасности		□/II

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003
- Форма и масса отличаются в зависимости от технических характеристик, различных в разных странах.

Назначение

Инструмент предназначен для резки цветных металлов с помощью подходящего абразивного отрезного диска. Соблюдайте все законы и нормативные акты, действующие в вашей стране, относительно безопасности и охраны здоровья во время пребывания на рабочих местах и запыленных территориях.

Источник питания

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластине, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Он имеет двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам без заземления.

Для низковольтных систем общего пользования напряжением от 220 до 250 В.

Включение электрического устройства приводит к колебаниям напряжения. Использование данного устройства в неблагоприятных условиях электроснабжения может оказывать негативное влияние на работу другого оборудования. Если полное сопротивление в сети питания равно или менее 0,18 Ом, можно предполагать, что данный инструмент не будет оказывать негативного влияния. Сетевая розетка, используемая для данного инструмента, должна быть защищена предохранителем или прерывателем цепи с медленным размыканием.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN62841:

Модель LW1400

Уровень звукового давления (L_{pA}): 102 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 110 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

Модель LW1401

Уровень звукового давления (L_{pA}): 102 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 110 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

ОСТОРОЖНО: Используйте средства защиты слуха.

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям), определенное в соответствии с EN62841:

Модель LW1400

Распространение вибрации (a_h): 2,5 м/с² или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Модель LW1401

Распространение вибрации (a_h): 2,5 м/с² или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с²

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

АОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента.

АОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Декларация о соответствии ЕС

Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

АОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту. Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования. Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

Техника безопасности при использовании отрезной машины

- Вы и сторонние наблюдатели должны находиться на максимально возможном расстоянии от плоскости вращения диска. Ограждение помогает обезопасить оператора от отлетающих осколков поврежденного диска и случайного контакта с ним.
- Для работы с электроинструментом используйте только армированные отрезные диски. Возможность установки принадлежности на инструмент сама по себе не гарантирует безопасной работы.
- Номинальная скорость принадлежностей должна быть как минимум равна максимальной скорости, обозначенной на инструменте.** При превышении номинальной скорости принадлежности она может разломиться на части.
- Диски должны использоваться только по рекомендованному назначению. Например: не шлифуйте краем отрезного диска. Абрзасивные отрезные диски предназначены для периферийного шлифования, и боковые усилия, приложенные к таким дискам, могут вызвать их разрушение.

- Обязательно используйте неповрежденные фланцы соответствующего выбранному диску диаметра. Подходящие фланцы поддерживают диск, снижая вероятность его повреждения.
- Внешний диаметр и толщина принадлежности должны соответствовать номинальной мощности инструмента. Принадлежности, размер которых подобран неверно, не гарантируют безопасности и точности управления.
- Размер оправки дисков и фланцев должен в точности соответствовать параметрам шпинделя электроинструмента. Несоответствие диаметра оправки дисков, фланцев и монтажного узла электроинструмента может привести к нарушению балансировки, сильной вибрации и потере контроля над инструментом.
- Не используйте поврежденные диски. Перед каждым использованием осматривайте диски на предмет сколов и трещин. В случае падения электроинструмента или диска убедитесь в отсутствии повреждений или установите неповрежденный диск. После осмотра и установки диска отойдите сами и попросите отойти сторонних наблюдателей на безопасное расстояние от плоскости вращения диска, затем включите инструмент на максимальной мощности без нагрузки и дайте ему поработать в течение одной минуты. Поврежденные диски обычно разрушаются за время такой проверки.
- Надевайте индивидуальные средства защиты. В зависимости от выполняемых операций используйте защитную маску или защитные очки. При необходимости используйте респиратор, средства защиты слуха, перчатки и передник, способный защитить от маленьких фрагментов абразива или заготовки. Средства защиты органов зрения должны предохранять от летящих фрагментов, появляющихся при выполнении различных операций. Пылезащитная маска или респиратор должны обеспечивать фильтрацию пыли, возникающей во время работы. Продолжительное воздействие сильного шума может стать причиной потери слуха.
- Посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Любой приближающийся к рабочему месту человек должен предварительно надеть индивидуальные средства защиты. Фрагменты обрабатываемой детали или разрушенного диска могут разлетаться и причинить травмы даже за пределами рабочей зоны.
- Располагайте шнур на расстоянии от вращающейся насадки. Если вы не удержите инструмент, возможно случайное разрезание или повреждение шнура, а также затягивание руки вращающейся принадлежностью.
- Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия инструмента. Вентилятор электродвигателя может засасывать пыль внутрь корпуса, а значительные отложения металлической пыли могут привести к поражению электрическим током.
- Не используйте инструмент вблизи горючих материалов. Не применяйте электроинструмент, если он расположен на поверхности из легковоспламеняющихся материалов, например дерева. Эти материалы могут воспламениться от искр.

- 14. Не используйте принадлежности, требующие жидкостного охлаждения.** Использование воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электротоком.
- Отдача и соответствующие предупреждения**
- Отдача – это неожиданная реакция зажатого или застрявшего вращающегося диска. Застревание или застопоривание вызывает резкую остановку вращающегося диска, что, в свою очередь, приводит к неконтролируемому рывку режущего инструмента в направлении оператора. Например, если абразивный диск зажимается или прихватывается деталью, край диска, находящийся в точке заклинивания, может углубиться в поверхность детали, что приведет к выкатыванию или выскачиванию диска. Также в этих условиях абразивные диски могут сломаться.
- Отдача – это результат неправильного использования электроинструмента и/или неправильных методов или условий работ, чего можно избежать, соблюдая нижеуказанные меры предосторожности.
- 1. Крепко держите электроинструмент и расположайте свое тело и руки так, чтобы можно было сопротивляться силам отдачи.** Если принять необходимые меры предосторожности, оператор может контролировать силу отдачи.
 - 2. Не стойте в плоскости вращения диска.** В случае отдачи режущий инструмент будет направлен на оператора.
 - 3. Не устанавливайте на инструмент пильную цепь, принадлежность для резьбы по дереву, сегментированный алмазный диск с периферийным зазором более 10 мм или пильный диск.** Такие пилы часто дают отдачу и приводят к потере контроля.
 - 4. Не "заклинивайте" диск и не применяйте к нему чрезмерное давление.** Не пытайтесь делать слишком глубокий разрез. Перенапряжение диска увеличивает нагрузку и вероятность искривления или застревания диска в прорези, а также отдачи или поломки диска.
 - 5. Если диск застrevает или процесс резания прерывается по другой причине, остановите режущий инструмент и держите его неподвижно до полной остановки диска.** Не пытайтесь извлечь диск из разреза до полной остановки, в противном случае может возникнуть отдача. Выясните и устраните причину застревания диска.
 - 6. Не перезапускайте отрезной диск, пока он находится в детали.** Дождитесь, пока диск разовьет максимальную скорость, и осторожно погрузите его в разрез. Диск может застремть, а отдача может отбросить его вверх или назад, если перезапустить электроинструмент непосредственно в детали.
 - 7. Устанавливайте опоры под большие детали, чтобы уменьшить риск застревания диска и отдачи.** Большие детали имеют тенденцию к прогибанию под собственным весом. При резании таких панелей необходимо поместить опоры под разрезаемой деталью рядом с линией разреза и рядом с краем детали с обеих сторон диска.
- Дополнительные предупреждения о безопасности**
- 1. При работе следите за образующимися искрами.** Они могут привести к травме или воспламенению горючих материалов.
- 2. Закрепляйте обрабатываемую деталь.** Используйте зажимы или тиски для крепления детали. Это безопаснее, чем держать ее руками, и освобождает обе руки для работы с инструментом.
 - 3. Тщательно закрепите диск.**
 - 4. Будьте осторожны, чтобы не повредить шпиндель, фланцы (особенно установочную поверхность) или болт, иначе сам диск может сломаться.**
 - 5. Не снимайте щитки и следите, чтобы они были в рабочем состоянии.**
 - 6. Крепко держите ручку.**
 - 7. Руки должны находиться на расстоянии от вращающихся деталей.**
 - 8. Перед включением инструмента убедитесь в том, что диск не касается обрабатываемой детали.**
 - 9. Прежде чем приступить к работе, убедитесь в отсутствии пульсаций или чрезмерной вибрации, причиной которой может быть плохо установленный или плохо сбалансированный диск.**
 - 10. На рабочем месте уберите материалы или отходы, которые могут воспламениться от искр. Следите за тем, чтобы на траектории искр никого не было. Держите под рукой надлежащий заряженный огнетушитель.**
 - 11. Если во время работы диск останавливается, издает странный шум или начинает вибрировать, немедленно выключите инструмент.**
 - 12. Обязательно отключите инструмент и дождитесь полной остановки диска перед его снятием, креплением обрабатываемой детали, работой с тисками, изменением рабочего положения, угла или заменой самого диска.**
 - 13. Не касайтесь обрабатываемой детали сразу же после работы; она очень горячая, вы можете получить ожог.**
 - 14. Храните диски только в сухом месте.**
- ## СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
- ## УСТАНОВКА
- ОСТОРОЖНО:** При выполнении резки детали инструментом могут образовываться искры. Не устанавливайте инструмент в помещении, в котором хранятся горючие и/или взрывоопасные материалы, способные загореться при попадании на них искр. Также прежде чем запустить инструмент убедитесь, что рядом с ним нет подобных материалов.
- ## Фиксация основания
- Данный инструмент необходимо прикрутить двумя болтами к ровной и устойчивой поверхности, используя отверстия для болтов в основании инструмента. Это поможет предотвратить опрокидывание и возможные травмы.
- Рис.1: 1. Отверстия под болты 2. Основание

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

▲ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его вилка вынута из розетки.

Блокировка/снятие блокировки головки инструмента

Головка инструмента может быть заблокирована. Всегда блокируйте головку инструмента, если не используете или транспортируете его.

Для LW1400

Чтобы снять блокировку, слегка ослабьте головку инструмента и надавите на стопорный штифт. Для блокировки верните стопорный штифт в исходное положение, надавив на головку инструмента.

► Рис.2: 1. Стопорный штифт

Для LW1401

Снимите цепь блокировки с крючка. Всегда закрепляйте цепь блокировки на крючке, если инструмент не используется.

► Рис.3: 1. Крючок 2. Цепь блокировки

Действие выключателя

▲ОСТОРОЖНО: Перед включением инструмента в розетку обязательно убедитесь, что триггерный переключатель работает надлежащим образом и возвращается в положение "ВЫКЛ", если его отпустить.

► Рис.4: 1. Кнопка блокировки/разблокировки
2. Триггерный переключатель

Для инструмента с кнопкой блокировки

Для запуска инструмента просто нажмите на триггерный переключатель. Отпустите триггерный переключатель для остановки. Для непрерывной работы инструмента нажмите на триггерный переключатель, нажмите кнопку блокировки и затем отпустите триггерный переключатель. Для отключения заблокированного положения переключателя до конца нажмите на триггерный переключатель, а затем отпустите его.

▲ВНИМАНИЕ: В случае продолжительной работы для удобства оператора переключатель можно зафиксировать в положении "ВКЛ.". Соблюдайте осторожность при фиксации инструмента в положении "ВКЛ." и крепко удерживайте инструмент.

Для инструмента с кнопкой разблокировки
Для предотвращения непреднамеренного включения триггерного переключателя имеется кнопка разблокировки. Для запуска инструмента, нажмите на кнопку разблокировки и затем нажмите на триггерный переключатель. Отпустите триггерный переключатель для остановки.

▲ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать работу кнопки разблокировки, заклеивая ее скотчем или другими способами. Выключатель с неработающей кнопкой разблокировки может стать причиной случайного включения и причинения тяжелой травмы.

▲ОСТОРОЖНО: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент, когда он работает при простом нажатии на триггерный переключатель без нажатия на кнопку разблокировки. Требующий ремонта инструмент может случайно включиться и причинить тяжелую травму. Верните инструмент в сервисный центр Makita для надлежащего ремонта ДО продолжения его эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажмайтe сильно на триггерный переключатель без нажатия на кнопку разблокировки. Это может привести к поломке переключателя.

Зазор между тисками и направляющей пластиной

▲ВНИМАНИЕ: После регулировки зазора между тисками и направляющей пластиной убедитесь, что направляющая пластина надежно закреплена. Несоблюдение данной рекомендации может стать причиной травмы.

Допустимы следующие зазоры для тисков:

- 0 - 170 мм (исходная настройка)
- 35 - 205 мм
- 70 - 240 мм

Если ваша операция требует изменения настройки, выполните следующее, чтобы изменить зазор:

Для LW1400

Ослабьте винт на направляющей пластине. Переместите направляющую пластину в необходимое положение и затяните винт.

► Рис.5: 1. Винт 2. Направляющая пластина

Для LW1401

С помощью торцового ключа открутите два болта с шестигранными головками. Переместите направляющую пластину в необходимое положение и закрепите ее двумя болтами с шестигранными головками.

► Рис.6: 1. Направляющая пластина 2. Болты с шестигранной головкой

Регулировка угла резки

▲ВНИМАНИЕ: По завершении регулировки угла наклона направляющей пластины убедитесь, что она надежно закреплена. Несоблюдение данной рекомендации может стать причиной травмы.

▲ВНИМАНИЕ: Не используйте инструмент, если обрабатываемый материал закреплен в тисках ненадежно из-за угла резки.

Для LW1400

Поверните рычаг против часовой стрелки. Задайте желаемый угол наклона направляющей пластины и до упора затяните рычаг.

► Рис.7: 1. Направляющая пластина 2. Рычаг

Для LW1401

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении резки под правым углом наклона всегда перемещайте направляющую пластину в положение 0 - 170 мм. При перемещении направляющей пластины в положение 35 - 205 мм или 70 - 240 мм она будет мешать движению стопорной пластины, что может стать причиной неточной резки.

Ослабьте два болта с шестигранной головкой с помощью торцового ключа. Переместите направляющую пластину на необходимый угол и закрепите ее болтами с шестигранной головкой. Будьте осторожны, не сместите пластину в процессе крепления.

► Рис.8: 1. Направляющая пластина 2. Болты с шестигранной головкой

ПРИМЕЧАНИЕ: Шкала на направляющей пластине дает только ориентировочное значение. Для более точной установки угла используйте транспортир или угольник. Удерживайте рукоятку в нижнем положении, чтобы отрезной диск входил в основание. Одновременно с этим с помощью транспортира или угольника отрегулируйте угол между направляющей пластиной и отрезным диском.

Регулировка искрозащитного кожуха

Только для LW1401 (в зависимости от страны)
► Рис.9: 1. Винт 2. Искрозащитный кожух

Искрозащитный кожух устанавливается на заводе-изготовителе, при этом нижний край касается основания. Эксплуатация инструмента в таком положении приведет к тому, что вокруг будет разлетаться много искр. Открутите винт и отрегулируйте искрозащитный кожух так, чтобы обеспечить минимум разлетающихся вокруг искр.

Стопорная пластина

Только для LW1401 (в зависимости от страны)
► Рис.10: 1. Стопорная пластина

Стопорная пластина предотвращает соприкосновение отрезного диска с верстаком или полом. При установке нового отрезного диска установите стопорную пластину в положение (A). Когда отрезной диск изношен до такой степени, что нижняя часть обрабатываемой детали уже не отрезается, установите стопорную пластину в положение (B), чтобы обеспечить более высокую производительность резки при использовании изношенного диска.

СБОРКА

ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких-либо работ с инструментом обязательно проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Открывающийся защитный кожух с центральной заглушкой

В зависимости от страны

Если инструмент оснащен защитным кожухом с центральной заглушкой, ослабьте зажимные винты, затем поднимите кожух.

► Рис.11: 1. Зажимной винт

Открывающиеся защитные кожухи для стран Европы

В зависимости от страны

Если инструмент оснащен открывающимся защитным кожухом (для стран Европы), ослабьте зажимной винт, затем откройте кожух, как указано.

► Рис.12: 1. Зажимной винт

► Рис.13

► Рис.14

Снятие или установка отрезного диска

ВНИМАНИЕ: Обязательно надежно затяните зажим или болт с шестигранной головкой. Несоблюдение данной рекомендации может привести к тяжелой травме. Для затяжки болта с шестигранной головкой используйте торцовый ключ, включенный в комплект поставки инструмента.

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте только соответствующие внутренний и внешний фланцы, входящие в комплект поставки инструмента.

ВНИМАНИЕ: Всегда опускайте защитный кожух после замены диска.

ВНИМАНИЕ: При работе с диском надевайте защитные перчатки.

► Рис.15: 1. Внутренний фланец 2. Кольцо 3. Уплотнительное кольцо 4. Отрезной диск 5. Наружный фланец 6. Зажим, закрепляемый без использования инструментов/болт с шестигранной головкой

Для LW1400

Поднимите защитный кожух. Поверните зажим против часовой стрелки, надавив на фиксатор вала. Затем снимите зажим, внешний фланец и отрезной диск. При снятии отрезного диска не снимайте внутренний фланец, а также уплотнительные кольца.

► Рис.16: 1. Фиксатор вала 2. Зажим, не требующий использования инструментов

Для установки отрезного диска повторите процедуру снятия в обратном порядке. Совместите отверстие отрезного диска с кольцом и установите обратно защитный кожух.

Для LW1401

Поднимите защитный кожух. Поверните болт с шестигранной головкой против часовой стрелки с помощью торцового ключа, надавив на фиксатор вала. Затем снимите болт с шестигранной головкой, внешний фланец и диск.

► Рис.17: 1. Фиксатор вала 2. Болт с шестигранной головкой

Для установки диска повторите процедуру снятия в обратном порядке. Совместите отверстие отрезного диска с кольцом и установите обратно защитный кожух.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



ВНИМАНИЕ: Соответствующее давление нажатия на рукоятку при резке и максимальную эффективность резки можно определить по количеству искр, вылетающих при резке. Не прилагайте чрезмерных усилий при резке, оказывая излишнее давление на рукоятку. Это может привести к снижению эффективности резки, преждевременному износу диска, а также возможному повреждению инструмента, отрезного диска или обрабатываемой детали.

Крепко держите ручку. Включите инструмент и подождите, пока диск наберет полную скорость, затем медленно опустите его в разрез. Когда диск касается обрабатываемой детали, постепенно нажимайте на рукоятку для выполнения резки. По завершении резки отключите инструмент и подождите, пока диск не остановится полностью, прежде чем вернуть рукоятку в полностью поднятое положение.

Режущая способность

Максимальная режущая способность изменяется в зависимости от угла резки и формы обрабатываемой детали.

Максимальная режущая способность с новым фирменным отрезным диском

Угол резания / Форма детали	90°	45°
	127 мм	127 мм
AxB 	115 x 130 мм 102 x 194 мм 70 x 233 мм	115 x 103 мм
	119 x 119 мм	106 x 106 мм
	137 x 137 x 10 мм	100 x 100 x 10 мм

Крепление обрабатываемой детали

ВНИМАНИЕ: Всегда устанавливайте упор на резьбу вала, когда закрепляете обрабатываемую деталь. Несоблюдение данного требования может привести к ненадежному креплению обрабатываемой детали. Это может привести к отрыванию обрабатываемой детали или опасной поломке диска.

При поднятом упоре можно быстро перемещать пластины тисков. Чтобы закрепить деталь, нажимайте на ручку, пока пластина тисков не коснется обрабатываемой детали, затем верните упор на место. Поворачивайте ручку по часовой стрелке, пока деталь не будет надежно зафиксирована.

► Рис.18: 1. Ручка 2. Упор 3. Пластина тисков

При значительном износе отрезного диска поместите под обрабатываемую деталь распорный блок, как показано на рисунке. Вы можете более эффективно применять изношенный диск, используя средний наконечник на периферии диска для резки обрабатываемой детали. Для распорного блока используйте прочный и негорючий материал.

► Рис.19: 1. Распорный блок

При резке обрабатываемых деталей шириной свыше 85 мм под углом, закрепите прямой кусок дерева (распорку) размером более 190 мм в длину на 45 мм в ширину к направляющей пластине, как показано на рисунке. Закрепите проставку винтами через отверстия в направляющей пластине. Убедитесь, что отрезной диск не соприкасается с проставкой при зажатой головке инструмента.

► Рис.20: 1. Направляющая пластина

2. Распорный блок (более 190 мм в длину на 45 мм в ширину)
3. Обрабатываемая деталь (более 85 мм в ширину)
4. Пластина тисков

► Рис.21

Если отрезной диск изношен, поднимите положение резки, разместив распорный блок, как указано на рисунке. Блок должен быть чуть выше обрабатываемой детали. Это позволит максимально использовать ресурс диска.

► Рис.22: 1. Пластина тисков 2. Диаметр обрабатываемой детали 3. Направляющая пластина 4. Ширина распорного блока

Длинные обрабатываемые детали необходимо поддерживать блоками с одной из сторон, чтобы они были горизонтальными по отношению к верхней части основания. Опорные блоки должны быть изготовлены из негорючих материалов.

► Рис.23: 1. Опорный блок

Переноска инструмента

Сложите головку инструмента и заблокируйте ее. Держите инструмент за ручку, когда переносите его.

► Рис.24

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Перед проверкой или проведением техобслуживания убедитесь, что инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Замена угольных щеток

► Рис.25: 1. Ограничительная метка

Регулярно проверяйте угольные щетки.

Замените, когда износ достигнет ограничительной метки. Угольные щетки всегда должны быть чистыми и свободно перемещаться в держателях. Заменяйте обе угольные щетки одновременно. Используйте только идентичные угольные щетки.

1. Используйте отвертку для снятия колпачков держателей щеток.
2. Извлеките изношенные угольные щетки, вставьте новые и закрутите колпачков держателей щеток.

► Рис.26: 1. Колпачок держателя щетки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Абразивные отрезные диски
- Торцевой ключ (только для LW1401)

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885456C981
EN, SV, NO, FI, LV,
LT, ET, RU
20170106