

HOITO- JA HUOLTO-OHJEET

Nämä ohjeet koskevat BerryAlloc-korkeapainelattioita (HPF, high pressure flooring).

1. Käyttötarkoitus


BerryAlloc-korkeapainelattia sopii käytettäväksi sekä kodeissa että julkisissa tiloissa eurooppalaisen standardin EN 685 mukaisesti. Katso tarkemmat tiedot vastaavista teknisistä tiedoista (www.berryalloc.com).

2. Hoito

BerryAlloc-korkeapainelattia on helppohoitoinen, vedenkestävä lattia, jolla on pitkä käyttöikä ja hygieeninen, kova pinta. Lattian käyttöiän pidentämiseksi sen pintaa on kuitenkin tarpeen suojata tarpeettomalta rasitukselta.

Hiekka ja lika eivät ainoastaan likaa lattiaa, vaan voivat myös jättää siihen pysyviä jälkiä. Ne toimivat hiekkapaperin tavoin aiheuttaen ennenaikaista kulumista ja naarmuja. Jos lattia on märkä, siihen tarttuu likaa, ja lian poistaminen on paljon vaikeampaa. Tämän estämiseksi:

- Aseta ulko-oven eteen sopiva kynnysmatto, joka on tarpeeksi suuri imemään lian ja/tai kosteuden.
Suosittelemme käyttämään joustavaa läpinäkyvää silikonia alueilla, joihin kohdistuu suuri vesirasitus (katso erilliset ohjeet verkkosivuiltamme www.berryalloc.com).
- Aseta huopatassut tuolien ja pöytien jalkojen alle naarmuuntumisen välttämiseksi. Varusta myös muut huonekalut ja raskaat esineet huopapehmusteilla, jotta niitä voidaan liikutella turvallisesti.
- Kovapyörräisten työtuolien alle suositellaan kirkkaita muovimattoja. Koneistetut pinnat (kivirakenne, laivankansipinta ja V-ura) vaativat suojamaton pyörräisten toimistotuolien alle pyörän laadusta riippumatta.



Sisälämpötila ja suhteellinen ilmankosteus

BerryAlloc-korkeapainelaminaatti valmistetaan puumateriaalista, joka reagoi sisäilman muutoksiin. Laminaattilattialle ihanteellinen suhteellinen ilmankosteus on 40-50 % ja sisälämpötila 19-24 °C. Jos ilmankosteus laskee liian alhaiseksi, lattia voi kuivua toiselta puolelta, minkä seurauksena sen mitat muuttuvat. Toisen puolen liiallisesta kuivumisesta johtuva mittojen muutos voi johtaa myös lattian vääntymiseen.

Staattinen sähkö

BerryAlloc-korkeapainelaminaatti on antistaattinen lattia. Jos huoneen suhteellinen kosteus laskee hyvin alhaiseksi, se heikentää lattian kykyä johtaa pois staattisia varauksia.

3. Lattialämmitys

BerryAlloc-korkeapainelattian pintalämpötila ei saa missään vaiheessa ylittää 27 °C:tta lattialämmitystä käytettäessä. Ota huomioon, että matot voivat toimia lämmönvaraajina ja nostaa lämpötilan yli suurimman sallitun pintalämpötilan. Lattia-alue, jolle BerryAlloc-korkeapainelaminaatti asennetaan, ei saa sisältää sekä lämmitettyjä että lämmittämättömiä alueita, ellei niitä ole erotettu liikuntasaumoilla. Muuten eri alueet käyttäytyvät eri tavalla lattialämmityksen ollessa päällä, mikä aiheuttaa ongelmia.

Lattialämmityksen teho ei saa ylittää seuraavia rajoja:

- Sähköinen lämmitys: 60 W/m²
- Vesikiertoinen lämmitys: Tulo-/lähtöveden lämpötila on säädettävä siten, että järjestelmä ei nosta pintalämpötilaa yli 27 °C:een.
IR-anturia suositellaan pintalämpötilan jatkuvaan mittaukseen!

Lämpötilan säätö asennuksen jälkeen / kun lattialämmitys on ollut pois päältä pidemmän aikaa:

1. Säädä lämmitys alhaiselle tasolle (18-22 °C) ensimmäisen viikon ajaksi.
2. Seuraavalla viikolla lämmitys voidaan nostaa edellä mainittuun enimmäislämpötilaan.

Huom. Liian nopea lämpötilan nosto johtaa lattian liialliseen kuivumiseen, mikä voi aiheuttaa lattian vääntymistä ja rakoja lattialautojen väliin!

4. Säännöllinen huolto

Puhdistus

Asennuksen jälkeen lattia on yleensä likainen. Poista ensin suuremmat roskat pehmeällä harjalla tai pölynimurilla. Lattia voidaan sen jälkeen puhdistaa pehmeällä ja kostealla mikrokuituliinalla tai mopilla (katso lisätietoja alta).

BerryAlloc-korkeapainelattian huolto vie hyvin vähän aikaa. Vähällä vaivalla pidät sen hyvässä kunnossa ja tyylikkäänä useiden vuosien ajan. Puhdistus ilman vettä on suositeltavaa.

Tahroille suositellaan pehmeää mikrokuituliinaa ja haaleaa vettä. Jos lisäät veteen puhdistusainetta, käytä aina synteettistä pesuainetta. Orgaaniset pesuaineet jättävät lattian pinnalle ohuen rasvakalvon, johon jää näkyviä jalanjälkiä, kun lattialla kävellään.

Käytä puhdistukseen miellyttävän tuoksuista BerryAlloc Cleaner Ultraa, fosfaatitonta ja biohajoavaa puhdistusainetta, joka kuivuu tahroja jättämättä.

Liiallista vedenkäyttöä tulee välttää. Vesiroiskeet tulee pyyhkiä pois välittömästi.

Huom. Märkä lattia voi tuntua liukkaammalta, ja sen liukastumisenestokyky on heikentynyt.

Puhdistus ilman vettä

Suosittellemme päivittäiseen puhdistukseen pehmeää harjaa, imuria tai kuivaa pölymoppia. Mikrokuitumopit sopivat tehtävään parhaiten.


Vesipuhdistus

Pinttuneet tahrat voidaan pyyhkiä pois kostealla mikrokuituliinalla ja synteettisellä pesuaineella. BerryAlloc-korkeapainelattia voidaan tarvittaessa puhdistaa mopilla, vedellä ja synteettisellä pesuaineella. Levitä liuos lattiapinnalle alue kerrallaan (anna vaikuttaa muutaman minuutin ajan). Pyyhi sitten lattia kuivaksi. Huom. Puhdista lattia aina lattialaudan suuntaisesti.

Pinnan jatkokäsittelyä ei tarvita.

Älä koskaan käytä väkeviä saippualiuoksia!

Jos lattiassa on saumakohtia tai V-uria, ne on puhdistettava ja kuivattava huolellisesti. Älä käytä teräviä välineitä saumakohtien ja V-urien puhdistamiseen.



Erittäin pinnittyneet tahrat voidaan puhdistaa alla olevan taulukon mukaisesti:

Tahra	Puhdistustapa
Veri	Pehmeä mikrokuituliina ja kylmä vesi
Kahvi, tee, suklaa, mehu, maito, viini, juomat, rasva	Pehmeä mikrokuituliina, haalea vesi ja pieni määrä synteettistä pesuainetta
Kumi, öljy, terva, kenkälakka, noki, kynsilakka, huulipuna, muste, värikynä, liitu, maali	Taloussprii/lakkabensiini/asetoni
Kynttilän vaha, purukumi	Anna kovettua, kaavi varovasti pois muovikaapimella, puhdistaa jäämät asetonilla

Mattapintainen ("oiled touch") lattia

Tahrat ja kengänjäljet voivat joissain olosuhteissa näkyä helpommin tällaisilla pinnoilla, joten ne on puhdistettava useammin kuin perinteinen BerryAlloc-korkeapainelattia. Mattapinnan puhdistus tuntuu samalta kuin puulattian puhdistus (se on hieman työläämpää). Vältä kovaa hankausta (muuten pintaan voi jäädä kiiltäviä kohtia).

Huom. Älä koskaan käytä teräsvillaa tai muita hankaavia menetelmiä BerryAlloc-korkeapainelattian puhdistamiseen!

Joitakin puhdistuskoneita/höyrypesureita voidaan käyttää. (Huom. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja hyväksytyistä tyypeistä.)

Hoito

BerryAlloc-korkeapainelattia on huoltovapaa, ja se tulee puhdistaa vain edellä kappaleessa "Puhdistus" kuvatulla tavalla. Pinnalla olevat vauriot, kuten kolhut ja viillot, voidaan korjata täyteaineella (ColorFill®). Pahasti vaurioituneet lattiaaudat on vaihdettava.

BerryAlloc-korkeapainelattiaa ei saa vahata, lakata eikä kiillottaa.

Saumakohtien ja V-urien väri voi muuttua hieman, jos koko lattiapinta ei altistu tasaisesti auringonvalolle. Mehiläisvahaa suositellaan tarvittaessa saumojen ja V-urien huoltoon.

Lattian purettavuus

BerryAlloc-korkeapainelattia voidaan purkaa ja asentaa uudelleen. Vaurioituneita lattialautoja voidaan siten vaihtaa uusiin. Lattialla on myös uudelleenkäyttöarvoa, jos haluat purkaa sen. Purkaessasi lattiaa muista noudattaa asennetun lattian asennusohjeissa mainittuja purkumenettelyjä (www.berryalloc.com), jotta lattialautojen lukkopontit eivät vahingoitu.

Kaikki jätemateriaalit on hävitettävä BerryAlloc-korkeapainelattian käyttöturvallisuustiedotteen (www.berryalloc.com) mukaisesti.

5. Kuljetus ja säilytys

BerryAlloc-korkeapainelattia on pakattu merkittyihin laatikoihin, jotka on suojattu rei'itetyllä kutistekalvolla. Tämä tarkoittaa, että laatikot voidaan kuljettaa ilman lämpötilarajoituksia, mutta laatikot tulee säilyttää jäätymispisteen yläpuolella ja suojassa sateelta, lumelta ja pitkäaikaiselta kirkkaalta valolta. Laatikoiden reunat tulee suojata iskuilta.

6. Terveys ja ympäristö

BerryAlloc-korkeapainelattiat on testattu hyväksytyissä laboratorioissa päästöjä, myrkyllisyyttä ja paloa koskevien eurooppalaisten standardien mukaisesti.

7. Lisätietoa

Lisätietoa BerryAlloc-korkeapainelattioista ja muista BerryAllocin tuotteista on BerryAlloc-esitteissä ja verkkosivuillamme osoitteessa www.berryalloc.com.